

BS1_1

ორივე სართული ამოყვანილია რკინაბეტონის კონსტრუქციით. არ გვხვდება გარე შემავსებელი ბლოკი და შიდა კიბეები. საყალიბე მასალა დატოვებულია ორივე სართულზე.

ALLIANSS

მომზადებულია ფუნდამენტი, პირველი სართულის იატაკზე მოწყობილია არმირება, მაგრამ არ არის დასხმული ბეტონი.

POTOPOVA_2

ორივე სართული ამოყვანილია რკინაბეტონის კონსტრუქციით და გარე შემავსებელი ბლოკით. არ არის მოწყობილი შიდა კიბე და გადახურვის იზოლაცია.

POTOPOVA

ორივე სართული ამოყვანილია რკინაბეტონის კონსტრუქციით და გარე შემავსებელი ბლოკით. არ არის მოწყობილი შიდა კიბე და გადახურვის იზოლაცია.

BS2_2

მომზადებულია ფუნდამენტი, პირველი სართულის იატაკზე მოწყობილია არმირება, მაგრამ არ არის დასხმული ბეტონი.

THS_2

ორივე სართული ამოყვანილია რკინაბეტონის კონსტრუქციით და გარე შემავსებელი ბლოკით, მხოლოდ პირველ სართულზე. არ არის მოწყობილი შიდა კიბე და გადახურვის იზოლაცია.

THS_1

ორივე სართული ამოყვანილია რკინაბეტონის კონსტრუქციით და გარე შემავსებელი ბლოკით. არ არის მოწყობილი შიდა კიბე და გადახურვის იზოლაცია.

BS2_2

ორივე სართული ამოყვანილია რკინაბეტონის კონსტრუქციით. არ გვხვდება გარე შემავსებელი ბლოკი და შიდა კიბეები. საყალიბე მასალა დატოვებულია მხოლოდ მეორე სართულზე.