

# stucky report

ჯორჯიან უოთერ ედჯ ვაჟავი

პროექტი

შინგალჭესის რეაბილიტაციის პროექტი

სათაური

შინგალჭესის გამზგანი ბგირაპის რეაბილიტაცია  
სატენდერო დოკუმენტაცია ვაზა 3



ავტორი

ირაკლი მოსამლიძე  
გია მაჭარაძე

შპს შტუკი კაფეასია  
ავაქიძის ქ. №11, VII სართული  
თბილისი, საქართველო  
ტელ: +995 322 25 06 01, +995 322 25 06 51  
ელ.ფოსტა: Info-STUCKY-Tbilisi@stucky.ch  
[www.stucky.ch](http://www.stucky.ch)

დოკუმენტი №  
5498/4001

თარიღი  
27 იანვარი 2017

## საკონტროლო ფურცელი

ავტორი	ირაკლი მოსავლიძე	ფუნქცია	პროექტის ინჟინერი
	გია მაჭარაძე		პროექტის ინჟინერი
შეამოწმა	გია მაჭარაძე	ფუნქცია	პროექტის მენეჯერი
-	-		
<b>შესწორებები</b>			
შეანასკნელი კერძო ჩანაცემებს კველა არსებულ აღრინდელ კერძოა.			
გერსია	შესწორება	თარიღი	მომზადება / შეიცვალა
-	პირველი გამოცემა	27.01.2017	ი. მოსავლიძე

## შ06აარს0

ნაწილი 1: ტექნიკური ანგარიში

ნაწილი 2: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები

ნაწილი 3: პონტონური პროცესის პრეცენტაცია

ჟინგალჭესის ოფიციალური პროექტი  
შინგალჭესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატენდერო დოკუმენტაცია ფაზა 3

**stucky** >  
a Gruner company

## ნაწილი 1: ტექნიკური პებარიში

## შინგალჭესის რეაბილიტაციის პროექტი

შინგალჭესის გამყვანი განირაბის რეაბილიტაცია  
სატენდერო დოკუმენტაცია ფაზა 3

<b>შინგალჭესის რეაბილიტაციის პროექტი</b>	I
<b>1 შესაბამისობა</b>	<b>6</b>
<b>2 პროექტის მიზანის დასრულება</b>	<b>7</b>
2.1 ჟინგალი ჰესის ძირითადი პარამეტრები	7
2.2 ზოგადი მონაცემები	7
<b>3 გამოყენებული დოკუმენტაცია</b>	<b>8</b>
<b>4 რეაბილიტაციის პროექტის მიზანი</b>	<b>9</b>
<b>5 გეოლოგია</b>	<b>9</b>
5.1 არსებული მონაცემები	10
<b>6 გვირჩის ინსპექტირება 2016 წლის დეკემბერში</b>	<b>14</b>
6.1 ზოგადი მიმოხილვა	14
6.2 გვირაბში აღმოჩენილი დაზიანების ტიპები	14
6.2.1 უსწორმასწორო ძირი	16
6.2.2 დაზიანებული ფსკერი	16
6.2.3 გვირაბის მოსახვაში და ძირზე დარჩენილი უცხო სხეულები	18
6.2.4 ბზარები ბეტონის მოსახვაზე	19
6.2.5 ეროზიულებული ბეტონის მოსახვა პედლებზე და თაღზე	20
6.2.6 სიცარიელეები გვირაბის თაღში	22
6.2.7 წყლის შემოდინება	23
<b>7 რეაბილიტაციის პონტეზები</b>	<b>24</b>
7.1 ზოგადი მიმოხილვა	24
7.2 გვირაბის მოსახვის სრული კვეთის რეაბილიტაცია	26
7.3 გვირაბის მოსახვის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (ტორკრეტ-ბეტონით)	27
7.4 ლოკალიზებული ცემენტაცია პოლიურეთანის ფისით	27
7.4.1 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის ინექციები	28
7.4.2 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის უპირატესობები	29
7.4.3 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის ნაკლი	29
7.4.4 გამოყენების არეალი	29
7.4.5 პროცედურები	30
7.5 ეროზიულებული ბეტონის მოსახვის შეკეთება	31
7.5.1 ზოგადი რეკომენდაციები	32
7.5.2 10სმ-ზე ნაკლები სიღრმის ეროზირებული ზედაპირის რეაბილიტაცია	32
7.6 10სმ-ზე მეტი სისქის ეროზირებული ნაწილების რეაბილიტაცია	35
7.6.1 პროცედურის აღწერა	35
7.6.2 გამოყენება	35
7.7 შემავსებელი ცემენტაცია	36
7.8 მოსახვიდან უცხო სხეულების მოხსნა	38
7.9 გვირაბის გამოკვლევა	38
<b>8 სარეაბილიტაციო სამუშაოები</b>	<b>39</b>
8.1 სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთადრიცხვა	39
8.2 სამუშაოების წარმოების ვადები	42

**დანართი № 1: დეფექტების აღწერა**  
**დანართი № 2 ნახაზები**

**ცხრილების სია:**

ცხრილი 5-1: არგილიტების დაბორატორიული კვლევის საშეადო შედეგები.....	11
ცხრილი 5-2: ქვიშაქვების დაბორატორიული კვლევის შედეგები.....	11
ცხრილი 5-3: ქანების მასივის ძლასივიკაცია.....	13
ცხრილი 7-1: პოლიურეთანის ფისის რეაქციის მონაცემები.....	29
ცხრილი 7-2: პოლიურეთანის ფისის მასადის მონაცემები.....	29
ცხრილი 7-3: პოლიურეთანის ფისის მექანიკური მონაცემები.....	29
ცხრილი 7-4: ძეგლის მოსახვის უკან არსებული დიდი სიცარიულეები.....	38
ცხრილი 8-1: სამუშაოთა ჩამონათვალი და რაოდენობები.....	42

**სურათების სია:**

ფოტო 6-1: პ. 24+50 წელის დონე მერყეობს 0.4 მ-დან 1.5 მ-დევ.....	16
ფოტო 6-2: პ. 31+50 წელის დონე მერყეობს 0.3 მ-დან 0.5 მ-დევ.....	16
ფოტო 6-3: არმატურის დამცავი ფენა გარეცხილია და შეიმჩნევა არმატურის ნაშერები და ზიანების ტიპი I; პ. 66+60 (მარცხნივ); დაზიანების ტიპი I; პ. 75+30 (მარჯვნივ).....	17
ფოტო 6-4: ძეგლის ძირის დაზიანება რომლის ქვემოთაც შეიმჩნევა ძირითადი ქანები. დაზიანების ტიპი II; პ. 63+70 (მარცხნივ); დაზიანების ტიპი II; პ. 73+20 (მარჯვნივ).....	18
ფოტო 6-5: ძირის და კედლის შეერთების აღილას არსებული დაზიანებები; დაზიანების ტიპი III; პ. 32+50 (მარცხნივ); დაზიანების ტიპი III; პ. 33+80 (მარჯვნივ).....	18
ფოტო 6-6: გვირაბში მშენებლობის ან რეაბილიტაციის პერიოდში დარჩენილი უცხო სხეულები; პ. 47+60 (მარცხნივ); პ. 74+20 (მარჯვნივ).....	19
ფოტო 6-7: გვირაბის მოსახვაზე არსებული ბზარები; პ. 01+00 (მარცხნივ); პ. 39+10 (მარჯვნივ).....	20
ფოტო 6-8: გვირაბში არსებული ერთზირებული უბნები სადაც გაშიშვლებულია არმატურა; პ. 29+50 (მარცხნივ); პ. 32+20 (მარჯვნივ).....	21
ფოტო 6-9: გვირაბში არსებული ერთზირებული უბნები; პ. 38+50 (მარცხნივ); პ. 47+20 (მარჯვნივ).....	22
ფოტო 6-10: გვირაბის თაღში არსებული სიცარიულეები; პ. 49+40 (მარცხნივ); პ. 60+80 (მარჯვნივ).....	22
ფოტო 6-11: წელის შემოდინება გვირაბის კედლითან; პ. 60+70 (მარცხნივ); პ. 81+60 (მარჯვნივ).....	23
ფოტო 7-1: კომპონენტი A, კომპონენტი B და ტუმბო.....	28
ფოტო 7-2: კედლის აშერა ერთზია არმატურის გაშიშვლებით.....	32
ფოტო 7-3: კედლის ერთზია.....	32
ფოტო 7-4: MAPEGROUT T60-ის გამოყენება.....	35
ფოტო 7-5: ჩამონგრეული გვირაბის მოსახვა ქანების გაშიშვლებით.....	38

**ნახაზების სია:**

ნახაზი 5.1: საქართველოს ტექნიკური დარაიონების სქემა .....	10
ნახაზი 5.2: საპროექტო ტერიტორიის რეგიონული გეოლოგია.....	10
ნახაზი 5.3: გერტიკალური შახტა №1 და №2 შორის უბნის გეოლოგიური ჭრილი.....	12
ნახაზი 6.1: დეფექტების განლაგება გვირაბის გასწვრივ.....	15
ნახაზი 7.1: გვირაბის სრული კვეთის არმირების სქემა.....	27
ნახაზი 7.2: პოლიურეთანის ფისის ინკლინების სქემა.....	30
ნახაზი 7.3: საცემებაციო ბურღლილის (მარცხნივ) და ლითონის ყალიბის (მარჯვნივ) მოწყობის სქემები.....	37

**დიაგრამების სია:**

დიაგრამა 6-1: გვირაბის ძირის და ზიანებული უბნები. წითელი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერები... 17	
დიაგრამა 6-2: ბზარების ინტენსივობა გვირაბიში. ცისფერი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერები.....	19
დიაგრამა 6-3: ეროზიულებული უბნები, სადაც შეიძლება არმატურის გაშიშვლება. ცისფერი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერები.....	20
დიაგრამა 6-4: ეროზიულებული უბნების ინტენსივობა გვირაბის კედლებზე და თაღზე. წითელი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერები.....	21
დიაგრამა 6-5: წყლის შემოღინების ინტენსივობა გვირაბიში. წითელი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური შემოღინების კერები.....	23

## 1 შესავალი

ეინგალის კომპლექსური პიდროკვანი ექსპლუატაციაში შევიდა 1985 წელს. მის შემაღენლობაში შედის 102.0 მ სიმაღლის ქანაკარი კაშხალი, სიღრმული წყალმიმღები, ზედაპირული და სიღრმული წყალსაგდებები, მიწისქვეშა ჰესის შენობა, გამყვანი გვირაბი სიგრძით 8.8 კმ, საბუფერო აუზი, თბილისის წყალმომარაგების წყალგამტარი სიგრძით 36.7 კმ, რომელიც უზრუნველყოფს ქ. თბილისისთვის სასმელი წყლის მიწოდებას.

კომპანია ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ”-ის მიერ გასულ წლებში განხორციელდა გამყვანი გვირაბის ზოგიერთი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო და კვლევითი სამუშაოები და კვლავ იგეგმება სხვა მონაკვეთების რეაბილიტაცია, რომლის მიზანია გვირაბის საექსპლუატაციო პირობების გაუმჯობესება და მისი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივება.

2014 წელს, ეინგალპესის გამყვან გვირაბში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამყვანი გვირაბის კვლევების შედეგების გათვალისწინებით, კომპანია ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ”-მა დაგეგმა ეინგალპესის გამყვანი გვირაბის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის და გამტარუნარიანობის გაზრდისათვის აუცილებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალეტაპიანი პროგრამის განხორციელება.

აღნიშნული პროგრამის საფუძველზე 2015 წელს გვირაბში განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები, ხოლო 2016 წელს რეაბილიტაციის ფაზა 2-ის სამუშაოები. 2016 წლის დეკემბერში განხორციელდა გვირაბის დეტალური ინსპექტირება.

2017 წელს დაახლოებით 15 აპრილიდან 31 მაისამდე პერიოდში (45 კალენდარული დღე) დამკავეთის მიერ დაგეგმილი სარეაბილიტაციო პროგრამის მიზანია წინა პერიოდის კვლევების შედეგად გამოვლენილი, გვირაბის სუსტი მონაკვეთების რეაბილიტაცია, მისი მაღალადობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციას ტენდერში მონაწილეებისათვის, რომელიც შედგება ოთხი ნაწილისაგან:

- 1) ნაწილი I – ტექნიკური ანგარიში
- 2) ნაწილი II – სამუშაოებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები
- 3) ნაწილი III – მონაწილის გამოცდილება

რეკომენდირებულია, რომ ტენდერში მონაწილე დეტალურად გაეცნოს ყველა დოკუმენტს წინადადების მოსამზადებლად.

## 2 პროექტის მიმოხილვა

### 2.1 ჟინგალი ჰესის ძირითადი პარამეტრები

ჰესის ძირითადი მონაცემები მოპოვებული იქნა შტუკისათვის გადაცემული, საპროექტო და საშემსრულებლო დოკუმენტების საშუალებით, აგრეთვე ობიექტზე ვიზიტისას ტექნიკურ პერსონალთან და ინჟინრებთან ჩატარებული განხილვებისას მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

### 2.2 ზოგადი მონაცემები

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • სქემის მდებარეობა             | მდ. არაგვი, თბილისიდან ჩრდილოეთი დაახლ. 60 კმ დაშორებით  |
| • მშენებლობის პერიოდი           | 1970-85  |
| • წყალსაცავის მოცულობა          | $520 \times 10^6 \text{ მ}^3$  |
| • წყალს. სასარგებლო მოცულობა    | $370 \times 10^6 \text{ მ}^3$  |
| • წლიური გამომუშავება           | $485 \times 10^6 \text{ კვტსთ}$  |
| • კაშხლის ტიპი                  | მიწის კამხალი ცენტრალური თიხის გულით   |
| • თხემის სიგრძე                 | 415 მ  |
| • თხემის ნიშნული                | 813.5 მ ზ.დ.   |
| • წყალსაცავის ნაშავე            | 810 მ ზ.დ.   |
| • წყალსაცავის მინ. საექსპ. დონე | 770 მ ზ.დ.   |
| • საძირკვლის ნიშნული            | დაახლ. 710 მ ზ.დ.  |
| • კაშხლის სიმაღლე               | დაახლ. 103 მ ზ.დ.  |
| • საძირკვლის გეოლოგია           | ქვიშაქვა, კირქვა, მერგელები, კონგლომერატები  |
| • სამშენებლო გვირაბი            | ორი გვირაბი მარცხენა ნაპირზე (შიდა დიამეტრები 5.6-6.1 და 8.0 მ)                                      |
| • წყალსაგდები სისტემა           | მარცხენა ნაპირი, თავისუფალი გადადინებით, უსაკეტებო, სწრაფდენით და ტრამპლინით. თხემის ნიშნულია 810 მ. |
| • სიღრმული წყალსაგდები          | მარცხენა ნაპირი, ერთ-ერთი სამშენებლო გვირაბი (დიამ. 8.0 მ) გადაკეთებულია სიღრმულ წყალსაგდებად.       |

- წყალმიმდები
- ენერგეტიკული გვირაბი
- ჰესის შენობა
- გამყვანი გვირაბი

მარცხენა ნაპირი

ერთ-ერთი სამშენებლო გვირაბი (დიამ. 5.6-6.1 მ) გადაკეთებულია მიმყვან გვირაბად (სიგრძე 628 მ)

მიწისქვეშა შენობა, მდებარეობს კაშხლის ქუსლიდან 100 მ მოშორებით ქვედა ბიეფში, მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 80 მ სიღრმეზე. ჰესის შენობაში დამონტაჟებულია 4 ფრენსისის ტურბინა თითოეული 32.5 მვტ სიმძლავრით. ჰესის სრული სიმძლავრეა 130 მვტ. საექსპლუატაციო სარჯია 4x30 მ<sup>3</sup>/წ.

5.2მ დიამეტრის და 8.8გმ სიგრძის უდაწნეო გვირაბი, საპროექტო სარჯიო 120 მ<sup>3</sup>/წ.

### 3 ბამოზენებული დოკუმენტაცია

დამკვეთის მიერ მოწოდებული, ქვემოთ მოცემული დოკუმენტები გამოყენებული იქნა, გვირაბში არსებული სიტუაციის შესაფასებლად, აუცილებელი სარეაბილიტაციო მონაკვეთებისა და მიახლოებითი მოცულობების განსაზღვრისათვის.

- გვირაბის სარეაბილიტაციო მონაკვეთები – “ჰიდროპროექტი”-ს მიერ 2006 წელს მომზადებული პროექტი;
- საკონსულტაციო კომპანია „ბერნარდ ენჟინერიე“-ს მიერ 2012 წელს მომზადებული ანგარიში;
- 2014 წელს ჩატარებული სარეაბილიტაციო და კვლევითი სამუშაოების მონაცემები და საშემსრულებლო დოკუმენტაცია;
- 2014 წელს ჩატარებული, გვირაბის მთელ სიგრძეზე ინსპექტირების მონაცემები და აზომვითი ნახაზები.
- შპს „შტუკი“, „ქინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის პროექტი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასკვნითი ანგარიში“. 27 აგვისტო 2014 წ.
- შპს „შტუკი“, „ქინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია (II ეტაპი), სამშენებლო ანალიზი და ბეტონის მოსახვის დაპროექტება“. 2015 წ 2 აპრილი.
- Eurekos s.r.l., „ქინგალის ჰიდროტექნიკური გვირაბის გამოკვლევა გეოგლექტრული ტომოგრაფიის, ულტრაბეგერითი და გეორადარული მეთოდების გამოყენებით“. 2015 წ 10 ივლისი.

- შპს „შტუკი“, „ეინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, სატენდერო დოკუმენტი“. 2015 წ 21 დეკემბერი.
- Eurekos s.r.l., „ეინგალის ჰიდროტექნიკური გვირაბის გამოკვლევა გეოელექტრული ტომოგრაფიით, ულტრაბაზერითი გაზომვებითა და გეორადარით“. 2016 წ. 30 ივნისი.
- შპს „შტუკი“, „ეინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია 2016, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა“. 2016 წ. 3 ნოემბერი.
- შპს „შტუკი“, 2016 წელს ჩატარებული, გვირაბის ინსპექტირების მონაცემები და აზომვითი ნახაზები.

## 4 რეაბილიტაციის პროექტის მიზნები

გვირაბის რეაბილიტაციის პროექტის მიზანია, წინა პერიოდის კვლევების შედეგად გამოვლენილი, გვირაბის განსაკუთრებით სუსტი მონაკვეთების რეაბილიტაციის კონცეფციის მომზადება რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი მდგრადობა და სტაბილური ექსპლუატაცია.

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- სარეაბილიტაციო კონცეფციის აღწერა;
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო დოკუმენტაციის და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება;
- სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე გვირაბის მოსახვის სრული პერიოდის რეაბილიტაცია;
- მოსახვის დაფუქტების რეაბილიტაცია;
- შემაგსებელი ცემენტაცია;

აღნიშნული ანგარიში მოცემული მოცემულობები არის მიღებული წინასწარი შეფასების შედეგად და განკუთვნილია ტენდერში მონაწილეებისათვის საკუთარი ფასების წარმოსადგენად. თუ სამუშაოთა განხორციელებისას გამოყენებული სამშენებლო და გეოტექნიკური მასალების მახასითებლები განსხვავებული იქნება პროექტში მოთხოვნილისაგან, რეაბილიტაციის პროექტი შეიძლება დაექვემდებაროს გარკვეულ ცვლილებებს. კერძოდ, თუ ობიექტზე ფაქტიური მდგომარეობა გამოავლენს, რომ ის რაიმე სახით განსხვავებულია დღეისათვის არსებულისაგან, შესაბამისად უნდა მოხდეს პროექტის კონცეფციის ხელახლი ანალიზი და შესწორება.


## 5 გეოლოგია

გასულ პერიოდში, ასევე 2016 წელს შტუკის მიერ ჩატარებული გეოლოგიური კვლევების საფუძველზე მომზადდა წინამდებარე ტექნიკური ანგარიშის გეოლოგიური ნაწილი.


**უნივერსიტეტის რეაბილიტაციის პროექტი  
უნივერსიტეტის გამყვანი გაირაბის რეაბილიტაცია  
სატერნი**

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე არაგვის გასწვრივ, კავკასიონის ნაოჭა სისტემების მესტია-თიანეთის ზონასა და ამიერკავკასიის მთათაშუების დაძირვის აღმოსავლეთ ზონის ქართლის მოლახურ ქვეზონაში (სურათი 5-1). იგი წარმოდგენილია პალეოგენური ფორმაციებით, რომლებიც ზემოდან დაფარულია ელევიურ-დელუვიური ნალექებით.

საქართველოში მოქმედი კლასიფიკაციით (სურათი 5-2) საპროექტო ტერიტორიის ფარგლები შემდეგი წარმონაქმნები: ელუვიურ-დელუვიური ნალექები - თიხნარი და თიხები დორდის, ხრეშის და ნაწილობრივ ბლოკების ჩანართებით; ქვედა და შუა სარმატული ( $N_{1s_{1+2}}$ ) - თიხები, ქვიშაქვები, კონგლომერატები, მერგელები; ოლიგოცენური - ქვედა მიოცენური; ( $E_3+N_1$ ) - ქვიშაქვები, გრაველიტები; ზედა ეოცენური-ოლიგოცენური ( $E_3+E_2^3$ ) - კონგლომერატები, ქვიშაქვები, ალევროლიტები.



## ნახაზი 5.1: საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემა



## ნახაზი 5.2: საპროექტო ტერიტორიის რეგიონული გეოლოგია

## 5.1 არსებული მონაცემები

- დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ქანების გეოტექნიკური პარამეტრების შესახებ არის ძალიან შეზღუდული. წარმოდგენილია მხლოდ გეოლუგიკური ჰრილი ვერტიკალურ შახტა №1 და №2 შორის მონაკვეთისათვის, ქანების ტიპების აღწერით, მაგრამ ძირითადი გეოტექნიკური მონაცემები და ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები არ არის ხელმისაწვდომი (ნახაზი 5-3).
  - 2014 წელს, გამყვანი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებამდე, ბეტონის მოსახვის სისქის გამოკვლევისა და მოსახვის უკან ქანების მასივის ხარისხის შეფასების მიზნით სარეაბილიტაციო მონაკვეთის გასწვრივ გაიძურდა საძიებო ჭაბურღილები. ჭაბურღილებიდან ამოღებულ იქნა კერნები და ჩატარდა მათი გეორგექანიკური თვისებების ლაბორატორიული კვლევა. ამ კვლევების მიხედვით ქანები წარმოდგენილია არგილიტებითა და ქვიშაქვებით, ხასიათდებიან როგორც

<sup>1</sup> საქართველოს ეროვნული ატლასი, ი. ჯაგახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, პ. ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2012

სუსტი და ძლიერ გამოფიტული. ცხრილში 5-1 და ცხრილში 5-2 მოცემულია შერჩეული ნიმუშების ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები.


ტენიანობა	სიმკვრივე		გაჯირჯვება	წყალშთანთქმა	სახუნის კუთხე (გზარზე)	შესიღულობა (გზარზე)	სიმტკიცე ერთლერძა გუმშვაზე	
	მოცულობითი	ბუნებრივი					R <sub>c</sub>	ბუნებრივ მდგომარეობაში
[%]	[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[-]	[%]	[°]	[მპა]	[მპა]	[მპა]
8	2.44	2.26	0.088	8.1	24.7	0.09	7.55	4.49

ცხრილი 5-1: არგილიტების ლაბორატორიული კვლევის საშუალო შედეგები

მოცულობითი	სიმკვრივე		წყალშთანთქმა	სიმტკიცე ერთლერძა გუმშვაზე	
	ბუნებრივი	R <sub>c</sub>		ბუნებრივ მდგომარეობაში	
[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[%]	[მპა]	[მპა]	
2.69	2.63	5.4	7.55	-	

ცხრილი 5-2: ქვიშაქვების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები

სამართლებრივი გეგმის №1



- 2016 წელს ქინგალჰესის გამჭვანი გვირაბში ქანების მასივის გეომექანიკური კლასიფიკაცია გაკეთდა იმ მონაკვეთებზე, სადაც კონტრაქტორმა მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოცვალა მოსახვა. გეომექანიკური დახასიათებისათვის სელმისაწვდომი იყო ორი უბანი. ამ გამოკვლევის საფუძველზე სარეაბილიტაციო მონაკვეთების გაყოლებაზე კლდოვანი მასივი დაკლასიფიცირდა როგორც სუსტი და ძლიერ სუსტი ქანი. ცხრილში 5-3 ნაჩვენებია გაშიშვლებების გეომექანიკური კლასიფიკაციის შედეგები.

ადგილმდებარეობა	ქანი/გრუნტი	გეომექანიკური კლასიფიკაცია (RMR)		Q	
		რეიტინგი	ქანის კლასი	რეიტინგი	ქანის კლასი
<b>პკ 28+05; პკ 28+20÷28+28</b>	არგილიტი	23	IV სუსტი ქანი	0.24	E ძლიერ სუსტი ქანი
<b>პკ 32+70÷32+75</b>	არგილიტი	23	IV სუსტი ქანი	0.24	E ძლიერ სუსტი ქანი
<b>პკ 32+75÷32+82</b>	არგილიტი	24	IV სუსტი ქანი	0.15	E ძლიერ სუსტი ქანი
<b>პკ 32+82÷32+87</b>	კონგლომერატი	-	-	-	-

#### ცხრილი 5-3: ქანების მასივის კლასიფიკაცია

ზემოაღნიშნული კლასიფიკაციის მიხედვით დადგენილი კატეგორიების ქანებში მიწისქეშა სამუშაოების განხორციელებისას საჭიროებენ მუდმივ კონსტრუქციული სამაგრების მოწყობას. კონსტრუქციული საიმედობის გაუმჯობესება შეიძლება რკინაბეტონის მოსახვით ან ბოჭკოვანი ან ლითონის ბადით არმირებული ტოკრეტბეტონითა და ანკერებით.

- 2016 წელს ჩატარებული ქინგალჰესის გამჭვანი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს აგრეთვე შესრულდა ორი მონაკვეთის (პკ 34+00-დან 38+40- მდე და პკ 64+00 - დან 74+00- მდე) გამოკვლევა სხვადასხვა არამრღვევი ტექნიკისა და გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით.
- არსებული ინფორმაციის მიხედვით, გამჭვანი გვირაბის პრობლემაზური მონაკვეთი განლაგებულია ზედა ეოცენის არგილიტურ ქანებში და წარმოდგენილია არგილიტომაგვარი თიხაფიკლებით თხელშრეებრივი ქვიშაქვების შუაშრეებით და ქვიშაქვებით თიხების უმნიშვნელო შუაშრეებით. გარდა ამისა, ამ მონაკვეთმა განიცადა ინტენსიური ტექტონიკური გარდაქმნა და შეივსო მცირე ზომის ნაოჭებით და მსხვრევის ზონებით.

## 6 ბგირბის ინსპექტირება 2016 წლის დეკემბერში

### 6.1 ზოგადი მიმოხილვა

გამყვანი გვირაბის ზოგადი მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება განხორციელდა 2016 წლის 6 და 7 დეკემბერს. ინსპექტირებაში მონაწილეობა მიიღო შტუკის შემდეგმა ინჟინრებმა:

1. ირაკლი მოსავლიძე – ინჟინერ-პიდროტექნიკოსი
2. თემურაზ პიტავა – გეოლოგი
3. გიორგი სლივინი – ტექნიკოსი
4. ტახირ შაკირზიანოვი – ტექნიკოსი

ინსპექტირების პირველ დღეს გვირაბში შესვლა განხორციელდა № 2 შახტიდან, პკ 34+50-დან და დათვალიერებული იქნა პერსონალის შენობის მიმართულებით პკ 2+00-მდე მოცემული მონაკვეთის ინსპექტირებას დასჭირდა დაახლოებით 4.0 საათი. მომდევნო დღეს ინსპექტორების ჯგუფმა მოახდინეს შახტა №2-დან ბოდლორნის რეზერვუარის მიმართულებით, პკ 34+50-დან პკ 88+00-მდე მონაკვეთის დათვალიერება. ინსპექტირების სანგრძლივობა ამ დღეს იყო 5.5 საათი.

ინსპექტირების დროს გამოყენებული იქნა შემდეგი გამზომი მოწყობილობა:

1. შმიდტის ჩაქუჩი ბეტონის სიმტკიცის გასაზომად
2. წყლის ვედრო (15 ლ) ფილტრაციული წყლის გასაზომად
3. 100 მ სიგრძის საზომი მანძილების და ზომების დასადგენად


დეფექტების მდებარეობა დადგინდა გვირაბში არსებული პიკეტაჟის აღმნიშვნელი ფირფიტების მიხედვით (განლაგებულია ყოველ 100 მ).

### 6.2 გვირაბში აღმოჩენილი დაზიანების ტიპები

ინსპექტირების დროს გვირაბში გამოვლინდა სხვადასხვა სახის დაზიანებები, რომლების ზოგადი აღწერილობა მოცემილ ქვემოთ სხვადასხვა თავებში. ძირითადად გვირაბში დაფიქსირებული შემდგი სახის დაზიანებები:

- ძირის უსწორმასწორობა
- დაზიანებული ფსკერი
- გვირაბის მოსახვაში და ძირზე დარჩენილი უცხო სხეულები
- ბზარები ბეტონის მოსახვაზე
- ეროზირებული ბეტონის მოსახვა კედლებზე და თაღზე
- სიცარიელები გვირაბის თაღში
- წყლის შემოდინება

გვირაბში გამოვლენილი დეფექტების სრული აღწერა მოცემულია დანართში 1, ხოლო დეფექტების მდებარეობა გვირაბში გრაფიკულად წარმოდგენილია ნახაზზე 6.1.



<b>ერთხია</b>	<span style="color:red;">■</span> ზედა საზი-კრიტიკული, ერთხია>10 სმ <span style="color:red;">■</span> ქვედა საზი-ნაკლებ კრიტიკული, ერთხია<10 სმ
<b>ერთხია არმატურის გაშიშვლებით</b>	<span style="color:green;">▲</span> ზედა საზი-კრიტიკული, ერთხია>10 სმ <span style="color:green;">▲</span> ქვედა საზი-ნაკლებ კრიტიკული, ერთხია<10 სმ
<b>დაზიანებული ფსკერი</b>	<span style="color:blue;">◆</span> ზედა საზი-კრიტიკული, ერთხია>10 სმ <span style="color:blue;">◆</span> ქვედა საზი-ნაკლებ კრიტიკული, ერთხია<10 სმ

<b>უსწორმასწორო</b>	<span style="color:blue;">X</span> აღნიშნება უარყოფითი ქანთბი, საშშენებლო ნარჩენების აკუმულაცია
<b>შემთღინება</b>	<span style="color:olive;">●</span> წყლის სარცე შერყეობს 2-8 ლ/წმ, სთლით რამდენიმე აღგილება 15-20 ლ/წმ უარგლებელი
<b>გზარი</b>	<span style="color:cyan;">* </span> გზარების სიგანე 1-3 მმ

ნახაზი 6.1: დეფექტების განლაგება გეირაბის გასწორის

## 6.2.1 უსწორმასწორო ძირი

გვირაბის მშენებლობის დროს დაშვებული შეცდომების და ასევე, შემდგომი პერიოდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად უკუთაღზე დალექილი ბეტონის ნარჩენების გამო გვირაბის ძირზე შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი უსწორმასწორებები.

ძირის ქანობი ხშირად იცვლება და ხასიათდება როგორც მკვეთრი დახრით, ასევე ხშირ შემთხვევაში უარყოფით მაჩვენებლითაც. ეს ბუნებრივია იწვევს უკუქანობიანი მონაკვეთების დატბორვას. განსაკუთრებით გვირაბის ძირის უკუქანობები შეიმჩნევა შემდეგ მონაკვეთებზე:

- პკ 14+00-დან – პკ 15+00-მდე
- პკ 24+50-დან – პკ 24+70-მდე
- პკ 28+80-დან – პკ 29+20-მდე
- პკ 31+00-დან – პკ 32+00-მდე

აღნიშნულ მონაკვეთზე ზოგ ადგილებში, როდესაც გვირაბში წყლის მიწოდება არ აღემატება დაახლოებით 400 ლ/წმ-ში (გვირაბი დაცლილ მდგომარეობაშია) წყლის სიღრმე აღწევს 1.5 მ. თავისთავდ გვირაბის ეს მდგომარეობა ჰიდრავლიკური თვალსაზრისით არახელსაყრელია და საგრძნობლად ამცირებს მის გამტარუნარიანობას.




ფოტო 6-1: პკ 24+50 წყლის დონე მერყეობს 0.4 მ-დან 1.5 მ-დე



ფოტო 6-2: პკ 31+50 წყლის დონე მერყეობს 0.3 მ-დან 0.5 მ-დე

## 6.2.2 დაზიანებული ფსკერი

თბიექტის ინსპექტირების დროს გვირაბში წყლის მთლიანი შეწყვეტა უზრუნველყოლი არ იყო, რის გამოც ფსკერზე არსებული დაზიანებების ზუსტი აღრიცხვა ვერ მოხერხდა. აღნიშნულის მიუხედავად გვირაბის მთელ სიგრძეზე შეიმჩნეოდა დაზიანებული უბნები. ქვემოთ დიაგრამაზე წარმოდგენილია გვირაბის ძირზე შემჩნეული დაზიანებული უბნები.



დიაგრამა 6-1: გვირაბის ძირის დაზიანებული უბნები. წითელი კონტურით ინტენსიური კერძით.

აღნიშვნლია

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი გვირაბში პკ16+00-დან გვირაბის დასასრულამდე თითქმის ყველგან გვხვდება დაზიანებული ძირი. თუმცა დაზიანებები განსაკუთრებით აღინიშნება პკ 26+00-დან – პკ 36+00-მდე და პკ 74+00-დან – პკ 88+00-მდე.

გვირაბის ძირის დაზიანება ძირითადად შეგვიძლია დავაჯგუფოდ სამი ტიპად, კერძოდ:

- მონაკვეთები, სადაც გამოხატულია ბეტონის ეროზია, რომლის სიღრმე არ აღემატება დაახლოებით 15-20 სმ და შეიმჩნევა გაშიშვლებული არმატურის დეროები.



ფოტო 6-3: არმატურის დამკავი ფენა გარეცხილია და შეიმჩნევა არმატურის ნაშეგრები და ზიანების ტიპი I; პკ 66+60 (მარცხნივ); დაზიანების ტიპი I; პკ 75+30 (მარჯვნივ)

- მონაკვეთები, სადაც მკვეთრად გამოხატულია ძირის ეროზია და შეიმჩნევა ქანები (ქვები) მათი სიღრმე ზოგ შემთხვევაში აღწევს 1.0 მ-ს, ხოლო საშუალოდ მერყეობს 40-60 სმ-ის ფარგლებში.



ფოტო 6-4: ძეგლის ძირის დაზიანება რომლის ქვემოთაც შეიმჩნევა ძირითადი ქანები. დაზიანების ტიპი II; პკ 63+70 (მარცხნივ); დაზიანების ტიპი II; პკ 73+20 (მარჯვნივ)

- მონაკვეთები, სადაც კედლის მოსახვის და ძირის შეერთების ადგილის შეიმჩნევა დაზიანებები/ეროზია (სიცარიელები გადაბმებში).



ფოტო 6-5: ძირის და კედლის შეერთების ადგილის არსებული დაზიანებები; დაზიანების ტიპი III; პკ 32+50 (მარცხნივ); დაზიანების ტიპი III; პკ 33+80 (მარჯვნივ)

ვიზუალური შეფასებით სამივე ტიპის დაზიანებები შეიძლება ჩაითვალოს კრიტიკულად. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მეორე ტიპის დაზიანება, რადგან ვიზიტის დროს შეძლებისდაგვარად შემოწმებული იქნა ამ ტიპის დაზიანებები და არსებული ბეგონის ქვეშ აღინიშნა სიცარიელეები, რაც მიუთითებს მიმდინარე ეროზიულ პროცესებზე. აღსანიშნავია, რომ გვირაბის რეაბილიტაციის დროს ტექნიკის შექვანა გვირაბში ხდება ბოდორნის რეზერვუარიდან, შესაბამისად მათ უწევთ ამ მონაკვეთების გავლა და შესაძლოა ამ პროცესმა კიდევ უფრო გაზარდოს ეროზირებული უბნის ფართობი.

### 6.2.3 გვირაბის მოსახვაში და ძირზე დარჩენილი უცხო სხეულები

გვირაბის ძირზე რამოდენიმე ადგილის არის ძველი, მშენებლობის დროიდან შემორჩენილი ლიანდაგები და სხვადასხვა ლითონის ნაშევრები, რაც მნიშვნელოვან ართულებს რეაბილიტაციის პერიოდში გვირაბში სამშენებლო მექანიზმების გადაადგილებას და მუშაობას.

**ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი**  
ეინგალჰესის გამყარაზე გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

ამასთან, გვირაბის მოსახვაში, რამდენიმე მონაკვეთზე შესამჩნევია მშენებლობის დროიდან დარჩენილი ლითონის და ხის ყალიბების ნარჩენები. ასევე, თაღში ბევრ ადგილას არის გამოშევრილი მილები, რომლებიც სავარაუდოდ განკუთვნილი იყვნენ ცემენტაციის სამუშაოებისათვის.


უნდა ითქვას, რომ გვირაბის ძირზე ზოგიერთ ადგილას არის დაგროვებული ბეტონის ნატეხები, სხვადსხვა ზომის ქვები და ლოდები, რომლებიც ხელს უშლიან წყლის ნაკადის მოძრაობას და აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს.



ფოტო 6-6: გვირაბში მშენებლობის ან რეაბილიტაციის პერიოდში დარჩენილი უცხო სხეულები; პკ 47+60 (მარცხნივ); პკ 74+20 (მარჯვნივ)

#### 6.2.4 ბზარები ბეტონის მოსახვაზე

გვირაბის მოსახვის კედლებზე და თაღში ბევრ ადგილას შეიმჩნევა ბზარები, რომელთა სიგრძე ზოგ შემთხვევაში აღწევს 10 მ. ქვემოთ დიაგრამაზე წარმოდგენილია გვირაბში ბზარების ლოკაციები.



დიაგრამა 6-2: ბზარების ინტენსივობა გვირაბში. ცისფერი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერები.


როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი ბზარები ძირითადად კონცენტრირებულია შემდეგ მონაკვეთებზე:

- პკ 0+00-დან – პკ 4+00-მდე
- პკ 28+00-დან – პკ 44+00-მდე
- პკ 82+00-დან – პკ 88+00-მდე

ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ეინგალჰესის გამყარანი გეინრაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

ასევე აღსანიშნაია, რომ ზოგი ბზარიდან ხდება წყლის შემოდინება.


ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ შახტა №2-დან გამყვანი პორტალის მიმართულებით, გვირაბის მოსახვის თითქმის ყველა ბლოკის შეერთების ადგილებში (დაახლოებით ყველ 6÷7მ) არის შესამჩნევი ხარვეზები. ზოგიერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა გამჭოლი ბზარები. შეერთების ადგილას მოსახვის ზედაპირები აცდენილია ერთმანეთს და არ ხდება მდორე გადასვლა, რაც მიუთითებს მშენებლობის პერიოდში დაშვებულ შეცდომებზე და სამუშაოს უხარისხო შესრულებაზე.



ფოტო 6-7: გვირაბის მოსახვაზე არსებული ბზარები;  
პირველი (მარცხნივ); პირველი (მარჯვნივ)

## 6.2.5 ეროზიოგებული ბეტონის მოსახვა კედლებზე და თაღზე

გვირაბის კედლებზე ბევრგან შეიმჩნევა ბეტონის ზედაპირის ეროზია. ეროზიოგებული ბეტონის ზედაპირის ზომები მერყეობს  $0.5 \div 20\text{მ}^2$  ფარგლებში. ინსპექტიონების პროცესში გამოვლინდა ძირითადათ ორი ტიპის დაზიანება. პირველი, როდესაც ეროზიოგებულ უბაზზე გაშიშვლებულია არმატურა და მეორე, რომელზეც დაზიანება იმდენად დრმაა, რომ ჩანს მოსახვის მიღმა არსებული გრუნტი. ქვემოთ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ეროზიოგებული უბნები, სადაც შეიმჩნევა (პირველი ტიპი) არმატურის გაშიშვლება.



დიაგრამა 6-3: ეროზიოგებული უბნები, სადაც შეიმჩნევა არმატურის გაშიშვლება. ცისფერი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერძები.

როგორც დიაგრამიდან ჩანს ასეთი ტიპის დაზიანებიები ძირითადათ განთავსებულია სამ მონაკვეთზე, კერძოდ:


ეინგალჟესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ეინგალჟესის გამყანაზე გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატენდერო დოკუმენტაცია ფაზა 3

- პკ 4+00-დან – პკ 20+00-მდე
- პკ 30+00-დან – პკ 36+00-მდე
- პკ 78+00-დან – პკ 87+00-მდე



ფოტო 6-8: გვირაბში არსებული ეროზიული უბნების სადაც გაშემცლებულია არმატურა; პკ 29+50 (მარცხნივ); პკ 32+20 (მარჯვივ)

დიაგრამა 6-4 წარმოდგენილია მეორე ტიპის დაზიანებები, სადაც ეროზირებული უბნებზე არ შეიმჩნევა არმატურა.



დიაგრამა 6-4: ეროზიული უბნების ინტენსივობა გვირაბის კედლებზე და თაღზე. წითელი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური კერძები.

როგორც დიაგრამიდან ჩანს ასეთი ტიპის დაზიანებიები ძირითადად განთავსებულია ხუთ მონაკვეთზე, კერძოდ:

- პკ 2+00-დან – პკ 22+00-მდე
- პკ 28+00-დან – პკ 30+00-მდე
- პკ 38+00-დან – პკ 62+00-მდე
- პკ 66+00-დან – პკ 74+00-მდე
- პკ 78+00-დან – პკ 87+00-მდე




ფოტო 6-9: გვირაბში არსებული ერთზირუებული უბნები;  
პ. 38+50 (მარცხნივ); პ. 47+20 (მარჯვნივ)

ზოგადად ვიზუალური შეფასებით ეროზიების არსებობა მიუთითებს იმაზე, რომ გვირაბის მოსახვა ხანგრძლივი დროის მანძილზე განიცდის გამორეცხვას და ბეტონის დაშლის პროცესს. აღნიშნული ხარვეზები უმთავრესად შეიმჩნევა ისეთ ადგილებში, სადაც გვირაბის ძირის ქანობის ცვალებადობის გამო იცვლება წყლის ნაკადის მოძრაობის სიჩქარე და წარმოიშობა გარკვეული “ტალღები” და ასევე გვირაბის მოხვევის ადგილებში, რაც იწვევს ბეტონის ზედაპირის გარეცხვას.

ბეტონის მოსახვის ერთზია განიცდის პროგრესირებას და საჭიროა ამ პროცესების სისტემატიური მონიტორინგი და დროული მკურნალობა.

## 6.2.6 სიცარიელეები გვირაბის თაღში

ინსპექტირების დროს გვირაბის მოსახვის თაღში რამოდენიმე ადგილას დაფიქსირდა გრუნტის გაშიშვლება. ასეთ ადგილებში ბეტონის ფენა გაშიშვლებული ადგილის გარშემო შესამჩნევად თხელია და სავარაუდოდ შეაღგენს 5 სმ ან ნაკლებს. ასევე, მსგავს მონაკვეთებში შეიმჩნევა საკმაოდ დიდი ქვები, რომლებიც საკმაოდ დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მცირე ვიბრაციის შემთხვევაშიც კი შესაძლოა ჩამოიშალოს გვირაბში, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი საფრთხე შეუქმნას გვირაბის საიმედოობას. ასევე აღსანიშნავია და საფრთხის შემცველია თაღის მიღმა არსებული სიცარიელეები, რომელთა სავარაუდო მოცულობა იცვლება  $2\div30 \text{ m}^3$  ფარგლებში.



ფოტო 6-10: გვირაბის თაღში არსებული სიცარიელეები;  
პ. 49+40 (მარცხნივ); პ. 60+80 (მარჯვნივ)


ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ეინგალჰესის გამყარი გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურ დოკუმენტაცია ფაზა 3

გვირაბის თაღში დაფიქსირებული ბეტონის მოსახვის თხელი ფენა, სავარაუდოდ გამოწვეულია მშენებლობის პერიოდში ბეტონირების სამუშაოების და ასევე ცემენტაციის სამუშაოების არასათანადოდ შესრულებით ან შემაგსებელი ცემენტაციის საერთოდ შეუსრულებლობით.

### 6.2.7 წყლის შემოდინება


ირაკლი, ისე როგორც ზემოთ გამოყავი ეს პიკეტები სადაც შემოდინებაა და მიუთითე შემოდინების ოდენობა ლ/წმ, როგორ გაზომეთ ეს ხარჯი.

ინსპექტირების დროს გვირაბის გარკვეულ მონაკვეთებზე როგორც ძირიდან ასევე კედლებიდან და თაღიდან, შეიმჩნევა წყლის მნიშვნელოვანი შემოდინებები. აღსანიშნავია, რომ წყლის შემოდინება ყველაზე შესამჩნევა პკ 82+00-დან პკ 88+00-მდე, სადაც შემოდინების მრავალი კერაა გვხვდება. ქვემოთ დიაგრამაზე მოცემულია წყლის შემოდინების ინტენსიურობა გვირაბის მთელ სიგრძეზე.



დიაგრამა 6-5: წყლის შემოდინების ინტენსიურობა გვირაბიში. წითელი კონტურით აღნიშნულია ინტენსიური შემოდინების კერძი.

როგორც დიაგრამაზეა მოცემული წყლის ინტენსიურ შემოდინებას გვირაბში აღგილი აქვს ძირითადად სამ უბანზე. ასეთი აღგილების არსებობა მიუთითებს მოსახვის უკან სუსტი კლდის ქანების არსებობას, რომლებიც შესაძლოა გამოფიტულია გრუნტის წყლების ზემოქმედებით.



ფოტო 6-II: წყლის შემოდინება გვირაბის ქედლიდან;  
პკ 60+70 (მარცხნივ); პკ 81+60 (მარჯვნივ)

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გრუნტის წყლების ხანგრძლივი ზემოქმედება და მუდმივი გამორცხვა, ასუსტებს გვირაბის მდგრადობას და დროთა განმავლობაში შესაძლოა გახდეს გვირაბის თაღის ჩამოშლის მიზეზიც კი.

## 7 რეაბილიტაციის პონცევცია

### 7.1 ზოგადი მიმოხილვა

2014 წლიდან 2016 წლამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას ჩატარებულმა საკონტროლო და საკვლევმა ბურღებმა, ლაბორატორიულმა და გეოფიზიკურმა კვლევებმა და ინსპექტირების დროს მოპოვებულმა მონაცემებმა უჩვენა, რომ არსებული სიტუაცია გვიარბში არაერთგვაროვანია: ბეტონის მოსახვის სისქე ზოგიერთ ადგილას საერთოდ არ არის და შიშველი გრუნტი დაფარულია მხოლოდ ტორკეტის თხელი ფენით (2÷3სმ), ზოგიერთ ადგილას კი მოსახვის სისქე აღწევდა 1.1 მეტრს. ბეტონი არის ძალიან გამოფიტული, დაბალი მარკის და ზოგიერთ ადგილას გამორცხილი.

გარდა ამისა, გვირაბის მთელ სიგრძეზე გვხვდება სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები როგორიცაა: ძირის, თაღის და კედლების ეროზია, სადაც მათი სიღრმე ზოგ შემთხვევაში აღწევს 0.5-1.0 მ, ასევე მრავლად წყლის შემოღინებები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია თაღზე გაჩენილი „ღრმულები“, რომლებმაც გვირაბში მცირე ვიბრაციის პიროვებშიც კი შესაძლოა გამოიწვიოს გვირაბის სტაბილურობის დარღვევა. აღსანიშნავია, რომ გვირაბის ლოკალური დაზიანებები აღინიშნება № 2 შახტიდან ბოდორნის რეზერვუარის მიმართულებით (პკ 34+55-დან პკ 88+00-მდე), განსაკუთრებით ბოლო 2600 მეტრზე.

ზემოთ მოცემული კვლევითი სამუშაოების და ინსპექტირების დროს მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე გვირაბის ზოგადი მდგომარეობა შეფასდა როგორც სტაბილური, თუმცა გამოვლინდა მნიშვნელოვანი დეფექტები, რომელთა აღმოფხვრა წარმოადგენს სასწრაფო და გადაუდებელ ღონისძიებას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოულოდნელი და გამოუსწორებელი შედეგები.

2017 წელს დაგეგმილი, ესტონეთის გამყვანი გვირაბის 45 დღიანი გაჩერების პერიოდში (დაახლოებით 15 აპრილიდან 31 მაისამდე) ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონცეფცია მომზადდა გვირაბის არსებულ მდგომარეობაზე ხელმისაწვდომი მონაცემების შეფასების საფუძველზე და მის ძირითად მიზანს წარმოადგენს გვირაბის განსაკუთრებით სუსტი მონაკვეთების სრული რეაბილიტაცია.

გასულ წლებში (2016) დაგეგმილი იყო გვირაბის სრული კეთის რეაბილიტაცია პკ 27+65-დან პკ 28+10-მდე, სულ 45 მ სიგრძის მონაკვეთი, პიდრავლიკური გამტარუნარიანობის და ექსპლუატაციის საიმედობის გაზრდის მიზნით, თუმცა სხვადასხა მიზეზები გამო სამუშაოები ვერ განხორციელდა. ამ უბანის რეაბილიტაცია კვლავ პრიორიტეტულია, თუმცა არც იმდენად კრიტიკული და შესაძლებელია შემდგომში მისი განხორციელება.

2016 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული რეაბილიტაციის სამუშაოების დროს და 2016 წლის დეკემბერში ინსპექტირების შედეგების ანალიზის საფუძველზე გვირაბის ბოლო, 4400 მ მონაკვეთზე (დაახლოებით პკ44+00 – პკ88+00 მონაკვეთზე) გამოვლენილია ბეტონის მოსახვის მრავალი დეფექტი ერთზის, ბზარების და წყლის შემოღინების სახით (ნახაზი 6.1).

სარეაბილიტაციო მონაკვეთი დაყოფილია სამ უბნად, კერძოდ

**ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი**  
ეინგალჰესის გამქანით გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

- პკ 76+00-დან პკ 88+00-მდე (I უბანი)
- პკ 63+00-დან პკ 78+00-მდე (II უბანი)
- პკ 44+00-დან პკ 63+00-მდე (III უბანი)

ხელთარსებული ვიზუალური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ამ მონაკვეთზე გვირაბის არსებული მდგომარეობა შეფასდა კრიტიკულად. შესაბამისად, 2017 წელს დაგეგმილი რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში პირველ პრიორიტეტად განისაზღვრა გვირაბის პკ62+00 – პკ88+00 მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ცხადია, გვირაბის სხვა უბნებზე არსებული დეფექტები საჭიროებენ აღმოფხვრას, მაგრამ პრიორიტეტულობის ოვალსაზრისით, აგრეთვე ხსენებულ უბანზე განსახორციელებელი სამუშაოთა მოცულობის გათვალისწინებით, სხვა უბნებზე სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო წლებში.

საპროექტო მონაკვეთზე (პკ62+00 – პკ88+00) კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს სხვა სხვადასხა ტიპის სამუშაო, გვირაბის სხვადასხა მონაკვეთებზე ლოკალურად განთავსებული დაზიანების აღმოსაფხვრელად, კერძოდ: ფილტრაციის ლიკვიდაცია, ბზარების ამოვსება, ერთხირგული ბეტონის ზედაპირის აღდაგენა, სიცარიელების შევსება, სისტემატიური ცემენტაცია. დეფექტების სიმრავლის და სხვადასხვა სახის სამუშაოთა პარალელურ რეჟიმში წარმოების გამო რეაბილიტაციის ამ ფაზაში საპროექტო მონაკვეთზე ფსკერის აღგენის სამუშაოები არ იგეგმება. თუმცა, შესაძლებლობის ფარგლებში შესაძლოა კონტრაქტორმა მოახერხოს გვირაბის ფსკერის ზოგიერთ მონაკვეთზე აღდაგენა.

სამუშაოთა რთული სპეციფიური ხასიათის და შეზღუდული გადების გათვალისწინებით რეკომენდირებულია გვირაბის რეაბილიტაციის ამ ეტაპზე განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოები მინიმალური მოცულობით, კერძოდ პკ პკ62+00 – პკ88+00 მონაკვეთზე, ამ სამუშაოების წარმატებით განხორციელების და საკმარისი დროის შემთხვევაში კონტრაქტორმა შესაძლებელია სამუშაოები განხორციელოს III უბანზე.

აღნიშნულის გარდა, კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს №2 შახტის სიახლოეს სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის პკ32+73-პკ32+77 მონაკვეთზე გვირაბის 4 მ სიგრძის მონაკვეთზე ფსკერის სრული კვეთით რეაბილიტაცია (იხ. თავი 7.2) არსებული პროექტის ფარგლებში.

აღსანიშნავია რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმატებით შესრულებისათვის საჭიროა კონტრაქტორმა ზუსტად დაგეგმოს სამუშაოთა წარმოების მეთოდოლოგია, რათა შეძლოს რეაბილიტაციის პერიოდში პარალელურ რეჟიმში მუშაობა.

გვირაბში სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო მოწყობილობების და ტექნიკის შეყვანა უნდა განხორციელდეს ბოდორნის რეზერვუარის მხრიდან. საჭიროების შემთხვევაში ასევე შესაძლებელია № 2 შახტის (პკ 34+55) გამოყენება, სადაც დამკვეთმა 2016 წელს უზურნველყო სატრანსპორტო ლიფტის მოწყობა რომლის ტვირთამწეობა დაახლოებით 1 ტონაა, ასევე ამ შახტაზე მოწყობილია 5 ტონა ტვირთამწეობის ჯალამბარი, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას საჭირო მოწყობილობების მისაწოდებლად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს გვირაბში წყლის მიწოდების შეწყვეტა.

კონტრაქტორმა გულდასმით უნდა შეისწავლოს სატექნიკურო დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია და საკუთარი შესაძლებლობების და გამოცდილების გათვალისწინებით წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების მეთოდოლოგია და გრაფიკი, შეარჩიოს სამუშაოთა პრიორიტეტულობა და თანმიმდევრობა არსებული სამუშაოთა მოცულობების ფარგლებში. რეაბილიტაციის კონცეფციასთან დაკავშირებული ნახაზები წარმოდგენილია დანართში 2.


## 7.2 გვირაბის მოსახვის სრული კვეთის რეაბილიტაცია

როგორც ზემოთ აღინიშნა, გვირაბის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით რეკომენდირებულია არსებული ბეტონის მოსახვის განსაკუთრებით დაზიანებული და შესუსტებული მონაკვეთების მთლიანად დემონტაჟი, ქანების ექსკავაცია და ახალი რკინაბეტონის მოსახვის მოწყობა.

სენებული სამუშაოების შესრულება საჭიროებს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს და ორგანიზებულობას და უნდა შესრულდეს სათანადო კვალიფიკაციის და გვირაბში მუშაობის გამოცდილების მქონე კონტრაქტორის მიერ. სამუშაოების მიმდინარეობისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოს პროცესში გვირაბის არსებული მოსახვის გამაგრებას და უსაფრთხოების ზომებს.

სენებული სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:

- სამუშაოების დაწყებამდე ყოველ მოსახსნელ მონაკვეთზე გვირაბის სრულ კვეთზე უნდა განხორციელდეს საკონტროლო ბურღვები ბიჯით 3.0 მ სიცარიელეების ზომების დადგენის მიზნით.
- სამუშაოების დაწყებამდე ყოველი მოსახსნელი მონაკვეთისათვის მოხდეს გვირაბის მიმდებარედ მოსახვის სათანადო კონსტრუქციებით გამაგრება.
- მოსახვის კონსტრუქციის მოხსნა უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის განკარგულებაში მყოფი ან საქართველოში ბაზარზე ხელმისაწვდომი მექანიკური საშუალებების გამოყენებით, სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების ზედმიწევნით დაცვით.
- არმირების ბადე მოეწყოს ანკერებზე მიბმით ორ ფენად, კედლებისა და თაღისათვის – განივი 14მმ და გრძივი 12მმ, ხოლო ძირისათვის – განივი 20მმ და გრძივი 14მმ დიამეტრის A-III კლასის არმატურით, ბიჯით 150×150მმ (ნახ. 7-1).
- მოხდეს შესაბამისი ყალიბების მოწყობა გვირაბის საპროექტო პარამეტრებისა და მოსახვის ზედაპირის ხორკლიანობისათვის წაყენებული მოთხოვნების დაცვით.
- ბეტონის ჩასხმა განხორციელდეს ვიბრირების გამოყენებით.
- ახალი ბეტონის მოსახვის სისქე არ უნდა იყოს 40სმ-ზე ნაკლები.
- ახალი მოსახვის არმატურა უნდა დაანკერდეს არსებულ მოსახვასთან და შეერთების ადგილი უნდა დაიფაროს ტორკორეტ-ბეტონის ფენით.



ნახატი 7.1: გვირაბის სრული კვეთის არმირების სქემა

### 7.3 გვირაბის მოსახვის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (ტორკრეტ-ბეტონით)

იმ შემთხვევაში, თუ გვირაბის კედლების და თაღის დაზიანებული მონაკვეთი არ აღემატება სრული განივი კვეთის პერიმეტრის მეოთხედს, მოსახვის გაძლიერება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:

- მოსახვის კონსტრუქციის მოხსნა უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის განკარგულებაში მყოფი ან საქართველოში ბაზარზე ხელმისაწვდომი მექანიკური საშუალებების გამოყენებით, სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების ზედმიწევნით დაცვით.
- არმირების ბადე მოქმედს ანკერებზე მიბმით ორ ფენად, განივი 14მმ და გრძივი 12მმ, დიამეტრის A-III კლასის არმატურით, ბიჯით 150×150მმ (გვირაბის სრული კვეთის კედლების და თაღის არმირების მსგავსად).
- მოხდეს მოხსნილი ზედაპირის ტორკრეტით დაფარვა, მინიმალური სისქით 15სმ.
- ახლად მოწყობილი ტორკრეტ-ბეტონის ზედაპირი მოსწორდეს, ზედაპირის ხორლკიანობის მოთხოვენბის შესაბამისად.

### 7.4 ლოკალიზებული ცემენტაცია პოლიურეთანის ფისით

ლოკალიზებული შემოდინებები, როგორებიცაა სადრენაჟო მილები, გვირაბის ბეტონის მოსახვაზე არსებული ბზარები და ნაკერები, უნდა იქნას დალუქებული წყლის მნიშვნელოვანი შემოდინების შესაჩერებლად, მაშინაც კი, როცა შემოდინება დაწევითია.

წყლის შემოდინების შესაჩერებლად შემოთავაზებულია სწრაფად გამყარებადი ორი კომპონენტიანი პოლიურეთანული ფისის (PUR) გამოყენება, განსაკუთრებით, თუ წყალი იმყოფება წნევის ქვეშ.

პოლიურეთანული ფისის დაჭირხვნები ან ანალოგიური პროდუქტის ფართო გამოყენება შეიძლება იყოს ძალიან ეფექტური და შეამციროს წყლის შემოდინება, მაშინაც კი, როცა შემოდინება დაწევით რეჟიმშია.


ქინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ქინგალჰესის გამქანის გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

ლოკალიზებული ცემენტაცია PUR-ის ფართო გამოყენებით უნდა შესრულდეს საკონტაქტო ცემენტაციამდე, საცემენტაციო ხსნარის ნაკერებიდან, ბზარებიდან ან მილებიდან დაკარგვის რისკების შემცირების მიზნით.

#### 7.4.1 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის ინექციები

პროცედურა არის შემდეგი:

ორი კომპონენტი (პოლიოლი და იზოციანიტი) ამოიტუმბება ორმაგ კომპონენტიანი ტუმბოთ, მოცულობითი შეფარდებით 1:1; ისინი წინასწარ ზედმიწევნით შერეულია სტატიკური ამრეგვის საშუალებით, გაბურღულ ჭაბურღილში დამონტებული პაკერით შრეებში დაჭირხვნამდე. წყალთან კონტაქტში შესვლის დროს, ფისი აქავდება.



მას შემდეგ, რაც ხსნარი ადარ შეხვდება წყალს, ის გამყარდება გაფუების გარეშე, უფორებო სახის მასალამდე. ამგვარად, შეიქმნება წყალგაუმტარი შრე, რომელიც თავის მხვრივ შემოფარგლულია აქაცებული პოლიურეთანის კონსოლიდირებული ზონით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფილტრაციის წყაროს მუდმივი დალუქვის და კონსოლიდაციის მისაღწევად საკმარისია მარტო ერთი ციკლის გამოყენება ერთი მასალით.

შესაბამისად, ფილტრაციის წყაროს დალუქვა არის საბოლოო და ხანგრძლივმოქმედი, როგორც დადასტურებულია ამ მეთოდის შესაბამისად ჩატარებული სარემონტო სამუშაოებით.

ეს მეთოდი გამოიყენება არა მხოლოდ წყლის შემოდინების დროს შახტებში ან სამშენებლო ქვაბულში (მაგალითად ფურცლოვანი ან ნარანდიანი ხიმინჯი), აგრეთვე შახტების და გვირაბების რეაბილიტაციისთვის. უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენებული იქნას აგურის კედლის მკურნალობის დროს.

როგორც წესი, ამ მეთოდის ეფექტურობა ლიმიტირებულია კლდოვანი ფორმაციების მოკლე მანძილით, ორი კომპონენტის სწრაფი რეაქციის სისტემები არ იძლევა ფისის ხანგრძლივ ღია დროს, ამიტომ დაჭირხვნები ძირითად შემოიფარგლება 5-8 მ რადიუსით.



ფოტო 7-1: კომპონენტი A, კომპონენტი B და ტუმბო

ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ეინგალჰესის გამყარი გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატესტირო დოკუმენტაცია ფაზა 3

**Reaction Data:**

	without contact to water		with contact to water (1 % relative to mix)		with contact to water (2 % relative to mix)		Test Procedure
Starting temperature	10 °C	15 °C	10 °C	15 °C	10 °C	15 °C	
Start of foaming	-	-	50 s	40 s	55 s	40 s	MCT PV 10-301
End of foaming/Setting time	45 s ± 5 s	35 s ± 5 s	1 min 20 s ± 20 s	60 s ± 20 s	1 min 25 s ± 20 s	1 min 10 s ± 20 s	MCT PV 10-301
Foaming factor	1.0 – 1.3	1.0 – 1.3	3 – 8	3 – 8	3 – 15	3 – 15	MCT PV 10-301

ცხრილი 7-1: პოლიურეთანის ფინების რეაქციის მონაცემები

**Material Data:**

	Component A	Component B	Norm
Density at 25 °C	kg/m³	1010 ± 30	DIN 12791
Colour		honey	dark brown
Flash point	°C	> 150	DIN 53213
Viscosity at 25 °C	mPa·s	200 ± 50	ISO 3219
Viscosity at 15 °C	mPa·s	430 ± 100	ISO 3219
Viscosity at 10 °C	mPa·s	640 ± 150	ISO 3219
Surface tension (20 °C)	mN/m	36	EN 14210

ცხრილი 7-2: პოლიურეთანის ფინების მასალის მონაცემები

**Mechanical Data:**

	Norm	Expertise
Compression strength (unfoamed)	80 ± 10 MPa	ISO 604
Upsetting at break	10 ± 1.0 %	ISO 604
Compression strength (foam factor 1.7)	20 ± 5 MPa	ISO 604
Compression strength (foam factor 2.1)	14 ± 4 MPa	ISO 604
Upsetting at break	10 ± 1.0 %	ISO 604
Tensile strength (unfoamed)	50 ± 10 MPa	ISO 527
Elongation at break (unfoamed)	2.3 ± 0.5 %	ISO 527
Adhesive strength (dry surface, 30 °C, 80 % rel. h.)	> 6,5 MPa after 1 h	DMT-Method
dyn. E-Modulus (unfoamed)	approx. 2500 MPa	EN 14146
dyn. E-Modulus (foam factor 3)	approx. 200 MPa	EN 14146
Creep (2 MPa load, 40 d; unfoamed)	0.1 %	DIN 4093
Creep (2 MPa load, 40 d; foam factor 1.7)	0.2 %	DIN 4093
Creep (2 MPa load, 40 d; foam factor 2.1)	0.3 %	DIN 4093
Shore Hardness	D 78 ± 5	ISO 7619-1

ცხრილი 7-3: პოლიურეთანის ფინების მექანიკური მონაცემები

#### 7.4.2 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფინების უპირატესობები

- რეგულირებადი სიბლანტის პროცესი
- სწრაფიდან - ძალიან სწრაფამდე შერევა
- თვით დაჭირხვნა
- სტაბილიზაციის ეფექტი, მაღალი მდგრადობა
- მიწისქვეშა წყლებთან თავსებადობა

#### 7.4.3 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფინების ნაკლი

- შეზღუდული გავრცელება, სწრაფი რეაქციაში შესვლის გამო
- მინიმალური დრეგადობა


#### 7.4.4 გამოყენების არეალი

- სველი გვირაბის და შახტის რეაბილიტაცია

- წყლის სადაწნეო რეჟიმში შემოდინების შეჩერება/დალუქვა
- რდვეების ზონების შეღწევა, როგორც უსაფრთხოების და გამოსასწორებელი ზომები

#### 7.4.5 პროცედურები

იმის შემდეგ, რაც მოხდება წყლის ნაკადის შეჩერება, უნდა გაიბურდუს 3-5 მ-მდე სიგრძის საცდელი ჭაბურლილი, ბეტონის ან ტორკორეტის მოსახვის გავლით, შერჩეული პოზიციით და მიმართულებით, ისე რომ სავარაუდოდ გადაიკვეთოს წყლის ნაკადი (ნახაზი 7-2).



ნახაზი 7.2: პოლიურეთანის ფინის ინჯეციების ხედი

ბურლილი აღჭურვილი უნდა იყოს 1" 1.5" სიგრძის პლასტმასის ან ლითონის მილით, არანაკლებ 2.5 მ. როცა მილი იქნება დამონტაჟებული და დალუქული მშრალი სამშენებლო ხსნარით, მილში ჩაიდება 2.0 2.5 მ-მდე სიგრძის პაკერი და ჭირხვნის პროცესი შეიძლება დაიწყოს.

გამაგრების დრო განისაზღვრება ობიექტზე წყლის ნაკადის შეჩერების გათვალისწინებით. დაჭირხვნები გაგრძელდება წყლის შემოდინების მნიშვნელოვან შემცირებამდე.

იმისათვის, რომ პოლიურეთანის ფისის დაჭირხვნა ჩატარდეს წარმატებულად, აუცილებელია გაიბურდოს რამდენიმე ჭაბურღლილი, ვინაიდან არსებობს მოულოდნელად მიღსაღენში წყლის არ დაჭერის რისკი და საჭიროა ფისის მეტი მოცულობის დაჭირხვნა შედეგის მისაღწევად.

ბურღლები გაიბურდება ერთნაირი სიგრძის, შემოდინების ადგილის ირგვლივ,  $1\div 1.5$  მ რადიუსში, და  $1\div 1.5$  მ დაშორებით. ორი კომპონენტი, პოლიოლი და იზოციანიტი, დაიჭრიხვნება ჭაბურღლილში ცალცალკე, შერეული სტატიკური ამრევით და პაკერის საშუალებით დაჭირხვნული იქნება ქანის ზედაპირზე.

საკმარისი სიგრძის ბურღლები იძლევიან ფისის დაჭირხვნის საშუალებას და შეწყვიტონ შემოდინების მნიშვნელოვანი ნაკადი, სწორი გამაგრების და გავრცელების შერჩევის დროს. ფისი გამოიდინება ქანებიდან დია სივრცეში და გადაკეტავს წყლის გამოსვლის მარშრუტებს.

მანამ, სანამ ქაფიანი მასა შეაღწევს ღრმად ქანის ფორმაციებში, სიმკვრივე შახტის ან გვირაბის კედლების მიმართ გაიზრდება; კედელთან ახლოს ფისი ძალიან მაგარია და ხდება სრულად წყალგაუმტარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შიდა წყალგაუმტარი ფენა დაცულია გარემომცველი ქაფიანი-ბუფერით ფორმაციების მოძრობების ზეგავლენისაგან.

## 7.5 ეროზიული ბეტონის მოსახვის შეკეთება

გვირაბის ბეტონის მოსახვაზე იქნა შემჩნეული სხვადასხვა ზომის ეროზიები (ფოტო 7-2, 7-3).

ეს დაზიანებები გავლენას მოახდენენ არა მარტო მოსახვის სათანადო ქცევაზე, არამედ ეჭვებელ აუქნებს სიცარიელების სისტემატიური ცემენტაციის ეფექტურობის საკითხს.

ბზარები უნდა დაიგმანოს სპეციალური მშრალი ან თხევადი სამშენებლო ხსნარით, მათი ზომების შესაბამისად და საჭიროებს ბეტონის ჯდენის საწინააღმდეგო დანამატის ჩამატებას.

დაზიანებების შეკეთება უნდა დაიყოს ორ კატეგორიად:

- ეროზიის სიღრმე  $<10$ სმ : დაზიანების აღმოსაფრქველად გამოყენებული უნდა იქნას მშრალი სამშენებლო ხსნარის ერთი ან ორი ფენა;
- ეროზიის სიღრმე  $>10$ სმ : მოეწყოს ბურღლილი დაჭირხვნისთვის და შეივსოს დაზიანება თხევადი სამშენებლო ხსნარით.

ქინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ქინგალჰესის გამქანის გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3



ფოტო 7-2: კედლის აშკარა ეროზია არმატურის გაშიშვლებით



ფოტო 7-3: კედლის ეროზია

### 7.5.1 ზოგადი რეკომენდაციები

- სარეაბილიტაციო ბეტონის ზედაპირი წინასწარ უნდა გაიწმინდოს მაღალი წნევის წყლის ჭავლის გამოყენებით
- არმატურა უნდა დაიფაროს ანტიკოროზიული საღებავით (არმატურის დიამეტრი 8 მმ, ბიჯი 100 მმ)
- ეროზირებული ზედაპირი უნდა დაიფაროს შშრალი ან თხევადი სამშენებლო სსნარით მოსახვის ზედაპირამდე.

### 7.5.2 10სმ-ზე ნაკლები სიღრმის ეროზირებული ზედაპირის რეაბილიტაცია

სამშენებლო სსნარის აღწერა

ბეტონის ზედაპირის აღსაღენად რეკომენდირებულია გამოიყენებული იქნას სპეციალური პროდუქტი **MAPEGROUT T60** რომლის აღწერა მოცემულია შემდეგ

**ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი**  
 ეინგალჰესის გამქანით განვირაბის რეაბილიტაცია  
 სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

გვერდებზე ([www.mapei.com](http://www.mapei.com)), ან მსგავსი პროდუქტი, წარმოებული სხვა ბრენდის მიერ  
 (მაგალითად [www.sika.com](http://www.sika.com)).

**MAPEGROUT T60** (ან მსგავსი პროდუქტი) წარმოადგენს სპეციფიკურ შშრალ  
 სამშენებლო სსნარს, რომელიც გამოიყენება დეგრადირებული ბეტონის და  
 რკინაბეტონის სამკურნალოდ.

**Mapegrout T60** წარმოადგენს ერთ კომპონენტიან წინასწარ შერეულ ტიქსოტროპულ  
 სსნარს, ცემენტის საფუძველზე და შედგება სულფატმედეგი ჰიდრავლიკური  
 შემკვრელისგან, სინტეტური პოლიკრილინირილის ბოჭოებისაგან, ორგანული  
 ანტიკოროზიული დანამატისგან, შერჩეული აგრეგატებისგან და სპეციალური  
 წყალშემკავებელი მინარევებით, რომელიც დამუშავებული იქნა **MAPEI** -ის კვლევით  
 ლაბორატორიაში.

იმ შემთხვევაში თუ **Mapegrout T60** მზადდება მარტო წყლის დამატებით, ის უნდა იყოს  
 შეკვრადი ტენიან პირობებში, იმისათვის, რომ უზრუნველყოს პროდუქტის  
 მახასიათებლების მთლიანად და სწორად ფართო განვითარება. თუმცა, ობიექტზე ასეთი  
 პირობების შექმნის გარანტია არ არსებობს.

ამგარად, **Mapegrout T60**-ის ექსპანსიური თვისებების (როცა ის შრება ჰაერზე),  
 უზრუნველსაყოფად საჭიროა 0.25% **Mapecure SRA** სპეციალური მინარევის დამატება. ამ  
 უკანასკნელს აქვს თვისება შეამციროს ორივე, პლასტიკური და ჰიდრავლიკური კუმშვა  
 და სსნარში დამატებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიდი წარმატებით.

**Mapecure SRA** მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უკეთესი სამშენებლო სსნარით  
 მკურნალობის უზრუნველსაყოფად. აგრეთვე, როცა შერეულია **Mapegrout T60**-თან, ეს  
 შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულ ტექნოლოგიურ სისტემად. მინარევს აქვს  
 შესაძლებლობა შეანელოს წყლის აორთქლება და ხელი შეუწყოს ჰოდროტაციის  
 რეაქციას.

**Mapecure SRA** იქცევა როგორც შიდა სამკურნალო აგენტი და მისი ურთიერთწყალობით  
 ზოგიერთ ძირითად კომპონენტან, რაც ქმნის ცემენტს, ეხმარება კუმშვის შემცირებაში  
 20% და 50% პროდუქტის სტანდარტული მნიშვნელობებთან შედარებით, მინარევების  
 გარეშე. რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს დაბზარვის ფენომენის რისკის შემცირებას.

აგრეთვე **Mapegrout T60** შეიძლება გამოყენებულ იქნას **Mapecure SRA**-ის დამატების  
 გარეშე, როცა გარემო იძლევა ოპტიმალური მკურნალობის პირობებს.

### რეკომენდაციები

- არ გამოიყენოთ **Mapegrout T60** გლუვ ზედაპირზე: გააუხეშეთ ზედაპირი და  
 საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ არმატურა.
- არ გამოიყენოთ ცემენტი ან მინარევები **Mapegrout T60**-თან ერთად.
- ნუ დაღვრით **Mapegrout T60** ფორმებში (გამოიყენეთ **Mapegrout Hi-Flow**).
- არ გამოიყენოთ **Mapegrout T60** ანკერების დროს (გამოიყენეთ **Mapefill** ან  
**Mapefill R**)

## გამოყენება

### ზედაპირის მომზადება

- მოაცილდეს უხარისხო და ფხვიერი ბეტონი ზედაპირის საღ, ძლიერ და გაუხეშებულ ნაწილამდე. ნებისმიერი ადრე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც აღარ უზრუნველყოფს სტაბილურობას უნდა მოშორდეს.
- სარემონტოდ მომზადებული ბეტონის ზედაპირს უნდა ჰქონდეს არათანაბარი ტექსტურა, არანაკლებ 5 მმ-ანი ხორციანობით.
- დაამუშავდეს ბეტონი და ანკერები მაღალი წნევის წყლის ჭავლით, სანამ ისინი არ გასუფთავდებიან ცემენტისგან, ზეთისაგან, ცხიმისგან, ლაქისგან ან ძველი საღებავისგან, უანგისგან.
- გაჟღინოს ზედაპირი წყლით.
- სანამ დაიწყება Mapegrout T60-ით ბეტონის ზედაპირის შეკეთება, დაელოდეთ სანამ ჭარბი წყალი აორთქლდება. თავისუფალი წყლის მოშორების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შეკუმშული ჰაერი.

### სამშენებლო ხსნარის მომზადება

- გამოსაყენებლად მოთხოვნილი კონსისტენციის მისაღებად საჭირო რაოდენობის წყალი ჩასხით ამრევში.
- ყოველ 25 კგ ტომარაზე გამოყენებული წყლის ოდენობა დაახლოებით შეადგენს 4.1-4.3.
- ხსნარი დაახლოებით 4.2-4.4
- ამრევში ნელნელა დაემატოს Mapegrout T60 წყალში, უწყვეტ ნაკადად.
- თუ საჭიროებს, შერევის ფაზის ბოლოში დაამატეთ Mapecure SRA, ხსნარის წონის 25% დოზით (0.25კგ Mapegrout T60-ის ყოველ 100კგ).
- მოურიეთ ერთი ორი წუთის განმავლობაში, შემდეგ შეამოწმეთ თუ ხსნარი კარგად არის არეული. ამრევის ძირიდან და კედლებიდან ჩამოფხიპეთ დარჩენილი ფხვნილი. ისევ აურიეთ ორი სამი წუთის განმავლობაში.
- საჭირო რაოდენობის მიხედვით, შეიძლება იქნას გამოყენებული ამრევი ან სხვა ბრუნვადი მოწყობილობა. მოურიეთ დაბალი სიჩქარით, რათა ავიცილოთ ჰაერის მოხვედრა.
- მოერიდეთ ხელით მორევას, თუ არ არის აუცილებელი. იმ შემთხვევაში თუ საჭიროებს ხელით მორევას, მაშინ მოურიეთ ხსნარის მცირე რაოდენობა არანაკლებ 5-6 წუთის განმავლობაში მანამ, სანამ არ მიიღებთ ერთგვაროვან მასას.

### ხსნარის გამოყენება

Mapegrout T60 შეიძლება დაიტანოთ ზედაპირზე სამშენებლო ინსტრუმენტებით გერტიკალურ ზედაპირზე 4სმ სისქის ფენებად, ან ჭერზე 2სმ სისქის ფენებად, ყალიბის გამოყენების გარეშე.

ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
უინგალჰესის გამქანის გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

სსნარი აგრეთვე შეიძლება დაიტანოთ სათანადო დგუშით ან ხრახნის ტიპის ხელსაწყოთი, როგორიცაა Turbosol ან Putzmeister. არ გამოიყენოთ უწყვეტი შერევის ტიპის დანადგარი.

მომდევნო Mapegrout T60 ფენების საჭიროების შემთხვევაში, ბოლო ფენა დატოვეთ ხორკლიანი და ზედაპირი დასველეთ წყლით.



ფოტო 7-4: MAPEGROUT T60-ის გამოყენება

## 7.6 10სმ-ზე მეტი სისქის ეროზიულებული ნაწილების რეაბილიტაცია

### 7.6.1 პროცედურის აღწერა

იმ შემთხვევაში თუ მონგრეული მოსახვის სისქე არის 10სმ-ზე მეტი, სამშენებლო სსნარის გამოყენება, როგორც არის წარმოდგენილი თავში 6.6, იქნება მნელი.

ყალიბის გამოყენების შემთხვევაში, იგი უნდა დამაგრდეს პატარა ჭანჭიკებით ბეტონის მოსახვაზე, რომ მოთავსდეს დაჭირხვნისთვის საჭირო მილი და სარქველი, რომ შესრულდეს სიცარიელის შევსება ხსნარით.

საცემენტაციო ხსნარის გაფონვის შესამცირებლად დაჭირხვნის დროს, ყალიბი ადჭურვილი იქნება რეზინის სადებით, რომლებიც ცემენტაციის დროს შესრულებენ შემჭიდროების როლს. სიცარიელე ამოივსება სტაბილური წყალცემენტის ხსნარით (წ/ც 0.3-0.4), ჯდენის/კუმშვის საწინააღმდეგო დანამატით; სიცარიელე შეიძლება ჩაითვალოს შევსებულად, როცა გაიზრდება წნევა ან ხსნარი აღარ მიიღება. უფრო სწრაფად გამაგრებისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამაჩქარებელი.

### 7.6.2 გამოყენება

#### ზედაპირის მომზადება

- მოაცილდეს უხარისხო და ფხვიერი ბეტონი ზედაპირის საღ, ძლიერ და გაუხეშებულ ნაწილამდე. ნებისმიერი აღრე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც აღარ უზრუნველყოფს სტაბილურობას უნდა მოშორდეს.
- სარემონტო მომზადებული ბეტონის ზედაპირს უნდა ჰქონდეს არათანაბარი ტექსტურა, არანაკლებ 5 მმ-ანი ხორკლიანობით.
- დაამუშავდეს ბეტონი და ანკერები მაღალი წნევის წყლის ჭავლით სანამ ისინი არ გასუფთავდებიან ცემენტისგან, ზეთისაგან, ცხიმისგან, ლაქისგან ან ძველი საღებავისგან, ჟანგისგან.

- გაედინოთ ზედაპირი წყლით.
- დაელოდეთ სანამ ჭარბი წყალი აორთქლდება. თავისუფალი წყლის მოშორებისმიზნით, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შეკუმშული პაური.

### ყალიბის მოწყობა

- რეინის ყალიბი დაჭირხენისთვის საჭირო მიღით უნდა დამონტაჟდეს მხოლოდ მას შემდეგ, როცა იქნება მზად ზედაპირი. ყალიბი შეიძლება გამაგრდეს ჭანჭიკებით არსებულ მოსახვაზე.
- დაჭირხენის მიღის დიამეტრი არის  $1\frac{1}{2}$  სარქველთან ერთად.
- დარწმუნდით, რომ დაჭირხენის მიღი საშუალებას იძლება ერთზირებულ ადგილი შეავსოს 100%.
- უზრუნველყოფავით ნაკერების წყალშეუღწევადობა ყალიბსა და არსებულ ბეტონს შორის პოლიურეთანის ქაფით.

### თხევადი სსნარის გამოყენება

არსებული ბეტონის მოსახვის ან ზედაპირის და დამონტაჟებული ყალიბის შორის სივრცე უნდა შეივსოს სსნარით. სსნარი ჩაიჭირხენება საცემენტაციო მიღის საშუალებით.

დაჭირხენა შეჩერდება, როცა გაიზრდება წნევა ან სსნარი გამოჟონავს ყალიბის ნაპირიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიცარიელე შეივსო სსნარით.

### 7.7 შემავსებელი ცემენტაცია

გვირაბის ცალკეული მონაკვეთების კვლევებმა აჩვენა, რომ მოსახვის მიღმა არსებობს სიცარიელეები. გვიარბის ექსპლუატაციის ხანგრძლივი პერიოდის და იქ მიმდინარე ფილტრაციული მოვლენების გათვალისწინებით რეკომენდირებულია საპროექტო მონაკვეთზე განხორციელდეს სისტემატიური ცემენტაცია სავარაუდო სიცარიელეების შესავსებად. სავარაუდო სიცარიელეების შესავსებად უნდა განხორციელდეს მათი ცემენტაცია ქვიშა-ცემენტის სსნარით (შემავსებელი ცემენტაცია).

ცემენტაცია უნდა განხორციელდეს გვირაბის თაღში საშუალოდ არანაკლებ ერთი წერტილში ყოველ 2.5 გრძივ მეტრში და უფრო ხშირად სავარაუდო ჭარბი დაზიანებების ადგილებში. ბურდილების სიგრძე უნდა იყოს 1 მ-მდე სიგრძის, დაახლოებით 500 მმ-ით მეტი მოსახვის სისქეზე.

სავენტილაციო მიღები გათვალისწინებული უნდა იყოს სიცარიელეების უმაღლესი წერტილების მიხედვით. დაჭირხენის წერტილები, სიცარიელეების ცემენტაციისთვის, რომლებიც განლაგებულები არიან თაღში, უნდა მდებარეობდნენ 500 მმ მანძილზე, თუ არ არის შეთანხმებული ინჟინერთან.



საცემენტაციო მიღების და ბურდილების შიდა დიამეტრი უნდა იყოს არანაკლებ 41-58 მმ. ბურდილების ბურღვა უნდა შესრულდეს ელექტრო ჰიდრავლიკური საბურღი დანადგარით (უნდა შეეძლოს ბურღვა 5 მ-ანი სიმაღლის გვირაბის თაღში), რომელიც აღჭურვილია ტელესკოპური შტანგით, რომ ადვილად გაიბურდოს გვირაბის თაღში; აგრეთვე შესაძლებელია გამოიყენოთ შეკუმშულ პაერზე მომუშავე საბურღი დანადგარი. შტანგა უნდა იყოს სახსრიანი, რომ შეძლოს ვერტიკალური ბურღვა.

**შენიშვნა:** ხელის მოწყობილობების გამოყენება, როგორებიცაა პნევმატური ან პერკუსიური ტიპის საბურღი ჩაქუჩი, ვერტიკალური ბურდილების გასაბურღად არ არის დაშვებული, თუნდაც პლატფორმაზე მუშაობის დროს.

ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ეინგალჰესის გამყარანი გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

საცემენტაციო და სავენტილაციო ბურღილები უნდა განლაგდეს, როგორც ნაჩვენებია ნახაზზე 7-3 და მითითებების მიხედვით.

საცემენტაციო ბურღილები, გაბურღულები ტორკეტში ან ბეტონში, უნდა იყოს საკმარისი ზომის, რომ შესრულდეს დაგმანვა ან ცემენტაცია, მოკლე სიგრძის, 40 მმ 1-1/2 დიუმიანი დიამეტრის მილით, რომელიც უნდა დამონტაჟდეს ბურღილში ხსნარის მოსაწყოდებლად.



ნახაზ 7.3: ხაცემენტაციო ბურღილის (ზემოთ) და ლილონის კალიბრის (ქვემოთ) მოწყობის სქემები  
გარდა სისტემატიური საცემენტაციო სამუშაოებისა, უნდა განხორციელდეს ბეტონის მოსახვის უკან არსებული დიდი სიცარიელეების ქვიშაცემენტის ხსნარით შევსება (ფოტო 7-5). აღნიშნული სახის დაზიანებები სულ გვირაბში აღრიცხულია 7 კვეთში. ამ

ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ეინგალჰესის გამყარანი გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურ დოკუმენტაცია ფაზა 3

სიცარიელეების შესავსებად უნდა მოეწყოს ყალიბები, ხოლო შემდეგ განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის სსნარით შევსება (ნახაზი 7-3). ამ დეფექტების ძირითადი მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 7-4:

Nº	მდებარეობა	დაზიანების ფართობი მოსახვის ზედაპირზე [მ]	საგარაუდო სიცარიელე ბეტონის მოსახვის უკან [მ <sup>3</sup> ]
1	პპ 58+55	1.0X1.0	20.0
2	პპ 60+80	0.7X0.5	3.0
3	პპ 71+01	0.8X0.7	2.0
4	პპ 78+80	1.0X1.0	6.0
5	პპ 80+00	1.0X1.0	25.0
6	პპ 85+75	1.0X1.0	8.0
7	პპ 86+75	0.7X0.7	6.0

ცხრილი 7-4: ბეტონის მოსახვის უკან არსებული დოდი სიცარიელეები



ფოტო 7-5: ჩამონიშვილი გვირაბის მოსახვა ქანების გაშიშვლებით

## 7.8 მოსახვიდან უცხო სხეულების მოხსნა

მოსახვის ზედაპირიდან უნდა მოიხსნას დარჩენილი უცხო სხეულები, როგორიცაა ყალიბების ნარჩენები, ლითონის ნაშვერები და ლიანდაგები და გატანილუ უნდა იქნენ გვირაბიდან.

უცხო სხეულების მოხსნის ადგილები უნდა დამუშავდეს და მოსწორდეს გვირაბის მოსახვის არსებულ ზედაპირამდე.

## 7.9 გვირაბის გამოკვლევა

გამოკვლევის მიზანია გამყვანი გვირაბის ბეტონის მოსახვის მიღმა არსებული სიცარიელების გამოვლენა, ბეტონის მოსახვის სისქის დადგენა, ასევე ბეტონის სიმტკიცის დადგენა. გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს შემდეგ მონაკვეთებზე:

• პკ 46+00-დან პკ 64+00-მდე

არსებული პირობების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე რეკომენდირებულია კვლევები განხორცილებეს მხოლოდ ამ მონაკვეთზე. გვირაბის ბეტონის მოსახვის მიღმა არსებული სიცარიელების გამოვლენა და ბეტონის მოსახვის სისქის დადგენა უნდა განხორციელდეს გეოფიზიკური კვლევების მეშვეობით. პერძოდ, შემდეგი ურდვევი მეთოდების გამოყენებით: გეოლექტრული ტომოგრაფიის მეთოდი, ულტრაბგერითი მეთოდი, გეორადარული მეთოდი.

სიცარიელების პარამეტრების დაზუსტების მიზნით შესაძლოა საჭირო გახდეს საკონტროლო ბურღილების მოწყობა.

ბეტონის მარკის დადგენის მიზნით გვირაბის თაღში, მინიმუმ ყოველ 100 მეტრში ან საჭიროების მიხედვით უნდა განხორციელდეს ბეტონის მოსახვიდან კერნების ამოღება შემდგომი ლაბორატორიული კვლევებისათვის. კერნის ამოღების შემდეგ, ბურღილები უნდა დაიგმანოს ცემენტის ხსნარით.

გეოფიზიკური კვლევების და ბეტონის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო ანგარიში, რომელიც უნდა მოიცავდეს კვლევის დროს მოპოვებული მასალების ანალიზს, ინტერპრეტაციას, დასკვნას და რეკომენდაციებს გვირაბის ბეტნის მოსახვის სისქის, სიმტკიცის და მოსახვის მიღმა არსებული სიცარიელების შესახებ.

## 8 სარჩაბილიტაციო სამუშაოები

### 8.1 სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვა მომზადებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, აგრეთვე სამშენებლო სამუშაოების გაზომვების სტანდარტული მეთოდოლოგიის მე-3 გამოცემის (CESMM3; The Institution of Civil Engineers and The Federation of Civil Engineering Contractors, 1991) რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

ცხრილში მოყვანილი რაოდენობები არ არის ზუსტი და შესაძლებელია შეიცვალოს დეტალური პროექტირების სტადიაზე, გვირაბის მდგომარეობასა და მიმდებარე ქანებზე ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე შესრულებული გაანგარიშებების და უშუალოდ სამუშაოების მიმდინარეობის პროგრესის შესაბამისად. მოცემულ ეტაპზე, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მოყვანილი სამუშაოების მოცულობები არის მიახლოებითი (ცხრილი 8-1) და მისი მიზანია ტენდერში პოტენციურ მონაწილეებს მიეცეთ თავიანთი წინადაღების წარმოდგენის შესაძლებლობა. ცხრილში 8-1 წარმოდგენილი მოცულობები შეესაბამება პკ62+00 და პკ88+00 მონაკვეთებზე რეკომენდირებულ სამშენებლო სამუშაოებს და სხვა მცირე მოცულობის სამუშაოები.

ტენდერში მონაწილეები ვალდებული არიან წაიკითხონ ტექნიკური სპეციფიკაციები და სხვა სატექნიკურო დოკუმენტაცია, თითოეული პუნქტის მთლიანი მოცულობის მოთხოვნების დასადგენად გადახედონ ნახაზებს, და სასურველია განახორციელონ სამშენებლო უბნის ვიზიტი, უშუალოდ ტარიფებისა და ფასების შევსების წინ.

**ქინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი**  
ქინგალჰესის გამქანით გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატენდერო დოკუმენტაცია ფაზა 3

შეყვანილი ტარიფები და ფასები უნდა მოიცავდნენ, მაგრამ არ უნდა შემოიფარგლებოდნენ ჩამონათვალში მოყვანილი შემდეგ პუნქტებზე დანახარჯების დირექტულებით:

1. პერსონალი და მუშა ხელი;
2. აღჭურვილობა და მოწყობილობა;
3. მასალები და მარაგები;
4. ელექტროენერგია, საწვავი, წყალი და სხვა ენერგომატარაბლები;
5. ოპერაციები და ტექნიკური მომსახურება, მათ შორის მასალები და მარაგები;
6. ზოგადი და კონკრეტული ზედნადები ხარჯები;
7. გადასახადები (დღგ-ს გარდა), ვალდებულებები, მოსაკრებელი და ა.შ.;
8. გეოდეზიური, შემოწმების, კონტროლის და გაზომვითი სამუშაოები;
9. ტესტირება, ანალიზი, და მასალები, აღჭურვილობა და პროდუქცია მშენებლობის დაწყებამდე, მშენებლობის დროს და მშენებლობის შემდგომ;
10. გაუფასურება;
11. ნებისმიერი სხვა ხარჯები, რომლებიც არ არის აღნიშნული, მაგრამ ნაგულისხმებია შესასრულებელი სამუშაოების დოკუმენტებში საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკის მიხედვით.

ნებისმიერი პუნქტი, რომლის გასწვრივ არ არის შეყვანილი ფასი ან ტარიფი, მიჩნეული უნდა იქნეს, როგორც ჩართული მოცულობათა უწყისის სხვა ფასებში და ტარიფებში.

ნებისმიერი სამუშაოები, რომლებიც ნახსენებია ნებისმიერ ადგილას საკონტრაქტო დოკუმენტებში და პირდაპირ არ არის ჩართული მოცულობათა უწყისში, მიჩნეული უნდა იქნეს როგორც ჩართული მოცულობათა უწყისის სხვა პუნქტების ფასებში და ტარიფებში.

სამშენებლო უბნამდე ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფს დამკვეთო.

იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილესთვის მოცულობების პუნქტები არის გაურკვეველი, ტენდერის ჩაბარების წინ მონაწილემ უნდა გაარკვიოს ყველა გაურკვეველი საკითხი დამკვეთოთ.

თითოეული პუნქტის ფასის დადგენა უნდა მოხდეს შეყვანილი მოცულობის იმ პუნქტის მიხედვით, როგორც არის დეტალურად აღწერილია ტექნიკურ სფერიფიკაციებში, ნახაზებში ან სხვა სატენდერო დოკუმენტაციაში.

იქ სადაც არსებობს განსხვავება განფასების სვეტში მოცემული საერთო მოცულობებსა და საერთო ფასის სვეტში მოცემული მოცულობებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება პირვანდელს და მეორე შესწორდება შესაბამისად. იქ სადაც არსებობს განსხვავება ნახაზებზე დადგენილი მოცულობებსა და სიტყვიერად მოცემული სხვა დადგენილ მოცულობებს შორის, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს სიტყვიერად მოცემულ დადგინილ მოცულობებს.

## ეინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი

უნივერსიტეტის გამართვის გვირაბის რეაბილიტაცია

სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

#	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი, ლარი	სულ, ლარი
1	<b>მობილიზაციის და დემობილიზაციის სამუშაოები</b>				
1.1	კონტრაქტორისათვის საჭირო კერძო დროებითი სათავსის მოწყობა, შენახვა და დემონტაჟი (სამუშაოების გერენირებული სამუშაოების გერენირებული საეკიფაცია; თავი 1)	ჯამური თანხა	1		
1.2	გვირაბის სარეაბილიტაციო მონაცემთის მოედ სიგრძეზე (2600 მ), სამუშაო შენგრძის ეფექტურობისასა და განათვალის სისტემის მოწყობა, შენახვა და დემონტაჟი (სამუშაოების გერენირებული სამუშაოების გერენირებული საეკიფაცია; თავი 2.3)	ჯამური თანხა	1		
1.3	გვირაბის სარეაბილიტაციო მონაცემთის მოედ სიგრძეზე, წელის სატუბის სისტემის მოწყობა, შენახვა და დემონტაჟი (სამუშაოების გერენირებული სამუშაოების გერენირებული საეკიფაცია; თავი 2.4)	ჯამური თანხა	1		
1.4	მოტორული და გარეალექტრონული ხარჯები (საუკერებელის მიმსახურება, ხარჩის მოწყობა და გარეალექტრონული გარისას უსაკრის გარენირება და დაზიანებული უძნების ხევშით შევსება, სხვადასხვა დამხმარე მოწყობილობების მსახურები და სხვა)	ჯამური თანხა	1		
2	<b>ლოპალური ცემენტაცია წელის უილტრაციის შესაჩერებლად თრომბონენტიანი პილიურებთანის ფისით (რეზინით) (მოიცავს ეფელა საჭირო მასალას და მოწოდებას წელის შესაჩერებლად) (ტექნიკური ანგარიში, თავი 7.4)</b>				
2.1	ბურღალ ფლერაციის წერტილი ირგვლივ (25-40 მმ მდე) და ბურღლილის მომსახურება ინტენსივობის	ბურღლილი	425		
2.2	შესაბამისი დამეტების პლატფორმების მიღის მოწოდება და მოწყობი, სარქენის ხრანთის, მათ შორის მიღის შემსიდრებება შშრალი ნარევით	ბურღლილი	425		
2.3	სარქენების მოწყობა და მოწყობი	ცალი	40		
2.4	არტილიონენტიანი პოლიურებთანის ფისის მოწყობა და ინტენსივი	ლიტრი	2250		
3	<b>ბეტონის მოსახვის ზედაპირის აღდგენა ჯერენის საჭიროაღმდეგო სეცენალური სამუშენებლო სსნარიო მაჟისიშუ 5 სმ სისქის ფენებით (MAPEI ან SIKA ტაბის, ინილე ტექნიკური ანგარიში). მოიცავს ეფელა საჭირო მასალის მოწოდებას, მომზადებას და დაგრანას აღგილზე (ტექნიკური ანგარიში, თავი 7.5)</b>				
3.1	ბეტონის სარემონტო ზედაპირის გარენირება მადალი წევენის ჭავლით და მოწყობიერებით	მ²	405		
3.2	სამუშენებლო ხსნარიო (ბეტონის ჯერენის საჭიროაღმდეგო დანამატით, აღმოჩინის ფენილი) დაზიანებული ზედაპირის დაფარვა მაჟისიშუ 5 სმ სისქით.	მ²	405		
3.3	სამუშენებლო ხსნარიო დამზადებით ფენის დატანა (მეორე ფენი) 10 სმ-მდე	მ²	120		
3.4	სამუშენებლო ნარჩენების (ბეტონი, ქანქი და სხვა) დატყორთვა და ტრანსპორტირებით	მ³	36		
4	<b>ბეტონის მოსახვის აღდგენა საცემენტაციო ხსნარიო (მაღალი სიმტკიცის ცემენტი), 10 სმ-ზე მეტი სისქის ერთზია (ტექნიკური ანგარიში, თავი 7.6)</b>				
4.1	ყალიბების მომზადება შესაბამისი ფენის და რადიუსის, არსებულ მოსახვების მოღრებით დამზარება, მათ შორის მიღის და სარქენი, კედლი მასალა და მოწყობილობა სამუშაოთა განხორციელებისათვის	მ²	24		
4.2	საცემენტაციო ხსნარიოს მოწყობა და ინტენსივი, შესაბამისი მოწყობის გერენირების საჭიროაღმდეგო დანამატი (აღმოჩინის ფენილი)	ლიტრი	4000		
4.3	სამუშენებლო ნარჩენების (ბეტონი, ქანქი და სხვა) დატყორთვა და ტრანსპორტირებით	მ³	2.4		
5	<b>ცემენტაციის სამუშაოები ქვიშანარევი ხსნარიო, მათ შორის ეფელა საჭირო მასალის და მოწოდებილობის მოწოდება სამუშაოს განსახორციელებლად</b>				
5.1	ბურღალი 1 მ სიღრმეშემცირებული დამუშენტო 41-58 მმ. 2.5 მ ბიჯით	მ	1040		
5.2	ბეტონის მოსახვის უკან დიდი სიცარიელეების შევსების მიზნით ყალიბების მომზადება შესაბამისი ფენის და რადიუსის, არსებულ მოსახვების მოღრებით დამზარება, მათ შორის მიღის და სარქენი, კედლი მასალა და მოწყობილობა სამუშაოთა განხორციელებისათვის (ტექნიკური ანგარიში, თავი 7.7, ცხრილი 7-4)	მ²	14		
5.3	პაკრის დაფენება საცემენტაციო ბურღლილზე (41-58 მმ) ქრო-ეტაპინი ცემენტაციისათვის (ტექნიკური ანგარიში, თავი 10.9.1)	ერთ.	110		
5.4	(ცემენტის ნარცვებთვის ცემენტის მოწყობა (სამუშენებლო სამუშაოების ტექნიკური საეკიფაცია; თავი 10.9.2))	ტ	1100		
5.5	სტაცირპლასტიკატრის "SIKA products" მოწყობა	ტ	11		
5.6	ქაშის მოწყობა	ტ	1100		
5.7	შემავსებელი ცემენტაცია (ცემენტის ხსნარიო) გაღერებაში (სამუშენებლო სამუშაოების ცემენტი საეკიფაცია; თავი 10.8)	სო	900		

**ჟინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი**  
ჟინგალჰესის გამქანით გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატექნიკურო დოკუმენტაცია ფაზა 3

<b>6</b>	<b>გვირაბის ძირის ერთი ერთი ბულეტი ბეჭონის რეაბილიტაცია (ტექნიკური ანგარიში, თავი 7.2)</b>	-			
6.1	ერთხირებული ბეტონის მიხსნა და ტრანსპორტირება გვირაბის გარეთ და გატანა ნაგავსაყრდნებელი	გ <sup>3</sup>	8.0		
6.2	არმატურის კარტასის მონტაჟი (სამუშაოების სპეციალის მიზანით) სამუშაოების ტექნიკური სპეციალის; თავი 8)	ტ	1.5		
6.3	C-25 ქლასის ბეტონის მიწოდება გვირაბში მირზე რეინა-ბეტონით და ზედაპირის F3 ტიპის მოსწორების ჩათვლით	გ <sup>3</sup>	15		
<b>7</b>	<b>კელევითი სამუშაოები</b>				
7.1	გვირაბის მოკედლების ბეტონის მდგრადირების შესწავლა ულტრაძეგირთ მითოლით მონაცემების ინტერარებულით და ანგარიშის მომზადება (განივი კვეთები 25 მ მიჯით)	გ	2000		
7.2	ბეტონის მისახვის კერნის ნიმუშების ამონდება (მინ. 76 მმ დიამეტრი), ბურდილის შემდგომი დაგმანვის ჩათვლით	კრთ.	30		
7.3	ბეტონის ნიმუშების (მინ. 76 მმ დიამეტრი) ერთ-დერძა კუმულაციური გამოცდა, მონაცემების ინტერარებულით და ანგარიშის მომზადება	კრთ.	30		
	<b>ჯამი</b>				
	<b>დღგა</b>		18%		
	<b>სულ</b>				

**შენიშვნა:** სარეაბილიტაციო მონაცემთვები და სამუშაოთა მოცულობები მიახლოებითია და დაზუსტდება სამუშაოთა შესრულების შესაბამისად

*ცხრილი 8-1: სამუშაოთა ჩამონათვალი და რაოდენობები*

## 8.2 სამუშაოების წარმოების გადები

ჟინგალჰესის გამყვანი გვირაბის დაგეგმილი რეაბილიტაციის გრაფიკი შედგენილია ანალოგიური პროექტების განხორციელების გამოცდილების და პროექტის დაგეგმარების სტადიაზე შერჩეული მანქანა-მექანიზმების ფაქტიური წარმადობის გათვალისწინებით. მშენებლობის გრაფიკი საორიენტაციოა და მისი შედგენისას გათვალისწინებული იქნა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას მიღებული შემდეგი მოსაზრებები და ნორმები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს სამშენებლო მოედანზე მისასვლელი და სხვა დამხმარე გზების, საყოფაცხოვრებო შენობებს და ოფისების, სასაწყობო და სამშენებლო მეურნეობის, ელექტროონერგიის და წყალმომარაგების სისტემების, აგრეთვე სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების პრიორიტეტულ და ამავდროულად კრიტიკულ მოცულობას წარმოადგენს მოსახვის მოხსნა და გატანა და ახალი რკინა-ბეტონის მოსახვის მოწყობა. დამკვეთის მიერ სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისათვის განსაზღვრულია 45 დღიანი პერიოდი (სავარაუდო 2016 წლის 22 აპრილიდან 5 ივნისამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება მოითხოვს როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალური რესურსების მნიშვნელოვან დაძაბვას.
- რეაბილიტაციის პროგრამით გათვალისწინებული დანარჩენი სამუშაოები განხორციელდება პარალელურ რეჟიმში მოსახვის რეაბილიტაციის სამუშაოებთან ერთად ისე რომ ხელი არ შეუშალოს ან არ შეაფერხოს პრიორიტეტული სამუშაოს ჩატარებას.

ქინგალჰესის რეაბილიტაციის პროექტი  
ქინგალჰესის გამქანის გვირაბის რეაბილიტაცია  
სატენდერო დოკუმენტაცია ფაზა 3

**stucky** >  
a Gruner company

შპს შტუკი





ირაკლი მოსავლიძე  
პროექტის ინჟინერი





გრიგოლ მაჭარაძე  
პროექტის მუნიციპალიტეტი


დანართი № 1: დეფექტების აღწერა





































































































































































































































































































































































































**დანართი № 2: ნახაზები**



ლის გიგანტური ტერიტორიის განვითარების  
ვერტიკალური მასშტაბი 1:1000  
პორტუნციალური მასშტაბი 1:1000



ക്ലൗഡ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമും കൂടിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.


2023-2024 学年第一学期期中考试卷

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପ୍ରକାଶନ ମେଳିକାରୀ ପରିଷଦ

ଓଡ଼ିଆ  
A1


$\approx 365.65$	0
$\delta b$	2
$\approx 365.65$	0

08  
ნახაზის  
ნომერი  
  
www.stucky.ch  
5498 TT 001



# 1030 ჭრილები

სტაბი 1:250



ავდაპირველი ვერსია	.....	.....	.....	.....
--------------------	-------	-------	-------	-------

# "Хორხიან უოთარ & ვაუერი"


ქონგალჰესის ბამყვანი ბვირაპის რეაგილიტაცია

ქონგალჰესის გამყვანი ბიორაბი

# ၂၀၃၀ နေ့ဝါယာ


. №11, ქლ. ველის 322 25 06 01 გვ. სტუკი [Info-STUCKY-Tbilisi@stucky.ch](mailto:Info-STUCKY-Tbilisi@stucky.ch) www.stucky.ch სტუკი |  
ლიკვიდაცია გვ. სტუკი [www.stucky.ch](http://www.stucky.ch) 5498.TT.002 06.06.2020  
-----

გასტაბი 1:100




დეტალი 1

გასტაბი 1:50



შენიშვნების გამჭვივი გვირაბის რეაგილიტაცია


ლეგენდა:




სარეაგილიტაციო სამუშაოების ფიკები  
ბეტონის ეროზიის რაექილიტაცია  
გვირაბის ვსკერზე

ვაზა I	მხატვალი	მხატვალი	დამოწმე
გასტაბი 1:50/100	ფორმატი A3	თარიღი 27.01.17	ნახატის ნომერი 5498.TT.003

გეტონის ეროზიის რეაბილიტაცია გვირაბის შსპერზე  
მასშტაბი 1:5



გამოვლენალ არმატურიანი გეტონის  
ეროზიის რეაბილიტაცია გვირაბის შსპერზე  
მასშტაბი 1:5



შეცვლების გამზადი გვირაბის რეაბილიტაცია

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფიზები  
გეტონის ეროზიის რაებილიტაცია  
გვირაბის შსპერზე

- არსებული გეტონი
- გეტონის დანერვა
- საპროექტო ტორკეტი

ვაზა I	მხატვალი	მხამოვალი	დაამოწმა
მასშტაბი 1:50/100	ფორმატი A3	თარიღი 27.01.17	ნახატის ნომერი 5498.TT.004