

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

## ჟინვალჭესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია

სატენდერო დოკუმენტაცია – ფაზა 8



ავტორი

თ. პიტაგა

გ. ჯავახიშვილი

შპს გრუნერ შტუკი პანკასია

ID 205258237

აფაქიძის ქ. №11, VII სართული

თბილისი, საქართველო, 0160

ტელ: +995 322 250601

[www.gruner.ch](http://www.gruner.ch)

დოკუმენტი №

E2402541.000 / 4001

თარიღი

18 თებერვალი 2025

## საკონტროლო ფურცელი

ავტორი      თ. პიტავა  
                        გ. ჯავახიშვილი

ფუნქცია

პროექტის ინჟინერი  
პროექტის ინჟინერი

შეამოწმა      გრიგოლ მაჭარაძე  
დამოწმა      სებასტიუნ მიშელი

ფუნქცია

პროექტის მენეჯერი  
პროექტის კოორდინატორი

## შესწორებები

შესწორებები გერსია ჩაანაცვლებს ყველა არსებულ აღრინდელ კერძოს.

გერსია      შესწორება  
-                  პირველი გამოცემა

თარიღი      მომზადება /  
18.02.2025      შეიცვალა  
                        თ. პიტავა  
                        გ. ჯავახიშვილი

## შინაარსი

ნაწილი 1: ტექნიკური ანგარიში

ნაწილი 2: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები

ნაწილი 3: კონტრაქტორის კვალიფიკაცია

## ნაწილი 1: ტექნიკური ანგარიში

## შინაარსი

გვერდი

<b>1</b>	<b>შესავალი</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>პროექტის მიმოხილვა</b>	<b>2</b>
2.1	ზოგადი მონაცემები	2
<b>3</b>	<b>გამოყენებული დოკუმენტაცია</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>რეაბილიტაციის პროექტის მიზნები</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>გეოლოგია</b>	<b>5</b>
5.1	არსებული მონაცემები	5
<b>6</b>	<b>გვირაბის ინსპექტირება 2024 წელს</b>	<b>9</b>
6.1	გვირაბის ინსპექტირების მიზნები	9
6.2	ზოგადი მიმოხილვა	9
6.3	გვირაბის კვლევები, ინსპექტირება და აღმოჩენილი დაზიანებების ტიპები	10
6.3.1	დაზიანების ტიპები	10
6.3.2	გვირაბის ფსკერის დაზიანებები	12
6.3.2.1	დიდი ზომის დაზიანება (შეტბორილი უბნები)	12
6.3.2.2	მცირე ზომის დეფექტები (ეროზიული უბნები)	13
6.3.3	გვირაბის მოსახვის ეროზია (ნიჟარები და სიცარიელეები) კედლებზე	14
6.3.4	დაზიანებები გვირაბის თაღში	16
6.3.5	ბზარები ბეტონის მოსახვაზე	17
6.3.6	წყლის შემოღინება	19
6.3.7	გვირაბის მოსახვაში და ძირზე დარჩენილი უცხო სხეულები	20
<b>7</b>	<b>რეაბილიტაციის პროცესი</b>	<b>21</b>
7.1	ზოგადი მიმოხილვა	21
7.2	გვირაბის დაზიანებული მოსახვის დროებითი გამაგრება	23
7.2.1	პ. 43+58 – 43+72 და პ. 60+75 – 61+00 მონაკვეთზე დაზიანებული კვეთის დროებითი გამაგრება	23
7.2.2	ზოგადი	25
7.3	გვირაბის ფსკერის რეაბილიტაცია	27
7.4	წყლის შემოღინების აღმოფხვრა პოლიურეთანის ფისით	27
7.4.1	სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის ინექციები	28
7.5	ბეტონის ეროზირებული მოსახვის შეკეთება და სიცარიელეების შევსება მოსახვის უკან	30
7.5.1	ზოგადი რეკომენდაციები	32
7.5.2	10სმ-ზე ნაკლები სიღრმის ეროზირებული ზედაპირის რეაბილიტაცია	32
7.5.3	10სმ-ზე მეტი სისქის ეროზირებული ზედაპირის რეაბილიტაცია	34
7.6	ბზარების დამუშავება	36
7.7	კვლევითი სამუშაოები	37
7.7.1	გეოტექნიკური კვლევები	37
7.7.2	გვირაბის პიკეტაჟის განახლება	38
<b>8</b>	<b>წარმოსადგენი დოკუმენტაცია</b>	<b>39</b>

<b>9</b>	<b>სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და გრაფიკი</b>	<b>39</b>
9.1	სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარგოთაღრიცხვა	39
9.2	სამუშაოების წარმოების ვადები	44

## დანართების სია

დანართი № 1: დეველოპების აღწერა  
დანართი № 2: ნახაზები

<b>ნახაზების სია</b>	<b>გვერდი</b>
ნახაზი 5-1: საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემა	5
ნახაზი 5-2: საპროექტო ტერიტორიის რეგიონული გეოლოგია	5
ნახაზი 5-3: ვერტიკალური შახტა №1 და №2 შორის უბნის გეოლოგიური ჭრილი	7
ნახაზი 6-1: გვირაბის ინსპექტირების დროს გამოვლენილი დაზიანებების მდგომარეობა	11
ნახაზი 7-1: გვირაბის დაზიანებული კვეთის დროებითი გამაგრების სქემა (ნახაზი E2402541.TT.004 და E2402541.TT.005)	26
ნახაზი 7-2: ვარცლისებური კვეთის გვირაბის ძირზე არმირებული ფილის მოწყობა (ნახაზი E2402541.TT.006)	27
ნახაზი 7-3: ჭაბურღილების განლაგება პკ 43+50, 43+55, 43+60, 43+70, 43+75, 43+80, 60+70, 60+75, 61+00, 61+05, 61+10, 61+15, 61+20.	38
ნახაზი 7-4: ჭაბურღილების განლაგება პკ 43+64, 60+80, 60+90, 60+95.	38

<b>ცხრილების სია</b>	<b>გვერდი</b>
ცხრილი 5-1: არგილიტების ლაბორატორიული კვლევის საშუალო შედეგები	6
ცხრილი 5-2: ქვიშაქვების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები	6
ცხრილი 5-3: ქანების მასივის კლასიფიკაცია	8
ცხრილი 7-1: დროებითი გამაგრების უბნების აღგილდებარეობა	26
ცხრილი 7-1: პოლიურეთანის ფისის რაჟციის მონაცემები	29
ცხრილი 7-2: პოლიურეთანის ფისის მასალის მონაცემები	29
ცხრილი 7-3: პოლიურეთანის ფისის შექმნიური მონაცემები	29
ცხრილი 7-4: წყლის შემოდინების აღგილდებარეობა და რაოდენობა	30
ცხრილი 7-5: დაზიანებული მოსახვის მდებარეობა	35
ცხრილი 7-6: ბზარების მდებარეობა საპროექტო უბანზე	37
ცხრილი 9-1: სამუშაოთა ჩამონათვალი და რაოდენობები	44

## სურათების სია

გვერდი

ფოტო 5-1: ქვიშაქვების ფიქლების შეაშრებით	8
ფოტო 6-1: წყლის დონე გვირაბში მერყეობს 0.4 მ-დან 1.5 მ-დამ დაცლილ ძღვომარებობაში (პ. 24+65 მარცხნა ფოტო; პ. 32+00 მარჯვენა ფოტო)	13
ფოტო 6-2: გვირაბში არსებული ერთზირებული უბნები: დრმად ერთზირებული მონაკვეთი, პ. 47+15 (30 სმ-დამ)	16
ფოტო 6-3: გვირაბის თაღში არსებული სიცარიელეები: პ. 53+90 მარცხნივ, პ. 55+65 მარჯვნივ	17
ფოტო 6-4: გვირაბის მოსახვაზე არსებული ბზარი (პ. 57+45 მარცხნივ და პ. 60+44 მარჯვნივ)	18
ფოტო 6-5: ბზარი გვირაბის მოსახვის თაღზე, პ. 24+50	19
ფოტო 6-6: ბზარი გვირაბის მოსახვის კედელზე, პ. 25+10	19
ფოტო 6-7: წყლის შემოდინება გვირაბის მოსახვიდან (პ. 60+40÷60+55, პ. 60+80÷60+95)	20
ფოტო 6-8: სამშენებლო ნარჩენები (მიღები), პ. 34+80÷35+00	21
ფოტო 7-1: წყლის შემოდინება თაღიდან პ. 43+58 ÷ 43+72	24
ფოტო 7-2: წყლის შემოდინება კედლიდან, პ. 60+75 ÷ 61+00	24
ფოტო 7-3: კომპონენტი A, კომპონენტი B და ტუბა	29
ფოტო 7-4: კედლის ერთზია არმატურის გაშიშვლებით	30
ფოტო 7-5: კედლის ერთზია (სიღრმე 5-10 სმ)	30
ფოტო 7-6: დიდი ზომის ერთზია კედელზე	31
ფოტო 7-7: სიცარიელე გვირაბის თაღში	31

## დიაგრამების სია

გვერდი

დიაგრამა 6-1: გვირაბის პ. 00+40 85+00 მონაკვეთზე ძირის დაზიანებული უბნების ინტენსივობა.	14
დიაგრამა 6-2: გვირაბის პ. 00+40 85+00 მონაკვეთზე ერთზირებული უბნების ინტენსივობა გვირაბის კედლებზე	15
დიაგრამა 6-3: თაღში არსებული დაზიანებების ინტენსივობა პ. 00+40÷79+00 მონაკვეთზე	17
დიაგრამა 6-4: ბზარების ინტენსივობა გვირაბის პ. 0+00÷60+00 მონაკვეთზე	18
დიაგრამა 6-5: წყლის შემოდინების ინტენსივობა გვირაბში.	20

## 1 შესავალი

უინგალის კომპლექსური პიდროკვანძი ექსპლუატაციაში შევიდა 1985 წელს. მის შემადგენლობაში შედის 102.0 მ სიმაღლის ქვანაცარი კაშხალი, სიღრმული წყალმიმდები, ზედაპირული და სიღრმული წყალსაგდებები, მიწისქეშა ჰესის შენობა, გამყვანი გვირაბი სიგრძით 8.8 კმ, საბუფერო აუზი, თბილისის წყალმომარაგების წყალგამტარი სიგრძით 36.7 კმ, რომელიც უზრუნველყოფს ქ. თბილისისთვის სასმელი წყლის მიწოდებას.

კომპანია ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ”-ის მიერ გასულ წლებში განხორციელდა გამყვანი გვირაბის ზოგიერთი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო და კვლევითი სამუშაოები და კვლავ იგეგმება სხვა მონაკვეთების რეაბილიტაცია, რომლის მიზანია გვირაბის საექსპლუატაციო პირობების გაუმჯობესება და მისი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივება.

2014 წელს, უინგალპესის გამყვან გვირაბში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამყვანი გვირაბის კვლევების შედეგების გათვალისწინებით, კომპანია ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ”-მა დაგეგმა უინგალპესის გამყვანი გვირაბის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის და გამტარუნარიანობის გაზრდისათვის აუცილებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალეტაპიანი პროგრამის განხორციელება.

მრავალეტაპიანი რეაბილიტაციის პროგრამის განხორციელება განპირობებულია უინგალის პიდროვენერგეტიკული კომპლექსის საექსპლუატაციო შეზღუდვების გამო (გამყვანი გვირაბის დაცლა შესაძლებელია წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მოკლე პერიოდით, დაახლოებით ერთი ოვე), რაც არ იძლევა გრძელვადიანი და ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების შესრულების საშუალებას.

აღნიშნული პროგრამის საფუძველზე 2015 წელს გვირაბში განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები, ხოლო შემდგომში 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 და 2024 წლებში რეაბილიტაციის ფაზა 2 - ფაზა 7-ის სამუშაოები. 2016 წლის დეკემბერში, 2018 წლის თებერვალში და დეკემბერში, 2019 წლის თებერვალში და სექტემბერში, 2020 წლის თებერვალში და 2021 წლის ივლისში, 2023 დეკემბერში და 2024 ივნისში განხორციელდა გვირაბის ინსპექტირება. 2022 წელს დამკვეთის მიერ განხორციელდა უინგალპესის გამყვანი გვირაბის კვლევითი სამუშაოები, კერძოდ გეოფიზიკური კვლევები და ლაზერული სკანირება გვირაბის მთელ სიგრძეზე.

2025 წელს, სავარაუდოდ მაისი-ივნისის პერიოდში (30 კალენდარული დღე) დამკვეთის მიერ დაგეგმილი სარეაბილიტაციო პროგრამის მიზანია წინა პერიოდში კვლევების და 2019-2024 წლებში ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი, გვირაბის სხვადასხვა მონაკვეთზე დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია მისი მდგრადობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციას ტენდერში მონაწილეებისათვის, რომელიც შედგება სამი ნაწილისაგან:

- 1) ნაწილი I – ტექნიკური ანგარიში და ნახაზები;
- 2) ნაწილი II – სამუშაოებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები;
- 3) ნაწილი III – მონაწილის გამოცდილება;

რეკომენდირებულია, რომ ტენდერში მონაწილე დეტალურად გაუცნოს ყველა დოკუმენტს წინადადების მოსამზადებლად.

## 2 პროექტის მიმოხილვა

პროექტის ძირითადი მონაცემები მოპოვებული იქნა გრუნერ-შტუპისათვის გადაცემული, საპროექტო და საშემსრულებლო დოკუმენტების საშუალებით, აგრეთვე ობიექტზე ვიზიტისას ტექნიკურ პერსონალთან და ინჟინერებთან ჩატარებული განხილვებისას მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

### 2.1 ზოგადი მონაცემები

სქემის მდგბარეობა	მდ. არაგვი, თბილისიდან ჩრდილოეთით დაახლ.
მშენებლობის პერიოდი	60 კმ დაშორებით
წელი. სასარგებლო მოცულობა	1970-85
წელი. სასარგებლო მოცულობა	520 ს 10 <sup>6</sup> მ <sup>3</sup>
წლიური გამომუშავება	370 ს 10 <sup>6</sup> მ <sup>3</sup>
კაშხლის ტიპი	485 ს 10 <sup>6</sup> კვტსთ
თხემის სიგრძე	მიწის კაშხალი ცენტრალური თიხის გულით
თხემის ნიშნული	415 მ
წელი. სასარგებლო ნშდ	813.5 მ ზ.დ.
წელი. სასარგებლო მინ. საექსპ. დონე	810 მ ზ.დ.
საძირკვლის ნიშნული	770 მ ზ.დ.
კაშხლის სიმაღლე	დაახლ. 710 მ ზ.დ.
საძირკვლის გეოლოგია	დაახლ. 103 მ ზ.დ.
სამშენებლო გვირაბი	ქვიშაქვა, კირქვა, მერგელები, კონგლომერატები ორი გვირაბი მარცხენა ნაპირზე (შიდა დიამეტრები 5.6-6.1 და 8.0 მ)
წელი. საგდები სისტემა	მარცხენა ნაპირი, თავისუფალი გადადინებით, უსაკეტებო, სწრაფდენით და ტრამპლინით. თხემის ნიშნულია 810 მ.
სიღრმული წელი. საგდები	მარცხენა ნაპირი, ერთ-ერთი სამშენებლო გვირაბი (დიამ. 8.0 მ) გადაკეთებულია სიღრმულ წელი. საგდები სისტემაში გადადინებით.
წელი. გეოლოგიური გვირაბი	მარცხენა ნაპირი სამშენებლო გვირაბი (დიამ. 5.6-6.1 მ) გადაკეთებულია მიმყვან გვირაბად (სიგრძე 628 მ)
პერსის შენობა	მიწისქვეშა შენობა, მდებარეობს კაშხლის ქუსლიდან 100 მ მოშორებით ქვედა ბიეფში, მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 80 მ სიღრმეზე. პერსის შენობაში დამონტაჟებულია 4 ფრენსისის ტურბინა თითოეული 32.5 მვტ სიმძლავრით. პერსის სრული სიმძლავრეა 130 მვტ. საექსპლუატაციო ხარჯია 4 ხ30 მ <sup>3</sup> /წ.
გამყვანი გვირაბი	5.2მ დიამეტრის და 8.8კმ სიგრძის უდაწერ გვირაბი, საპროექტო ხარჯით 120 მ <sup>3</sup> /წ.

### 3 გამოყენებული დოკუმენტაცია

ქვემოთ წარმოდგენილია დოკუმენტები, რომელთა ნაწილი მოწოდებული იქნა დამკვეთის მიერ, ნაწილი კი მომზადებული იყო გრუნერი შტუკის მიერ გასულ პერიოდში შესრულებული კვლევების და ინსპექტირების საფუძველზე. ეს დოკუმენტები გამოყენებული იქნა გვირაბში არსებული სიტუაციის შესაფასებლად, სარეაბილიტაციო მონაკვეთების პრიორიტეტებისა და სამუშაოთა სახეობების განსაზღვრისათვის.

- 1) გვირაბის სარეაბილიტაციო მონაკვეთები – “ჰიდროპროექტი”-ს მიერ 2006 წელს მომზადებული პროექტი;
- 2) საკონსულტაციო კომპანია „ბერნარდ ენინერი“-ს მიერ 2012 წელს მომზადებული ანგარიში;
- 3) 2014 წელს ჩატარებული სარეაბილიტაციო და კვლევითი სამუშაოების მონაცემები და საშემსრულებლო დოკუმენტაცია;
- 4) 2014 წელს ჩატარებული, გვირაბის მთელ სიგრძეზე ინსპექტირების მონაცემები და აზომვითი ნახაზები;
- 5) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის პროექტი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასკვნითი ანგარიში“. 27 აგვისტო 2014 წ.;
- 6) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია (II ეტაპი), სამშენებლო ანალიზი და ბეტონის მოსახვის დაპროექტება“. 2015 წ 2 აპრილი;
- 7) Eurekos s.r.l., „ჟინგალის ჰიდროტექნიკური გვირაბის გამოკვლევა გეოელექტრული ტომოგრაფიის, ულტრაბეგერითი და გეორადარული მეთოდების გამოყენებით“. 2015 წ 10 ივლისი;
- 8) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, სატენდერო დოკუმენტი“. 2015 წ 21 დეკემბერი;
- 9) Eurekos s.r.l., „ჟინგალის ჰიდროტექნიკური გვირაბის გამოკვლევა გეოელექტრული ტომოგრაფიით, ულტრაბეგერითი გაზომვებითა და გეორადარული მეთოდების გამოყენებით“. 2016 წ. 30 ივნისი;
- 10) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია ფაზა 2, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა“. 2016 წ. 3 ნოემბერი;
- 11) შპს „შტუკი“, 2016 წელს ჩატარებული, გვირაბის ინსპექტირების მონაცემები და აზომვითი ნახაზები;
- 12) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, ფაზა 3, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა“. 2017 წ. დეკემბერი;
- 13) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, ფაზა 4, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა“. 2018 წ. ნოემბერი;
- 14) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, ფაზა 5, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა“. 2019 წ. ნოემბერი;
- 15) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, ფაზა 6, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა“. 2020 წ. დეკემბერი;
- 16) შპს „შტუკი“, „ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის ინსპექტირება“. 2021 წ. ივლისი;
- 17) Geofisica consultores, ჟინგალპესის გამყვანი გვირაბის გამოკვლევა გეორადარული მეთოდით (gpr) და ზედაპირული ტალრების პროფილების მრავალარხიანი ანალიზი (masw). 4 ოქტომბერი 2022, მადრიდი;

- 18) Eurekos s.r.l., ჟინვალპესის გამყვანი გვირაბის ლაზერული გადაღება, 2022 წ. ივლისი.
- 19) შპს „გრუნერ შტუქი“, „ჟინვალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, ფაზა 7, სატენდერო დოკუმენტაცია“. 2024 წ. თებერვალი.
- 20) შპს „გრუნერ შტუქი“, „ჟინვალპესის გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია, ფაზა 7, სარეაბილიტაციო სამუშაოების საავტორო ზედამხედველობა, დასკვნითი ანგარიში“. 2024 წ. ნოემბერი.

## 4 რეაბილიტაციის პროექტის მიზნები

გვირაბის რეაბილიტაციის პროექტის მიზანია, არსებული კვლევების და ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი გვირაბის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის პრიორიტეტების დადგენა და კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი მდგრადობა და სტაბილური ექსპლუატაცია.

გასულ პერიოდში ჩატარებული კვლევების და გვირაბის ბოლო ინსპექტირების შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გარკვეულ მონაკვეთებზე გვირაბი ხასიათდება მოსახვის დაბალი ხარისხით, ბეტონის მოსახვაზე ვლინდება ეროზიები, ბზარები და სხვა სახის დაზიანებები, ადგილი აქვს მიწისქვეშა წყლების ფილტრაციას. .

გასულ პერიოდში ჩატარებულმა ბეტონის მოსახვის ნიმუშების ლაბორატორიულმა ანალიზმა აჩვენა ბეტონის დაბალი სიმტკიცე გვირაბის თითქმის მთელ სიგრძეზე გეოფიზიკურმა კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გვირაბის გარემომცველი ქანების ხარისხი ძალიან დაბალია.

აღნიშნულის გათვალისწინებით არსებითად მნიშვნელოვანია არსებული დაზიანებების დაუყონებლივ აღმოფხვრა გვირაბის მოსახვის ხარისხის შემდგომი გაუარესების თავიდან ასაცილებლად, დაუზიანებელი მუდმივი მოსახვის შენარჩუნება გვირაბის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად. აუცილებელია გვირაბის მოსახვაზე ხშირი დაკვირვებებისა და სისტემატიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

აღსანიშნავია, რომ საექსპლუატაციო შეზღუდვების გამო (გვირაბის გაჩერება სარემონტოდ შესაძლებელია მხოლოდ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში წელიწადში ერთხელ, მძიმე ტექნიკის მოძრაობა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი შესასვლელი პორტალიდან) დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მასშტაბი საკმაოდ შეზღუდულია და მხოლოდ გვირაბის ცალკეული უბნებზე ლოკალური სარეაბლიტაციო სამუშაოების განხორციელების საშუალებას იძლევა. აქედან გამომდინარე, არსებული შეზღუდვების გამო, შეუძლებელია სრულყოფილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება გვირაბის მთელ სიგრძეზე ერთიანად და ამიტომ სამუშაოები ხორციელდება ეტაპობრივად რამდენემ წლის განმავლობაში.

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- გვირაბის მოსახვის მდგომარეობის ზოგადი მიმოხილვა;
- სარეაბილიტაციო კონცეფციის აღწერა;
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთადრიცხვა.


აღნიშნულ ანგარიშში მოცემული სამუშაოთა მოცულობები არის მიახლოებითი, ეფუძნება წინასწარი შეფასების მონაცემებს და განკუთვნილია ტენდერში მონაწილეებისათვის საკუთარი ფასების წარმოსადგენად. თუ სამუშაოთა განხორციელებისას გამოვლინდა განსხვავებული კონსტრუქციული და გეორექნიკური მახასითებლები, ვიდრე პროექტში იყო გათვალისწინებული პროექტი შეიძლება დაექვემდებაროს ცვლილებებს.

## 5 გეოლოგია


გასულ პერიოდში, ასევე 2016 წელს გრუნერი შტუკის მიერ ჩატარებული გეოლოგიური კვლევების საფუძველზე მომზადდა წინამდებარე ტექნიკური ანგარიშის გეოლოგიური ნაწილი.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე არაგვის გასწვრივ, კავკასიონის ნაოჭა სისტემების მესტია-თიანეთის ზონასა და ამიერკავკასიის მთათაშუების დაძირვის აღმოსავლეთ ზონის ქართლის მოლასურ ქვეზონაში (ნახაზი 5-1). იგი წარმოდგენილია პალეოგენური ფორმაციებით, რომლებიც ზემოდან დაფარულია ელუვიურ-დელუვიური ნალექებით.

საქართველოში მოქმედი კლასიფიკაციით (ნახაზი 5-2) საპროექტო ტერიტორიისთვის დამახასიათებელია შემდეგი წარმონაქმნები: ელუვიურ-დელუვიური ნალექები - თიხნარი და თიხები დორდის, ხრეშის და ნაწილობრივ ბლოკების ჩანართებით; ქვედა და შუა სარმატული ( $N_{1S1+2}$ ) - თიხები, ქვიშაქვები, კონგლომერატები, მერგელები; ოლიგოცენური - ქვედა მიოცენური; ( $E_3+E_2^1$ ) - ქვიშაქვები, გრაველიტები; ზედა ეოცენური-ოლიგოცენური ( $E_3+E_2^3$ ) - კონგლომერატები, ქვიშაქვები, ალევროლიტები.



ნახაზი 5-1: საქართველოს ტექტონიკური დარაონების სქემა<sup>1</sup>



ნახაზი 5-2: საპროექტო ტერიტორიის რეგიონული გეოლოგია

### 5.1 არსებული მონაცემები

➤ დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ქანების გეოტექნიკური პარამეტრების შესახებ არის ძალიან შეზღუდული. დღემდე წარმოდგენილია მხლოდ გეოლუგიური ჭრილი გეოტიკალურ შახტა №1 და №2 შორის მონაცეთისათვის, ქანების ტიპების აღწერით, მაგრამ ძირითადი გეოტექნიკური მონაცემები და ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები არ არის ხელმისაწვდომი (ნახაზი 5-3). არსებული მონაცემების მიხედვით, გვირაბის გარშემო ქანები/გრუნტები აღწერილია შემდეგნაირად:

- პკ 0+00÷4+50, ბრექჩიები კირქვის ცემენტზე;
- პკ 4+50÷23+00, შავი თიხა ფიქლები, წვრილშრებრივი ქვიშავების შუაშრებით;

<sup>1</sup> საქართველოს ეროვნული ატლასი, ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ვ. ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2012

- პკ 23+00÷81+00, საშუალო და წვრილი კენჭების კონგლომერატები, თიხა-თიხნარის ცემენტზე, თიხის და ქვიშაქვების იშვიათი შუაშრეებით;
  - პკ 81+00 გვირაბის ბოლომდე – თიხნარი, ლოდების და ხრეშის ჩანართებით.
- 2014 წელს, გამყვანი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებამდე, ბეტონის მოსახვის სისქის გამოკვლევისა და მოსახვის უკან ქანების მასივის ხარისხის შეფასების მიზნით სარეაბილიტაციო მონაკვეთის გასწვრივ გაიბურდა საძიებო ჭაბურღილები. ჭაბურღილებიდან ამოდებულ იქნა კერნები და ჩატარდა მათი გეომექანიკური თვისებების ლაბორატორიული კვლევა. ამ კვლევების მიხედვით ქანები წარმოდგენილია არგილიტებითა და ქვიშქვებით, ხასიათდებიან როგორც სუსტი და ძლიერ გამოფიტული. ცხრილში 5-1 და ცხრილში 5-2 მოცემულია შერჩეული ნიმუშების ლაბორატორიული გამოცდის შედეგები.


ტენიანობა	სიმკვრივე		გაჯირჯ ვება	წყალშთან ოქმა	ხახუნის გუთხე (გზარზე)	შეკიდუ ლობა (გზარზე )	სიმტკიცე ერთლერძა გუმშვაზე	
	მოცუ ლობ ოთი	ბუნებრ ივი					Rc	ბუნებრივ მდგომარ ეობაში
[%]	[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[-]	[%]	[°]	[მპა]	[მპა]	[მპა]
8	2.44	2.26	0.088	8.1	24.7	0.09	7.55	4.49

ცხრილი 5-1: არგილიტების ლაბორატორიული კვლევის ხაშუალო შედეგები

სიმკვრივე		წყალშთანთქმა	სიმტკიცე ერთლერძა გუმშვაზე	
მოცულობითი	ბუნებრივი		Rc	ბუნებრივ მდგომარეობაში
[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[გ/სმ <sup>3</sup> ]	[%]	[მპა]	[მპა]
2.69	2.63	5.4	7.55	-

ცხრილი 5-2: ქვიშაქვების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები

- 2016 წელს ქინგალპესის გამყვან გვირაბში ქანების მასივის გეომექანიკური კლასიფიკაცია გაკეთდა იმ მონაკვეთებზე, სადაც კონტრაქტორმა მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოცვალა მოსახვა. გეომექანიკური დახასიათებისათვის ხელმისაწვდომი იყო ორი უბანი. ამ გამოკვლევის საფუძველზე სარეაბილიტაციო მონაკვეთების გაყოლებაზე კლდოვანი მასივი დაკლასიფიცირდა როგორც სუსტი და ძლიერ სუსტი ქანი. ცხრილში 5-3 ნაჩვენებია გაშიშვლებების გეომექანიკური კლასიფიკაციის შედეგები.



ადგილმდებარეობა	ქანი/გრუნტი	გეომექანიკური კლასიფიკაცია (RMR)		Q	
		რეიტინგი	ქანის კლასი	რეიტინგი	ქანის კლასი
პ 28+05; პ 28+20÷28+28	არგილიტი	23	IV სუსტი ქანი	0.24	E ძლიერ სუსტი ქანი
პ 32+70÷32+75	არგილიტი	23	IV სუსტი ქანი	0.24	E ძლიერ სუსტი ქანი
პ 32+75÷32+82	არგილიტი	24	IV სუსტი ქანი	0.15	E ძლიერ სუსტი ქანი
პ 32+82÷32+87	კონგლომერატი	-	-	-	-

ცხრილი 5-3: ქანების მასივის კლასიფიკაცია

- 2016 წელს ჩატარებული ჟინგალჰესის გამყვანი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს აგრეთვე შესრულდა ორი მონაკვეთის (პ 34+40÷38+80 და პ 64+00÷74+00) გამოკვლევა სხვადასხვა არამრღვევი ტექნიკისა და გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით;
- 2018 წელს გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს აღმოჩენილი პ 26+58 - 26+63 კედლის მოსახვის ჩამონაგრევის უკან გეოლოგიური ფორმაცია წარმოდგენილი იყო ნაცრისფერი ქვიშაქვებით, მუქი ნაცრისფერი-შავი თიხაფიქლების შუაშრეებით (ნახაზი 5-4);
- არსებული ინფორმაციის მიხედვით, გამყვანი გვირაბის პრობლემატური მონაკვეთი განლაგებულია ზედა ეოცენის არგილიტურ ქანებში და წარმოდგენილია არგილიტომაგვარი თიხაფიქლებით თხელშრეებრივი ქვიშაქვების შუაშრეებით და ქვიშაქვებით თიხების უმნიშვნელო შუაშრეებით. გარდა ამისა, ამ მონაკვეთმა განიცადა ინტენსიური ტექტონიკური გარდაქმნა და შეივსო მცირე ზომის ნაოჭებით და მსხვრევის ზონებით.



ცოტო 5-1: ქვიშაქვების ფილების შუაშრეებით

## 6 გვირაბის ინსპექტირება 2024 წელს

### 6.1 გვირაბის ინსპექტირების მიზნები

გვირაბის ინსპექტირების მიზანია გვირაბში არსებული დაზიანებების და დეფექტების გამოვლენა, რომლის საფუძველზეც შედგომში დაიგეგმება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გვირაბის და პესის სტაბილური და უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფისათვის.

ამ მიზნის მისაღწევად უნდა განხორციელდეს შემდეგი ამოცანები:

- გვირაბის ვიზუალური დათვალიერება მთელ სიგრძეზე (პკ  $00+00\div88+30$ );
- გვირაბში არსებული დაზიანებების აღწერა;
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების პრიორიტეტების დადგენა;
- შესრულებული სამუშაოების შესახებ საბოლოო ანგარიშის მომზადება

### 6.2 ზოგადი მიმოხილვა

გამყვანი გვირაბის ზოგადი მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება განხორციელდა 2024 წლის ივნისში ფაზა 7 გვირაბის გაჩერების ფარგლებში. ინსპექტირებაში მონაწილეობა მიიღო შპს გრუნერ შტუკი კავკასიის შემდეგმა ჯგუფმა:

1. თემური პიტაგა – გეოლოგი;
2. გიორგი ჯავახიშვილი – ინჟინერ-მშენებელი;
3. გიორგი სულაბერიძე – ინჟინერ-მშენებელი;
4. ნოდარ მამალაძე – ინჟინერ-მშენებელი.

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში გვირაბი დაცლილი იყო ინსპექტირების მიზნით 2024 წლის 21 ნოემბერს და 2025 წლის 4 თებერვალს. ინსპექტირება განხორციელდა გვირაბის წინასწარ შერჩეულ მონაკვეთებზე. ინსპექტირების ხანგრძლივობა იყო დაახლოებით 6.0 საათი.

ინსპექტირების მიზანი იყო გვირაბის მოსახვაზე არსებული დაზიანებების მდგომარეობის შემოწმება და 2024 წელს დადგენილი პრიორიტეტების დაზუსტება. ინსპექტირებისას გამოვლენილი და არსებული დეფექტების მდებარეობა დადგინდა გვირაბში არსებული პიკეტაჟის აღმნიშვნელი ფირფიტების მიხედვით (განლაგებულია ყოველ 50 მ).

ინსპექტირება შესრულდა გვირაბში არსებული სხვადასხვა შეზღუდვების გათვალისწინებით, რომლებიც არ იძლევიან საშუალებას სრულყოფილად განისაზღვროს ბეტონის მოსახვის დეგრადაციის მდგომარეობა:

მოკლე ვადაში და რთულ სამუშაო პირობებში კერძოდ:

- ცუდი განათება – დაბალი ხილვადობა;
- შეტბორილი ძირი სხვადასხვა მონაკვეთზე – არ გვაძლევს დაზიანების ხარისხის შეფასების შესაძლებლობას;
- ლამით დაფარული კედლები – არ გვაძლევს საშუალებას დავაკვირდეთ მცირე ზომის ეროზიებს და ბზარებს;
- გამოყოფილი დრო არ არის საკმარისი დაზიანებების დეტალური შეფასებისათვის.
- პიკეტების აღმნიშვნელი ფირფიტები დაფარულია ტალახით.

აქედან გამომდინარე, ინსპექტირების დროს გამოვლენილი დეფექტების ზომები და მოცულობები წინასწარია, თუმცა ამ ეტაპზე გვაძლევს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხასიათის და მოცულობის დადგენის საშუალებას. საბოლოო მოცულობები დადგინდება ფაქტიურად შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიხედვით.

## 6.3 გვირაბის კვლევები, ინსპექტირება და აღმოჩენილი დაზიანებების ტიპები

ბოლო წლებში შესრულებული სარეაბილიტაციო და კვლევითი სამუშაოების შედეგების საფუძველზე, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ ახორციელებს უინგალპესის გამყვანი გვირაბის მრავალეტაპიან გადაუდებელ სარეაბილიტაციო პროგრამას სტაბილური საექსპლუატაციო რეჟიმის უზრუნველყოფის მიზნით.

2024 წელს უინგლაპესის გამყვანი გვირაბის ფაზა 7 რეაბილიტაციის ფარგლებში შესრულდა უინგალპესის გამყვანი გვირაბის ბეტონის მოსახვის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა [20].


გვირაბის არსებული დეგრადაციის დონე, რომელიც გამოვლინდა ინსპექტირების დროს ზემოთ აღნიშნულ მონაცემებზე აღწერილია ქვემოთ და დანართში 1.

### 6.3.1 დაზიანების ტიპები

გვირაბის ინსპექტირების დროს გამოვლინდა სხვადასხვა სახის დაზიანებები, რომლების ზოგადი აღწერილობა მოცემულია ქვემოთ თავებში. ძირითადად გვირაბში დაფიქსირებულია შემდგი სახის დაზიანებები:

- დაზიანებული ფსკერი (ძირის უსწორმასწორობა უკუქანობით და ეროზია);
- ბეტონის ეროზირებული მოსახვა, რომელიც მოიცავს შემდეგს:
  - ნიჟარებს;
  - ეროზიებს მოსახვის ნაკერების გასწვრივ;
- ბზარები გვირაბის მოსახვაზე:
  - მცირე ბზარები;
  - ბზარები სიცარიელებთან ერთად მოსახვის უკან;
  - ბზარები წყლის შემოდინებით;
- სიცარიელები გვირაბის თაღში და მოსახვის უკან;
- თაღის დაზიანებები;
- წყლების შემოდინება;
- სამშენებლო ნარჩენები.

ნახაზი 6-1 გვიჩვენებს გვირაბის შემოწმებულ მონაკვეთზე ზემოთაღნიშნული დაზიანებების აღგილმდებარეობებს. გვირაბში გამოვლენილი დაფექტების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართში 1 მათი აღგილმდებარეობის მიხედვით (პიკეტაჟი).



## 6.3.2 გვირაბის ფსკერის დაზიანებები

წინამდებარე თავში აღწერილია ინსპექტირებების დროს გვირაბის ძირზე აღმოჩენილი სხვადასხვა ზომის დაზიანებები. დიდი ზომის დაზიანებები და ხარვეზები წარმოდგენილია ჩაღრმავებებით, რომლებიც შეტბორილია წყლით. მცირე და საშუალო ზომის დაზიანებები და ხარვეზები გამოვლენილია ეროზირებული მონაკვეთების სახით.

აღნიშნული დაზიანებების და ხარვეზების დეტალური აღწერები მოცემულია ქვემოთ.

### 6.3.2.1 დიდი ზომის დაზიანება (შეტბორილი უბნები)

ვიზუალური ინსპექტირების დროს გვირაბის ძირზე შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი უსწორმასწორობები, ფსკერის უკუქანობი, რის გამოც გვირაბის ძირზე წარმოწმილია დრმულები. აღნიშნული დეფექტი/ხარვეზი შეიძლება აიხსნას შემდეგი მოსაზრებით: გვირაბის გაყვანის დროს მშენებლობის დროს სიზუსტის არარსებობით, აგრეთვე მოულოდნელი დეფორმაციების მოვლენებით, რომლებიც გამოწვეულია რთული გეოლოგიური პირობებით.


ძირის ქანობი ხშირად იცვლება და ხასიათდება როგორც მკვეთრი დახრით, ასევე ხშირ შემთხვევაში უარყოფით მაჩვენებლითაც. ეს ბუნებრივია იწვევს უკუქანობიანი მონაკვეთების დატბორვას. განსაკუთრებით გვირაბის ძირის უკუქანობები შეიმჩნევა შემდეგ მონაკვეთებზე:

- პკ 14+00-დან  $\div$  პკ 15+00-მდე;
- პკ 24+50-დან  $\div$  პკ 24+70-მდე;
- პკ 28+22-დან  $\div$  პკ 28+36-მდე;
- პკ 28+80-დან  $\div$  პკ 29+20-მდე;
- პკ 31+70-დან  $\div$  პკ 32+70-მდე.

უსწორმასწორო ძირის ფართობი ზოგადად მერყეობს 10-15 მ<sup>2</sup> ფარგლებში, თუმცა ზემოთაღნიშნულ პიკეტებზე აღწევს დაახლოებით 70-150 მ<sup>2</sup>. აღნიშნულ საპროექტო მონაკვეთზე ზოგ ადგილებში, როდესაც გვირაბში ფილტრაციული წყლების რაოდენობა არ აღემატება დაახლოებით 400 ლ/წმ (გვირაბი დაცლილ მდგომარეობაშია), ზოგიერთ უბანზე წყლის სიღრმე აღწევს 1.5 მ. თავისთვის გვირაბის ეს მდგომარეობა პიდრავლიკური თვალსაზრისით არახელსაყრელია და საგრძნობლად ამცირებს მის გამტარუნარიანობას.

კრიტიკული უბანი დაფიქსირდა პკ 24+50 $\div$ 24+70, სადაც წყლის სიღრმე აღწევს 1.5 მ. ასეთი დიდი შეტბორვის გამო შეუძლებელია აღნიშნული მონაკვეთის გავლა და ძირის დაზიანების ხასიათის და ზომების (სიღრმე, სიგრძე, ფართობი) გამოკვლევა. დეფექტების მონაცემები მიახლოებით და შესაძლებელია დაზუსტდეს თითოეული მონაკვეთის წყლის მოცილების შემთხვევაში. დანართში 1.1 მოცემულია გვირაბის ძირზე შემჩნეული დიდი ზომის ხარვეზები.

გარდა ამისა, სხვა უბანზე შეტბორვა იწყება პკ 30+15-დან და გრძელდება პკ 32+35-მდე. პკ 31+00-მდე წყლის დონე მერყეობს 35-50 სმ, ხოლო პკ 31+00-დან პკ 32+35-მდე კი წყლის დონე მერყეობს 80-100 სმ ფარგლებში. აღნიშნულ მონაკვეთზე შეტბორვები გამოწვეულია მშენებლობის დროს უსწორმასწორო ქანობის მოწყობით. პკ 32+35-დან პკ 32+70-მდე ძირზე აღინიშნება ხარვეზები, როგორებიცაა ღრმა ეროზია და უსწორმასწორო ძირი (საფეხურისებრი).



ფოტო 6-1: წყლის დონე გვირაბში მერყეობს 0.4 მ-დან 1.5 მ-და დაცლილ მდგომარეობაში (პ 24+65 მარცხნა ფოტო; პ 32+00 მარჯვენა ფოტო)

### 6.3.2.2 მცირე ზომის დეფექტები (ეროზირებული უბნები)


ვინაიდან ობიექტის ინსპექტირების დროს გვირაბში ფილტრაციული წყლის მთლიანად შეწყვეტის უზრუნველყოფა არ ხერხდება და ფსკერის ზოგიერთი უბნები დატბორილია, ფსკერზე არსებული დაზიანებების ფაქტიური გაგრცელების შეფასება რთულია. ქვემოთ დიაგრამაზე 6-1 და დანართში 1.2 წარმოდგენილია გვირაბის ძირზე აღრიცხული შედარებით მცირე დაზიანებული (ეროზირებული) უბნები.

როგორც წარმოდგენილია დიაგრამაზე 6-1, გვირაბში გვირაბის ფსკერის დაზიანებები აღინიშნება გვირაბის მთელი სიგრძის გასწვრივ. განსაკუთრებით, ლოკალური ეროზიები შეიმჩნევა შემდეგ მონაკვეთებზე: პ 08+00÷30+00, პ 54+00÷59+00, პ 62+50÷67+00 და 76+00÷85+00.

ინსპექტირების დროს გამოვლინდა გვირაბის ძირის დაზიანების ერთი ტიპი, კერძოდ:

- მონაკვეთები, სადაც გამოხატულია ბეტონის ეროზია და შეიმჩნევა გაშიშვლებული ლითონის ნაწილები და არმატურის ბაზე.

ვიზუალური შეფასებით აღნიშნული დაზიანებები შეიძლება ჩაითვალოს კრიტიკულად. გვირაბის ძირზე არსებული ეროზირებული უბნების ფართობები მერყეობს 2-15 მ<sup>2</sup>, ზოგ ადგილებში კი აღწევს 20-30 მ<sup>2</sup>, იშვიათად 60-70 მ<sup>2</sup>. დაზიანებების საორიენტაციო მოცემები მოცემულია დანართში 1.2.



დიაგრამა 6-1: გვირაბის პე 00+40 85+00 მონაკვეთზე ძირის და ზიანებული უბნების ინტენსივობა.

### 6.3.3 გვირაბის მოსახვის ერთხია (ნიუარები და სიცარიელეები) კედლებზე

გვირაბის კედლებზე ბევრგან შეიმჩნევა ბეტონის ზედაპირის დაზიანები: ერთხია და სიცარიელე. ერთზირებული ბეტონის ზედაპირის ზომები მერყეობს  $0.5 \div 5 \text{ მ}^2$  ფარგლებში, 50-100 მმ სიღრმით. ზოგ შემთხვევაში დაზიანება იმდენად ღრმაა (40-80 სმ), რომ ჩანს მოსახვის მიღმა არსებული ქანები/გრუნტი.

ინსპექტირების პროცესში გამოვლინდა ძირითადათ სამი ტიპის დაზიანება:

- მცირედ ერთზირებული უბნები;
- ერთზირებული მოსახვა გაშიშვლებული არმატურით;
- ღრმა ერთხია სადაც მოსახვის მიღმა ჩანს გაშიშვლებული ქანები.

ქვემოთ დიაგრამაზე 6-2 და დანართებში 1.3 და 1.4 წარმოდგენილია გვირაბის მოსახვაზე არსებული ერთზირებული უბნები. როგორც დიაგრამიდან 6-2 ჩანს, ასეთი ტიპის დაზიანებიების ფართობი მერყეობს  $2-6 \text{ მ}^2$  და  $4-10 \text{ მ}^2$  და ძირითადად განთავსებულია სამ მონაკვეთზე, კერძოდ:


- პე 28+00-დან  $\div$  პე 29+00-მდე;
- პე 46+00-დან  $\div$  პე 55+00-მდე;
- პე 64+00-დან  $\div$  პე 79+00-მდე.

გვირაბის კედლების მოსახვაზე არსებული ლამის ფენა (ზოგ ადგილებში ლამის ფენა არის სქელი) და ცუდი ხილვადობა არ იძლევა დაზიანების ზომების ზუსტად გაზომვის საშუალებას. ამიტომ, ინსპექტირების დროს დადგენილი დაზიანების ფართობები უნდა ჩაითვალოს როგორც სავარაუდო და უნდა დაზუსტდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს ფაქტიური მდგრმარების მიხედვით.

ზოგადად, ვიზუალური შეფასებით ერთზიების არსებობა მიუთითებს იმაზე, რომ გვირაბის ბეტონის მოსახვა ხანგრძლივი დროის მანძილზე განიცდის გამორეცხვას და დაშლის პროცესს. აღნიშნული ხარვეზები უმთავრესად შეიმჩნევა ისეთ ადგილებში, სადაც გვირაბის ძირის ქანობის ცვალებადობის ან მოსახვევების გამო იცვლება წელის ნაკალის მოძრაობის სიჩქარე და წარმოიშობა გარკვეული “ტალღები”, რაც იწვევს ბეტონის ზედაპირის გარეცხვას.

ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნირებული უბნების გავრცელება და რაოდენობა ძირითადად გამოწვეულია ბეტონის მოსახვის დაბალი სიმტკიცით, რომელიც ვერ უძლებს წყლის ნაკადით აბრაზიის მოვლენას. ბეტონის მოსახვის ხარისხის და სიმტკიცის დეტალური მონაცემები მოცემულია ანგარიშში “სარგაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა” (ფაზა 5, პარაგრაფი 6.14, 2019 წ.).

როგორც კვლევების შედეგების ანალიზი მიუთითებს ბეტონის მოსახვის ეროვნია განიცდის პროგრესირებას და საჭიროა ამ პროცესების სისტემატიური მონიტორინგი და შესაბამისი რეაბილიტაცია.



დიაგრამა 6-2: გვირაბის პე 00+40 85+00 მონაცემთა უნგრებული უბნების  
ინტენსივობა გვირაბის კედლებზე



ფოტო 6-2: გვირაბში არსებული ერთზირებული უბნები: ღრმად ერთზირებული მონაკვეთი,  
პ. 47+15 (30 სმ-მდე)

#### 6.3.4 დაზიანებები გვირაბის თაღში

ინსპექტირების დროს გვირაბის თაღში აღრიცხულია სხვადასხვა სახის დაზიანებები (ეროზია, სიცარიელე (ხერელი) ბეტონის მოსახვაში და სიცარიელე მოსახვის უკან). გვირაბის თაღში გარკვეულ ადგილებში დაფიქსირდა სიცარიელებები, რომელთა უმრავლესობის უკან გრუნტის გაშიშვლება ჩანს. ასეთ ადგილებში ბეტონის ფენა გაშიშვლებული ადგილის გარშემო შესამჩნევად თხელია და სავარაუდოდ შეადგენს 5 სმ ან ნაკლებს. გვირაბის თაღში დაფიქსირებული ბეტონის მოსახვის თხელი ფენა, სავარაუდოდ გამოწვეულია მშენებლობის პერიოდში ბეტონირების სამუშაოების და ასევე ცემენტაციის სამუშაოების არასათანადოდ შესრულებით ან შემავსებული ცემენტაციის საერთოდ შეუსრულებლობით. ასეთ უბნებზე, თხელი ბეტონის მოსახვა ვერ შეაჩერებს გარემომცველ ქანებს სუსტი ვიბრაციის შემთხვევაშიც კი და ჩამოინგრევა გვირაბში.

მნიშვნელოვანი სიცარიელეები შეინიშნება თაღში ბეტონის მოსახვის უკან, რომელთა მოცულობის დადგენა შეუძლებელია მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერებით. ასეთ მონაკვეთებზე მოსახვის მდგომარეობა არის კრიტიკული, ამიტომ გვირაბში თაღის მოსახვის რეაბილიტაცია და სიცარიელეების შევსება უკიდურესად აუცილებელია, ვინაიდან ისინი წარმოადგენენ გვირაბის მდგრადობის რისკს. გვირაბის თაღში არსებული სიცარიელეების მაგალითები სადემონსტრაციოდ წარმოდგენილია ფოტოზე 6-3.

ქვემოთ დიაგრამაზე 6-3 და დანართებში 1.5 და 1.6 წარმოდგენილია გვირაბში პ. 00+40-78+00 მონაკვეთზე თაღში დაფიქსირებული სიცარიელეების და ეროზიების ლოკაციები.


როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაზე 6-3 თაღში არსებული დაზიანებები ძირითადად კონცენტრირებულია შემდეგ მონაკვეთებზე:

- პ. 53+00-დან ÷ პ. 54+00-მდე;
- პ. 55+00-დან ÷ პ. 56+00-მდე;
- პ. 58+00-დან ÷ პ. 58+50-მდე;
- პ. 70+00-დან ÷ პ. 74+00-მდე.

ვიზუალური დათვალიერების მიხედვით ბეტონის მოსახვის უკან სიცარიელების სიღრმე არის 10-20 სმ, ზოგ ადგილებში კი სიღრმე აღწევს 40-50 სმ. რადგან მოცემული ფართობები და სიღრმეები მიახლოებითია, სიცარიელებების ზუსტი მოცულობები უნდა დადგინდეს სარეაბილიტაციო სამუშაობის დროს, ინსპექტირებისთვის საჭირო შესაბიძისი ინვენტარის და სათანადო დროის პირობებში (ხარახო, განათება, უსაფრთხოება).



ფოტო 6-3: გვირაბის თაღში არსებული სიცარიელეები: პკ 53+90 მარცხნივ, პკ 55+65 მარჯვნივ



დიაგრამა 6-3: თაღში არსებული დაზიანებების ინტენსივობა პკ 00+40-ც 79+00 მონაკვეთზე

### 6.3.5 ბზარები ბეტონის მოსახვაზე

გვირაბის კედლებზე და თაღში სხვადასხვა ადგილას შეიმჩნევა ბზარები, რომელთა სიგრძე ძირითადად მერყეობს 5-10 მ ფარგლებში. ზოგ შემთხვევაში კი აღწევს 20-30 მ. ვიზუალური დათვალიერების მიხედვით ბზარების უმეტესობა არ არის გახსნილი და ხასიათდება კალციტის გამონაჟონით. ქვემოთ დიაგრამაზე 6-4 და დანართში 1.7 წარმოდგენილია გვირაბში პკ 0+00-დან პკ 35+00-მდე მონაკვეთზე ბზარების ლოკაციები.

როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაზე 6-4 ბზარები ძირითადად კონცენტრირებულია შემდეგ მონაკვეთებზე:


- პკ 0+00-დან ÷ პკ 4+00-მდე;
- პკ 28+00-დან ÷ პკ 32+00-მდე.

არსებული მდგომარეობის საფუძველზე ამ ეტაპზე რეკომენდირებულია ბზარებზე განხორციელდეს დაკვირვებები შემდგომი გაუმჯობესების დონისძიებების დაგეგმვის მიზნით.

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის თებერვალში, გვირაბის ინსპექტირების დროს, პკ 1+65 აღმოჩენილი იყო დაახლოებით 40 სმ სიგრძის განივი ბზარი. აღნიშნული ბზარი დაფიქსირდა გვირაბის თაღზე, 2019 წელს შესრულებული საკრდენი კოჭების და ტორკრეტების მოწყობის ადგილზე.




ფოტო 6-4: გვირაბის მოსახვაზე არსებული ბზარი (პკ 57+45 მარცხნივ და პკ 60+44 მარჯვნივ)



დიაგრამა 6-4: ბზარების ინტენსივობა გვირაბის პკ 0+00-60+00 მონაკვეთზე

2017 წელს, პკ 24+50 დაფიქსირდა გვირაბის მოსახვის მარცხენა კედლის ზედა ნაწილში ტორკრეტის მოსახვაზე 5 მეტრის სიგრძის ბზარი (ფოტო 6-5). აღნიშნულ მონაკვეთზე გვირაბის მოსახვის ქვედა ნაწილის შემოწმება შეუძლებელია მაღალი წელის დონის გამო (1.5 მეტრამდე). 2021-2024 წელს შესრულებული ინსპექტირების დროს შეიმჩნევა დაზიანებული უბნის ფართობის ზრდა, რაც მიუთითებს ბზარის პროგრესირებაზე.



ფოტო 6-5: ბზარი გვირაბის მოსახვის თაღზე, პკ 24+50

2024 წლის ნოემბერში ჩატარებული ინსპექტირების დროს, პკ 25+10 (ფოტო 6-6) და პკ 26+65 (ფოტო 6-7) დაფიქსირდა გვირაბის მოსახვის მარცხენა კედლის ქვედა ნაწილში ტორკრეტის მოსახვაზე 2-3 მეტრის სიგრძის ახალი ბზარები. პკ 26+65 გვირაბის მოსახვის ქვედა ნაწილის შემოწმება შეუძლებელია მაღალი წყლის დონის გამო (0.5 მეტრამდე).

2024 წლის ივნისში ჩატარდა ბზარების მკურნალობა და ბეტონის მოსახვის აღდგენა პკ 25+03÷25+48 მონაკვეთზე, ხოლო 2018 და 2024 წლებში პკ 26+60 აღგილი პქონდა გვირაბის მოსახვის გამონგრევას (ორივე კედლებზე).

იმის გათვალიწინებით, რომ ზემოთ აღნიშნულ უბანზე გასულ პერიოდში შესრულდა მოსახვის რეაბილიტაცია და უკანასკნელი ინსპექტირების დროს კვლავ დაფიქსირდა მცირე ზომის ახალი ბზარები, რეკომენდირებულია გვირაბის ამ მონაკვეთზე არსებულ ბზარებზე განხორციელდეს დაკვირვება, ხოლო შემდგომში დაიგეგმოსგვირაბის მოსახვის გაძლიერების დონისძიებები.




ფოტო 6-6: ბზარი გვირაბის მოსახვის კედლებზე,  
პკ 25+10

ფოტო 6-7: ბზარი გვირაბის მოსახვის კედლებზე,  
პკ 26+65

### 6.3.6 წყლის შემოდინება

ინსპექტირების დროს გვირაბის სხვადასხვა მონაკვეთზე თაღიდან და კედლებიდან შეიმჩნევა წყლის ინტენსიური შემოდინებები. აღნიშნული უბნების არსებობა სავარაუდოდ მიუთითებს არამდგრადი და წყალგამტარი ქანების არსებობაზე მოსახვის უკან, რომლებიც მუდმივად განიცდიან ეროზიას გრუნტის წყლის ზემოქმედებით და შეიძლება ჩამოიშალონ.

ქვემოთ დიაგრამაზე 6-5 და დანართში 1.8 მოცემულია წყლის შემოდინების ინტენსიურობა გვირაბის სხვადასხვა მონაკვეთებზე.



დიაგრამა 6-5: წყლის შემოდინების ინტენსიურობა გვირაბში.

გრუნტის წყლების სანგრძლივი ზემოქმედება და მუდმივი გამორეცხვა, ასუსტებს გვირაბის მდგრადობას და ეს მოვლენა დროთა განმავლობაში შესაძლოა გახდეს გვირაბის თაღის ან კედლის ჩამოშლის მიზეზი.



ფოტო 6-7: წყლის შემოდინება გვირაბის მოსახვიდან (პკ 60+40÷60+55, პკ 60+80÷60+95)

### 6.3.7 გვირაბის მოსახვაში და ძირზე დარჩენილი უცხო სხეულები

სამშენებლო ნარჩენები არის დაგროვებული გვირაბში მშენებლობის დასრულების დროიდან. გვირაბის ძირზე რამოდენიმე ადგილას არის ძველი, მშენებლობის დროიდან შემორჩენილი ლიანდაგები, სხვადასხვა ლითონის ნაშვერები და გრუნტის ან ბეტონის

ნარჩენები, რაც მნიშვნელოვან ართულებს რეაბილიტაციის პერიოდში გვირაბში სამშენებლო მექანიზმების გადაადგილებას და მუშაობას.

ამასთან, გვირაბის მოსახვაში რამდენიმე მონაკვეთზე შესამჩნევია მშენებლობის დროიდან დარჩენილი ლითონის და ხის ყალიბების ნარჩენები. ასევე, თაღში ბევრ ადგილას არის გამოშევრილი მილები, რომლებიც საგარაუდოდ განკუთვნილი იყვნენ ცემინტაციის სამუშაოებისათვის.

სამშენებლო დროიდან დარჩენილი დიდი ზომის ნარჩენების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში 1.9. ყველა ასეთი უცხო სხეული გატანილ უნდა იქნას გვირაბიდან. საპროექტო მონაკვეთზე სამშენებლო ნარჩენები არ იყო აღმოჩენილი, ამიტომ ამ ტიპის სამუშაოები არ შედის წინამდებარე სამუშაოთა მოცემლობაში.



ფოტო 6-8: სამშენებლო ნარჩენები (მილები), პ. 34+80÷35+00

## 7 რეაბილიტაციის კონცეფცია

### 7.1 ზოგადი მიმოხილვა

უინგალჰესის გამყვან გვირაბში 2014-2024 წლებში ჩატარებულმა საკონტროლო და საკელებმა ბურღვებმა, ლაბორატორიულმა და გეოფიზიკურმა კვლევებმა, ასევე ინსპექტირების დროს მოპოვებულმა მონაცემებმა უჩვენა, რომ გვირაბში არსებული მდგომარეობა არაერთგაროვანია: ბეტონის მოსახვის სისქე ზოგიერთ ადგილას საერთოდ არ არის და შიშველი გრუნტი დაფარულია მხოლოდ ტორკრეტის თხელი ფენით (2-3სმ), ზოგიერთ ადგილას კი მოსახვის სისქე აღწევდა 1.1 მეტრს.

გვირაბის მოსახვის ბეტონი არის ძალიან გამოფიტული, დაბალი მარკის და ზოგიერთ ადგილას გამორეცხილი. გვირაბის მოსახვის ბეტონის (კერნების) ლაბორატორიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბეტონის სიმტკიცე ზოგიერთ უბანზე აღწევს 1:5 მპა, ხოლო ზოგ ადგილზე ნიმუშები ადგილზე დაიმსხვრა, რაც მიუთითებს ბეტონის მოსახვის ძალიან დაბალ სიმტკიცეზე.

გარდა ამისა, გვირაბის მოსახვა საკმაოდ არის დეგრადირებული, რაზეც მიუთითებს ყველა ის ზემოთ აღწევილი დაზიანება, რომლებიც აღმოჩენილია გვირაბის მთელ სიგრძეზე.

ზემოთ მოცემული კვლევითი სამუშაოების და ინსპექტირების დროს მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი მიუთითებს გვირაბის ზოგიერთი მონაკვეთის არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაზე და ბეტონის მოსახვის დაბალ ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, გამოვლენილი მნიშვნელოვანი დაფარულების აღმოფხვრა წარმოადგენს

სასწრაფო და გადაუდებელ ღონისძიებას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოულოდნელი და გამოუსწორებელი შედეგები.

გვირაბის პიდრავლიკური გამტარუნარიანობის და ექსპლუატაციის საიმედობის გაზრდის მიზნით შტეკის მიერ გასულ პერიოდში განხორციელდა კვლევები, რომლის საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად. თუმცა საექსპლუატაციო შეზღუდვების გამო არ არის საკმარისი მასშტაბური სამუშაოების განსახორციელებლად და ამიტომ გასულ წლებში (2014 – 2024) განხორციელდა გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მხოლოდ ცალკეულ, პრიორიტეტულად მიჩნეულ უბნებზე.

მიუხედავად ამისა, ადრე რეკომენდირებული სხვა სამუშაოები კვლავ პრიორიტეტულია და მათი განხორციელება უნდა დაიგეგმოს უახლოეს პერიოდში.

2025 წელს დაგეგმილი, უნგალჰესის გამყვანი გვირაბის 30 დღიანი გაჩერების პერიოდში (სავარაუდო მაისი-ივნისის პერიოდში) ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონცეფცია მომზადდა გვირაბის არსებულ მდგომარეობაზე ხელმისაწვდომი მონაცემების შეფასების საფუძველზე და მის მირითად მიზანს წარმოადგენს ამ ეტაპზე პრიორიტეტულად განსაზღვრული სამუშაოების შესრულება.

გასულ პერიოდში შესრულებული კვლევების შედეგების ანალიზის, ინსპექტირების დროს გამოვლენილი დაზიანებების რაოდენობის და გვირაბის რეაბილიტაციის დროს არსებული შეზღუდვების (შეზღუდული მისასვლელი, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული დრო და ბიუჯეტი) გათვალისწინებით დაგინდა რეაბილიტაციის სამუშაოთა პრიორიტეტები და გვირაბში სარემონტო სამუშაოების შესრულება დაიგეგმა შემდეგ უბნებზე: პკ $25+10\div 34+82$ , პკ $43+50\div 43+80$ , პკ $46+00\div 60+00$ , პკ $60+70\div 61+20$  და პკ $65+90\div 66+50$ .

წინამდებარე რეაბილიტაციის კონცეფცია გულისხმობს გვირაბში შემდეგი სარეაბილიტაციო და კვლევითი სამუშაოების განხორციელებას:

1. გვირაბის მოსახვაზე დაფიქსირებული ბზარების მკურნალობა და დაკვირვება, პკ $25+10\div 34+82$ ;
2. გვირაბის დაზიანებული მონაბეჭითის დროებითი გამაგრება, პკ $43+58\div 43+72$  და პკ $60+75\div 61+00$ ;
3. სხვადასხვა ტიპის ლოკალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პკ $46+00\div 60+00$ :
  - თაღში არსებული სიცარიელებების და კედლებზე  $>10\text{სმ}$  სიღრმის დაზიანებების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით;
  - ბეტონის მოსახვის დაზიანებული ზედაპირების არდგენა სპეციალური სამშენებლო ხსნარით.

4. კვლევითი სამუშაოები პკ $43+50\div 43+80$  და პკ $60+70\div 61+20$ ;
5. გვირაბის მირის რეაბილიტაცია პკ $65+90\div 66+50$ .

მიუხედავად იმისა, რომ ანალოგიური დაზიანებები აღინიშნება გვირაბის სხვადასხვა მონაკვეთებზე, არსებული შეზღუდვებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ორგანიზების თვალსაზრისით ამ ეტაპზე პრიორიტეტად შერჩეული იქნა ზემოთ აღნიშნული მონაკვეთები.

დეტალური ინფორმაცია ამ სამუშაოების შესახებ აღწერილია ქვემოთ თავებში.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმატებით შესრულებისათვის საჭიროა კონტრაქტორმა ზუსტად დაგეგმოს სამუშაოთა წარმოების მეთოდოლოგია, რათა შემდოს რეაბილიტაციის

პერიოდში პარალელურ რეჟიმში მუშაობა. ამასთან, კონტრაქტორმა უნდა გაითვალისწინოს პრიორიტეტული სამუშაოების სხვა სამუშაოებზე ადრე განხორციელება.

აგრეთვე გასათვალისწინებელია, რომ დაზიანებული უბნების რეაბილიტაციის პროექტი მომზადებულია ვიზუალური ინსპექტირების დროს მოპოვებული მასალების საფუძველზე. სამუშაოთა განხორციელების დროს თუ გამოვლინდება განსხვავებული გარემოებები, ვიდრე გათვალისწინებული იყო წინამდებარე პროექტით, კონტრაქტორი მზად უნდა იყოს შესაბამისი სამუშაოების შესასრულებლად კონსულტატის რეკომენდაციების მიხედვით.

გარდა ამისა, გვირაბის მოსახვის არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით გვირაბის გაჩერების დროს შესაძლოა გამოვლინდეს მანამდე უცნობი, გაუთვალისწინებელი გარემოება (შესაძლო დაზიანება), ამიტომკონტრაქტორს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი ტექნიკური რესურსი (მუშახელი, ტექნიკა), რათა უზრუნველყოს დამატებითი სამუშაოს დროული შესრულება კონსულტატის რეკომენდაციების მიხედვით.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ძირითადი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

გვირაბში სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო მოწყობილობების და ტექნიკის შეყვანა უნდა განხორციელდეს გამოსასვლელი პორტალიდან, № 1 (პესის შენობა) და № 2 შახტების გამოყენებით. შახტა №2-ზე მოწყობილია სატრანსპორტო ლიფტი, რომლის ტვირთამწეობა დაახლოებით 1 ტონაა, ასევე ამ შახტაზე მოწყობილია 5 ტონა ტვირთამწეობის ჯალამბარი, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას საჭირო მოწყობილობების მისაწოდებლად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს გვირაბში წყლის მიწოდების შეწყვეტა.

გვირაბის პკ  $43+50 \div 43+80$  და პკ  $60+70 \div 61+20$  სარეაბილიტაციო მონაკვეთებზე უნდა მოეწყოს დროებითი ენერგომომარაგების, განათების და წყლის ამოღვრის ან სატუმბი სისტემები. გვირაბის პკ  $25+00 \div 34+80$  და პკ  $65+90 \div 66+50$  მონაკვეთებზე დაგეგმილი ლოკალურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ელექტრომომარაგება და წყლის ამოღვრა რეკომენდირებულია განხორციელების მობილური ტექნიკური საშუალებების და მოწყობილობების გამოყენებით.

გვირაბის მთელს სიგრძეზე და განსაკუთრებით სარეაბილიტაციო მონაკვეთებში უნდა მოხდეს გვირაბის პიკეტაჟის არსებული მარკირების სისტემის გაწმენდა და უზრუნველყოფილი იქნას მისი ხილვადობა. იმ პერიოდში, სადაც გამოტოვებულია პიკეტაჟის აღნიშვნელი მეტალის ფირფიტები, მოხდეს ხელახლი მარკირება (არსებულის მსგავსად).

## 7.2 გვირაბის დაზიანებული მოსახვის დროებითი გამაგრება

### 7.2.1 პკ. $43+58 - 43+72$ და პკ. $60+75 - 61+00$ მონაკვეთზე დაზიანებული კვეთის დროებითი გამაგრება


გასულ პერიოდში განხორციელებული ინსპექტირების საფუძველზე გვირაბის პკ  $43+58 \div 43+72$  (14 გრძივი მეტრი) და პკ  $60+75 \div 61+00$  (25 გრძივი მეტრი) მონაკვეთებზე გამოვლენილია სხვადასხვა სახის დაზიანებები, კერძოდ წყლის შემოღინება დიდი რაოდენობით, ბეტონის მოსახვის ერთია, მოსახვის უკან სიცარიელებები, რაც საფრთხის ქვეშ აყენებს მოსახვის მდგრადობას და საიმედობას. გარდა ამისა, უცნობია გვირაბის მოსახვის მიღმა არსებული პირობები, კერძოდ სიცარიელეების გავრცელება, გარემომცველი ქანების გეოტექნიკური მახასიათებლები და პიდროგეოლოგიური პირობები.

ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ამ მონაკვეთებზე გეოტექნიკური კვლევითი სამუშაოების განხორციელება და გვირაბის მოსახვის დროებითი გამაგრების მოწყობა. აღნიშნული უზრუნველყოფს მოკლევადიან პერიოდში გვირაბის მოსახვის მდრადობის გაუმჯობესებას და შემდგომში გვირაბის მოსახვის მუდმივი სქემით აღდგენის პროექტისათვის საჭირო მონაცემების მოპოვებას.

2022 წელს ჩატარებული გეოფიზიკური კვლევების მიხედვით [17], სარეაბილიტაციო უბნებზე გვირაბის მოსახვა წარმოადგენს საშუალოდ 40 სმ სისქის მონოლიტურ რკინა-ბეტონს, რომლიც მზიდი ელემენტები მოწყობილია ლითონის კოჭებით, ბიჯით 1.2 მ. გვირაბის უკუთადი კი წარმოადგენს ლითონის ბაზით არმირებულ 40 სმ სისქის მონოლიტურ რკინა-ბეტონს.



ფოტო 7-1: წყლის შემოდინება თაღიდან პ. 43+58 და 43+72



ფოტო 7-2: წყლის შემოდინება კუდლიდან, პ. 60+75 და 61+00


გვირაბის მოსახვის დროებითი გამაგრების ძირითადი პრინციპები და სქემა აღწერილია ქვემოთ, თაგში 7.2.2. ინფორმაცია გეოტექნიკური კვლევების შესახებ მოცემულია თაგში 7.6.

## 7.2.2 ზოგადი

გვირაბის მოსახვის დროებითი სამაგრის მოწყობა წარმოადგენს გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეულ დონისძიებას, რომელიც მიზნად ისახავს გვირაბის მდგრადობის უზრუნველყოფას და მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციის შენარჩუნებას მოკლევადიან პერიოდში (ერთი ან ორი წელი) მოსახვის მუდმივი სამაგრის მოწყობამდე.

დროებითი სამაგრი წარმოადგენს არმირებულ ტორკეტ-ბეტონის მოსახვას, რომელიც მოწყობა არსებული გვირაბის მოსახვაზე. გვირაბის დაზიანებული კვეთის დროებითი გამაგრების სქემა მოცემულია ნახაზებზე 7.1, E2402541.TT.004 და E2402541.TT.005. ქვემოთ მოცემულია გვირაბის მოსახვის დროებითი გამაგრების მოწყობის ძირითადი პრინციპები.

- უსაფრთხოება:** სარეაბილიტაციო სამუშაოთა უსაფრთხოდ განხორციელების მიზნით დროებითი სამაგრის მოწყობა უნდა შესრულდეს ეტაპობრივად, არაუმეტეს 8-10 მ სიგრძის მონაკვეთებზე. დროებითი სამაგრის მოწყობა უნდა განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.
- ლოკალური ქიმიური ცემენტაცია:** თითოეული მონაკვეთზე, მშრალი სამუშაო გარემოს შექმნის მიზნით, უნდა განხორციელდეს სამშენებლო ნაკერებიდან და ბზარებიდან ყველა შესაძლო წყლის შემოღინების კერების ლოკალური ცემენტაცია ორკომპონენტიანი პოლიურეთანის ფისის გამოყენებით.
- ფილტრაციული წყლის ორგანიზებული გამოყვანა (დრენაჟის მოწყობა):** დროებითი სამაგრის მოწყობის პროცესში ფილტრაციული წყლის ორგანიზებული გამოყვანის მიზნით გვირაბის ორივე მხარეს, ძირიდან დაახლოებით 3.5მ სიმაღლეზე 5 მ ინტერვალით მოწყობა 120მმ დიამეტრის სადრენაჟო ბურდილები 1.0 მ სიგრძის პლასტმასის მილებით.
- არმატურის სამაგრის მოწყობა:** არმატურის სამაგრი შედგება ლითონის ბადისა და საყრდენი კოჭებისგან (თაღოვანი სამაგრი). არმატურის ბადე არსებულ მოსახვაზე ჩამაგრებულია 30სმ სიგრძის Ø14 ქვიშა-ცემენტის ანკერებით. თაღოვანი სამაგრი წარმოადგენს 3 ცალი 25მმ დიამეტრის არმატურის ლეროებს, რომელიც შეკრულია ცალუდებით. თაღოვანი სამაგრის ჩანაკერებისთვის გათვალისწინებულია 18 სიგრძის Ø14 ქვიშა-ცემენტის ანკერები. არმატურის ლეროების ერთმანეთზე გადაბმა უნდა მოხდეს 1.5 მ პირგადადებით.
- ტორკეტბეტონის ფენის დატანა:** არმატურის თაღოვანი სამაგრები და ბადე უნდა დაიფაროს 15 სმ სისქის ტორკეტბეტონით. პირველ რიგში ეწყობა საშუალოდ 3სმ სისქის შემასწორებელი ფენა, რომლის დანიშნულებაა არმატურის სამაგრის მოსაწყობად გლუვი ზედაპირის და დამცავი ფენის უზრუნველყოფა. არმატურის სამაგრის მოწყობის შემდეგ ტორკეტბეტონი დაიტანება 6 სმ სისქის ორ ფენად.



ა) დროებითი სამაგრის მოწყობის სქემა

ბ) გვირაბის ჭრილი სადრენაჟო მილებზე

ნახაზი 7-1: გვირაბის დაზიანებული ქვეთის დროებითი გამავრების სქემა (ნახაზი E2402541.TT.004 და E2402541.TT.005)

წინამდებარე პროექტით გვირაბის დაზიანებული მონაკვეთების დროებითი გამაგრების სამუშაოების მდებარეობა მოცემულია ქვემოთ ცხრილში 7-1.

საპროექტო მონაკვეთი	უბნის სიგრძე, მ
პ 43+58÷43+72	14
პ 60+75÷61+00	25

ცხრილი 7-1: დროებითი გამაგრების უბნების ადგილმდებარეობა

### შენიშვნა:

- 1) გეოტექნიკური კვლევები (თავი 7.6) უნდა შესრულდეს დროებითი მოსახვის სამუშაოების დაწყებამდე.
- 2) გეოტექნიკური კვლევების საფუძველზე დაზუსტდება თაღოვანი სამაგრის ანერების ავეკტური სიგრძე.
- 3) ბურღითი სამუშაოების, ასევე ანკერების მონტაჟის დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა შეამოწმოს ბეტონის მოსახვაში არსებული მზიდი ელემენტების (ლითონის კოჭები) მდებარეობა.
- 4) გვირაბის პ 60+75÷61+00 მონაკვეთზე არსებობს გვირაბის მშენებლობის პერიოდში დატვებული სამი სადრენაჟო ლიობი და მილი, რომლებიც განლაგებულია გვირაბის მარცხენა კედელზე ძირიდან 1.3 და 2.7 მ სიმაღლეზე. დროებითი გამაგრების სამუშაოების წარმოებისას, გვირაბის მოსახვის უკან არსებული გარემოს ფაქტიური მდგომარეობის შესახებ მწირი ინფორმაციის პირობებში, აუცილებელია შენარჩუნებული იქნას მათი ფუნქციონირება.


## 7.3 გვირაბის ფსკერის რეაბილიტაცია

სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტით გათვალისწინებულია პკ 65+90+66+50 უბანზე გვირაბის ერთზირებული ფსკერის რეაბილიტაცია.

მონოლიტური რკინაბეტონის ფილით გვირაბის ფსკერის სარეაბილიტაციო უბნებზე უნდა მოხდეს ზედაპირზე არსებული ეროზირებული ბეტონის მოხსნა გვირაბის მზიდი კონსტრუქციების დაზიანების გარეშე, ანკერების მოწყობა, არმატურის ბადის მონტაჟი და მინიმუმ 16 სმ სისქის ფილის დაბეტონება. გვირაბის შუა ნაწილში ეწყობა დარი, რომლის დანიშნულებაა დაცლილ მდგომარეობაში გვირაბის ფსკერზე წყლის ნაკადის შეუფერხებელი გატარება. ამასთან, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გვირაბის ფსკერზე მოწყობილი ფილის და დარის დადებითი ქანობი.


პ65+90 - პ66+50 - პ30რაბ01 უსკერზე არმორებული უ0ლ01 მოწყობა  
ტიპური გან030 პრ0ლ0

8:125



პრ030 პრ0ლ0 A-A

8:125



ნახაზი 7-2: გარცლისებული კვეთის გვირაბის ძირზე არმირებული ფილის მოწყობა (ნახაზი E2402541.TT.006)

## 7.4 წყლის შემოდინების აღმოფხვრა პოლიურეთანის ფისით

უნგალჰესის გამყვანი გვირაბში ჩატარებული ინსპექტირების და ვიზუალური დათვალიერების შედეგად საპროექტო უბნებზე გამოვლინდა წყლის შემოდინების მრავალი კერა, რომელთა აღმოფხვრა მნიშვნელოვანია გვირაბის უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფისათვის.

საპროექტო მონაცემზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შემოდინებების შეჩერება სხვა დაგეგმილი სამუშაოებისათვის (დროებითი გამაგრების მოწყობა) მშრალი გარემოს შექმნის მიზნით.

ლოკალური შემოდინებები, გვირაბის ბეტონის მოსახვაზე არსებული ბზარები და ნაკერები, უნდა იქნას დალუქული წყლის მნიშვნელოვანი შემოდინების შესაჩერებლად, მაშინაც კი, როცა შემოდინება დაწნევითია.

წყლის შემოდინების შესაჩერებლად შემოთავაზებულია სწრაფად გამყარებადი ორი კომპონენტიანი პოლიურეთანული ფისის (PUR) გამოყენება, განსაკუთრებით, თუ წყალი იმყოფება წნევის ქვეშ.

ლოკალიზებული ცემენტაცია პოლიურეთანული ფისის ფართო გამოყენებით უნდა შესრულდეს საკონტაქტო ცემენტაციამდე, საცემენტაციო სსნარის ნაკერებიდან, ბზარებიდან ან მიღებიდან დაკარგვის რისკების შემცირების მიზნით.

**შენიშვნა:**  $\frac{ა_პ43+50}{ა_პ43+80}$  და  $\frac{ა_პ60+70}{ა_პ61+20}$  უბნებზე ჩასატარებელი პლაგითი სამუშაოები წინ უნდა უსწრებდეს იმავე უბანზე ქიმიური ცემენტაციის სამუშაოებს.

#### 7.4.1 სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის ინექციები

სწრაფად გამყარებადი პოლიურეთანის ფისის ინექციების გამოყენების პროცედურა არის შემდეგი: ორი კომპონენტი (პოლიოლი და იზოციანიტი) ამოიტუმბება ორმაგ კომპონენტიანი ტუბორთი, მოცულობითი შეფარდებით 1:1; ისინი წინასწარ ზედმიწევნით შერეულია სტატიკური ამრევის საშუალებით, გაბურდულ ჭაბურლილში დამონტაჟებული პაკერით შრეებში დაჭირხვნამდე. წყალთან კონტაქტში შესვლის დროს, ფისი აქაფდება.

მას შემდეგ, რაც სსნარი ადარ შეხვდება წყალს, ის გამყარდება გაფუების გარეშე, უფორებო სახის მასალამდე. ამგვარად, შეიქმნება წყალგაუმტარი შრე, რომელიც თავის მხრივ შემოფარგლულია აქაფებული პოლიურეთანის კონსოლიდირებული ზონით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფილტრაციის წყაროს მუდმივი დალუქვის და კონსოლიდაციის მისაღწევად საკმარისია მარტო ერთი ციკლის გამოყენება ერთი მასალით.

შესაბამისად, ფილტრაციის წყაროს დალუქვა არის საბოლოო და ხანგრძლივმოქმედი, როგორც დადასტურებულია ამ მეთოდის შესაბამისად ჩატარებული სარემონტო სამუშაოებით.

ეს მეთოდი გამოიყენება არა მხოლოდ წყლის შემოდინების დროს შახტებში ან სამშენებლო ქვაბულში (მაგალითად ფურცლოვანი ან ნარანდიანი ხიმინჯი), აგრეთვე შახტების და გვირაბების რეაბილიტაციისთვის. უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენებული იქნას აგურის კედლის მკურნალობის დროს.

როგორც წესი, ამ მეთოდის ეფექტურობა ლიმიტირებულია კლდოვანი ფორმაციების მოკლე მანძილით, ორი კომპონენტის სწრაფი რეაქციის სისტემები არ იძლევა ფისის ხანგრძლივი დროით ინექციის საშუალებას, ამიტომ დაჭირხვნები ძირითად შემოიფარგლება მაქსიმუმ 5-8 მ რადიუსით.



ცოტვ 7-3: პომპური გამჭვირვალები A, პომპური გამჭვირვალები B და ტესტი

**Reaction Data:**

	without contact to water		with contact to water (1 % relative to mix)		with contact to water (2 % relative to mix)		Test Procedure
Starting temperature	10 °C	15 °C	10 °C	15 °C	10 °C	15 °C	
Start of foaming	-	-	50 s ± 10 s	40 s ± 10 s	55 s ± 10 s	40 s ± 10 s	MCT PV 10-301
End of foaming/Setting time	45 s ± 5 s	35 s ± 5 s	1 min 20 s ± 20 s	60 s ± 20 s	1 min 25 s ± 20 s	1 min 10 s ± 20 s	MCT PV 10-301
Foaming factor	1.0 – 1.3	1.0 – 1.3	3 – 8	3 – 8	3 – 15	3 – 15	MCT PV 10-301

ცხრილი 7-2: პომპური გამჭვირვალების ფიზიკური მონაცემები

**Material Data:**

	Component A	Component B	Norm
Density at 25 °C	kg/m³	1010 ± 30	DIN 12791
Colour		honey	dark brown
Flash point	°C	> 150	> 150
Viscosity at 25 °C	mPa*s	200 ± 50	ISO 3219
Viscosity at 15 °C	mPa*s	430 ± 100	ISO 3219
Viscosity at 10 °C	mPa*s	640 ± 150	ISO 3219
Surface tension (20 °C)	mN/m	36	EN 14210

ცხრილი 7-3: პომპური გამჭვირვალების ფიზიკური მონაცემები

**Mechanical Data:**

	Norm	Expertise
Compression strength (unfoamed)	80 ± 10 MPa	ISO 604
Upsetting at break	10 ± 1.0 %	ISO 604
Compression strength (foam factor 1.7)	20 ± 5 MPa	ISO 604
Compression strength (foam factor 2.1)	14 ± 4 MPa	ISO 604
Upsetting at break	10 ± 1.0 %	ISO 604
Tensile strength (unfoamed)	50 ± 10 MPa	ISO 527
Elongation at break (unfoamed)	2.3 ± 0.5 %	ISO 527
Adhesive strength (dry surface, 30 °C, 80 % rel. h.)	> 6.5 MPa after 1 h	DMT-Method
dyn. E-Modulus (unfoamed)	approx. 2500 MPa	EN 14146
dyn. E-Modulus (foam factor 3)	approx. 200 MPa	EN 14146
Creep (2 MPa load, 40 d; unfoamed)	0.1 %	DIN 4093
Creep (2 MPa load, 40 d; foam factor 1.7)	0.2 %	DIN 4093
Creep (2 MPa load, 40 d; foam factor 2.1)	0.3 %	DIN 4093
Shore Hardness	D 78 ± 5	ISO 7619-1

ცხრილი 7-4: პომპური გამჭვირვალების ფიზიკური მონაცემები

წინამდებარე პროექტით გათვალისწინებული წყლის შემოდინების აღმოფხვრის სამუშაოების ჩატარების მდებარეობა და რაოდენობა მოცემულია ქვემოთ ცხრილში 7-4.

საპროექტო მონაკვეთი	წყლის შემოდინების წერტილების რაოდენობა
პპ 43+66÷44+00	5
პპ 60+75÷61+00	8


ცხრილი 7-5: წყლის შემოდინების აღილმდებარეობა და რაოდენობა

### 7.5 ბეტონის ეროზირებული მოსახვის შეკეთება და სიცარიელეების შევსება მოსახვის უკან

ბეტონის ზედაპირის დაზიანების შესახებ ინფორმაცია აღწერილია თავებში 6.3.3 და 6.3.4. წინამდებარე პროექტით გათვალისწინებული ბეტონის ეროზირებული მოსახვის აღდგენითი სამუშაოების მდებარეობის ადგილები მოცემულია დანართებში 1.3 და 1.4. გვირაბის ბეტონის მოსახვაზე (თაღი და კედლები) ფიქსირდება სხვადასხვა ხასიათის და ზომის ეროზიები (ფოტო 7-2, 7-3 და 7-4).

ეს დაზიანებები გავლენას ახდენენ არა მარტო მოსახვის სათანადო ქცევაზე, არამედ ეჭვებელ აუენებს სიცარიელების სისტემატიური ცემენტაციის ეფექტურობის საკითხს.

ამიტომ ეს დაზიანებები უნდა დაიფაროს სპეციალური მშრალი ან თხევადი სამშენებლო ხსნარით, ბეტონის ჯდენის საწინააღმდეგო დანამატის დამატებათ.



ფოტო 7-4: კედლის ეროზია არმატურის გაშიშვლებით



ფოტო 7-5: კედლის ეროზია (სიღრმე 5-10 სმ)



ფოტო 7-6: დიდი ზომის ეროზია კედელზე



ფოტო 7-7: სიცარიელე გვირაბის თაღში

გვირაბის კედელზე და თაღზე არსებული ეროზირებული ზედაპირის შეკეთება უნდა განხორციელდეს ფაქტიური მდგომარეობის მიხედვით შემდეგი დონისძიებების გათვალისწინებით:

- 1) მცირე ზომის ( $\text{ზომი} 0-10 \text{ მ}^2$ ) ეროზიის სიდრმე  $<10\text{სმ}$ : დაზიანების აღმოსაფრქველად გამოყენებული უნდა იქნას მშრალი სამშენებლო ხსნარის ერთი ან ორი ფენა;
- 2) დიდი ზომის ( $\text{ზომი} >10 \text{ მ}^2$ ) ეროზიის სიდრმე  $10-30\text{სმ}$ : დაზიანების აღმოსაფრქველად გამოყენებული უნდა იქნა ტორკრეტ-ბეტონი;
- 3) ეროზია, რომელიც ხასიათდება დიდი ზომის ღრმულებით და ზოგ შემთხვევებში მოსახვის უკან სიცარიელეებით: ამ შემთხვევებში ფაქტიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია გამოყენებული იქნას რამდენიმე დონისძიების კომბინაცია ან რომელიმე ერთ-ერთი.

მოეწყოს ყალიბი, ბურლილი დაჭირხვნისთვის და შეივსოს დაზიანება თხევადი თვითტეპნადი ბეტონით (SCC) ან თხევადი სამშენებლო ხსნარით (ქიშა-ცემენტის ხსნარი ( $\text{ქ/ც } 3$ ),  $\text{ქ/ც } 0.5-1.0$ ). როგორც ალტერნატივა, დიდი სიცარიელეების შესავსებად ასევე რეკომენდირებულია გაფართოებადი ქაფების გამოყენება.

სიცარიელის შევსების შემდეგ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად და საჭიროების შემთხვევაში გვირაბის დაზიანებული ზედაპირი შესაძლოა აღდგეს სპეციალური მასალით (Mapeigrout T60), რომელიც წარმატებით იქნა გამოყენებული უინგალჰესის გვირაბში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გვირაბის მოსახვის უკან არსებული სიცარიელეების ზომები და ხასიათი ამ ეტაპზე უცნობია. მათი დადგენა შეიძლება ან სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს საკონტროლო ბურლილების ან მომდევნო პერიოდში გეოფიზიკური კვლევების მეშვეობით. ამიტომ, ამ ეტაპზე განხორციელდება გვირაბის მოსახვის ნაწილობრივი აღდგენის სამუშაოები. კვლევების შედეგებით მიღებული მონაცემების მიხედვით რეაბილიტაციის შემდგომ ეტაპებზე შესაძლოა განხორციელდეს თაღში დარჩენილი სიცარიელეების შევსება შესაბამისი მასალების გამოყენებით. კერძოდ, თაღში არსებული დიდი ზომის სიცარიელეების შევსება რეკომენდირებული მოხდეს გაფართოებადი ქიმიური მასალის (პოლიურეთანის ქაფები) გამოყენებით. ამ მასალის გამოყენების უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ გვირაბის თაღზე დიდი მასის დაწოლა ბეტონის ან ქიშა-ცემენტის ნარევის სახით.

### 7.5.1 ზოგადი რეკომენდაციები

ბეტონის ეროზირებული ზედაპირის აღსადგენად გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი ტექნიკური სპეციფიკაციებით განსაზღვრული დონისძიებები, მათ შორის:

- სარეაბილიტაციო ბეტონის ზედაპირის წინასწარ გაწმენდა მაღალი წელის ჭავლის გამოყენებით;
- არსებული არმატურის დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით (არმატურის დიამეტრი 8 მმ, ბიჯი 100 მმ);
- ეროზირებული ზედაპირის დაფარვა შესაბამისი სამშენებლო ხსნარით ან მასალით მოსახვის ზედაპირამდე.

### 7.5.2 10სმ-ზე ნაკლები სიღრმის ეროზირებული ზედაპირის რეაბილიტაცია

#### სამშენებლო ხსნარის აღწერა

ბეტონის ზედაპირის აღსადგენად რეკომენდირებულია გამოყენებული იქნას სპეციალური პროდუქტი **MAPEGROUT T60**, რომლის აღწერა მოცემულია შემდეგ გვერდებზე ([www.mapei.com](http://www.mapei.com)), ან მსგავსი პროდუქტი, წარმოებული სხვა ბრენდის მიერ (მაგალითად [www.sika.com](http://www.sika.com)).

**MAPEGROUT T60** (ან მსგავსი პროდუქტი) წარმოადგენს სპეციფიკურ მშრალ სამშენებლო ხსნარს, რომელიც გამოიყენება დეგრადირებული ბეტონის და რკინაბეტონის სამკურნალოდ.

**MAPEGROUT T60** წარმოადგენს ერთ კომპონენტიან წინასწარ შერეულ ტიქსოტროპულ ხსნარს, ცემენტის საფუძველზე და შედგება სულფატედეგი პიდრავლიკური შემკვრელისგან, სინგეტური პოლიკრილინილის ბოჭკოებისაგან, ორგანული ანტიკოროზიული დანამატისგან, შერჩეული აგრეგატებისგან და სპეციალური წყალშემკავებელი მინარევებით, რომელიც დამუშავებული იქნა **MAPEI** -ის კვლევით ლაბორატორიაში.

იმ შემთხვევაში თუ **MAPEGROUT T60** მზადდება მარტო წელის დამატებით, ის უნდა იყოს შეკვრადი ტენიან პირობებში, იმისათვის, რომ უზრუნველყოს პროდუქტის მახასიათებლების მთლიანად და სწორად ფართო განვითარება. თუმცა, ობიექტზე ასეთი პირობების შექმნის გარანტია არ არსებობს.

ამგვარად, **MAPEGROUT T60** -ის ექსპანსიური თვისებების (როცა ის შრება ჰაერზე), უზრუნველსაყოფად საჭიროა 0.25% **Mapecure SRA** სპეციალური მინარევის დამატება. ამ უკანასკნელს აქვს თვისება შეამციროს ორივე, პლასტიკური და პიდრავლიკური კუმშვა და ხსნარში დამატებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიდი წარმატებით.

**Mapecure SRA** მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უკეთესი სამშენებლო ხსნარით გურნალობის უზრუნველსაყოფად. აგრეთვე, როცა შერეულია **Mapegrout T60**-თან, ეს შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულ ტექნოლოგიურ სისტემად. მინარევს აქვს შესაძლებლობა შეანელოს წელის აორთქლება და ხელი შეუწყოს პოდროტაციის რეაქციას.

**Mapecure SRA** იქცევა როგორც შიდა სამკურნალო აგენტი და მისი ურთიერთწყალობით ზოგიერთ ძირითად კომპონენტთან, რაც ქმნის ცემენტს, ებმარება კუმშვის შემცირებაში 20% და 50% პროდუქტის სტანდარტული მნიშვნელობებთან შედარებით, მინარევების გარეშე. რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს დაბზარვის ფენომენის რისკის შემცირებას.

აგრეთვე Mapegrout T60 შეიძლება გამოყენებულ იქნას Mapecure SRA-ის დამატების გარეშე, როცა გარემო იძლევა ოპტიმალური მკურნალობის პირობებს.

### რეკომენდაციები

- არ გამოიყენოთ Mapegrout T60 გლუვ ზედაპირზე: გააუხეშეთ ზედაპირი და საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ არმატურა;
- არ გამოიყენოთ ცემენტი ან მინარევები Mapegrout T60-თან ერთად;
- ნუ დაღვრით Mapegrout T60 ფორმებში (გამოიყენეთ Mapegrout Hi-Flow);
- არ გამოიყენოთ Mapegrout T60 ანკერების დროს (გამოიყენეთ Mapefill ან Mapefill R).

### გამოყენება

#### ზედაპირის მომზადება

- მოაცილდეს უხარისხო და ფხვიერი ბეტონი ზედაპირის საღ, ძლიერ და გაუხეშებულ ნაწილამდე. ნებისმიერი ადრე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც აღარ უზრუნველყოფს სტაბილურობას უნდა მოშორდეს;
- სარემონტოდ მომზადებული ბეტონის ზედაპირს უნდა ჰქონდეს არათანაბარი ტექსტურა, არანაკლებ 5 მმ-ანი ხორკლიანობით;
- დაამუშავდეს ბეტონი და ანკერები მაღალი წნევის წყლის ჭავლით, სანამ ისინი არ გასუფთავდებიან ცემენტისგან, ზეთისაგან, ცხიმისგან, ლაქისგან ან ძველი საღებავისგან, ჟანგისგან;
- გაუდინოს ზედაპირი წყლით;
- სანამ დაიწყება Mapegrout T60-ით ბეტონის ზედაპირის შეკეთება, დაელოდეთ სანამ ჭარბი წყალი აორთქლდება. თავისუფალი წყლის მოშორების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შეკუმშული ჰაერი.

#### სამშენებლო ხსნარის მომზადება

- გამოსაყენებლად მოთხოვნილი კონსისტენციის მისაღებად საჭირო რაოდენობის წყალი ჩაასხით ამრევში;
- ყოველ 25 კგ ტომარაზე გამოყენებული წყლის ოდენობა დაახლოებით შეადგენს 4.1-4.3;
- ხსნარი დაახლოებით 4.2-4.4;
- ამრევში ნელნელა დაემატოს Mapegrout T60 წყალში, უწყვეტ ნაკადად;
- თუ საჭიროებს, შერევის ფაზის ბოლოში დაამატეთ Mapecure SRA, ხსნარის წონის 25% დოზით (0.25კგ Mapegrout T60-ის ყოველ 100კგ);
- მოურიეთ ერთი ორი წუთის განმავლობაში, შემდეგ შეამოწმეთ თუ ხსნარი კარგად არის არეული. ამრევის ძირიდან და კედლებიდან ჩამოფხიკეთ დარჩენილი ფხვნილი. ისევ აურიეთ ორი სამი წუთის განმავლობაში;
- საჭირო რაოდენობის მიხედვით, შეიძლება იქნას გამოყენებული ამრევი ან სხვა ბრუნვადი მოწყობილობა. მოურიეთ დაბალი სიჩქარით, რათა ავიცილოთ ჰაერის მოხვედრა;

- მოერიდეთ ხელით მორევას, თუ არ არის აუცილებელი. იმ შემთხვევაში თუ საჭიროებს ხელით მორევას, მაშინ მოურიეთ სსნარის მცირე რაოდენობაა არანაკლებ 5-6 წუთის განმავლობაში მანამ, სანამ არ მიიღებთ ერთგვაროვან მასას.

### სსნარის გამოყენება

MapegROUT T60 შეიძლება დაიტანოთ ზედაპირზე სამშენლო ინსტრუმენტებით ვერტიკალურ ზედაპირზე 4სმ სისქის ფენებად, ან ჭერზე 2სმ სისქის ფენებად, ყალიბის გამოყენების გარეშე.

სსნარი აგრეთვე შეიძლება დაიტანოთ სათანადო დგუშით ან ხრახნის ტიპის ხელსაწყოთი, როგორიცაა Turbosol ან Putzmeister. არ გამოიყენოთ უწყვეტი შერევის ტიპის დანადგარი.

მომდევნო MapegROUT T60 ფენების საჭიროების შემთხვევაში, ბოლო ფენა დატოვეთ ხორკლიანი და ზედაპირი დაასველეთ წყლით.

### 7.5.3 10სმ-ზე მეტი სისქის ეროზირებული ზედაპირის რეაბილიტაცია

იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებული მოსახვის სისქე არის 10სმ-ზე მეტი, სამშენებლო სსნარის გამოყენება, როგორც ზემოთ თავში იყო აღწერილი რეკომენდირებული არ არის. გარდა ამისა, საპროექტო მონაკვეთზე აღინიშნება სხვადასხვა ხასიათის და ზომის დაზიანება, ამიტომ მოსახვის ცალკეული დაზიანების რეაბილიტაციის სქემა შეთანხმებული უნდა იყოს კონსულტანტთან.

მოსახვის ზედაპირის დიდი ფართობის დაზიანების შემთხვევაში რეკომენდირებულია ბეტონის მოსახვის ეროზირებული უბნების რეაბილიტაცია ტორკრეტით შემდეგი სქემის მიხედვით:

- ამოიჭრას არსებული ბეტონი ეროზიის კონტურიდან მინიმუმ 5 სანტიმეტრის დაშორებით ისე, რომ ამოჭრის წილოებს შორის კუთხე აღემატებოდეს  $90^{\circ}$ -ს და გაიწმინდოს მაღალწნევიანი წყლის ჭავლით;
- ამოჭრის სიღრმე იმ შემთხვევაში თუ არ ჩანს არმატურის გაშიშვლება უნდა იყოს ეროზიის ფსკერიდან მინიმუმ 25 მმ, ხოლო თუ ჩანს - არმატურის შიდა კიდიდან მინიმუმ 50 მმ;
- გაშიშვლებული არმატურის შემთხვევაში მოხდეს მისი კოროზირებული ზედაპირის გაწმენდა ქანგისგან;
- არმატურა დაიფაროს ანტიკოროზიული საღებავით;
- არსებულ მოსახვაში არმატურის არ არსებობის შემთხვევაში მოეწყოს ერთი ფენა არმატურის ბადე B500B კლასის, 10 მმ დიამეტრით და 150 მმ ბიჯით.

ზოგიერთ შემთხვევაში გვირაბის თაღზე და კედელზე მოსახვის დაზიანება ხასიათდება ეროზიით და მოსახვის მიღმა სიცარიელით, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაზიანებული ბეტონის აღდგენა ტორკრეტის მოსახვით არ ხერხდება (ფოტო 7-3 და 7-4). ამ შემთხვევაში ბეტონის მოსახვაზე უნდა დამაგრდეს ყალიბი დაჭირხვნისთვის საჭირო მილით და სარკველით, რომ შესრულდეს სიცარიელის შევსება ხსნარით. სულ საპროექტო მონაკვეთზე დაფიქსირებულია ასეთი ტიპის 20-მდე დაფექტი. აღნიშნული დაზიანებების შესახებ მონაცემები (მდებარეობა, ზომები) წარმოდგენილია დანართებში 1.4 და 1.5.

აღნიშნული სამუშაოების შესრულების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი:

## ზედაპირის მომზადება

- მოცილდეს უხარისხო და ფხვიერი ბეტონი ზედაპირის საღ, ძლიერ და გაუხეშებულ ნაწილამდე. ნებისმიერი აღრე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც აღარ უზრუნველყოფს სტაბილურობას უნდა მოშორდეს;
- სარემონტოდ მომზადებული ბეტონის ზედაპირს უნდა ჰქონდეს არათანაბარი ტექსტურა, არანაკლებ 5 მმ-ანი ხორკლიანობით;
- დამუშავდეს ბეტონი და ანკერები მაღალი წნევის წყლის ჭავლით სანამ ისინი არ გასუფთავდებიან ცემენტისგან, ზეთისაგან, ცხიმისგან, ლაქისგან ან ძველი საღებავისგან, უანგისგან;
- გაიუდნოს ზედაპირი წყლით;
- დაელოდეთ სანამ ჭარბი წყალი აორთქლდება. თავისუფალი წყლის მოშორების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შეკუმშული ჰაერი;
- არმატურის არარსებობის შემთხვევაში, მოეწყოს ერთი ფენა B500B არმატურის ბადე 10მმ დიამეტრის 150X150მმ ბიჯით.

## ყალიბის მოწყობა

- ყალიბი დაჭირხვნისთვის საჭირო მილით უნდა დამონტაჟდეს მხოლოდ მას შემდეგ, როცა იქნება მზად ზედაპირი. ყალიბი შეიძლება გამაგრდეს ჭანჭიკებით არსებულ მოსახვაზე;
- დაჭირხვნის მილის დიამეტრი არის  $1'' \div 1\frac{1}{2}$  სარქველთან ერთად;
- დარწმუნდით, რომ დაჭირხვნის მილი საშუალებას იძლევა ეროზირებული ადგილი შეავსოს 100%;
- საცემენტაციო ხსნარის გაურნვის შესამცირებლად დაჭირხვნის დროს, ყალიბი აღჭურვილი იქნება რეზინის სადებით ან პოლიურეთანის ქაფით, რომლებიც ცემენტაციის დროს შეასრულებენ შემჭიდროების როლს.

## ქვიშა-ცემენტის ხსნარის გამოყენება

გვირაბის კედლებზე მოსახვის მიღმა სიცარიელის ამოიგსებად გამოყენებული უნდა იქნას ქვიშა-ცემენტის სტაბილური ხსნარი. ხსნარი ჩაიჭირხნება სიცარიელეში ( $\mathcal{F}/\mathcal{C}=0.5-1.0$ ) 1 ბარი (ატმ) წნევით, ჯდენის/კუმშვის საწინააღმდეგო დანამატით. სიცარიელე ითვლება შევსებულად, როცა წნევა გადააჭარბებს 1 ბარს ან ხსნარის ჩაიჭირხვნა შეფერხდება. იმ შემთხვევაში, თუ სიცარიელე არ შეივსო 1.0 მ<sup>3</sup> მოცულობის ხსნარით კედლებისთვის და 6.0 მ<sup>3</sup> მოცულობის ხსნარით სიცარიელეებისთვის თაღში, ცემენტაცია ჩერდება. ცემენტაციის შემდგომი ეტაპის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება დამკვეთის და კონსულტანტის გადაწყვეტილებით.

წინამდებარე პროექტით დაზიანებული ბეტონის მოსახვის აღმოფხვრის სამუშაოების ჩატარების დეტალები მოცემულია ცხრილში 7-5.

N <sup>o</sup>	საპროექტო მონაცემთი	დაზიანების ტიპი	ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაო
1	პპ 46+00÷60+00	კედლების ეროზია 0-10სმ კედლის ეროზია >10სმ თაღის ეროზია სიცარიელე თაღში	თავი 7.5.2 თავი 7.5.3 თავი 7.5.2 თავი 7.5.3

ცხრილი 7-6: დაზიანებული მოსახვის მდგბარეობა

## 7.6 ბზარების დამუშავება

უკანასკნელი ინსპექტირების შედეგების საფუძველზე, რომელიც მიუთითებს გვირაბის რამდენიმე უბანზე ბზარების განვითარების დინამიკაზე, რეცომენდირებულია განხორციელდეს ბზარების დამუშავება და შემდგომში მათზე ვიზუალური დაკვირვების განხორციელება.


წინამდებარე პროექტში ბზარების დამუშავება და შემდგომში მათზე ვიზუალური დაკვირვების განხორციელება დაგეგმილია გვირაბის პკ 25+10+34+82 მონაკვეთზე. ამ მონაკვეთზე, კედლებსა და თაღში სხვადასხვა ადგილის შეიმჩნევა ბზარები, რომელთა სიგრძე ძირითადად მერყეობს 5-10 მ ფარგლებში, ამასთან შეინიშნება ბზარების განვითარების გარკვეული დინამიკა.

ბზარის დამუშავებისა და შემდგომი დაკვირვებისათვის საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები:

- სარეაბილიტაციო ბეტონის ზედაპირის წინასწარ გაწმენდა/ჩამოწმენდა მაღალი წნევის წყლის ჭავლის გამოყენებით;
- ბზარის ამოვსება Mapegrou T60 სამშენებლო სსნარით, ან მსგავსი პროდუქტით.

სამუშაოები განხორციელდება ბეტონის მოსახვის ეროზირებული ზედაპირის დამუშავების მოთხოვნების შესაბამისად (თავში 7.5). მცირე ზომის ეროზიის (ბზარის) დაზიანების აღმოსაფრქველად გამოყენებული უნდა იქნას მშრალი სამშენებლო სსნარის ერთი ან ორი ფენა არაუმეტეს 5 სმ სისქით.

წინამდებარე პროექტით გათვალისწინებული ბზარების დამუშავების სამუშაოების მდებარეობა და სხვა დეტალები მოცემულია ცხრილში 7-6 და დანართში 1.7.

№	საპროექტო მონაკვეთი	დაზიანების ტიპი	ბზარის სიგრძე, მ	
1	პკ 25+10	ზ1არი	3	15
2	პკ 25+70	ბზარი	3	240
3	პკ 26+60	ბზარი	2, 3	15, 90-135
4	პკ 26+70	ბზარი	2	135
5	პკ 28+53	ბზარი	6	
6	პკ 29+20	ბზარი	5	
7	პკ 29+27	ბზარი	8	
8	პკ 29+50	ბზარი	4	
9	პკ 29+53	ბზარი	4.2	
10	პკ 29+54	ბზარი	5	
11	პკ 29+54	ბზარი	5	
12	პკ 30+07	ბზარი	4.5	
13	პკ 31+50	ბზარი	5	180
14	პკ 31+55	ბზარი	4	180

15	პ 31+65	ბზარი	3	180
16	პ 32+05	ბზარი	2.7	135
17	პ 32+35	ბზარი	3	235
18	პ 32+42	ბზარი	2	235
19	პ 32+80	ბზარი	8	135-315
20	პ 34+70	ბზარი	1	
21	პ 34+82	ბზარი	18	

ცხრილი 7-7: ბზარების მდებარეობა საპროექტო უბანზე

**შენიშვნა:** დამუშავებულ ბზარებზე აუცილებელია მოხდეს სისტემატიური დაკვირვება გვირაბის ერველი ინსპექტირების დროს.

## 7.7 პვლევითი სამუშაოები

### 7.7.1 გეოტექნიკური პვლევები

უინგალჰესის გამყვანი გვირაბის პ 43+50÷43+80 და პ 60+70÷61+20 უბნებზე დაზიანებული მოსახვის მუდმივი სქემით აღდგენის საპროექტო და სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით, რეკომენდირებულია დადგინდეს გვირაბის ამ უბნებზე გარემომცველი ქანების გეოლოგიური და გეოტექნიკური მახასითებლები, ასევე გვირაბის მოსახვის ბეტონის მახასიათებლები.

გვირაბის აღნიშნულ მონაკვეთებზე გეოტექნიკური პვლევების ჩატარება მეტად მნიშვნელოვანია ამ პროექტით გათვალისწინებული დროებითი გამაგრების სამუშაოთა მოცულობის დასაზუსტებლად და შემდგომში მუდმივი გამაგრების დონისძიებების დასაგეგმად. ამიტომ, გეოტექნიკური პვლევების სათანადოდ შესრულებისათვის კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი კვალიფიკაციის და რაოდენობის პერსონალის და ტექნიკის ან ქვე-კონტრაქტორის მობილიზაცია.


გეოლოგიური და გეოტექნიკური პირობების დასაღენად უნდა შესრულდეს ბურღვები კერნის ამოღებით და შემდგომი ლაბორატორიული კვლევებით. ქვემოთ მოცემულია საკვლევი ჭაბურღლილების კონფიგურაცია და შესასრულებელი კვლევების ჩამონათვალი:

- თითოეულ უბანზე/კვეთში გაიძუროს 4 და 8 (იხილეთ ნახაზი 7-3 და ნახაზი 7-4) ჭაბურღლილი კერნის ამოღებით: ერთი ვერტიკალური ჭაბურღლილი თაღში (5მ სიღრმის), ერთი ვერტიკალური ჭაბურღლილი უკუთაღში (2მ სიღრმის) და ორი სუბ-ჰორიზონტალური ჭაბურღლილი მარცხენა და მარჯვენა კედლებში (5მ სიღრმის);
- ამოღებული კერნის ყუთებში ჩაწყობა და სურათის გადაღება;
- ყუთებში მოთავსებული კერნების აღწერა გეომექანიკური ინდექსების (RMR და Q) განსაზღვრის მიზნით;
- ლაბორატორიული ცდები:
  - ბეტონის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა ერთდეერზა კუმშვაზე. თითო ნიმუში ბურღლილიდან. კვლევა უნდა შესრულდეს მოსახვის ცენტრალურ ნაწილიდან აღებულ ნიმუშზე;
  - კლდოვანი ქანის ნიმუშის პეტროგრაფიული ანალიზი;
  - კლდოვანი ქანის ნიმუშის გამოცდა ერთდეერზა კუმშვაზე;
  - ვიზუალური ანალიზის საფუძველზე თიხვანი მასალის პოტენციური გაჯირვების პროცესის დადასტურების შემთხვევაში შესრულდეს პუდერ-ამბერგის ცდა;


გვირაბის მოსახვის უკან სიცარიელეს გამოვლენის შემთხვევაში ბურღვა უნდა გრძელდეს სადი ქანის მიღწევის შემდეგ არანაკლებ 3 მ სიღრმეში კონსულტანტის მითითებების მიხედვით.

ბურღვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ზოგიერთი ბურღილი გამოყენებული უნდა იქნეს სადრენაჟო მილების მოსაწყობად კონსულტანტის ინსტრუქციის მიხედვით, ხოლო დანარჩენი უნდა ამოიგხოს.

ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ მიღებული შედეგების საფუძველზე კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს გეოტექნიკური კალევების ანალიზი და შესაბამისი განმარტებითი ბარათი.



ნახაზი 7-3: ჭაბურღილების განლაგება პკ 43+50, 43+55, 43+60, 43+70, 43+75, 43+80, 60+70, 60+75, 61+00, 61+05, 61+10, 61+15, 61+20.



ნახაზი 7-4: ჭაბურღილების განლაგება პკ 43+64, 60+80, 60+90, 60+95.

შენიშვნა: ბურღვითი სამუშაოების, დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა შეამოწმოს ბეტონის მოსახვაში არსებული მზიდი ელემენტების (ლითონის კოჭები) მდებარეობა.

## 7.7.2 გვირაბის პიკეტაჟის განახლება

პროექტით გათვალისწინებულია გვირაბის პიკეტაჟის მარკირების სისტემის შემოწმება და განახლება, კერძოდ:

- გვირაბის მთელ სიგრძეზე ( $3,90+00 \div 3,88+30$ ) პიკეტაჟის აღნიშვნელი ლითონის ფირფიტების გარეცხვა წყლით;
- გვირაბის მთელ სიგრძეზე ( $3,90+00 \div 3,88+30$ -მდე), იმ ადგილებში, სადაც გამოტოვებულია პიკეტაჟის აღნიშვნელი ლითონის ფირფიტები, მოხდეს ხელახლი მარკირება (ლითონის ფირფიტების დამზადება და მონტაჟი არსებულის ანალოგიურად).

**შენიშვნა:** გასაახლებელი მარკირების ფირფიტების რაოდენობა უნდა დაზუსტდეს ადგილზე ფაქტიური მდგომარების მიხედვით.

## 8 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორმა კონსულტანტან შესათანხმებლად უნდა წარმოადგინოს სამუშაოთა დეტალური გრაფიკი, სამუშაოთა თანმიმდევრობა და მეთოდოლოგია.

სამუშაობის მსვლელობის და მისი დასრულების შემდეგ კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს დამკვეთს და კონსულტანტს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. სამუშაოების ყოველდღიური უწყისები;
2. გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები და ტექნიკური მონაცემები;
3. საშემსრულებლო ნახაზები, როლებიც შესრულებული იქნება ელექტრონულად (AutoCad და PDF ფორმატი), აღიარებული პრაქტიკის მიხედვით.
4. ჩატარებული გეოტექნიკური კველვების განმარტებითი ბარათი (ტექნიკური ანგარიში).

## 9 სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და გრაფიკი

### 9.1 სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვა მომზადებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, აგრეთვე სამუშენებლო სამუშაოების გაზომვების სტანდარტული მეთოდოლოგიის მე-3 გამოცემის (CESMM3; The Institution of Civil Engineers and The Federation of Civil Engineering Contractors, 1991) რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

ცხრილში მოყვანილი რაოდენობები არ არის ზუსტი და შესაძლებელია შეიცვალოს სამუშაოთა შესრულების დროს ფაქტიური მდგომარეობის მიხედვით. მოცემულ ეტაპზე, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მოყვანილი სამუშაოების მოცულობები არის მიახლოებითი (ცხრილი 9-1) და მისი მიზანია ტენდერში პოტენციურ მონაწილეებს მიეცეთ თავიანთი წინადაღების წარმოდგენის შესაძლებლობა. ცხრილში 9-1 წარმოდგენილი მოცულობები შეესაბამება  $3,95+10 \div 3,84+30$ ,  $3,93+50 \div 43+30$ ,  $3,96+00 \div 60+00$ ,  $3,90+75 \div 61+20$  და  $3,95+90 \div 66+50$  მონაკვეთებზე რეკომენდირებულ სამუშენებლო სამუშაოებს.

ტენდერში მონაწილეები ვალდებული არიან წაიკითხონ ტექნიკური სპეციფიკაციები და სხვა სატენდერო დოკუმენტაცია, თითოეული პუნქტის მოცულობის მოთხოვნების დასადგენად განიხილონ ნახაზები და სასურველია განახორციელონ სამშენებლო უბნის ვიზიტი, უშუალოდ ტარიფებისა და ფასების შევსების წინ.

შეყვანილი ტარიფები და ფასები უნდა მოიცავდნენ, მაგრამ არ უნდა შემოიფარგლებოდნენ ჩამონათვალში მოყვანილი შემდეგ პუნქტებზე დანახარჯების დირექტულებით:

1. პერსონალი და მუშა ხელი;
2. აღჭურვილობა და მოწყობილობა;
3. მასალები და მარაგები;
4. ელექტროენერგია, საწვავი, წყალი და სხვა ენერგომატარაბლები;
5. ოპერაციები და ტექნიკური მომსახურება, მათ შორის მასალები და მარაგები;
6. ზოგადი და კონკრეტული ზედნადები ხარჯები;
7. გადასახადები (დღგ-ს გარდა), ვალდებულებები, მოსაკრებელი და ა.შ.;
8. გეოდეზიური, შემოწმების, კონტროლის და გაზომვითი სამუშაოები;
9. ტესტირება, ანალიზი, და მასალები, აღჭურვილობა და პროდუქცია მშენებლობის დაწყებამდე, მშენებლობის დროს და მშენებლობის შემდგომ;
10. გაუფასურება;
11. ნებისმიერი სხვა ხარჯები, რომლებიც არ არის აღნიშნული საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, მაგრამ აუცილებელია კონსტაქტორის მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგიით სამუშაოთა შესრულებისათვის.

ნებისმიერი პუნქტი, რომლის გასწვრივ არ არის შეყვანილი ფასი ან ტარიფი, მიჩნეული უნდა იქნეს, როგორც ჩართული მოცულობათა უწყისის სხვა ფასებში და ტარიფებში.

ნებისმიერი სამუშაოები, რომლებიც ნახსენებია ნებისმიერ ადგილას საკონტრაქტო დოკუმენტებში და პირდაპირ არ არის ჩართული მოცულობათა უწყისში, მიჩნეული უნდა იქნეს როგორც ჩართული მოცულობათა უწყისის სხვა პუნქტების ფასებში და ტარიფებში.

სამშენებლო უბნამდე ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფს დამკვეთი, ხოლო კონტრაქტორი ვალდებულია ელექტროენერგიის მიწოდება და სათანადო განათება უზრუნველყოს უშეალოდ სამუშაო უბანზე.

იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილესთვის მოცულობების პუნქტები არის გაურკვეველი, ტენდერის ჩაბარების წინ მონაწილემ უნდა გაარკვიოს ყველა გაურკვეველი საკითხი დამკვეთობა.

თითოეული პუნქტის ფასის დადგენა უნდა მოხდეს შეყვანილი მოცულობის იმ პუნქტის მიხედვით, როგორც არის დეტალურად აღწერილია ტექნიკურ სფერიზიკაციებში, ნახაზებში ან სხვა სატენდერო დოკუმენტაციაში.

იქ სადაც არსებობს განსხვავება განფასების სვეტში მოცემული საერთო მოცულობებსა და საერთო ფასის სვეტში მოცემული მოცულობებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება პირვანდელს და მეორე შესწორდება შესაბამისად.

დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილე ვალდებულია წარმოადგინოს ნებისმერი სამუშაოს ერთეული ფასის კალკულაცია.

#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი, ლარი	ჯამური ფასი, ლარი
<b>1</b>	<b>მობილიზაციის და დემობილიზაციის სამუშაოები</b>				
1.1	კონტრაქტორისათვის საჭირო ყველა დროებითი სათავსოს მოწყობა, შენახვა და დემონტაჟი, მათ შორის გვირაბის გასასვლელ პორტალთან მისასვლელი გზის მოწყობა (სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაცია; თავი 1).	ჯამური თანხა	1.00		
1.2	გვირაბის სარეაბილიტაციო მონაკვეთის მთელ სიგრძეზე (1500 მ), სამუშაო უბნების ენერგომაჩრავებისა და განათების სისტემის მოწყობა, შენახვა და დემონტაჟი; დიზელგანერატორის მოწოდება და ექსპლუატაცია განათებისა და ელექტრომომარაგებისათვის ცალკეულ საპროექტო უბნებზე (სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაცია; თავი 2.3)	ჯამური თანხა	1.00		
1.3	გვირაბის სარეაბილიტაციო მონაკვეთის მთელ სიგრძეზე, წყლის სატუმბი სისტემის მოწყობა, შენახვა და დემონტაჟი (სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაცია; თავი 2.4)	ჯამური თანხა	1.00		
1.4	მეთადოლოგიასთან დაკავშირებული ხარჯები (სკუცტექნიკის მომსახურება და გვირაბში გადაადგილება, ხარაჩოების მონტაჟი და გადაადგილება, გვირაბის ფსკერის გაწმენდა (ნაწილი 1, ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.2) და დაზიანებული უბნების ხრებით შევსება, სხვადასხვა დაშმარე მოწყობილობები, მასალები და სხვა.)	ჯამური თანხა	1.00		
<b>2</b>	<b>პკ. 60+75 - 61+00 მონაკვეთზე დაზიანებული კვეთის აღდგენა (L=250) (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.2)</b>				
2.1	<b>ლოკალური დემენტაცია წყლის ფილტრაციის შესაჩერებლად ორკომპონენტიანი პოლიურეტანის ფისით (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.4)</b>				
2.1.1	ბურღვა ფილტრაციის წყაროს ირგვლივ (25-40 მმ მდე) და ბურღლილის მომზადება ინექციისათვის	ბურღ.	120.00		
2.1.2	საინექციო პაკერების მოწოდება და მათი მონტაჟი	ბურღ.	120.00		
2.1.3	ნაპრალების დამუშავება სწრაფშემკვრელი ცემენტით	გ/მ	100.00		
2.1.4.	ორკომპონენტიანი პოლიურეტანის ფისის მოწოდება და ინექცია	ლიტრი	480.00		
<b>2.2</b>	<b>სადრენაჟო მილების ჩადება გვირაბის სამაგრში</b>				
2.2.1	სადრენაჟო მილებისთვის შპურების ბურღვა და გეოტექსტილში გახვეული 120 მმ დიამეტრის პერფორირებული პლასტმასის მილების ჩადება გვირაბის თაღში	მ	31.00		
<b>2.3</b>	<b>არმატურის კოჭების მონტაჟი (25 კვეთი)</b>				
2.3.1	ბეტონის სარემონტო ზედაპირის გაწმენდა მაღალი წნევის ჭავლით და მოწერიგება	მ <sup>2</sup>	375.00		
2.3.2	1მ-მდე სიგრძის ბურღლილების ბურღვა და Ø14 B500 ცემენტქვიშის ანკერების მოწყობა (L=1m)	ცალი	175.00		
2.3.3	საყრდენი კოჭების არმატურის მონტაჟი (3 Ø25 ბიჯი 100მმ, B500). ცალული (Ø6 B240, ბიჯი 250მმ)	ტ	5.00		
<b>2.4</b>	<b>დაზიანებული კვეთის აღდგენა ტორკრეტ ბეტონით</b>				
2.4.1	0.3გ-მდე სიგრძის ბურღლილების ბურღვა და Ø14 B500 ცემენტქვიშის ანკერების მოწყობა (L=0.45მ)	ცალი	442.00		
2.4.2	არმატურის კარკსის მონტაჟი ტორკრეტისთვის (Ø12 B500, ბიჯი 250 მმ)	ტ	2.80		
2.4.3	C-35 კლასის ტორკრეტის მიწოდება გვირაბში; 15 სმ სისქის ტორკრეტბეტონის ფენის მოწყობა; ტორკრეტბეტონის საველე ტესტირება და ზედაპირის მოსწორება.	მ <sup>2</sup>	338.00		
<b>3</b>	<b>პკ. 43+58 - 43+72 მონაკვეთზე დაზიანებული კვეთის აღდგენა (L=140) (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.2)</b>				
3.1	ლოკალური დემენტაცია წყლის ფილტრაციის შესაჩერებლად ორკომპონენტიანი პოლიურეტანის ფისით (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.4)				

3.1.1	ბურღვა ფილტრაციის წყაროს ირგვლივ (25-40 მმ მდე) და ბურღლილის მომზადება ინექციისათვის	ბურღ.	50.00		
3.1.2	საინექციო პაკერების მოწოდება და მათი მოწაური	ბურღ.	50.00		
3.1.3	ნაკრალების დამუშავება სწრაფმეტკვრელი ცემენტით	გ/ტ	100.00		
3.1.4	ორკომპონენტიანი პოლიურეტანის ფისის მოწოდება და ინექცია	ლიტრი	200.00		
<b>3.2</b>	<b>სადრენაჟო მილების ჩადება გვირაბის სამაგრში</b>				
3.2.1	სადრენაჟო მილებისთვის შპურების ბურღვა და გეოტექსტილში გახვეული 120 მმ დიამეტრის პერფორირებული პლასტმასის მილების ჩადება გვირაბის თაღში	გ	19.00		
<b>3.3</b>	<b>არმატურის კოჭების მონტაჟი (10 კვეთი)</b>				
3.3.1	ბეტონის სარემონტო ზედაპირის გაწმენდა მაღალი წნევის ჭავლით და მოწესრიგება	გ <sup>2</sup>	208.00		
3.3.2	1მ-მდე სიგრძის ბურღლილების ბურღვა და Ø14 B500 ცემენტეჭვიშის ანგერების მოწყობა (L=1m)	ცალი	98.00		
3.3.3	საყრდენი კოჭების არმატურის მონტაჟი (3 Ø25 ბიჯი 100მმ, B500). ცალული (Ø6 B240, ბიჯი 250მმ)	ტ	2.80		
<b>3.4</b>	<b>დაზიანებული კვეთის აღდგენა ტორკერებ ბეტონით</b>				
3.4.1	0.3მ-მდე სიგრძის ბურღლილების ბურღვა და Ø14 B500 ცემენტეჭვიშის ანგერების მოწყობა (L=0.45მ)	ცალი	255.00		
3.4.2	არმატურის კარკსის მონტაჟი ტორკერებისთვის (Ø12 B500, ბიჯი 250 მმ)	ტ	1.60		
3.4.3	C-35 კლასის ტორკერების მიწოდება გვირაბში; 15 სმ სისქის ტორკერებეტონის ფენის მოწყობა; ტორკერებეტონის საველე ტესტირება და ზედაპირის მოსწორება.	გ <sup>2</sup>	189.00		
<b>4</b>	<b>პე46+00-60+00 მონაკვეთის რეაბილიტაცია</b>				
4.1	ბეტონის მოსახვის ზედაპირის აღდგენა ჯდენის საწინააღმდეგო სპეციალური სამშენებლო ხსნარით 10 სმ სისქემდე, მაქსიმუმ 5 სმ სისქის ფენებით (MAPEI ან SIKA ტიპის, იხილე ტექნიკური ანგარიში), მოიცავს ყველა საჭირო მასალის მოწოდებას, მომზადებას და დატანას ადგილზე. (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.5)				
4.1.1	ბეტონის სარემონტო ზედაპირის გაწმენდა მაღალი წნევის ჭავლით და მოწესრიგება	გ <sup>2</sup>	308.00		
4.1.2	სამშენებლო ხსნარით (ბეტონის ჯდენის საწინააღმდეგო დანამატით, ალუმინის ფენით) დაზიანებული ზედაპირის დაფარვა მაქსიმუმ 5 სმ სისქით.	გ <sup>2</sup>	280.00		
4.1.3	სამშენებლო ხსნარით დამატებითი ფენის დატანა (მეორე ფენა) 10 სმ-მდე	გ <sup>2</sup>	60.00		
<b>4.2</b>	<b>10 სმ-ზე მეტი სიღრმის დაზიანებული აღგილების აღდგენა</b>				
4.2.1	ბეტონის სარემონტო ზედაპირის გაწმენდა მაღალი წნევის ჭავლით და მოწესრიგება	გ <sup>2</sup>	106.00		
4.2.2	ყალიბების (ლითონის ან ხის) მომზადება შესაბამისი ფორმის და რადიუსის, არსებულ მოსახვაზე დამაგრება (ბოლტებით ან საყრდენებით), მათ შორის მიღი და სარქველი, ყველა მასალა და მოწყობილობა სამუშაოთა განხორციელებისათვის	გ <sup>2</sup>	106.00		
4.2.3	პაკერის დაყენება საცემენტაციო ბურღლილებში (41-58 მმ) ერთ-ერთიანი ცემენტული ცალებისთვის	ერთ.	49.00		
4.2.4	ცემენტის ნარევისთვის ცემენტის მიწოდება	ტ	12.80		
4.2.5	სუპერპლასტიფიკატორის "SIKA products" მიწოდება	ტ	0.15		
4.2.6	ქვიშის მიწოდება	ტ	39.00		
4.2.7	შემავსებელი ცემენტაცია (ცემენტის ხსნარით) გალერეაში	სთ	31.00		
<b>4.3</b>	<b>გვირაბის თაღში არსებული სიტარიელების შეცვება საცემენტაციო ხსნარით მაღალი სიმტკიცის ცემენტით. (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.5)</b>				
4.3.1	საკონტროლო ბურღლილების ბურღვა ხელის ბურღით (1 მ-მდე სიღრმით)	გ	48.00		

4.3.2	ყალიბების (ლითონის ან ხის) მომზადება შესაბამისი ფორმის და რადიუსის, არსებულ მოსახვაზე დამაგრება (ბოლტებით ან საყრდენებით), მათ შორის მიღი და სარქველი, ყველა მასალა და მოწყობილობა სამუშაოთა განხორციელებისათვის	მ <sup>2</sup>	51.00		
4.3.3	პაკერის დაყენება საცემენტაციო ბურლილებში (41-58 მმ) ერთ-ერთანანი ცემენტაციისათვის	ერთ.	16.00		
4.3.4	ცემენტის ნარევისთვის ცემენტის მიწოდება	ტ	25.00		
4.3.5	სუპერპლასტიფიკატორის "SIKA products" მიწოდება	ტ	0.25		
4.3.6	ქვიშის მიწოდება	ტ	75.00		
4.3.7	შემაცვებელი ცემენტაცია (ცემენტის ხსნარით) გალერეაში	სთ	60.00		
4.3.8	არმატურის ბადის მონტაჟი (B500B, Ø12 მმ, ბიჯი 250 მმ)	ტ	0.50		
<b>5</b>	<b>პკ25+10 - 34+82 ზარების დამუშავება (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.6)</b>				
5.1	ზეტონის სარემონტო ზედაპირის გაწმენდა/ჩამოწმენდა მაღალი წნევის ჭავლით და მოწესრიგება	მ <sup>2</sup>	20.00		
5.2	სამშენებლო ხსნარით (ზეტონის ჯდენის საწინააღმდეგო დანამატით, ალუმინის ფქვილი) დაზიანებული ზედაპირის დაფარვა მაქსიმუმ 5 სმ სისქით (ჯამური სიგრძე 100მ).	მ <sup>2</sup>	10.00		
<b>6</b>	<b>პკ65+90 - პკ66+50 გვირაბის ეროზირებულ ფსკერის რეაბილიტაცია (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.3)</b>				
<b>6.1</b>	<b>ეროზირებულ ფსკერზე რკინაბეტონის ფილის მოწყობა</b>				
6.1.1	პანდუსების (2 ადგილი) მოსაწყობად გვირაბის ფსკერის ამოტებვა, ტრანსპორტირება გვირაბის გარეთ და გატანა ნაგავსაყარზე	მ <sup>3</sup>	1.00		
6.1.2	გვირაბის ფსკერის ეროზირებული უბნის გაწმენდა ბეტონის ნარჩენებისგან, ტრანსპორტირება გვირაბის გარეთ და გატანა ნაგავსაყარზე	მ <sup>3</sup>	3.00		
6.1.3	ზეტონის სარემონტო ზედაპირის გაწმენდა მაღალი წნევის ჭავლით და მოწესრიგება	მ <sup>2</sup>	310.00		
6.1.4	ყალიბების (ლითონის ან ხის) მომზადება შესაბამისი ფორმის და რადიუსის, არსებულ მოსახვაზე დამაგრება (ბოლტებით ან საყრდენებით), მათ შორის მიღი და სარქველი, ყველა მასალა და მოწყობილობა სამუშაოთა განხორციელებისათვის	მ <sup>2</sup>	21.00		
6.1.5	0.3მ-მდე სიგრძის ბურლილების ბურღვა და Ø14მმ ცემენტქვიშის ანკერების მოწყობა (L=0.45 მ)	ცალი	656.00		
6.1.6	არმატურის მონტაჟი (B500B, Ø12 მმ - ბიჯი 150 მმ, Ø14 მმ - ბიჯი 150 მმ)	ტ	4.20		
6.1.7	C-30/37 (SCC იხილეთ ნაწილი 2, დანართი 1) კლასის ბეტონის (გამაგრების დამაჩარებელი დანამატით) მიწოდება გვირაბში ძირზე რკინაბეტონის მოწყობის და ზედაპირის F3 ტიპამდე მოსწორების ჩათვლით	მ <sup>3</sup>	51.00		
<b>7</b>	<b>კვლევითი სამუშაოები. (ნაწილი 1 ტექნიკური ანგარიში, პარაგრაფი 7.7)</b>				
<b>7.1</b>	<b>გვირაბის პიკეტაჟის განახლება</b>				
7.1.1	გვირაბის პიკეტაჟის ლითონის ფირფიტების გარეცხვა	ერთ.	1.00		
7.1.2	ოფცია - გამოტოვებულ ადგილებში პიკეტაჟის ლითონის ფირფიტების დამზადება და მონტაჟი (საორიენტაციო 40 ცალი, რაოდენობა დაზუსტდება ადგილზე).	ცალი	40.00		
<b>7.2</b>	<b>გეოტექნიკური სამუშაოები</b>				
7.2.1	ბურღვა კერნის ამოღებით ბეტონში და ქანებში (5მ-მდე სიღრმით)	მ	406.00		
7.2.2	ბეტონის ნიმუშების გამოცდა ერთლება კუმშვაზე	ერთ.	75.00		
7.2.3	პეტროგრაფიული ანალიზი ქანის ნიმუშებზე	ერთ.	20.00		
7.2.4	Huder-Amberg ცდა (გაჯირჯვების პოტენციალი)	ერთ.	8.00		
7.2.5	წყლის ქიმიური ანალიზი (აგრესიულობა ბეტონის მიმართ, სულფატები და ქლორიდები)	ერთ.	2.00		
7.2.6	მიღებული შედეგების დამუშვება და ტექნიკური ანგარის მომზადება	ერთ.	1.00		

8	ჯამი				
9	დღე, 18%				
10	სულ				

ცხრილი 9-1: სამუშაოთა ჩამონათვალი და რაოდენობები

შენიშვნა: სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სამუშაოების რაოდენობა წინასწარია და დაზემდება ფაქტობრივად შესრულებული რაოდენობის მიხედვით.

## 9.2 სამუშაოების წარმოების ვადები

უინგალჰესის გამყვანი გვირაბის დაგეგმილი რეაბილიტაციის გრაფიკი შედგენილია ანალოგიური პროექტების განხორციელების გამოცდილების და პროექტის დაგეგმარების სტადიაზე შერჩეული მანქანა-მექანიზმების ფაქტიური წარმადობის გათვალისწინებით. მშენებლობის გრაფიკი საორიენტაციოა და მისი შედგენისას გათვალისწინებული იქნა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას მიღებული შემდეგი მოსაზრებები და ნორმები:

- კონტრაქტორმა სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს, რომ პირველი რიგის პრიორიტეტი არის გვირაბის დაზიანებული მოსახვის რეაბილიტაცია  $3\frac{43+50}{43+80}$  და  $3\frac{60+70}{61+20}$  უბნებზე. მნიშვნელოვანია, რომ ამ უბნებზე გეოტექნიკური კვლევები წინ უნდა უსწრებდეს გამაგრების სამუშაოების დაწყებას.
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე რიგის პრიორიტეტს წარმოადგენს  $3\frac{3}{25+10}$ ,  $3\frac{46+00}{34+82}$ ,  $3\frac{46+00}{360+00}$  და  $6\frac{5+90}{66+50}$  უბანზე არსებული დაზიანებების აღმოფხვრა;
- დამკვეთის მიერ სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისათვის განსაზღვრულია 30 დღიანი პერიოდი (სავარაუდო 2025 წლის 15 მაისიდან 15 ივნისამდე). სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება მოითხოვს როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალური რესურსების მნიშვნელოვან მობილიზაციას;
- რეაბილიტაციის პროგრამით გათვალისწინებული დანარჩენი სამუშაოები განხორციელდება პარალელურ რეჟიმში, ისე რომ არ შეაფერხოს პრიორიტეტული სამუშაოს ჩატარება.

## დანართი № 1: დეფექტების აღწერა

### სარჩევი

დანართი 1.1: უსწორმასწორო ძირი

დანართი 1.2: ძირის ეროზია

დანართი 1.3: კედლის ეროზია 0-10 სმ სიღრმით

დანართი 1.4: კედლის ეროზია 10სმ-ზე მეტი სიღრმით

დანართი 1.5: თაღის დაზიანება, სიცარიელე თაღში

დანართი 1.6: თაღის დაზიანება, მოსახვის ეროზია

დანართი 1.7: ბზარები

დანართი 1.8: წყლის შემოდინება

დანართი 1.9: სამშენებლო ნარჩენები

დანართი 1.1: უსწორმასწორო ძირი

ფსკერის დაზიანება				
№	მანძილი [მ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	დაზიანების სიდრომე [სმ]
1	784-805	შეტბორილი ფსკერი	7+84-8+05	20-25
2	1340-1500	შეტბორილი ფსკერი	13+40-15+00	40
3	1900-2220	შეტბორილი ფსკერი	19+00-22+20	100-120
4	2230-2260	შეტბორილი ფსკერი	22+30-22+60	50
5	2450-2470	შეტბორილი ფსკერი	24+50-24+70	140
6	2550-2620	შეტბორილი ფსკერი	25+50-26+20	100
7	2660-2690	შეტბორილი ფსკერი	26+60-26+90	50
8	2822-2836	შეტბორილი ფსკერი	28+22-28+36	50
9	2880-2920	შეტბორილი ფსკერი	28+80-29+20	50
10	3020-3270	შეტბორილი ფსკერი	30+20-32+70	70

შენიშვნა: დაზიანებული მონაკვეთების ფართობები შეიძლება შეიცვალოს, ვინაიდან ინსპექტიორების დროს შეუძლებელი იყო ზუსტი ფართობების დადგენა, გვირაბში წყლის ჭარბი რაოდენობის გამო.

**დანართი 1.2: ძირის ეროზია**

**ფსკერის დაზიანება**

Nº	მანძილი [ტ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	დაზიანების ფართობი [ტ <sup>2</sup> ]	დაზიანების ხილომეტრი [ტ]	დაზიანების მდგრადივა
1	63	ფსკერის ეროზია	0+63	0.2	10.0-15.0	
2	85	ფსკერის ეროზია	0+85	0.2	10.0-15.0	დერძი
3	95	ფსკერის ეროზია/ჩანს არმატურა	0+95	0.2	0.0-10.0	დერძი
4	140	ფსკერის ეროზია	1+40	2.2	0.0-10.0	
5	240	უსწორმასწორო ფსკერი	2+40	15.5		
6	242	უსწორმასწორო ფსკერი	2+42	10		
7	256	უსწორმასწორო ფსკერი	2+56	7.5		
8	275-284	უსწორმასწორო ფსკერი	2+75-2+84	9	15	
9	640	უსწორმასწორო ფსკერი	6+40	11		
10	651	უსწორმასწორო ფსკერი	6+51	8.4		
11	655	უსწორმასწორო ფსკერი	6+55	12.5		
12	696	უსწორმასწორო ფსკერი	6+96	7.7		
13	775-786	უსწორმასწორო ფსკერი	7+75-7+86	25.3	15	
14	815	ფსკერის ეროზია	8+15	1	20-30	
15	825-850	ფსკერის ეროზია, არმატურა	8+25-8+50		5-30	
16	864	უსწორმასწორო ფსკერი/შეტბორილია წყალი	8+64	1.32	25	
17	907	უსწორმასწორო ფსკერი	9+07	6	15	მარცხნივ
18	907	უსწორმასწორო ფსკერი	9+07	4.65	15	მარჯვნივ
19	914	ფსკერის ეროზია	9+14	8.1	0.0-10.0	
20	920-927	უსწორმასწორო ფსკერი	9+20-9+27	4.2	10	მარჯვნივ
21	922	უსწორმასწორო ფსკერი	9+22	6.5		
22	928	ფსკერის ეროზია	9+28	14.5	0.0-10.0	
23	935	ფსკერის ეროზია	9+35	4	0.0-10.0	
24	1195-1340	ფსკერის ეროზია, ქველი დიანდაგი	11+95-13+40	170	0.0-10.0	
25	1600-1650	ფსკერის ეროზია	16+00-16+50	30	0.0-10.0	
26	1885	ფსკერის ეროზია	18+85	7.5	0.0-10.0	
27	1997-2100	წრიულ მოხახვაში დაზიანებაა, ჩანს არმატურები	19+97-21+00		0.00-10.0	
28	2116	ფსკერის ეროზია	21+16	6.5	0.0-10.0	
29	2117	უსწორმასწორო ფსკერი	21+17	5.5		
30	2136	ფსკერის ეროზია	21+36	3.5	0.0-10.0	
31	2136	უსწორმასწორო ფსკერი	21+36	4.3		
32	2159	ფსკერის ეროზია	21+59	10.5	0.0-10.0	
33	2159	უსწორმასწორო ფსკერი	21+59	14.4		
34	2644	ფსკერის ეროზია	26+44	18	0.0-10.0	
35	2834	ფსკერის ეროზია	28+34	9	0.0-10.0	
36	2811	ფსკერის ეროზია	28+11	1	0.0-10.0	
37	2872	ფსკერის ეროზია	28+72	15	20	მარჯვნივ
38	2969	ფსკერის ეროზია	29+69	1.2	0.0-10.0	
39	3023	ფსკერის ეროზია	30+23	3.6	20	მარჯვნივ
40	3023	ფსკერის ეროზია	30+23	3	15	მარცხნივ
41	3256	ფსკერის ეროზია	32+56	5.5	0.0-10.0	
42	3270	ფსკერის ეროზია	32+70	1.7	40	
43	3299	ფსკერის ეროზია	32+99	1	0.0-10.0	
44	3310	უსწორმასწორო ფსკერი	33+10	1.82		
45	3322	უსწორმასწორო ფსკერი	33+22	2.26		
46	3323	უსწორმასწორო ფსკერი	33+23	3.32		
47	3327	უსწორმასწორო ფსკერი	33+27	6.21		
48	3480	ფსკერის ეროზია	34+80	1.8	0.0-10.0	
49	3490	ფსკერის ეროზია	34+90	1.8	0.0-10.0	
50	3507	ფსკერის ეროზია	35+07	13	20	
51	3511	ფსკერის ეროზია	35+11	1.8	0.0-10.0	
52	3518	ფსკერის ეროზია	35+18	3.3	0.0-10.0	
53	3540	ფსკერის ეროზია	35+40	2	0.0-10.0	
54	3540-3580	კედლის ძირის/ფსკერის ეროზია	35+50-35+80	6	10.0-20.0	
55	3640	ფსკერის ეროზია	36+40	1.4	0.0-10.0	
56	3643	ფსკერის ეროზია	36+43	1	0.0-10.0	
57	3644	ფსკერის ეროზია	36+44	1	0.0-10.0	
58	3645	ფსკერის ეროზია	36+45	1	0.0-10.0	
59	3645	ფსკერის ეროზია	35+45	1	0.0-10.0	
60	3650	ფსკერის ეროზია	36+50	12	10	
61	3653	ფსკერის ეროზია	36+53	2	0.0-10.0	
62	3660	ფსკერის ეროზია	36+60	1	0.0-10.0	
63	3665	ფსკერის ეროზია, არმატურა	36+65	12.5	0.0-10.0	

64	3690	ფსკერის ეროვნია	36+90	3	0.0-10.0	
65	3720	ფსკერის ეროვნია	37+20	3	0.0-10.0	
66	3751	ფსკერის ეროვნია	37+51	3	0.0-10.0	
67	3755	ფსკერის ეროვნია	37+55	3	0.0-10.0	
68	3790	ფსკერის ეროვნია	37+90	6	0.0-10.0	
69	3920	ფსკერის ეროვნია	39+20	3	0.0-10.0	
70	3966	ფსკერის ეროვნია	39+66	1.5	10.0-15.0	
71	4005	ფსკერის ეროვნია	40+05	6	0.0-10.0	
72	4020	ფსკერის ეროვნია	40+20	5	0.0-10.0	
73	4080	ფსკერის ეროვნია	40+80	2	0.0-10.0	
74	4090	ფსკერის ეროვნია	40+90	2	0.0-15.0	
75	4110	ფსკერის ეროვნია	41+10	1	0.0-15.0	
76	4120	ფსკერის ეროვნია	41+20	4	0.0-15.0	
77	4140	ფსკერის ეროვნია	41+40	4	0.0-15.0	
78	4144	ფსკერის ეროვნია	41+44	1.2	0.0-10.0	
79	4152	ფსკერის ეროვნია	41+52	3	0.0-10.0	
80	4170	ფსკერის ეროვნია	41+70	3	0.0-10.0	
81	4190	ფსკერის ეროვნია	41+90	2	0.0-10.0	
82	4290	ფსკერის ეროვნია	42+90	3	0.0-10.0	
83	4395	ფსკერის ეროვნია	43+95	4	0.0-15.0	
84	4410	ფსკერის ეროვნია	44+10	5	0.0-10.0	
85	4535	ფსკერის ეროვნია	45+35	3	0.0-10.0	
86	4550	ფსკერის ეროვნია	45+50	2	0.0-10.0	
87	4555	ფსკერის ეროვნია	45+55	5	0.0-10.0	
88	4765	ფსკერის ეროვნია	47+65	3	0.0-10.0	
89	4775	ფსკერის ეროვნია	47+75	2.5	0.0-10.0	
90	4805	ფსკერის ეროვნია	48+05	4	0.0-10.0	
91	4810	ფსკერის ეროვნია	48+10	3	10.0-20.0	
92	4839	ფსკერის ეროვნია	48+39	1.2	0.0-10.0	
93	4853	ფსკერის ეროვნია	48+53	3.4	0.0-10.0	
94	4876	ფსკერის ეროვნია	48+76	4.2	0.0-10.0	
95	4895	ფსკერის ეროვნია	48+95	4.5	0.0-10.0	
96	4905	ფსკერის ეროვნია	49+05	12.5	0.0-10.0	
97	4920	ფსკერის ეროვნია	49+20	2	0.0-10.0	
98	5260	ფსკერის ეროვნია	52+60	2	0.0-10.0	
99	5280	ფსკერის ეროვნია	52+80	5.2	0.0-10.0	
100	5357	ფსკერის ეროვნია	53+57	0.9	0.0-10.0	
101	5419	ფსკერის ეროვნია	54+19	6	0.0-10.0	
102	5450	ფსკერის ეროვნია	54+50	3	0.0-10.0	
103	5452	ფსკერის ეროვნია	54+52	15.7	0.0-10.0	
104	5491	ფსკერის ეროვნია	54+91	1.4	0.0-10.0	დერძი
105	5495	ფსკერის ეროვნია	54+95	3	0.0-10.0	დერძი
106	5550	ფსკერის ეროვნია	55+50	1	0.0-10.0	დერძი
107	5565	ფსკერის ეროვნია	55+65	1.4	10	
108	5652	ფსკერის ეროვნია	56+52	2.6	0.0-10.0	
109	5807	ფსკერის ეროვნია, გაშიშედლებული არმატურა	58+07	5.5	0.0-10.0	მარჯვნივ
110	5855	ფსკერის ეროვნია	58+55	16.2	0.0-10.0	
111	5885	ფსკერის ეროვნია	58+85	2	0.0-10.0	
112	5891	ფსკერის ეროვნია	58+91	4.7	0.0-10.0	
113	5895	ფსკერის ეროვნია	58+95	1	0.0-10.0	
114	5925	ფსკერის ეროვნია	59+25	3	15.0-20.0	მარჯვნივ
115	6053	ფსკერის ეროვნია	60+53	5.2	0.0-10.0	
116	6148	ფსკერის ეროვნია	61+48	4	0.0-15.0	
117	6220	ფსკერის ეროვნია	62+20	4	0.0-10.0	
118	6250	ფსკერის ეროვნია	62+50	3	0.0-10.0	
119	6260	ფსკერის ეროვნია	62+60	2	0.0-10.0	
120	6350	ფსკერის ეროვნია	63+50	7	10.0-15.0	დერძი
121	6373	ფსკერის ეროვნია	63+73	4	40	
122	6380	ფსკერის ეროვნია	63+80	4	40	
123	6385	ფსკერის ეროვნია	63+85	5	20.0-30.0	
124	6397	ფსკერის ეროვნია	63+97	2	10	
125	6415	ფსკერის ეროვნია	64+15	10	10.0-15.0	
126	6440	ფსკერის ეროვნია	64+40	10	10.0-15.0	
127	6482	ფსკერის ეროვნია	64+82	2	30	
128	6485	ფსკერის ეროვნია	64+85	5	30	
129	6490	ფსკერის ეროვნია	64+90	6.5	10	
130	6501	ფსკერის ეროვნია, გაშიშედლებული არმატურა	65+01	6.5	0.0-10.0	
131	6559	ფსკერის ეროვნია	65+59	5.9	0.0-10.0	

132	6590-6610	ფსკერის ეროვნია	65+90-66+10	40	10.0-20.0	
133	6620	ფსკერის ეროვნია	66+20	20	0.0-10.0	
134	6636	ფსკერის ეროვნია	66+36	2	15	
135	6656	ფსკერის ეროვნია	66+56	5	0.0-10.0	
136	6663	ფსკერის ეროვნია	66+63	6	20	
137	6670	ფსკერის ეროვნია	66+70	16.3	0.0-10.0	
138	6671	ფსკერის ეროვნია	66+71	34	0.0-10.0	
139	6687	ფსკერის ეროვნია	66+87	0.8	25	
140	6885	ფსკერის ეროვნია	68+85	9	20	
141	6930	ფსკერის ეროვნია	69+30	1	20	
142	6952	ფსკერის ეროვნია	69+52	1	5	
143	6970	ფსკერის ეროვნია	69+70	2	10.0-20.0	
144	6980	ფსკერის ეროვნია	69+80	1	10.0-15.0	
145	7015	ფსკერის ეროვნია	70+15	1	10	
146	7060	ფსკერის ეროვნია	70+60	1	10	
147	7119	ფსკერის ეროვნია	71+19	6.5	0.0-10.0	
148	7173	ფსკერის ეროვნია	71+73	10.5	0.0-10.0	
149	7275	ფსკერის ეროვნია	72+75	1	10	
150	7287	ფსკერის ეროვნია	72+87	1	15	მარცხნივ
151	7290	ფსკერის ეროვნია	72+90	4	50	
152	7315	ფსკერის ეროვნია	73+15	8	50	
153	7330	ფსკერის ეროვნია	73+30	2	30	
154	7370	ფსკერის ეროვნია	73+70	2	10	
155	7404	ფსკერის ეროვნია	74+04	4	15	
156	7404	ფსკერის ეროვნია	74+40	1	10	
157	7450	ფსკერის ეროვნია	74+50	2	15	
158	7549	ფსკერის ეროვნია	75+49	2	40	
159	7565	ფსკერის ეროვნია	75+65	2	20	
160	7655	ფსკერის ეროვნია	76+55	20	0.0-10.0	
161	7690	ფსკერის ეროვნია	76+90	1	0.0-10.0	
162	7730	ფსკერის ეროვნია	77+30	4	20	
163	7745	ფსკერის ეროვნია	77+45	10	15	
164	7765	ფსკერის ეროვნია	77+65	1	0.0-10.0	
165	7820	ფსკერის ეროვნია	78+20	55	0.0-15.0	
166	7857	ფსკერის ეროვნია	78+57	6.8	0.0-10.0	
167	7876	ფსკერის ეროვნია	78+76	5.3	0.0-10.0	
168	7885	ფსკერის ეროვნია	78+85	2	0.0-10.0	
169	7890	ფსკერის ეროვნია	78+90	1	0.0-20.0	
170	7900	ფსკერის ეროვნია	79+00	70	0.0-20.0	
171	7905	ფსკერის ეროვნია	79+05	10.5	0.0-10.0	
172	7925	ფსკერის ეროვნია	79+25	5	0.0-10.0	
173	8000	ფსკერის ეროვნია	80+00	1	0.0-10.0	
174	8020	ფსკერის ეროვნია	80+20	5.1	0.0-10.0	
175	8106	ფსკერის ეროვნია	81+06	3.1	0.0-10.0	
176	8107	ფსკერის ეროვნია	81+07	3.1	0.0-10.0	
177	8187	ფსკერის ეროვნია	81+87	0.7	0.0-10.0	
178	8245	ფსკერის ეროვნია	82+45	60	0.0-10.0	
179	8290	ფსკერის ეროვნია	82+90	12	20	
180	8345	ფსკერის ეროვნია	83+45	2	15	
181	8385	ფსკერის ეროვნია	83+85	10	15	
182	8500	ფსკერის ეროვნია	85+00	2	20	
183	8505	ფსკერის ეროვნია	85+05	1	40	
184	8515	ფსკერის ეროვნია	85+15	15	0.0-10.0	
185	8570	ფსკერის ეროვნია	85+70	5	20	
186	8679	ფსკერის ეროვნია	86+79	4.5	25	

დანართი 1.3: ქედლის ერთხია 0-10 სმ სიღრმით

**გვირაბის კედლების დაზიანება 0-10 სმ**

№	მანძილი [მ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	დაზიანების ფართობი [მ <sup>2</sup> ]	დაზიანების სიღრმე [სმ]	180 225 270 315 90 45 0	შენიშვნა
1	197	ეროზია	1+97	1	5.0-10.0	315	
2	228	ეროზია	2+28	0.32	5.0-10.0	225	
3	228	ეროზია	2+28	0.56	5.0-10.0	270	
4	1227	ეროზია	12+27	0.80	5.0-10.0	270	
5	1240	ეროზია	12+40	6.30	0.0-5.0		
6	1249	ეროზია	12+49	1.80	0.0-5.0		
7	1250	ეროზია	12+50	0.50	0.0-5.0		
8	1258	ეროზია	12+58	0.15	5.0-10.0	270	
9	1300	ეროზია	13+00	0.80	0.0-5.0		
10	1305	ეროზია	13+05	1.00	5.0-10.0	315.0	
11	1317	ეროზია	13+17	4.50	0.0-5.0	270, 315	
12	1320	ეროზია	13+20	2.00	0.0-5.0		
13	1324	ეროზია	13+24	5.40	0.0-5.0		
15	1358	ეროზია	13+58	0.25	5.0-10.0	270	
16	1445	ეროზია	14+45	0.50	5.0-10.0	315	
17	1468	ეროზია	14+68	4.20	0.0-5.0		
18	1481	ეროზია	14+81	5.80	0.0-5.0		
19	1496	ეროზია	14+96	1.70	0.0-5.0		
21	1505	ეროზია	15+05	0.10	0.0-5.0	45	
22	1515	ეროზია	15+15	1.00	5.0-10.0	270	
23	1551	ეროზია	15+51	2.50	0.0-5.0		
24	1556	ეროზია	15+56	1.30	0.0-5.0		
25	1665	ეროზია	16+65	1.90	0.0-5.0		
26	1669	ეროზია	16+69	2.00	0.0-5.0		
27	1713	ეროზია	17+13	0.50	0.0-5.0		
28	1720	ეროზია	17+20	0.50	0.0-5.0		
29	1768	ეროზია	17+68	0.50	0.0-5.0		
31	1792	ეროზია	17+92	1.00	0.0-5.0		
32	1836	ეროზია	18+36	4.40	0.0-5.0	270,90,90	
33	1881	ეროზია	18+81	1.70	0.0-5.0	270	
34	1883	ეროზია	18+83	1.50	0.0-5.0	90	
35	1885	ეროზია	18+85	1.10	0.0-5.0	270	
36	1887	ეროზია	18+87	1.40	0.0-5.0		
37	1888	ეროზია	18+88	1.80	0.0-5.0		
38	1901	ეროზია	19+01	0.60	0.0-5.0	270	
39	1902	ეროზია	19+02	2.30	0.0-5.0		
40	1913	ეროზია	19+13	2.25	5.0-10.0	270	
41	1941	ეროზია	19+41	0.80	0.0-5.0		
42	1945	ეროზია	19+45	1.90	0.0-5.0		
43	1972	ეროზია	19+72	1.00	5.0-10.0		
44	1980	ეროზია	19+80	2.00	5.0-10.0		
45	1998	ეროზია	19+98	1.50	5.0-10.0		
46	2001	ეროზია	20+01	1.20	0.0-5.0		
47	2002	ეროზია	20+02	1.10	0.0-5.0		
48	2020	ეროზია	20+20	0.50	5.0-10.0		
49	2090	ეროზია	20+90	1.80	0.0-5.0		
50	2131	ეროზია	21+31	2.20	0.0-5.0		
51	2133	ეროზია	21+33	0.90	0.0-5.0		
52	2139	ეროზია	21+39	0.80	0.0-5.0		
53	2151	ეროზია	21+51	3.10	0.0-5.0		
54	2157	ეროზია	21+57	3.70	0.0-5.0		


55	2853	ეროვნია	28+53	2.20	0.0-5.0		
56	2892	ეროვნია	28+92	1.29	0.0-5.0		
57	2906	ეროვნია	29+06	5.42	0.0-5.0		
58	2912	ეროვნია	29+12	1.28	0.0-5.0		
59	2913	ეროვნია	29+13	3.61	0.0-5.0		
60	2914	ეროვნია	29+14	3.01	0.0-5.0		
61	2915	ეროვნია	29+15	5.17	0.0-5.0		
62	2928	ეროვნია	29+28	14.60	0.0-5.0		
63	2945	ეროვნია	29+45	1.10	0.0-5.0		
64	2948	ეროვნია	29+48	0.83	7.0		
65	2965	ეროვნია	29+65	1.45	0.0-5.0		
66	2966	ეროვნია	29+66	0.17	0.0-5.0		
67	2967	ეროვნია	29+67	3.84	0.0-5.0		
68	2969	ეროვნია	29+69	0.71	0.0-5.0		
69	2969	ეროვნია	29+69	0.92	0.0-5.0		
70	2975	ეროვნია	29+75	1.58	0.0-5.0		
71	2978	ეროვნია	29+78	1.30	0.0-5.0		
72	2978	ეროვნია	29+78	1.72	0.0-5.0		
73	2990	ეროვნია	29+90	0.64	0.0-5.0		
74	2997	ეროვნია	29+97	0.62	0.0-5.0		
75	2998	ეროვნია	29+98	0.05	0.0-5.0		
76	3004	ეროვნია	30+04	0.23	0.0-5.0		
77	3009	ეროვნია	30+09	5.76	0.0-5.0		
78	3010	ეროვნია	30+10	0.80	0.0-5.0		
79	3012	ეროვნია	30+12	4.58	0.0-5.0		
80	3495	ეროვნია	34+95	1.20	0.0-5.0		
81	3675	ეროვნია	36+75	0.10	0.0-5.0	45	
82	3750	ეროვნია	37+50	1.50	5.0-10.0		
83	4215	ეროვნია	42+15	0.50	0.0-5.0		
84	4653	ეროვნია	46+53	1.44	10.0	90	
85	4653	ეროვნია	46+53	0.14	10.0	315	
86	4665	ეროვნია	46+65	2.10	0.0-5.0	45	
87	4665	ეროვნია	46+65	0.20	10.0	270	
88	4665	ეროვნია	46+65	1.20	0.0-5.0	315	
89	4680	ეროვნია	46+80	1.60	0.0-5.0		
90	4681	ეროვნია	46+81	1.90	0.0-5.0		
91	4685	ეროვნია	46+85	2.00	0.0-5.0		
92	4690	ეროვნია	46+90	2.20	10.0	90	
93	4690	ეროვნია	46+90	0.50	10.0	270	
94	4691	ეროვნია	46+91	1.80	0.0-5.0		
95	4714	ეროვნია	47+14	2.40	0.0-5.0		
96	4720	ეროვნია	47+20	2.20	0.0-5.0	270	
98	4731	ეროვნია	47+31	2.50	0.0-5.0		
99	4737	ეროვნია	47+37	2.80	0.0-5.0		
100	4740	ეროვნია	47+40	0.70	10.0	45	
101	4745	ეროვნია	47+45	2.10	0.0-5.0	90	
102	4745	ეროვნია	47+45	1.00	0.0-5.0	270	
103	4756	ეროვნია	47+56	1.20	10.0	45	
104	4756	ეროვნია	47+56	1.20	10.0	90	
105	4788	ეროვნია	47+88	2.00	0.0-5.0	315	
106	4801	ეროვნია	48+01	1.70	8.0		
108	4805	ეროვნია	48+05	2.70	0.0-5.0		
109	4810	ეროვნია	48+10	3.00	0.0-5.0		
110	4825	ეროვნია	48+25	3.50	0.0-5.0		
111	4830	ეროვნია	48+30	0.80	0.0-5.0		
112	4837	ეროვნია	48+37	2.60	0.0-5.0		
113	4854	ეროვნია	48+54	1.10	0.0-5.0	270	
114	4861	ეროვნია	48+61	2.60	0.0-5.0		
115	4872	ეროვნია	48+72	3.30	0.0-5.0		
116	4881	ეროვნია	48+81	2.50	0.0-5.0		
118	4898	ეროვნია	48+98	0.80	10.00	45	

119	4905	ეროვნია	49+05	1.00	10.00	270	
120	4905	ეროვნია	49+05	1.00	10.00	315	
121	4910	ეროვნია	49+10	2.00	10.00	270	0შლება
122	4910	ეროვნია	49+10	2.00	10.00	315	0შლება
123	4930	ეროვნია	49+30	2.50	0.0-5.0		
124	5006	ეროვნია	50+06	2.20	0.0-5.0		
125	5010	ეროვნია	50+10	1.80	0.0-5.0		
126	5015	ეროვნია	50+15	2.60	0.0-5.0		
127	5021	ეროვნია	50+21	2.50	0.0-5.0		
128	5030	ეროვნია	50+30	2.80	0.0-5.0		
129	5039	ეროვნია	50+39	3.10	0.0-5.0		
130	5041	ეროვნია	50+41	2.70	0.0-5.0		
131	5057	ეროვნია	50+57	2.60	8.0		
132	5063	ეროვნია	50+63	3.00	10.0		
133	5065	ეროვნია	50+65	3.80	0.0-5.0		
134	5076	ეროვნია	50+76	1.40	0.0-5.0		
135	5080	ეროვნია	50+80	1.30	0.0-5.0		
136	5083	ეროვნია	50+83	1.50	0.0-5.0		
137	5087	ეროვნია	50+87	1.50	0.0-5.0		
138	5095	ეროვნია	50+95	1.70	0.0-5.0		
139	5150	ეროვნია	51+50	4.00	10.0		
140	5160	ეროვნია	51+60	0.80	10.00	270	
141	5160	ეროვნია	51+60	1.80	10.00	90	
142	5202	ეროვნია	52+02	1.00	0.0-5.0	315	
143	5245	ეროვნია	52+45	0.50	10.00	45	
144	5255	ეროვნია	52+55	2.40	0.0-5.0		
145	5265	ეროვნია	52+65	2.60	0.0-5.0		
146	5266	ეროვნია	52+66	2.80	0.0-5.0		
147	5272	ეროვნია	52+72	2.50	0.0-5.0		
148	5280	ეროვნია	52+80	3.30	0.0-5.0		
149	5286	ეროვნია	52+86	2.80	0.0-5.0		
150	5310	ეროვნია	53+10	1.00	0.0-5.0	45	
151	5322	ეროვნია	53+22	1.20	0.0-5.0	270	
152	5356	ეროვნია	53+56	4.10	0.0-5.0		
153	5362	ეროვნია	53+62	3.70	0.0-5.0		
154	5365	ეროვნია	53+65	2.70	0.0-5.0		
155	5371	ეროვნია	53+71	2.50	7.0		
156	5375	ეროვნია	53+75	1.80	0.0-5.0		
157	5379	ეროვნია	53+79	1.90	0.0-5.0		
158	5386	ეროვნია	53+86	2.50	0.0-5.0		
159	5391	ეროვნია	53+91	2.80	0.0-5.0		
160	5457	ეროვნია	54+57	2.50	0.0-5.0		
161	5468	ეროვნია	54+68	3.20	0.0-5.0		
162	5470	ეროვნია	54+70	3.70	0.0-5.0		
163	5480	ეროვნია	54+80	1.40	0.0-5.0		
164	5482	ეროვნია	54+82	1.00	0.0-5.0		
165	5493	ეროვნია	54+93	7.00	0.0-5.0		
166	5494	ეროვნია	54+94	2.20	0.0-5.0		
167	5508	ეროვნია	55+08	2.70	0.0-5.0		
168	5525	ეროვნია	55+25	1.90	0.0-5.0		
169	5530	ეროვნია	55+30	1.40	0.0-5.0		
170	5531	ეროვნია	55+31	2.90	0.0-5.0		
171	5539	ეროვნია	55+39	4.20	8.0		
172	5545	ეროვნია	55+45	3.80	0.0-5.0	270	
173	5554	ეროვნია	55+54	4.00	0.0-5.0		
174	5560	ეროვნია	55+60	6.20	0.0-5.0		
175	5571	ეროვნია	55+71	1.70	0.0-5.0		
176	5588	ეროვნია	55+88	1.70	0.0-5.0		
177	5650	ეროვნია	56+50	4.30	0.0-5.0		
178	5682	ეროვნია	56+82	1.50	0.0-5.0		
179	5805	ეროვნია	58+05	1.90	0.0-5.0		
180	5817	ეროვნია	58+17	1.40	0.0-5.0		
181	5822	ეროვნია	58+22	2.20	0.0-5.0		
182	5844	ეროვნია	58+44	2.50	0.0-5.0		
183	5860	ეროვნია	58+60	9.00	0.0-5.0		

184	5870	ეროვნია	58+70	2.40	0.0-5.0		
185	5880	ეროვნია	58+80	1.70	0.0-5.0		
186	5896	ეროვნია	58+96	2.40	0.0-5.0		
187	6112	ეროვნია	61+12	0.10	5-10		
188	7026	ეროვნია	70+26	2.00	0.0-5.0		
189	7030	ეროვნია	70+30	3.00	0.0-5.0		
190	7040	ეროვნია	70+40	4.00	0.0-5.0		
191	7050	ეროვნია	70+50	4.00	0.0-5.0		
192	7065	ეროვნია	70+65	2.00	0.0-5.0		
193	7075	ეროვნია	70+75	44.00	0.0-5.1		
194	7105	ეროვნია	71+05	2.60	0.0-5.0		
195	7110	ეროვნია	71+10	2.00	0.0-5.0		
196	7120	ეროვნია	71+20	4.00	0.0-5.0		
197	7130	ეროვნია	71+30	3.00	5.0-10.0		
198	7140	ეროვნია	71+40	5.00	0.0-5.0		
199	7147	ეროვნია	71+47	8.00	0.0-5.0		
200	7155	ეროვნია	71+55	2.40	0.0-5.0		
201	7170	ეროვნია	71+70	5.00	0.0-5.0		
202	7270	ეროვნია	72+70	4.00	0.0-5.0		
203	7280	ეროვნია	72+80	10.00	0.0-5.0		
204	7295	ეროვნია	72+95	2.00	0.0-5.0		
205	7300	ეროვნია	73+00	3.00	0.0-5.0		
206	7303	ეროვნია	73+03	2.00	0.0-5.0		
207	7305	ეროვნია	73+05	1.50	0.0-5.0		
208	7330	ეროვნია	73+30	2.20	0.0-5.0		
209	7339	ეროვნია	73+39	3.60	0.0-5.0		
210	7388	ეროვნია	73+88	3.50	0.0-5.0		
211	7400	ეროვნია	74+00	4.00	0.0-5.0		
212	7425	ეროვნია	74+25	2.00	0.0-5.0		
213	7460	ეროვნია	74+60	1.00	0.0-5.0		
214	7550	ეროვნია	75+50	1.00	0.0-5.0		
215	7765	ეროვნია	77+65	5.00	0.0-5.0		
216	7780	ეროვნია	77+80	1.00	0.0-5.0		
217	7800	ეროვნია	78+00	1.00	0.0-5.0		
218	7805	ეროვნია	78+05	2.00	0.0-5.0		
219	7815	ეროვნია	78+15	3.00	0.0-5.0		
220	7819	ეროვნია	78+19	3.00	0.0-5.0		
221	7844	ეროვნია	78+44	7.50	0.0-5.0		
222	7851	ეროვნია	78+51	8.50	0.0-5.0		
223	7855	ეროვნია	78+55	1.00	0.0-5.0		
224	7865	ეროვნია	78+65	10.00	0.0-5.0		
225	7870	ეროვნია	78+70	10.00	0.0-5.0		
226	7885	ეროვნია	78+85	1.50	5.0-10.0		
227	7891	ეროვნია	78+91	2.00	0.0-5.0		
228	7900	ეროვნია	79+00	5.60	0.0-5.0		
229	7905	ეროვნია	79+05	2.00	0.0-5.0		
230	7910	ეროვნია	79+10	3.00	0.0-5.0		
231	7921	ეროვნია	79+21	5.80	0.0-5.0		
232	7940	ეროვნია	79+40	1.00	0.0-10.0		
233	7952	ეროვნია	79+52	10.00	0.0-5.0		
234	7955	ეროვნია	79+55	3.50	0.0-5.0		
235	7975	ეროვნია	79+75	2.90	0.0-5.0		
236	7986	ეროვნია	79+86	4.20	0.0-5.0		
237	7992	ეროვნია	79+92	1.90	0.0-5.0		
238	7997	ეროვნია	79+97	3.20	0.0-5.0		
239	8124	ეროვნია	81+24	1.70	0.0-5.0		

240	8126	ეროვნია	81+26	7.00	0.0-5.0		
241	8134	ეროვნია	81+34	4.00	0.0-5.0		
242	8520	ეროვნია	85+20	15.00	0.0-5.0		ცადი ბეტონი
243	8522	ეროვნია	85+22	2.50	0.0-5.0		ცადი ბეტონი
244	8535	ეროვნია	85+35	12.00	0.0-5.0		ცადი ბეტონი
245	8538	ეროვნია	85+38	3.00	0.0-5.0		ცადი ბეტონი
246	8540	ეროვნია	85+40	1.50	0.0-5.0		ცადი ბეტონი

დანართი 1.4: პედიატრიული 10სმ-ზე მეტი სიღრმით


გვირაბის პედლების დაზიანება >10 სმ						
Nº	მანძილი [მ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	დაზიანების ფართობი [მ <sup>2</sup> ]	დაზიანების სიღრმე [სმ]	
1	171	ნიჟარა	1+71	0.30	15.0	270
2	179	ნიჟარა	1+79	0.50	15.0	315
3	197	ნიჟარა	1+97	0.10	20.0	315
4	252	ნიჟარა	2+52	0.60	30.0	45
5	651	ნიჟარა	6+51	0.30	20.0	270
6	1219	ნიჟარა	12+19	0.90	15.0	225
7	1219	ნიჟარა	12+19	0.30	30.0	250
8	1219	ნიჟარა	12+19	0.30	15.0	270
9	1227	ნიჟარა	12+27	0.42	15.0	270
10	1240	ნიჟარა	12+40	0.60	60.0	225
11	1250	ნიჟარა	12+50	3.00	20.0	270
12	1259	ნიჟარა	12+59	0.90	20.0	270
13	1276	ნიჟარა	12+76	1.05	30.0	270
14	1277	ნიჟარა	12+77	0.20	15.0	90
15	1295	ნიჟარა	12+95	1.30	20.0	270
16	1305	ნიჟარა	13+05	1.20	60.0	225
17	1305	ნიჟარა	13+05	2.00	30.0	270
18	1305	ნიჟარა	13+05	1.20	30.0	330
19	1335	ნიჟარა	13+35	1.30	25.0	315
20	1411	ნიჟარა	14+11	0.50	20.0	270
21	1432	ნიჟარა	14+32	2.75	15.0-20.0	270
22	1504	ნიჟარა	15+04	3.00	20.0	270
23	1510	ნიჟარა	15+10	0.50	20.0	270
24	1550	ნიჟარა	15+50	1.00	10-15	90
25	1800	ნიჟარა	18+00	1.80	20.0	90
26	1865	ნიჟარა	18+65	1.50	20.0-30.0	90
27	1875	ნიჟარა	18+75	10.50	30.0	270, 305, 315
28	1875	ნიჟარა	18+75	1.80	30.0	90, 135
29	1948	ნიჟარა	19+48	1.44	30.0	315
30	1951	ნიჟარა	19+51	2.00	30.0	270
31	1972	ნიჟარა	19+72	1.50	25.0	315
32	1998	ნიჟარა	19+98	0.25	40.0	90
33	2105	ნიჟარა	21+05	1.00	40.0	315
34	2140	ნიჟარა	21+40	2.00	25.0	45
35	2198	ნიჟარა	21+98	0.25	40.0	90
36	3750	ნიჟარა	37+50	0.5	10	270
37	3825	ნიჟარა	38+25	0.10	25.0	315
38	4220	ნიჟარა	42+20	1	25	45
39	4670	ნიჟარა	46+70	2	20	90
40	4680	ნიჟარა	46+80	1.2	20	90
41	4690	ნიჟარა	46+90	0.24	20	230
42	4692	ნიჟარა	46+92	0.54	20	270
43	4710	ნიჟარა	47+10	4.8	15	135
44	4715	ნიჟარა	47+15	8	30	90, 270

45	4720	ნიჟარა	47+20	0.25	30	270
46	4740	ნიჟარა	47+40	0.21	20	90
47	4750	ნიჟარა	47+50	2.4	15	45
48	4758	ნიჟარა	47+58	2	20	270
49	4758	ნიჟარა	47+58	2	20	315
50	4765	ნიჟარა	47+65	3.50	30.0	270, 135
51	4780	ნიჟარა	47+80	4.00	30.0	45-90
52	4790	ნიჟარა	47+90	1.6	30	45-90
53	4800	ნიჟარა	48+00	1	20	270
54	4802	ნიჟარა	48+02	3	15-20	90
55	4848	ნიჟარა	48+48	6.00	15.0-20.0	
56	4850	ნიჟარა	48+50	0.72	20	90
57	4905	ნიჟარა	49+05	1.00	30.0	90
58	4950	ნიჟარა	49+50	0.6	20	45
59	4955	ნიჟარა	49+55	0.2	15	270
60	4962	ნიჟარა	49+62	1.1	20	270
61	4979	ნიჟარა	49+79	1.32	30	90
62	4980	ნიჟარა	49+80	1.00	70.0	270
63	4982	ნიჟარა	49+82	3.12	20	225
64	4982	ნიჟარა	49+82	2.8	20	135
65	5022	ნიჟარა	50+22	0.7	40	90
66	5035	ნიჟარა	50+35	0.9	20	90
67	5040	ნიჟარა	50+40	7.00	15.0-30.0	315-270
68	5045	ნიჟარა	50+45	5.00	10-15	135
69	5080	ნიჟარა	50+80	1.32	25	315
70	5150	ნიჟარა	51+50	2.00	12.0	90
71	5155	ნიჟარა	51+55	1	15	270
72	5155	ნიჟარა	51+55	0.5	10	45
73	5155	ნიჟარა	51+55	0.5	10	315
74	5195	ნიჟარა	51+95	4.5	15	45-315
75	5200	ნიჟარა	52+00	0.24	20	90
76	5240	ნიჟარა	52+40	0.4	20	90
77	5485	ნიჟარა	54+85	1.56	25	45
78	5485	ნიჟარა	54+85	0.99	15	270
79	5495	ნიჟარა	54+95	0.6	20	90
80	5594	ნიჟარა	55+94	3.00	40.0	270
81	5685	ნიჟარა	56+85	1.80	15.0	
82	5750	ნიჟარა	57+50	1.50	20.0	
83	5775	ნიჟარა	57+75	2.00	15.0-20.0	135
84	5860	ნიჟარა	58+60	0.24	25	90
85	5890	ნიჟარა	58+90	1.00	30.0	
86	5935	ნიჟარა	59+35	0.18	25	270
87	6840	ნიჟარა	68+40	2.50	15.0	
88	6990	ნიჟარა	69+90	1.00	>10	45.0
89	7060	ნიჟარა	70+60	2.00	>10	
90	7065	ნიჟარა	70+65	1.00	>10	
91	7101	ნიჟარა	71+01	1.10	>10	
92	7175	ნიჟარა	71+75	1.00	>10	
93	7175	ნიჟარა	71+75	1.00	>10	

94	7655	ნიჟარა	76+55	6.00	>10	
95	7660	ნიჟარა	76+60	9.00	>10	
96	7675	ნიჟარა	76+75	2.00	>10	
97	7708	ნიჟარა	77+08	1.00	>10	225.0

დანართი 1.5: თაღის დაზიანება, სიცარიელე თაღში

**თაღის დაზიანება**

N <sup>o</sup>	მანძილი [მ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	დაზიანების ფართობი [მ <sup>2</sup> ]	დაზიანების სიდრმე [სგ]	
1	1395	ეროზია, სიცარიელე	13+95	3.5	>10	170
2	1430	ეროზია, სიცარიელე	14+30	4	>10	170
3	4095	ეროზია	40+95	1.2	20	180
4	4190	ეროზია, სიცარიელე ნაკერზე	41+90	5	20	180
5	4345	სიცარიელე	43+45	0.5	30	135
6	4421	ეროზია, თხელი ბეტონი შემოდინებასთან ერთად	44+20	2	0.0-5.0	
7	4480	სიცარიელე, ეროზია	44+70	0.25	>10	225
8	4565	ეროზია, თხელი ბეტონი შემოდინებასთან ერთად	45+65	2	0.0-5.0	
9	4620	სიცარიელე	46+20	1.5	>10	180
10	4665	სიცარიელე	46+65	0.5		135
11	4920	ეროზია	49+20	3	40	180
12	5040	ეროზია	50+40	2		155
13	5120	სამშენებლო ნაკერი გასხვილია, თხელი ბეტონი	51+20	10	60	
14	5330	სიცარიელე	53+30	1.5	20.0-30.0	225
15	5365	ჩანს სიცარიელე	53+65	1.5	0.0-5.0	
16	5390	სიცარიელე	53+90	1.5	40-50	
17	5510	სიცარიელე	55+10	1	20.0-40.0	220
18	5565	ეროზია, სიცარიელე	55+65	10	0.0-5.0	
19	5595	ეროზია, სიცარიელე, თხელი ბეტონი	55+95	1	40.0	
20	5615	ეროზია, სიცარიელე, თხელი ბეტონი	56+15	0.3	10.0	180
21	5800	ეროზია, სიცარიელე	58+00	2	20.0-30.0	
22	5810	ეროზია, დიდი სიცარიელე	58+10	2	40.0-60.0	185
23	5820	სიცარიელე	58+20	3	10.0-20.0	
24	5830-5833	სიცარიელე სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	58+30-58+33	5	40.0-50.0	
25	6110	სიცარიელე (ძვ. ბურდილი)	61+10	0.5	30	
26	6320	სიცარიელე (ძვ. ბურდილი)	63+20	0.5	10	
27	6330	სიცარიელე (ძვ. ბურდილი)	63+30	0.5	10-15	
28	6335	სიცარიელე (ძვ. ბურდილი)	63+35	0.5	10-15	
29	6345	სიცარიელე (ძვ. ბურდილი)	63+45	0.5	15-20	225
30	6380	სიცარიელე სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	63+80	0.5	10-15	
31	7050	ეროზია, სიცარიელე	70+50	4	0.0-5.0	
32	7060	სიცარიელე	70+60	1.5	1	
33	7145	სიცარიელე (სიდრმე არ ჩანს)	71+45	5		180
34	7150	სიცარიელე (სიდრმე არ ჩანს)	71+50	4	30	180
35	7155	ეროზია	71+55	4	30	
36	7180	ეროზია	71+80	0.5	20	
37	7210	სიცარიელე (სიდრმე არ ჩანს)	72+10	2	0.0-5.0	
38	7285	სიცარიელე	72+85	2	60	
39	7295	სიცარიელე სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	72+95	0.6	40	

40	7310	სიცარიელე	73+10	2	40	
41	7375	სიცარიელე, არმატურა	73+75	2	50.0-60.0	
42	7505	სიცარიელე სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	75+05	0.3	>10	
43	7545	სიცარიელე სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	75+45	0.3	40-50	135
44	7640	სიცარიელე სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	76+40	1		180
45	7820	სიცარიელე	78+20	1.5	10	180

დანართი 1.6: თაღის დაზიანება, მოსახვის ეროვნია

თაღის დაზიანება						
№	მანძილი [გ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	დაზიანების ფართობი [გ <sup>2</sup> ]	დაზიანების სიღრმე [სმ]	
1	294	ეროზია	2+94	0.8	10.0-20.0	180
2	700	ეროზია	7+00	1	0.0-5.0	180
3	1220-1230	ეროზია	12+20-12+30	4	0.0-5.0	180
4	1280-1290	ეროზია	12+80-12+90	2.5	10.0-20.0	
5	1450	ეროზია	14+50	8.5	0.0-5.0	
6	1670	ეროზია/არმატურა ჩანს	16+70	7	0.0-5.0	180
7	1755	ეროზია/არმატურა ჩანს	17+55	4	0	180
8	1910	ეროზია	19+10	7.5	15	180
9	1940	ეროზია/არმატურა ჩანს	19+40	8	0	135-225
10	1945	ეროზია	19+45	6	10	135-225
11	1951-1959	თაღი დაზიანებულია/ არმატურა ჩანს	19+51-19+59	2.5	5.0-30.0	135-225
12	1969	ეროზია/არმატურა ჩანს	19+69	0.5	5.0-10.0	180
13	1973	ეროზია	19+73	0.5	5.0-10.0	
14	1995	ეროზია	19+95	3.7	0.0-5.0	
15	2005	ეროზია	20+05	2.8	10	
16	2020	ეროზია	20+20	2	0.0-5.0	
17	2160	ეროზია	21+60	3.7	0.0-5.0	
18	2970	ეროზია	29+70	1.1	0.0-5.0	
19	3535	ეროზია	35+35	0.8	20	
20	3577	უმნიშვნელო ეროზია	35+77	2.25	5.0-10.0	180
21	3875-3880	ეროზია	38+75-38+80	3.5	5.0-10.0	180
22	3900	ეროზია	39+00	5	0.0-5.0	180
23	3920	ეროზია	39+20	1.5	0.0-5.0	
24	4320	ეროზია	43+20	2	0.0-5.0	
25	4366-4370	ეროზია	43+66-43+70	8		180
26	4560	ეროზია	45+60	6	10	180
27	4660	ეროზია ნაკერზე	46+60	0.2		
28	4797	ეროზია	47+97	1		
29	4890	ეროზია	48+90	3	10	180
30	5045	ეროზია	50+45	10		135
31	5280	ეროზია	52+80	3	0.0-5.0	
32	5440	ეროზია, სამშენებლო ნაკერის გასწვრივ	54+40	1.5	0.0-5.0	
33	5560	ეროზია	55+60	3	0.0-5.0	
34	5815	ეროზია	58+15	2	0.0-5.0	225
35	6150	ეროზია	61+50	3	0.0-5.0	
36	7101	ეროზია	71+01	4	0.0-5.0	
37	7165	ეროზია	71+65	5	0.0-5.0	
38	7256	ეროზია	72+56	2	0.0-5.0	
39	7302	ეროზია	73+02	2	0.0-5.0	
40	7370	ეროზია	73+70	2	0.0-5.0	
41	7398	ეროზია	73+98	2	0.0-5.0	
42	7930	ეროზია	79+30	7.6	0.0-5.0	
43	7960	ეროზია	79+60	4.7	0.0-5.0	
44	8190	ეროზია	81+90	2.25	20	180

\* თაღის დაზიანებების პირობითი მოცულობები მოცემულია ვიზუალური ინსპექტირების საფუძველზე,  
რომელიც შესრულდა როგორც პირობებში. დაზიანებული ადგილების ზუსტი მონაცემები დადგინდება  
სარეალიტიკო სამუშაოების დროს.


**დანართი 1.7: ბზარები**

გზარი						
Nº	მანძლი [მ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	გზარის ხიდრძე	[მ]	შენიშვნა
1	52	გზარი	0+52	5.8		
2	62	გზარი	0+62	4.7		
3	67	გზარი	0+67	3.2		
4	80	გზარი	0+80	18.3		
5	81	გზარი	0+81	9.5		
6	102	გზარი	1+02	29.8		
7	106	გზარი	1+06	8.5		
8	164	გზარი	1+64	0.5		
9	322	გზარი	3+22	5.5		
10	365	გზარი	3+65	6.8		
11	965	გზარი	9+65	5		
12	1580	გზარი	15+80	7		
13	1697	გზარი	16+97	5.8		
14	2260	გზარი	22+60	6.3		
15	2450	გზარი	24+50	5		
16	2488	გზარი	24+88	5	45	
17	2510	გზარი	25+10	3	15	
18	2570	გზარი	25+70	2.6		
19	2660	გზარი	26+60	2.3	15, 90-135	
20	2670	გზარი	26+70	2	135	
21	2853	გზარი	28+53	6.1		
22	2927	გზარი	29+27	7.7		
23	2920	გზარი	29+20	5		
24	2950	გზარი	29+50	3.9		
25	2953	გზარი	29+53	4.2		
26	2954	გზარი	29+54	5.1		
27	3007	გზარი	30+07	4.5		
28	3150	გზარი	31+50	5	180	
29	3155	გზარი	31+55	4	180	
30	3165	გზარი	31+65	3	180	
31	3205	გზარი	32+05	2.7	135	
32	3235	გზარი	32+35	3	235	
33	3242	გზარი	32+42	2	235	
34	3280	გზარი	32+80	8	315-135	
35	3470	გზარი	34+70	1		
36	3482	გზარი	34+82	18		
37	5745	გზარი	57+45	4	135	
38	6044	გზარი	60+44	3-4	180	
39	6065	გზარი	60+65	3-4	25	

\*დაზიანებული მონაკვეთების ფართობები შეიძლება შეიცვალოს, ვინაიდან ინსპექტირების დროს შეუძლებელი იქნა ზუსტი ფართობების დადგენა, გვირაბში წყლის ჭარბი რაოდენობის გამო.

**დანართი 1.8: წყლის შემოდინება**

**წელის შემოდინება**

Nº	მანძილი [გ]	დაზიანების ტიპი	პიკები	შემოდინება [ლ/წთ]	
1	48	შემოდინება თაღიდან	0+48	0.1	180
2	53	შემოდინება თაღიდან	0+53	0.1	180
3	63	შემოდინება კვდლიდან	0+63	0.1	90
4	40-100	შემოდინება მირიდან	00+40-1+00	0.1	315
5	145-150	4 ახალი მცირე შემოდინება	1+45-1+50	0.1	45, 45, 90, 90
6	160	კონცენტრიული ჟენერაციული მოძრავი	1+60	0.1	225
7	195	შემოდინება მირიდან	1+95	0.1	315
8	220	მცირე შემოდინება თაღიდან	2+20	0.03	180
9	250	ახალი მცირე შემოდინება	2+52	0.03	90
10	262	შემოდინება კვდლიდან	2+62	0.1	270
11	262	შემოდინება კვდლიდან	2+62	0.1	45
12	277	შემოდინება მირიდან	2+77	0.2	315
13	330	შემოდინება მირიდან	3+30	0.1	315
14	334	შემოდინება მირიდან	3+34	0.1	315
15	2980	შემოდინება	29+80	0.02	90, 90
16	2986	შემოდინება კვდლიდან/არმატურა ჩანს	29+86	0.1	90
17	3815-3820	მცირე შემოდინება	38+15-38+20		180
18	3850	მცირე შემოდინება	38+50		180
19	4180	კონცენტრიული ჟენერაციული მოძრავი	41+80	2.50	135
20	4366	შემოდინება	43+66		135,225,270
21	4371	გაკეთდა მაგრამ გამოვიდა 4-5 ახალ წერტილში თაღში	43+71	5-6	180, 135, 225
22	4380	ახალი წერტილი	43+80	0.2	180
23	4400	შეჩერდა, მოდის კონცენტრირებულად მიღიდან	44+00	1	
24	4402	შემოდინება მიღიდან	44+02		
25	4421	შემოდინება შეჩერდა, 2020, ისევ მოდის	44+21	1	
26	4430	ბურლილიდან	44+30		185
27	4457	ახალი შემოდინება	44+57	0.2	135
28	4460	შემოდინება ეროზიიდან	44+60	1	135
29	4465	ეროზიიდან	44+65		135
30	4550	კონცენტრირებული წელის შემოდინება მიღიდან	45+50	4	135
31	4580	შემოდინება შეჩერდა, 2020, ისევ მოდის	45+80	2	


32	4460	შემოდინება ეროვნიდან	44+60	1	135
33	4465	ეროვნიდან	44+65		135
34	5820		58+20	1	
35	6044	ბზარიდან	60+44	0.03	135
36	6050	მცირე შემოდინება	60+50	0.009	180-135
37	6052	ახალი შემოდინება	60+52		180
38	6057	ახალი შემოდინება	60+57		180
39	6062	ახალი შემოდინება	60+62		135
40	6065	ახალი შემოდინება	60+65		135
41	6070	ახალი შემოდინება, სამშენებლოდან	60+70		135
42	6080	სამშენებლო ნაკერტიდან	60+80	3	45-90,
43	6092	სამშენებლო ნაკერტიდან	60+92	1.5	45-90
44	6093	სამშენებლო ნაკერტიდან	60+93	1.5	45-90
45	6120	ეროვნიდან	61+20		270
46	6440	მილიდან	64+40	1	225
47	6445-6450	ბეტონიდან	64+45-64+50	<1	225-270
48	6460	ეროვნიდან, ძვ. ბურღილიდან	64+60	2	180,225
49	6470	მილიდან	64+70	15	225
50	6480		64+80	2	225
51	6485		64+85	1	225
52	6495	მოსახვიდან	64+90	0.5	45
53	6496	ბურღილიდან	64+95	0.5	45-180
54	6511	ძვ. ბურღილიდან	65+11	2.5	180
55	6515	ძვ. ბურღილიდან	65+15	2	180
56	6530	ახალი შემოდინება	65+30		225
57	6550	4-5 წელი ნაკერტები	65+65		180
58	6563		65+63	1	180
59	6566		65+66	1.5	180
60	6572		65+72	3.5	180
61	6577		65+77	2.5	180
62	6580		65+80	4.5	
63	6586		65+86	1	
64	6625		66+25	0.08	180
65	6880-6900		68+80-69+00	4	
66	6910		69+10	3	270, 135
67	6939		69+39	3.5	270, 90
68	6958	ამოჭრილი მოსახვიდან	69+58		90, 180
69	7010	ნაკერტიდან	70+10		180, 315
70	7030		70+30	2	
71	7043		70+43	4	
72	7048		70+48	1	
73	7070		70+70	1	
74	7084		70+84	1	
75	7091		70+91	2	

76	7094		70+94	2	
77	7098		70+98	2	
78	7102	ეროზია	71+02	1.5	270
79	7105		71+05	5.5	270
80	7109		71+09	2	270
81	7343		73+43	1.5	
82	7348		73+48	1	
83	8000	გამჭოლი შახტა	80+00	50	
84	8180	ეროზიიდან	81+80		270
85	8202-8206	მცირე შემოდინება	82+02-82+06		180
86	8230	ადრე გათებული ადგილებიდან ისევ შემოდინება	82+30		135
87	8235	ადრე გათებული ადგილებიდან ისევ შემოდინება	82+35		45, 135
88	8250	მოსახვიდან შემოდინება	82+50		270
89	8265-8300	აღინიშნება ახალი შემოდინებები თაღიდან და კედლებიდან (დაახლოებით 10 წერტილი)	82+65-83+00		
90	8310	ეროზიიდან	83+10	1	180
91	8435-8440	ცუდი ბეტონი	84+35-84+40		
92	8490	ადრე გათებული ადგილებიდან ისევ შემოდინება	84+90		200, 270
93	8500	ახალი შემოდინება (3 წერტილი)	85+00	10	
94	8525	ძვ. ბურღლილიდან	85+25		180
95	8532		85+32		270
96	8575	არ გაკეთებულა (400მმ მილი და ლრმული)	85+75	8	180
97	8578	არ გაკეთებულა სირთულის გამო, მოდის ძველი ბურღლილიდან	85+78	4	180
98	8591	არ გაკეთებულა სირთულის გამო, მოდის ძველი ბურღლილიდან	85+91	3	180
99	8606	ბოლომდე ვერ შეჩერდა	86+06	8	
100	8640	მოდის თაღში, გამო	86+40	4	180
101	8641	ახალი შემოდინება	86+41	1.5	
102	8647	ახალი შემოდინება	86+47	1	
103	8675	არ გაკეთებულა სირთულის გამო, მოდის ძველი ბურღლილიდან	86+75	3	180
104	8750-8830	ახალი შემოდინებები კედლიდან (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მხარე)	87+50-88+30		45, 315

**დანართი 1.9: სამშენებლო ნარჩენები**

სამშენებლო ნარჩენები			
Nº	პიროვნეული	გრძელობა	[მ]
1	12+00-13+00	5	
2	16+40-16+50	1-1,5	
3	17+70	1,5-2,0	
4	21+30	0,5	
5	36+60	0,5	

## დანართი № 2: ნახაზები




მასშტაბი 1:25000  
0 250 500 750 1000 1250

გამზანი გვირაბის გეგმა  
1:25 000







ბებგა & ბრძივი ჭრილი  
ჰორიზონტალური მასშტაბი 1:5000  
ვერტიკალური მასშტაბი 1:500



**34+82  
ନାମଗୀତୀ  
(ମାତ୍ରାଗଳ୍ପ)**



# ბვირაბის ტიპიური ჭრილი 1:200



#### LEGEND



# დეტალი 1

## რტალის აღგონილის გეგმა

### 1:500

1:500

10 of 10

WESCON WESCONTECHNOLOGY.COM WESCONTECHNOLOGY.COM

"እ(ን)ግድ(በ)ና ሪ(ን)በር & የአሁሮ"

გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაცია ფაზა 8 სატენდ

1:500

რძივი და განვითარებული

১৮৭৩ সালের

ესტა  
ნოვა



Phone + 41 21/637 15 13 E-Mail gruner@gruner.ch  
Fax + 41 21/637 15 08 Internet www.gruner.ch

---


Digitized by srujanika@gmail.com

# განივი ჭრილები

ԵԱՍՑԴԱԳՈ 1:200



კკ 43+58-43+72 გვირაბის მოსახლის დროებითი გამაგრების გეგმა





ლეგენდა:

- სარეაგილითაციო უბანი
- ▨ გვირაბის მოსახლა
- ტორქერეტ-ბეტონი (B30, F200, W8) 15 სმ არმირაჟული ბალ 012@250, B500
- საფრენაზო მილი Ø120, L=10
- სალოვანი სამაგრი (lattice girder) 3 x Ø25 @100, B500
- აერი AN.1 - Ø14 B500 L=1.08
- აერი AN.2 - Ø14 B500 L=0.458

კკ 60+80-60+95 გვირაბის მოსახლის დროებითი გამაგრების გეგმა

პირველი:

1. გვირაბის ზომიერი და გეოპლაზა შეისვალოს ფაქტორით მღვდელობრივის მიხედვით.
2. დროებითი სამაგრის მოწყობამდე, საკროისტო მონაკვეთზე გვირაბის კაფლები და თაღი უძღვა გაინიჭოს ყველის ჭავლით.



gwp "კონკის ეოთირ & ფაური"

შიგნილების გაყიდვის გვირაბის რეზილიტაცია ფაზა 8


კკ43+58-43+72 და კკ60+70-61+00

გვირაბის მოსახლის დროებითი გამაგრება


სარეაგილითაციო უბანის გეგმა

სატელერო დოზაციი	დახსახა	შემზება	დამტკიცება
1:100	297x630	14.02.2025	E2402541.TT.004


შრილი 1-1



შრილი 2-2





ლეგალი "A"



ლეგენდა:


- გვირჩების არსებული მოსახვა
- გვირჩების უკათაბი
- ტორკებ-ბეტონი (B30, F200, W8) 15 სმ  
არმორიული გადა Ø12@250, B500
- საფრენო მილი Ø120, L=18
- თაღოვანი სამაგრი (lattice girder)
- ანგერი AN.1 - Ø14 B500 L=1.08
- ანგერი AN.2 - Ø14 B500 L=0.45მ



შენიშვნა:

- ყველა ზომა მოცავულია მილიმეტრებში.
- გვირჩების ზომიზე მიახლოვთითა და შეიძლება შეცვალოს ფაქტიური მდგრადირეობის მიხედვით.
- დროინგით სამაგრის მოცემული, საკონექტო მონაკვეთზე გვირჩების კალები და თაღი უდეა გაიცილებოს ნების ჭავლით.
- გვირჩების მოსახვაზე ეცყობა არმატურის გადა Ø12@250, B500.
- თაღოვანი სამაგრი 3xØ25 @100მმ ეცყობა 18 გზით. არმატურის სალულაზი Ø6 300მმ გიჯით.
- AN.1 ანგერის (Ø14 B500) სიგრძე არ უდეა იყოს 100სმ-ზე ნაკლები. ფაქტობრივი სიგრძე უდეა დაზუსტდეს აღგილზე (იხ. შრილი 3-3).
- AN.2 ანგერის (Ø14 B500) სიგრძე არ უდეა იყოს 40სმ-ზე ნაკლები. ფაქტობრივი სიგრძე უდეა დაზუსტდეს აღგილზე (იხ. ლეგალი "A").
- თაღოვანი სამაგრი უდეა დაიფარის ტორკებ-ბეტონით (არანაკლებ 15 სმ სისქის). პირველ რიგში ეცყობა საშუალოდ 3სმ სისქის შეასრულებული ფარა. არმატურის სამაგრის მოცემის შემსრულებელი დაიტანება 6 სმ სისქის ორ ფარებს.
- თაღოვანი სამაგრის ზუსტი ზომები დადგინდება გვირჩების კვათის ფაქტობრივი მდგრადირეობის გათვალისწინებით აღგილზე.
- ანგერები უდეა მოაცემოს კვიტა-ცავენის ხსნარზე (კორტლადესახედი M400 და ქვემა 1:1 არაკონკიტ, ცელის და ცავენის შეფარდება 6:3=0.4) 30მმ დიამეტის ხერხებში. ანგერების მოცემული უდეა გაცემის დროის შემსრულებელი პარტიით.
- დროინგით სამაგრის მოცემის უდეა გაცემის დროს სამშენებლო სამუშაოების ტენიცური სამუშაოებისა და უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.


შრილი 3-3



<b>gmp</b> გორჯიან უორენ & ფაური	შენიშვნების გამოვალი გვირჩების რეაბილიტაცია ფაზა 8		
კკ43+58-43+72 და კკ60+70-61+00			
გვირჩების მოსახვის დროებითი გამატრება			
შრილები და ლეგალები			
სახელის დოზაციი	დახასტავი JAGI	განმოწვევა ---	დაამტკიცეთ
მასშტაბი 1:50, 1:10	A3	მართვები 14.02.2025	E2402541.TT.005
gruner >			
Rue de la Gare de Triage 5 1020 Renens VD 1 - Switzerland	Phone +41 21/ 637 15 13 Fax +41 21/ 637 15 08	E-Mail gruner@gruner.ch Internet www.gruner.ch	


პ365+90 - პ366+50 - გვირაბის ფსკერზე არმირებული ზოლის მოწყობა  
ტიპიური განაკვეთი ჭრილი

ა 1:25




გრძელი ჭრილი A-A

ა 1:25



მასშტაბი 1:25  
0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25m



ქონიალების გამზადი გვირაბის რჩაბილობაზე ზარა 8

შენიშვნები:

- ნახაზე ზომები მოცემულია მიღიმებრებში;
- ყველა ზომა და მოცელობა დაზუსტდეს ადგილზე ვაკტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით;
- ნახაზე ნაჩვევები ეროზიონებული ზედაპირი პირობითია და მისი ზომები უნდა დაზუსტდეს ადგილზე უპის გასულიავების შემდეგ;
- ზოლის შეა ნაწილში ეყვობა ღარი ( $0.16 \times 0.8\delta$ ), რომლის დანიშნულებაა დაცლილ მდგრადერგაში გვირაბის ფსკერზე ყყლის ნაკადის შეუცველებლი ბატარება. ღარი უნდა მოეწყოს ისე, რომ გააჩნდეს დადგითი ქანობა.
- არმატურის კირბადადების სიბრძე უნდა იყოს არანაკლებ 50d.

პ365+90 - პ366+50

გვირაბის ფსკერზე არმირებული ზოლის მოწყობა

სატენდერო დოკუმენტი JAGI შემოსახული დაამტკიცა

მასშტაბი 1:25	ფორმატი A3	თარიღი 14.02.2025	ნახაზი № E2402541.TT.006	რენ. № -
---------------	------------	-------------------	--------------------------	----------