



3002282518

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3002282518



რეგიონი	თბილისი	დასრულების თარიღი	10/04/2018
---------	---------	-------------------	------------

დოკუმენტი:

რეგისტრაციის ნომერი:	1002158118	მომსახურების ტიპი:	დაჩქარებული
რეგისტრაციის თარიღი:	13/03/2018	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:	2000317518	ხელშეკრულების თარიღი:	13/03/2018 - 27/04/2018
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	002278018		

ექსპერტის დამკვეთი:

სახელი და გვარი:	თეიმურაზ კაციტაძე
პირადი ნომერი:	000000000000
ორგანიზაცია:	შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია
საიდენტიფიკაციო კოდი:	405007200
თანამდებობა:	დირექტორი
დოკუმენტის შემომტანი:	კახაბერი ბახბახაშვილი

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ.მთავრობის 08.05.2012 N171. დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო (დაჩქარებული) მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთულზე (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
135. - ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგრადრეობის დადგენა	4	400	1600
ჯამი: 1600.00			
საბოლოო ფასი: 1600.00			

შემსრულებელი ექსპერტ(ები) (სპეციალისტი):	
გიორგი მარჯანიძე სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედეგობის სამმართველოს ექსპერტი	

სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი	მიმღები პირი
(ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)





საქართველოს სამხარაულოს სამსახური

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5002041718

10/04/2018 6.



5002041718

შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“-ს
დირექტორს ბნ თეიმურაზ კაციტაძეს

(ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #70)

ბატონო თეიმურაზ,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N01/104 მომართვის
(ბიუროს 2018 წლის 13 მარტის რეგისტრაციის N1002158118) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის
N002278018 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 10 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვალი

ბიუროს უფროსი



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიელის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშვნავი :

ორგანიზაცია: შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #70

სახელი და გვარი: თეიმურაზ კაციტაძე

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტი :

გიორგი მარჯანიძე / კირიაკ ზავრიელის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედეგობის სამართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 34 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ, დაჩქარებული წესით უზრუნველყოთ წერილის დანართით წარმოდგენილი შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგრამარეობის დადგენა და მოგვიმზადოთ შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა.

შემოსვლის თარიღი: 13.03.2018წ.

გასვლის თარიღი: 10.04.2018წ

დასკვნა

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 6858 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 57.02.54.230) განთავსებული შენობა-ნაგებობების, კერძოდ შენობა-ნაგებობა 01; 02; 03; 04-ის, ტექნიკური მდგრამარეობა არადამაკმაყოფილებელია. მათი აღდგენა-გამლიერების არარენტაბელურობის და ფუნქციონალურად გამოუყენებლობის გამო, შემდგომი ექსპლუატაცია მიზანშეუწოდილია, რის გამოც რეკომენდირებულია შენობების დემონტაჟი.

შენიშვნა: შენობათა ნუმერაცია განსაზღვრულია საკადასტრო გეგმის მიხედვით.

გიორგი მარჯანიძე

გამოკვლევა

2018 წლის 22 მარტს ვიზუალურად შესწავლის იქნა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში, სახელმწიფოს



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018

საკუთხებაში არსებული 6858 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 57.02.54.230) განთავსებული შენობა-ნაგებობის, კერძოდ შენობა-ნაგებობა 01; 02; 03; 04, ტექნიკური მდგომარეობა.

01 შენობა წარმოადგენს II კლასის ერთსართულიან ნაგებობას. იგი აშენებულია სილიკატური თეთრი აგურის ცემენტ-ქვიშის ხსნარის დუღაბზე 38 სმ-ი სიგანის განივი და გრძივი მზიდი კედლებით. ზომები გეგმაში შეადგენს 6,40 X 12,40 მ-ს, სიმაღლით 4,30 მ-ი გადახურვის კონსტრუქციამდე (იხ. ფორტო 1;2). შენობა გადახურულია დრუტანინი რკინაბეტონის ასაწყობი ფილებით (იხ. ფორტო 3). ორქანობიანი სახურავი კონსტრუქციულად მოწყობილია ხის დგარებით, ნივნივებითა და ძელებით (იხ. ფორტო 4). დახურვა განხორციელებულია აზგესტოცემენტის ტალღვანი ფურცლებით. შენობას გადახურვების დონეზე გააჩნია რკინაბეტონის სარტყელი (იხ. ფორტო 5). ღიობებზე ზღუდარებად გამოყენებულია ხის 4 სმ სისქის ფიცრები.

ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა: შენობის მზიდ ელემენტებში ბზარები და დეფორმაციები არ ფიქსირდება. მოუკლელობის გამო დაზიანებულია კედლების გარკვეული უბნები რაც გამოიხატება აგურის წყიბის ეროზით (იხ. ფორტო 5;6). ეროზირებულია და გამოტუტულია საძირკვლების ბეტონი და დაწყებულია მისი ზედაპირული დაშლის პროცესი (იხ. ფორტო 6;7).

გარდა ზემოაღნიშნულისა დარღვეულია სამშენებლო სეისმიური ნორმების შემდეგი პუნქტები:

- პნ 01.01-09 „სეიმომედეგი მშენებლობა“- თავიIII, მუხლი 15, პუნქტი 1ე-ს მიხედვით, რომელიც გულისხმობს 9 ბალიან სეისმიურ ზონაში (რომელსაც განეკუთვნება ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელი) „მზიდ და არამზიდ ელემენტებში იკრძალება სილიკატური აგურის გამოყენება ...“. შენობის ასაშენებლად სწორედ სილიკატური აგური არის გამოყენებული.

შენობის შემდგომი უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის საჭირო იქნება სამირკვლების და კედლების გაძლიერება ე.წ. „პერანგში“ ჩასმით, სახურავის შეცვლა (რადგან ადგილი აქვთ წყლის ჟონვას) და წყალშეკრებისა და წყალარინების სისტემის მოწესრიგება. კერძოდ სარინელების, ჟოლობების და მიღლადნების მოწყობა. ამის შესრულება დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, რაც სავარაუდოდ იგივე ზომის ახალი შენობის ღირებულების ნახევარს გადააჭარბებს, რის გამოც მასზე სარებაზოლიტაციო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება არარენტაბელურია და მიზანშეწონილი არ არის. გარდა ამისა შენობა ფუნქციონალურად გამოუსადეგარია. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მოხდეს შენობის დემონტაჟი.

02 შენობა წარმოადგენს I კლასის ფარდულის ტაბის ერთსართულიან ნაგებობას. იგი აშენებულია სილიკატური თეთრი აგურის ცემენტ-ქვიშის ხსნარის დუღაბზე 38 სმ-ი სიგანის განივი და გრძივი მზიდი კედლებით. ზომები გეგმაში შეადგენს 4,80 X 6,40 მ-ს, სიმაღლით 3,20 მ-ი გადახურვის კონსტრუქციამდე წინა ფასადის მხარეს, ხოლო უკანა კედლებთან - 2,8 მ-ი (იხ. ფორტო 8). შენობაზე მოწყობილი იყო ბრტყელი რულონური სახურავი, რომლის დაზიანების გამო ექსპლუატაციის პერიოდში, შენობა დამატებით დაიხურა აზგესტოცემენტის ტალღვანი ფურცლებით. შენობას მზიდი კედლები გააჩნია მხოლოდ სამი მხრიდან. გადახურვების დონეზე გააჩნია რკინაბეტონის სარტყელი (იხ. ფორტო 9;10).

ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა: შენობის მზიდ ელემენტებში ბზარები და დეფორმაციები არ ფიქსირდება. მოუკლელობის გამო დაზიანებულია კედლები, რაც გამოიხატება აგურის წყიბის ეროზით (იხ. ფორტო 11;12). ეროზირებულია და გამოტუტულია საძირკვლების ბეტონი და დაწყებულია მისი ზედაპირული დაშლის პროცესი. სახურავში წყლის ჩაღწევამ გამოიწვია გადახურვის ფილების ბეტონის გამოტუტვა და არამატური კოროზია (იხ. ფორტო 11;13).

გარდა ზემოაღნიშნულისა დარღვეულია სამშენებლო სეისმიური ნორმების შემდეგი პუნქტები:

- პნ 01.01-09 „სეიმომედეგი მშენებლობა“- თავიIII, მუხლი 15, პუნქტი 1ე-ს მიხედვით, რომელიც გულისხმობს 9 ბალიან სეისმიურ ზონაში „მზიდ და არამზიდ ელემენტებში იკრძალება სილიკატური აგურის გამოყენება ...“. შენობის ასაშენებლად სწორედ სილიკატური აგური არის გამოყენებული.

შენობის შემდგომი უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის საჭირო იქნება კედლების გაძლიერება ე.წ. „პერანგში“ ჩასმით. გადახურვის ფილების გაძლიერება ან/და მათი საერთოდ მოხსნა და ახალი გადახურვის მოწყობა. წყალშეკრებისა და წყალარინების სისტემის მოწესრიგება. კერძოდ სარინელების, ჟოლობების და მიღლადნების მოწყობა. ამის შესრულება დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, რაც სავარაუდოდ იგივე ზომის ახალი შენობის ღირებულების ნახევარს გადააჭარბებს, რის გამოც მასზე სარებაზოლიტაციო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება არარენტაბელურია და მიზანშეწონილი არ არის. გარდა ამისა შენობა ფუნქციონალურად გამოუსადეგარია. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მოხდეს შენობის დემონტაჟი.

03 შენობა წარმოადგენს I კლასის ერთსართულიან ნაგებობას. იგი აშენებულია წითელი თიხის და სილიკატური თეთრი აგურის ცემენტ-ქვიშის ხსნარის დუღაბზე 38 სმ-ი სიგანის განივი და გრძივი მზიდი კედლებით. ზომები გეგმაში შეადგენს 6,40 X 8,40 მ-ს, სიმაღლით 3,30 მ-ი გადახურვის კონსტრუქციამდე წინა ფასადის მხარეს, ხოლო უკანა კედლებთან - 2,86 მ-ი (იხ. ფორტო 14).



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018

შენობაზე მოწყობილი იყო ბრტყელი რულონური სახურავი, რომლის დაზიანების გამო ექსპლუატაციის პერიოდში, შენობა დამატებით დაიხურა აზტესტრემულის ტალღოვანი ფურცლებით. გადახურვების დონეზე რკინაბეტონის სარტყელი არ გაჩნია. ფანჯრისა და კარის ღილებზე ზღუდარებად გამოყენებულია რკინაბეტონის კოჭები (იხ. ფორტო 15;16).

ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა: შენობის მზიდ ელემენტებში ბზარები და დეფორმაციები არ ფიქსირდება. მოუვლელობის გამო დაზიანებულია კედლები, რაც გამოიხატება აგურის წყობის ერთზით (იხ. ფორტო 17). ერთზირებულია და გამოტუტულია საძირკვლების ბეტონი და დაწყებულია მისი ზედაპირული დაშლის პროცესი. სახურავში წყლის ჩაღწევამ გამოიწვია გადახურვის ფილების ბეტონის გამოტუტვა და არმატური კოროზია (იხ. ფორტო 15;18).

გარდა ზემოაღნიშნულისა დარღვეულია სამშენებლო სეისმიური ნორმების შემდეგი პუნქტები:

- პნ 01.01-09 „სეიმომედეგი მშენებლობა“ - თავიIII, მუხლი 15, პუნქტი 1ეს მიხედვით, რომელიც გულისხმობს 9 ბალიან სეისმიურ ზონაში „მზიდ და არამზიდ ელემენტებში იკრალება სილიკატური აგურის გამოყენება ...“. შენობის ასაშენებლად სწორედ სილიკატური აგური არის გამოყენებული.
- პნ 01.01-09 „სეიმომედეგი მშენებლობა“ - თავიIII, მუხლი 15, პუნქტი 7-ის მიხედვით, „ყველა ტიპის აგურის შენობისათვის აუცილებელ ანტისეისმურ ღონისძიებას წარმოადგენს სახურავისა და გადახურვების დონეზე (ან მის ქვეშ) გრძივი და განივი კედლების პერიმეტრზე ანტისეისმიური სარტყლის მოწყობა. ...“. შენობის გადახურვის დონეზე სეისმიური სარტყელი არ გაჩნია.

შენობის შემდგომი უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის საჭირო იქნება კედლების გაძლიერება ე.წ. „პერანგში“ ჩასმით. გადახურვის ფილების გაძლიერება ან/და მათი საერთოდ მოხსნა და ახალი გადახურვის მოწყობა. წყალშეკრებისა და წყალარინების სისტემის მოწყების რიგება. კერძოდ სარინელების, ჟოლობების და მილასადნების მოწყობა. ამის შესრულება დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, რაც სავარაუდოდ იგივე ზომის ახალი შენობის ღირებულების ნახევარს გადააჭარბებს, როს გამოც მასზე სარეაბილიტაციო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება არარენტაბელურია და მიზანშეწონილი არ არის. გრძადა ამისა შენობა ფუნქციონალურად გამოუსადეგარია. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მოხდეს შენობის დემონტაჟი.

04 შენობა წარმოადგენს I კლასის ფარდულის ტიპის ერთსართულიან ნაგებობას. იგი აშენებულია წითელი აგურის ცემენტ-ქვიშის ხსნარის დუღაბზე 38 სმ-ი სიგანის განივი და გრძივი მზიდი კედლებით. ზომები გეგმაში შეადგენს 3,40 X 6,40 მ-ს, სიმაღლით 3,20 მ-ი გადახურვის კონსტრუქციამდე წინა ფასადის მხარეს, ხოლო უკანა კედლელთან - 3,2 მ-ი (იხ. ფორტო 19). შენობაზე მოწყობილია ბრტყელი რულონური სახურავი. შენობას მზიდი კედლები გააჩნია მხოლოდ სამი მხრიდან. გადახურვების დონეზე გააჩნია რკინაბეტონის სარტყელი (იხ. ფორტო 20).

ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა: შენობის მზიდ ელემენტებში ბზარები და დეფორმაციები არ ფიქსირდება. მოუვლელობის გამო დაზიანებულია კედლები, რაც გამოიხატება აგურის წყობის ერთზით (იხ. ფორტო 21). ერთზირებულია და გამოტუტულია საძირკვლების ბეტონი და დაწყებულია მისი ზედაპირული დაშლის პროცესი. სახურავში წყლის ჩაღწევამ გამოიწვია გადახურვის ფილების ბეტონის გამოტუტვა და არმატური კოროზია (იხ. ფორტო 20;22).

შენობა მთლიანად ამორტიზირებულია და სახურავის და კედლების ნგრევის საშიშროების გამო გარკვეული საფრთხის შემცველია. მასზე სარეაბილიტაციო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება მიზანშეწონილი არ არის. გრძადა ამისა შენობა ფუნქციონალურად გამოუსადეგარია. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მოხდეს შენობის დემონტაჟი.

გიორგი მარჯანიძე

გამოყენებული მასალები

1. СП-13-102-2003 „Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений“;
2. პნ. 01.01-09 „სეიმომედეგი მშენებლობა“;
3. СНиП 2-03. 01-84* „ბეტონისა და რკ/ზ კონსტრუქციები“.
4. „საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხ. და საზ. შენობების გამოკვლევისა და სეისმომედეგობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია“. თბილისი 1992 წ.
5. „ევროპის მაკროსეისმური სკალა 1998. EMS-98“.რედ. გ. გრუნტალი. ლუქსემბურგი 1998 წ.



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადამოწმა: ზაზა ყიფიანი

ექსპერტის დასკვნა აღმინისტრაციული წესით გადამოწმა: ბადრი ლეფსაია



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1

ფოტო 2



ფოტო 3

ფოტო 4



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018



ფოტო 5

ფოტო 6



ფოტო 7

ფოტო 8



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12





002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018



ფოტო 13

ფოტო 14



ფოტო 15

ფოტო 16



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018



ფოტო 17

ფოტო 18



ფოტო 19

ფოტო 20



002278018

ექსპერტის დასკვნა № 002278018



ფოტო 21

ფოტო 22