

ღაზიანება 154+95 პიკეტაჟზე
 არსებული სიტუაციის აღწერა და ფოტომასალა



გეტონის ამოვსება

ჭას გვერდით ნაწილში ეტყობა ღაზიანება, რომელიც უნდა დაგმუხავდეს და შეივსოს გეტონის ხსნარით

ბეთონის ტიპი	M400
ხვრეტის ზომები (მ)	0.90*0.50*0.10
სიღრმე (მ)	0.15
მოცულობა (მ ³)	0.045

შენიშვნები:

პირობითი აღნიშვნები:

მიმართული ნახაზები:

0 0.5 1 1.5 2 მ. 1:50

ბაზოზ	თარიღი	აღწერა	დასაბუთ.	შეამ.	დაამტ.
-------	--------	--------	----------	-------	--------

შემსრულებელი

GEG GROSS ENERGY GROUP
 ვ. დოლიძის ქ. N24
 თბილისი, სამართავლო 0171
 E: info@gegroup.org
 W: www.gegroup.org

შეამოწმებელი

gwp შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ
 ენდ ენერჯი"

პროექტის დასახელება
 ბარდაბნის კოლექტორის
 სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ნახაზის დასახელება
 დაზიანება 154+95 პიკეტაჟზე
 არსებული სიტუაციის აღწერა და ფოტომასალა

ავტორი	ნაშრომის	ფურცელი	ფურცლების
დასაბუთ.	ბ. ჩიხაძე	კოორდინ.	
შეამოწმა		დაამტ.	
მასშტაბი A3-ზე	სტადუსი შ.პ.	ბათონი	0
ნახაზის ნომერი	001		