112

10





გზავხების გადმოსვლა
სავალდებულოა



NO SMOKING

ძრავის ჩრთვა და გამორთვა



15 მეტრის

მოშორებით

ცეცხლმაქრი

სახანძრო ჰიდრანტი



გამოიღეთ ძრავი



საევაკუაციო თავშეყრის ადგილი

დაამონტაჟეთ დამიწება

სმენის დაცვა

თვალების დაცვა

ხელების დაცვა

გამოიყენეთ
სპეც. ტანსაცმელი