Rz40





I

ვალცირება მილის ორივე მხარეს



II

ფოლადის წნელი შედუღდეს ორივე მხარეს



1. ფოლადის წნელი 6 ცალი ø14 და 11 ცალი დიაფრაგმა დადუღდეს მილების დაფებზე ზომა 1993+1მმ უზრუნველყოფისა და დიაფრაგმების მონტაჟის შემდეგ. მხოლოდ შემდეგ მოხდეს მილების ვალცირება.

რაოდ 1 ცალი

					ალაზანი ჰესი	2500.6100.202სნ	
ცვლ.	ფურც.	დოკუმენტის №	ხელმოწ.	თარ.	მილაკების კონა (ვალცირება)	ლიტ. / მასა / მასშტ.	
დაამუშავა		შაფმიშვილი		22.09.17			
შეამოწმა						ფურც.	ფურცლები
ტ.კონტრ.							
დაამტკიცა						საკონსტრუქტორო სამსახური	
დოკ. შეძმ. საფუძველი						GIEC	

ფორმატი: A3

ხელმ. და თარ.					
დუბლ. ინვ. №					
ნაცვ. ინვ. №					
ხელმ. და თარ.					
დედ. ინვ. №					