

ტექნიკური დავალება

სადაწნეო მილსადენის ორი კომპენსატორის შემამჭიდროებელი

საფენების შეცვლაზე

1. კომპენსატორის სარჭების დაშლა.
2. შემამჭიდროებელი საფენების დამწნეხი რგოლის გამოღება
3. ძველი შემამჭიდროებელი საფენების გამოღება
4. ახალი შემამჭიდროებელი საფენების ჩალაგება
5. კომპენსატორის აწყობა
6. კომპენსატორის გამოცდა, საჭიროების შემთხვევაში კომპენსატორის სარჭების გადაჭერა.

სადაწნეო მილსადენის კომპენსატორი

