

0/გევარმე "თეიმურაზ ციხელაშვილი"

## საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა

ქ. ქუთაისში ი. ჭავჭავაძის გამზირი №51-ში მესაკუთრე შპს „ოაზისი 2002“-ის  
კუთვნილი შენობის რეკონსტრუქცია


ქ. ქუთაისი

2018 წ.

0/გევარმე "თეიმურაზ ციხელაშვილი"

## საინიციატო-გეოლოგიური გამოკვლევა

ქ. ქუთაისში ი. ჭავჭავაძის გამზირი №51-ში მესაკუთრე შპს „ოაზისი 2002"-ის  
კუთვნილი შენობის რეკონსტრუქცია



ქ. ქუთაისი

2018 წ.

## საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა

ქ. ქუთაისში ი. ჭავჭავაძის გამზირი №51-ში მესაკუთრე შპს „ოაზისი 2002“-ის  
კუთვნილი შენობის რეკონსტრუქცია

2018 წლის თებერვალში შ.კ.ს. „ოაზისი-2002“-ს დაკვეთით ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა ქ. ქუთაისში ი. ჭავჭავაძის გამზ. №51-ში მესაკუთრე შპს „ოაზისი 2002“-ის კუთვნილი შენობის რეკონსტრუქციისათვის.

გამოკვლევების მიზანს წარმოადგენდა საპროექტო შენობის კონტურში მოქცეული ფართობის და მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გაშუქება, არსებული შენობის საძირკვლების შესწავლა, დაფუძნების სიღრმის, გრუნტების ფიზიკო-მექანიკური თვისებების გამოკვლევა, მიწისქვეშა წყლების დონეების დაფიქსირება, არსებობის შემთხვევაში მათი ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით ფუძესაძირკვლებზე ზეგავლენის ხარისხის განსაზღვრა.

ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სრულფასოვანი შეფასების და შენობის რეკონსტრუქციის პირობების განსაზღვრისათვის გაშიშვლებული იქნა შენობის საძირკვლები ორ ადგილზე. გამონამუშევრების გაყვანის ადგილები ნაჩვენებია თანდართულ 1:500 მასშტაბიან ტოპოგრაფიულ გეგმაზე.

საველე სამიებო სამუშაოების და სხვა მონაცემების საფუძველზე შედგენილია ქვემდებარე საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, რომელშიც გამოყენებულია ამ რაიონში საქართველოს გეოლოგიური სამსახურების მიერ ადრე ჩატარებული კვლევების მასალები, საფონდო მონაცემები და პიდრომეტეოროლოგიური ცნობარები.

კლიმატური პირობებით ს.ნ. და წ. „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პ/ნ 01.05.08)-ს მიხედვით უბანი შედის III<sup>ბ</sup> კლიმატურ ქვეზონაში, კოლხეთის ბარის ზღვის სუბტროპიკულ ნოტიო ჰავის ზონაში თბილი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურა  $15^{\circ}\text{C}$  აბსოლუტური მაქსიმუმი  $+42^{\circ}\text{C}$  მინიმუმი  $-17^{\circ}\text{C}$ . მოსული ნალექების წლიური ჯამია 1396 მმ. დღედამური მაქსიმუმი 166 მმ. თოვლი იშვიათია და შესაძლებელია მოვიდეს დეკემბრიდან აპრილამდე. თოვლის საფარის დღეთა რაოდენობა – 26. ზოგჯერ უხვოვლიან ზამთარში მისმა საფარმა შეიძლება 1.0 მ-ს გადააჭარბოს. ჰავის ფარდობითი ტენიანობა წლის განმავლობაში 72%-ია. უბანზე ჭარბობენ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მიმართულების ქარები. ქარის საშუალო წლიური სიჩქარეა  $5.0 \text{ მ/წმ}$ . ძლიერქარიან ( $5 \text{ მ/წმ}$  და მეტი) დღეთა რაოდენობა წლიური შემთხვევაში 81, ხოლო მაქსიმალური 124 დღეა.

გეომორფოლოგიურად უბანი განლაგებულია კოლხეთის დაბლობის ჩრდილოეთ ნაწილში და წარმოადგენს მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირის ჭალისზედა ტერასული საფეხურის ნაწილს პორიზონტალური რელიეფით.

გამოკვლეული ტერიტორიის ფარგლებში და მის მიმდებარედ თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული რელიეფის ფორმების შეცვლა ან ახლის ჩამოყალიბება არ აღინიშნება, მთლიანად ზედაპირი მდგრადია და მათზე რაიმე სახის დეფორმაციის კვალი არ დაფიქსირებულა.

გეოტექტონიკური დარაიონების მიხედვით უბანი მიეკუთვნება ამიერკავკასიის მთათა შუა დაძირვის დასავლეთი მოლასურის ზონის აბაშის ბლოკის აღმოსავლეთ საზღვარს. გეოლოგიურად რაიონი აგებულია იურული, ცარცული, მესამეული და მეოთხეული ასაკის ნალექებით.

უბანზე გაყვანილი შურფებით მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლის დონეები არ გადაიკვეთა.

გაყვანილი გამონამუშევრებით და სხვა მონაცემების საფუძველზე უბანზე გამოიყო 2 ძირითადი ფენი (საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი):

(ფენი №1) – სგე I – ტექნოგენური ნაყარი გრუნტი, ნაკვეთის ფარგლებში გავრცელებულია თითქმის ყველგან. №1 ფენა წარმოდგენილია მოყვისფრო-მონაცისფრო ტენიანი თიხნარით და შემოზიდული სხვადასხვა გრუნტებით. სიმძლავრე 0.20-0.60 მ-დე.

ფენა №2 – რიყნარი (aQ<sub>1-3</sub>) ამ სახესხვაობებით არის აგებული კოლხეთის დაბლობის ძირითადი მასივი და კონკრეტულად საპვლევი უბნის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ნატეხი მასალა კარგადაა დამუშავებული და დახარისხებული, ძირითადად მსხვილი საშუალო და წერილი ფრაქციის სიჭარბით. ისინი პეტროგრაფიულად წარმოდგენილია მაღალი სიმტკიცის პორფირიტების, კვარციანი ქვიშაქვების, გრანიტოიდების და კარბონატული ქანებისაგან. ქვარგვალების ფორმა უმეტესწილად მრგვალი, მრგვალად წაგრძელებული და ბრტყელია, იშვიათად გვხვდება კაჭარიც.

შემაგსებელს წარმოადგენს მოყვისფრო თიხნარი, რომელთა გავრცელება გრძელდება დაძიებულ სიღრმემდე. ჭრილის ბოლოს შემაგსებელში ერევა მცირე რაოდენობის მოყვისფრო ნაცრისფერი პოლიმიქტური (შედგება კვარცის, მინდვრის შტაპის, ქარსების, კარბონატული ქანების ნატეხებისა და სხვა მუქი მინერალების მარცვლების ნარევით) სხვადასხვა მარცვლოვანი ქვიშები, წვრილი და საშუალო მარცვლოვანი სახესხვაობების სიჭარბით.

შემავსებელი საერთო მასის 30%-ზე ნაკლებია და ქვარგვალებთან ერთად ქმნიან ერთიან მედეგ სახესხვაობას. სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტების კლასიფიკაცია) თანახმად გრუნტი მიეკუთვნება რიყნარს თიხნარის შევსებით.

არსებული შენობების საძირკვლები, ლენტური და წერტილოვანი ტიპისაა. დაფუძნებულია რიყნარ გრუნტებზე, აგებულია ბეტონით და ფიზიკურ-მეანიკური თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, მათი ჩაღრმავებისა და სხვა ზომები იხილეთ ნახაზზე.

### დ ა ს პ გ ნ ა

ზემოაღნიშნულიდან, საფონდო და სხვა მონაცემების საფუძველზე შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი:

1. გამოკვლეულ უბანზე და მის ახლოს მიმდებარედ საშიში გეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა – განვითარების კვალი არ შეიმჩნევა, უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის ხელსაყრელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პრიობებში იმყოფება. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, თანახმად ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 სავალდებულო მე-10 დანართისა უბანი მიეკუთვნება I (მარტივ) კატეგორიას.

2. გეომორფოლოგიურად უბანი წარმოადგენს კოლხეთის დაბლობის ჩრდილოეთ მონაკვეთს, კერძოდ მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირის ჭალსიზედა ტერასული საფეხურის ნაწილს პორიზონტალური რელიეფით.

3. დაძიებულ სიღრმეებამდე მიწისქვეშა წყლის გამოსავალი არ გადაიკვეთა.

4. დამუშავების სიძნელის მიხედვით უბანზე გავრცელებული გრუნტები ს.ნ. და წ. IV-2-82-ის 1-1 ცხრილის თანახმად მიეკუთვნებიან: ნაყარი (სგე I)- II ჯგუფს. საშუალო მოცულობითი წონით 1900 კგ/მ<sup>3</sup>, ხოლო რიყნარი (სგე II - III ჯგუფს, საშუალო მოცულობითი წონით 2100 კგ/მ<sup>3</sup>.

5. ცხრილში მოყვანილია გამოვლენილი ძირითადი ფენა (რიყნარი) ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლები და ს.ნ. და წ. “შენობების და ნაგებობების ფუძეები” ((ს.ნ. 02.01-08) დანართი 2 (ცხ.1-2-3) დანართი 3 (ცხ. 3)) და ს.ნ. და წ. 2.02.01-83 გვ. 37 ცხ. 1, 2-ის თანახმად.

| № | გრუნტის მახასიათებლები                     | საანგარიშო მაჩვენებლები     |
|---|--|-----------------------------|
|   |  | სგე II<br>(ფენი №2) რიყნარი |
| 1 | სიმკვრივე, P                               | 2.25                        |
| 2 | ხვედრითი შეჭიდულობა C კგ.ქ/სმ <sup>2</sup> | 0.02                        |

|   |  |      |
|---|--|------|
| 3 | შინაგანი ხახუნის კუთხე $\Phi^0$                    | 38   |
| 4 | პირობითი საანგარიშო წინადობა<br>$R^0$ კგ.ძ/ს $m^2$ | 4.00 |
| 5 | დეფორმაციის მოდული $E$ კგ.ძ/ს $m^2$                | 400  |

6. ს.ნ. და წ. „სეისმომედუგი მშენებლობა“ (პ.6.01.01.09) სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით უბანი მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმურობის ზონაში. იმავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრილი I-ის თანახმად, სეისმური თვისებების მიხედვით სამშენებლო ფართში გაგრცელებული გრუნტები მიეკუთვნებიან: სგვ I - ნაყარი - III კატეგორიას, სგვ II – II კატეგორიას.

7. ქვაბულის დამუშავებისას ფერდობის დასაშვები დახრა მიღებული იქნას ს.ნ. და წ. 3.02.01-87- პპ 3.11; 3.12; 3.15-ისა და ს.ნ. და წ. III-4-80 გე-9 თავის მიხედვით.


8. არსებული შენობის საძირკვლები ლენტური და წერტილოვანი ტიპისაა. დაფუძნებულია რიყნარზე, აგებულია ბეტონით და ფიზიკურ-მეანიკური თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

9. გრუნტის სეზონური ჩაყინვის ნორმატიული სიღრმე – 0.00 მ.

10. თოვლის საფარის წონა 0.50 კპა

11. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა (5 წ. ერთხელ) – 0.48 კპა.


ინჟინერ-გეოლოგი:



/თ. ციხელაშვილი/

## ტოკო გეგმა

მდგრადი: ქ. შუთაისი ი. ჭავჭავაძის ბაზზირი №51  
მესაკუთრე: შ.კ.ს. "ოაზისი 2002"




|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>პირობითი აღნიშვნები</b><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> მარტინა<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">→</span> დობა კულები<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> კოორდინატთა გადა<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> საკადასტრო ხაზი |  | <b>ტოკო გეგმა</b><br>ს. 03.04.20194  |  | <b>კოორდინატთა სისტემა WGS 1984</b><br><b>კრონეპია UTM</b><br>რელიუზის კვეთა 0.58   |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> საკადასტრო ხაზი   |  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> განათების გოგი<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> ვოლა<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">△</span> გეოლოგის საფარი<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> პარ. პის დანი<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> ცხაჭრი |  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> გარამაზოლის ქ.№12<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> საცემო |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> საკადასტრო ხაზი   |  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> განათების გოგი<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> ვოლა<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">△</span> გეოლოგის საფარი<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> პარ. პის დანი<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> ცხაჭრი |  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">■</span> გარამაზოლის ქ.№12<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○</span> საცემო |  |


# საძირკულის გაშიშვლება

მ. 1:50

№1 (I-I<sup>1</sup>)



№2



## პირობითი აღნიშვნები



ნაყარი




ბეტონი




რიყნარი



ფლეთილი ქვა



აგური



იმდ. მეწარმე „თეიმურაზ კიხაძე“

ინკ. გეოლოგი



ჭავჭავაძის გამზ. #51-ში

შპს „ოაზის-2002“-ის

კუთხის ენობის რეკონსტრუქცია

კუთხის ენობის რეკონსტრუქცია

კუთხის ენობის რეკონსტრუქცია

კუთხის ენობის რეკონსტრუქცია