

### წყლის სინჯის ქიმიური ანალიზი

სინჯის აღების ადგილი		სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფ. ტიბაანში არსებული არალეგალური ნაგავსაყრელი			
წყალპუნქტის ტიპი		ჭაბურღლილი №1, წყლის დონე ჭაბურღლილში - 1.50 მ;		სინჯის აღების თარიღი	30.03.2019
იონები	აბსოლუტური შემცველება, გ/ლ	მგ-ექგ/ლ	მგ-ექგ/ლ, %	სხვა მონაცემები	
1	2	3	4	5	
კათიონები					ფერი: ოდნავ შემდგრული; სუნი: უსუნო გემო: მტენარი
(Na+K) <sup>+</sup>	0,086	3,729	27	წყალბად-იონების კონცენტრაცია PH:	8.2
Ca <sup>2+</sup>	0,120	6,000	44	მშრალი ნაშთი:	0,77 გ/ლ
Mg <sup>2+</sup>	0,047	3,900	29	საერთო სიხისტე:	9,9 მგ-ექგ/ლ;
კამი	0,253	13,63	100	კარბონატული:	2,8 მგ-ექგ/ლ;
ანიონები					მუდმივი:
Cl <sup>-</sup>	0,121	3,400	25	აგრესიული CO <sub>2</sub> :	41.8 მგ/ლ
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,222	4,629	34	ამონიუმი (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ):	2.9 მგ/ლ
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	0,342	5,600	41	ნიტრატი (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ):	107.9 მგ/ლ
კამი	0,685	13,63	100	ნიტრიტი (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ):	1.7 მგ/ლ
M გ/ლ	0,937	პურლოვის ფორმულა:		$M_{0,94} \frac{HCO_3 41 SO_4 34 Cl 25}{Ca 44 Mg 29 (Na + K) 27}$	
ანალიზის შემსრულებელი:		მ. მარდაშვა		თარიღი:	06.04.2019



## წყლის აგრესიულობის სარისხი ბეტონის მიმართ

რიგითი N <sup>o</sup>	დოკუმენტის N <sup>o</sup>	გეოლოგიური და გეოტექნიკური მარტივი მონაცემები	წყლის აგრესიულობის სარისხი ნაგებობებისადმი				
			განლაგებულ ქანებში $K_g > 0.1\text{მ}/\text{დღე}$			განლაგებულ ქანებში $K_g < 0.1\text{მ}/\text{დღე}$	
			ბეტონის მარტივი წყალშეღწევალობის მიხედვით				
			W4	W6	W8	W4	W6
1	1	L50	ბიგარბონატული სიხისტე, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა
			წყალბადიონის მაჩვენებლი	არა	არა	არა	სუსტი
			აგრესიული ნახშირმჟავას შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა
			მაგნეზიალური მარილების შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა
			მადალი ტუტიანობის შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ბეტონებისათვის				
			პორტლანდცემენტი (POCT10178-76)	არა	არა	არა	არა
			წილაპორტლანდცემენტი	არა	არა	არა	არა
			სულფატმედეგი ცემენტი	არა	არა	არა	არა

გარემოს აგრესიული ზემოქმედების სარისხი მეტალის კონსტრუქციებზე

რიგითი N <sup>o</sup>	დოკუმენტის N <sup>o</sup>	გეოლოგიური და გეოტექნიკური მარტივი მონაცემები	წყლის აგრესიული ზემოქმედების სარისხი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის არმატურაზე		გარემოს აგრესიული ზემოქმედების სარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $> 0.1\text{მ}/\text{დღე-დამე}$
			მუდმივად წყალში	პერიოდულად დასცელებით	
1	ჭაბურლილი 1	1.50	არა	სუსტი	საშუალო



### წყლის სინჯის ქიმიური ანალიზის შედეგი

წყლის სინჯის ქიმიური ანალიზის შედეგის მიხედვით, საერთო მინერალიზაციის მაჩვენებლით ( $M = 0.94$  გ/ლ) წყალი მტკნარი წყლების ( $M < 1$  გ/ლ) კატეგორიაში თავსდება. კურლოვის ფორმულის მიხედვით წყლის ტიპი განისაზღვრება როგორც ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ-ქლორიდული კალციუმიან-მაგნიუმიან-ნატრიუმიანი. წყლის რეაქცია ოდნავ გადახრილია ტუტიანობისკენ ( $PH = 8.2$ ).

გამაჭუჭყიანებელ აზოტოვან ნაერთებს სინჯი შეიცავს ანომალურად მომატებული რაოდენობით: ამონიუმი – 2.7 მგ/ლ, ნიტრიტი – 1.7 მგ/ლ, ნიტრატი – 107.9 მგ/ლ. თუმცა, არც არის გასაკვირი, რადგან ჭაბურღილის სიახლოებს არსებობს ნაგავსაყრელი, გაჭუჭყიანების კერა. აგრეთვე წყლის სინჯის მაღალ გაჭუჭყიანებაზე მიუთითებს ქლორ-იონის დიდი რაოდენობით შემცველობა.

რაც შეეხება განსახილველი სინჯის აგრესიულ ზემოქმედებას სამშენებლო კონსტრუქციებზე, შეფასება СНиП 2.03.11-85 მიხედვით ხდება. აგრესიულობის შეფასების თანდართული ცხრილებიდან ირკვევა, რომ სინჯი წყალბად-იონის კონცენტრაციის მაჩვენებლით ( $PH = 8.2$ ) სუსტად აგრესიულია  $W_4$  მარკის ბეტონის მიმართ, როდესაც ქანის ფილტრაციის კოეფიციენტი  $K_{\text{ფ}} < 0.1$  მ/დღ. სულფატების შეცველობის მხრივ წყალი არ არის აგრესიული  $W_4$ ,  $W_6$  და  $W_8$  მარკის ბეტონების მიმართ.

რაც შეეხება აგრესიულ ზემოქმედებას მეტალის კონსტრუქციებზე აქ სინჯი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის არმატურაზე პერიოდულად დასველების შემთხვევაში წყალი სუსტად აგრესიულია, ხოლო ნახშირბადიან ფოლადზე აგრესიულობის ხარისხი ფასდება როგორც “საშუალო”.

ანალიტიკოსი

ქ. ქრისტენი

ქ. მარდაშვილი



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური წედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი  
საგამოცდო ცენტრი „გეოანალიტიკა“

ტელ.: 2541554; ქ. თბილისი, მინდელის ქ. 11

E-mail: [tcimr@internet.ge](mailto:tcimr@internet.ge)

3 აპრილი 2019 წ.

დამკვეთი:

დამკვეთის განაცხადი:

პროცესუალის დასახელება:

ნიმუშის იდენტიფიკაცია:

გამოცდის დაწყება:

გამოცდის დამთავრება:

შპს „კირკიტამე და კომპანია“

ხელშეკრულება 376/08 02.04.19

ტიბაანის არალეგალური ნაგავსაყრელიდან აღებული ნიადაგის ნიმუში  
მუქი ფერის, სველი ნიადაგი

01.04.2019

03.04.2019

გამოცდის შედეგები

#	საგამოცდო პარამეტრი	განსაზღვრის ერთეული	მიღებული შედეგი	იდენტიფიცირებული გამოცდის მეთოდი
1	წყალბად-იონის მაჩვენებელი (pH)	pH	8,19	გოსტი 26423-85 კონდუქტორული

საგამოცდო ცენტრ „გეოანალიტიკა“  
ხელმძღვანელი



გ. თოდრაძე

