



შპს „კირკიტაძე და კომპანია“,

საქართველო, თბილისი, პეტრიაშვილის ქ.

ტელ: +995 32 2374649 მობ. + 995 99 562276

LTD "KIRKITADZE & COMPANY"

Georgia, Tbilisi, pekini stt: N:27 tel: +995 32 2374649 mob: +995 99 562276

სიღნაღის რაიონი, სოჭელ ჭიშავის არალეგალური
ნაგავსაყრელზე ჩატარებული საინიციატი-გეოლოგიური
კვლევების შედეგები



საინიციატი-გეოლოგია

ქ.თბილისი 2019წ.

**სიღნაღის რაიონი, სოფელ ტიბააში არალეგალური ნაგავსაყრელზე
ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები**

შესავალი

სენი-კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის დავალებით 2019 წლის მარტში შ.კ.ს. „კირკიტაძე და კომპანია“-ს ინჟინერ-გეოლოგის მიერ ჩატარებული იქნა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ტიბაანში არალეგალურ ნაგავსაყრელზე.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მიზანს წარმოადგენს დანაგვიანებული გარემოს პირობების შესწავლა.

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა ტექნიკური დავალების, ნორმატიული დოკუმენტების (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87) საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის, (2.02.01.83 შენობა-ნაგებობათა ფუძეები) და სახსტანდარტის (25100-82 გრუნტების კლასიფიკაცია) მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

ტექნიკური დავალების თანახმად გათვალისწინებულია არალეგალური ნაგავსაყრელიდან ნარჩენების გატანა და ამ უბნის კეთილმოწყობა.

არსებული არალეგალური ნაგავსაყრელი მდებარობს სოფლების ტიბაანი-ქემო მაჩხაანის გზის მიმდებარედ. ნაგავსაყრელის ტერიტორია სადაც დაყრილია საყოფაცხოვრებო და ყველანაირი სახის ნაგავი დაახლოებით 690 კვ მ-ზეა მიმოფანტული.

უშავლოდ სამშენებლო მოედნის ფარგლებში წინა წლებში საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა არ ჩატარებულა, ხოლო მის მიმდებარედ ჩატარებული კვლევის მასალები ჩვენს მიერ ვერ იქნა მოძიებული.

უბნის დახასიათება

სოფელი ტიბაანი მდებარეობს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, გომბორის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე. გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი კალთები ალაზნის ვაკისაკენ ციცაბოდ ეშვება, დაბალი, გორაკ ბორცვიან, სერებიანი მთისწინების სახით, რომელიც ინტესიურად არის დანაწევრებული მშრალი ხევებითა და ხრამებით. ამავე ქედის სამხრეთ-დასავლეთი კალთები უფრო დამრეცია და თანდათანობით გადადის ივრის ზეგანში. გომბორის ქედის და მისი კალთების აგებულებაში მონაწილეობს ნეოგენისა და მეოთხეული პერიოდის ადვილადშლადი კონტინენტური ქვიშაქვები, თიხები და კონგლომერატები.

კლიმატი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზომიერად ნოტიო, სუბტრიპიკული კლიმატის ოლქში შედის, მაგრამ მისი ცალკეული ნაწილების სხვადასხვა სიმაღლეზე მდებარეობის და განსხვავებული რელიეფის არსებობის გავლენით აქ სხვადასხვა ტიპის კლიმატია გაბატონებული. ალაზნის ვაკეზე და გომბორის ქედზე კლიმატი ზომიერდა ნოტიო, ზომიერად ცივი ზამთრით და საკმაოდ ცხელი, ხანგრძლივი ზაფხულით. ალაზნის ვაკეზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა (\bar{x} ნორის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით 13.40 $^{\circ}\text{C}$ -ს უდრის, ივლისისა 25-ს, იანვრისა 1-1.2-ს, ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი - 23-მდე ეშვება, მაქსიმუმი 39-40-ს აღწევს. ნალექების საშუალო წლიური ჯამი 700-730 მმ-ს შეადგენს. ნალექების მეტი წილი გაზაფხულზე მოდის. მუნიციპალიტეტის საზღვებში მდებარე გომბორის ქედის მონაკვეთის თხემურ ზოლში კლიმატი, ალაზნის ვაკესთან შედარებით, რამდენადმე ნოტიოა (ნალექების საშუალო წლიური ტემპერატურა 11; ივლისისა 22.3; იანვრისა 0.2). რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის საზღვრებში შემომავალი ივრის ზეგნის სამხრეთ ნაწილის კლიმატი არის სუბტროპიკული მშრალი, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. იანვრის საშუალო ტემპერატურა 0-05-ს უდრის, ივლისისა 25-ს, ნალექების საშუალო წლიური ჯამი 400 მმ არ აღემატება, ზეგნის ჩრდილო ნაწილში კლიმატი არის თბილი და მშრალი, სუბტროპიკულიდან თბილი და შედარებით ნოტიო სუბტროპიკულისაკენ გარდამავალი ტიპის (ნალექების სშუალო წლიური ჯამი 450-500მმ).

კალენდარის შედეგები

გამოსაკვლევი რელიეფი წარმოადგენს ფერდობის წინეთს, მიწის ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნულები ნაგავსაყრელის კონტურის ფარგლებში 421.70-428.80 მ-მდე ცვალებადობს.

ჩატარებული საგელე და ლაბორატორიული მონაცემების
საფუძველზე შედგენილია გეოლოგიური ჭრილი. გამოყოფილი უბნის გეოლოგიურ აგებულობაში მონაწილეობენ:

- ფენა I – ნიადაგის ფენა წარმოდგენილი ყველანაირი საყოფაცხოვრებო სახის ნაგვის მინარევებით. 0.50 მ.
- ფენა II – თიხები, 30% კაჭარ-კუჭნარების ჩანართებით მუქი ყავისფერი 0.6 მ-დან 2.0 მეტრამდე მყარია.

Իշենք մոյք աղճո՛՛նցոլո նացացսապրելուան աղեծոլո ոյտ որո նօմշո ևեցա
դա ևեցա ևուժուան 0.50; 1.20 մ. Մյմռցա մոեցա ամ նօմշոյեցիս ցայրուանցեցա և
ցամռուուու մյմռցա մուժուան լաձորաթորուուու մահցենցեցուու ՊՀ - 8.19
ևամուալու թութի (ցութու 26423-85). լաձորաթորուուու մյմռցա տան յրտցուու
դասկցնաս.

ալլայլսանդրյ տցալքրելուուու ևաելուուու մոներալուրո նյութուուուու
կազասուու ոներուուու ևացամռու ցենքրո ցայրանալուուու կամուուուու կամուուուու
նուագամբուուու ևայցուալուուու անրու մուժուան յոմուրո կալացուու
մյմռցա ցութիցեցա, ռոմ դաձուներցեցա առ այցե ալցուու.

ՑՐՑՆՑԵՑՑՈՒ ալմոհենուու ոյնա ևանուուարուուու ցածոներցեցիս ևեցա դա ևեցա
ևասու մահցենցեցուու դա պահա նորմեցուու զարցլուուու.

նացացսապրելու կածուուու ըալուուու առ առու ցրցնցուու
վյուլուու արսեծուու ցամռավուու ևուժումեմցա. կածուուու մցուրյ րառցենուու
վյուլուու մյմռցուու մոմցեցարյ արեուան, ռոմելու ցաովուու նացացսապրելուու
թյուրուուուաս. մոեցա վյուլուու նօմշուու ալցեցա դա վյուլուու անալուու տան յրտցուու
դասկցնաս.

დასკვნები და ტექნოლოგიური გაცემები

ჩატარებული პალეოგენის შედეგების მიხედვით შეიძლება აღინიშნოს:

1. უბნის გეოლოგიური აგებულებიდან და გეომორფოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე უბანი საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების თვალსაზრისით იმყოფება დამაკმაყოფილებელ პირობებში, რადგან აქ უარყოფითი საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესები: მეწყერი, ჩაქცევები, სუფოზიური გამორეცხვა, კარსტი და სხვა არ აღინიშნება.

2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით სამშენებლო მოედანი ს.ნ. და წ. 1.02-07-87 დანართი 10-ის თანახმად მიეკუთვნება II (საშუალო) კატეგორიას.

3. უბნის გეოლოგიური აგებულებიდან გამომდინარე ფენა 2 – თიხები

ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზომ. ერთეული
პლასტიკურობის რიცხვი	Jp	0.12
ტენიანობა	W	29.5%
სიმკვრივე	P	1.88 გ/სგ ³
წონჩის სიმკვრივე	P _d	1.45 გ/სგ ³
ფორიანობა	n	46.89%
ფორიანობის კოეფიციენტი	e	0.884
დენადობის მაჩვენებელი	I _L	0.56
ტენიანობის ხარისხი	Sr	0.72
სიმკვრივე	P	1.88 გ/სგ ³
ხვედრითი შეჭიდულობა	C	36 კპა (0.36 კგ/სგ ²)
შინაგანი ხახუნის კუთხე	φ	12°
დეფორმაციის მოდული	E	12 მპა (120 კგ/სგ ²)
საანგარიშო წინაღობა	R _o	180 კპა (1.8 კგ/სგ ²)
საგების კოეფიციენტი	K	2.5 კგ/სგ ²
პუასონის კოეფიციენტი		0.42

4. საქართველოს ს.ნ. და წ. პნ 01.01.09 № 1 ცხრილის მიხედვით უბანზე სოფელი ტიბაანი მდებარეობს 9 ბალიან სეისმურ ზონაში, უგანზომილებო კოეფიციენტი 0.24, ამავე სამშენებლო ნორმებისა და წესების დანართი 1-ისა და სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, შეიძლება მიღებული იქნეს 9 ბალი.

5. გრუნტისა და ნაპრალოვანი წყლების არსებობა ჩატარებული კვლევებით არ იყო დადგენილი. ჭაბურღილში მოხდა მხოლოდ ნაგავსაყრელზე

გამდინარე არხიდან წყლის შემოდენა მცირე რაოდენობით. წყლის ანალიზი ერთვის დასკვნას.

6. თხრილების დასაშვები მაქსიმალური დახრა მიღებული იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 §§ 3.11-3.15-ს და III-4-80 მუ-9 თავის მიხედვით.

7. ნაგავსაყრელის უბანზე გავრცელებული გრუნტები დამუშავების სიძნელის მიხედვით ს.ნ. და წ. IV-2-82 1-1 ცხრილის მიხედვით სამივე სახეობისათვის (ბულდოზერით, ერთციცხიანი ექსკავატორით, ხელით) მიეკუთვნება II ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1800 კგ/მ³.

8. ნიადაგის ლაბორატორიული და წყლის ქიმიური ანალიზების დასკვნების შესაბამისად დამიწიანებული ნაგვის ქვეშ გრუნტები მიეკუთვნებიან საშუალო ტუტეებს. ჩვენი რეკომენდაციით ამ შემთხვევაში მხოლოდ საჭიროა ტერიტორიაზე მიმოფანტული თვალითხილული ნაგვის, ასევე 20-25% დამიწიანებული ნაგვის შეგროვება და გატანა ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

დანართი: 1. უბნის ტოპოგეგმა მ-ბი 1:500 გამონამუშევრის დატანით – 1 ფ.


2. შერფ-ჭაბურღილის ჭრილი -1ფ.
3. ნიადაგის ნიმუშის ანალიზი -1ფ.
4. წყლის ანალიზი – 3 ფ.

ინჟინერ-გეოლოგი

ე- ქანკ

დ.ქანკელიძე







Богдан 4

ჭაბურღილი

№ ცენტ	ვანის სიღრმე	ველის და ფინის ძირის ნომერი	გრძელებრე გ-ი	შრესთანი კონსი	გრძელებრე გ-ის და განვითარების მინისტრის მიერადი	
					ლაპ.	დაბ.
1	0.0	0.50	426.70	1.50		
2	0.50	3.0	2.50	423.70		



ნიადაგის ფენა წარმოდგენილი კელუანაირი
საყოფაცხოვრებო ხასის ნაზვის მინარევშით



თიხები, 30% კაჭარ-კენარების ჩანართებით გუქი
ჭაბურღილი 0.6 მ-დან 2.0 მტრიამდე მყარია



გვ. კოტუფაძე და კომპანია (ს/ნ 4162940067)

კონტაქტი № 27 ტ: 37 46 49 მო: 8 99 56 22 76, ფაქ: 37 23 00

LTD "KIRKITADZE & COMPANY"


Pekini str. N 27 tel: 37 46 49 mob: 8 99 56 22 76, fax: 37 23 00

www.kirkitadze.ge kirkitadze@mail.ru

ნიმუშის აღების სილრჩევა

სენი-კავკასიის გარემონდაცვითი არასამთავრისო ინგინერული (CENN)-ის (ID 204419977) დაქვეთით არასამთავრისო მიმღებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული

გეგება



პირველი აღნიშვნელი

WGS 1984-ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია



- ზოგადისა: 1) მიწაზე დაგრძნელდა საჯარი რესატრის რეკოსტრუქტული ნაკეთობის საჭერები
2) გინადონ გამდინარი დაგრძნელდა მსოფლიო რეისის ტიტული მიწის სტრუქტურის კომუნიკაციები
მათი მდგრადი და დაუზიანებელი დაუზიანებელი მიწის კომუნიკაციის წარმომადგენლობა

მ.კ.ს. კირჩიფაძე და კომპანია (ს/ნ4162940067)

პუნქტის ც. №27/10 ფ: 2 37 23 00 მთ: 5 99 56 22 76, ფაქსი: 2 37 23 00

L.T.D "KIRKITADZE & COMPANY"

Pekini str. N 27/10 tel: 2 37 23 00 mob: 5 99 56 22 76, fax: 2 37 23 00

www.kirkitadze.ge

Kirkitadze@mail.ru

დირექტორი:

აზომა:

დახაზა:

დამტკიცება:

მისამართი:

03.04.2019.