

# საქართველო



შ.კ.ს. “აღმა დოხარი სტუდი”

“iDea Design Studio” L.L.C.

ქ. ყვარელი, ნაკვ. №57.35.52.072-შ0 შ.კ.ს.  
“ვილა ქინებარაული”-ს ღვინის  
სოფლის პროექტი

საინიციატიურო-გეოლოგიური  
დასკვნა

თბილისი  
2021

შ. კ. ს. “აიღეა დოზაინ სტუდიო“

ქ. ბერელი, ნავთ. №57.35.52.072-შ0  
შ.კ.ს. “ვილა ძინამარაული”-ს  
ღვინის სოფლის პროექტი

საინიციატიურო-გეოლოგიური  
დასკვნა

შ.კ.ს.  
“აიღეა დოზაინ სტუდიო”-ს  
დირექტორი



დ. ბერელი

სამთო და გეოინფორმაციის  
გაგისტრი, ინჟინერ-გეოლოგი

მ. სადრაპე

ტექნიკური დაცალება

საინჟინრო-გეოლოგიური პლევების ჩასატარებლად

გაცემულია შპს. "ვილა ქინძმარაული"-ს მიერ  
/დამკვეთის ან ორგანიზაციის დასახელება/

I. საერთო ცნობები

1. ობიექტის სრული დასახელება შპს. "ვილა ქინძმარაული"-ს ღვინის სოფელი
2. ობიექტის მდებარეობა ქ ყვარელი, ნაკვ №57.35.52.072  
/ადგინისტრაციული კუთვნილება და მისამართი/
3. მშენებლობის მოკლე დახასიათება ახალმშენებლობა  
/ახალმშენებლობა, რეკონსტუქცია, გაფართოება/

II. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიებისთვის  
საჭირო მონაცემები.

4. დაპროექტების სტადია სტადია პროექტი  
/წინასაპროექტო სტადია, პროექტი, შუშა პროექტი/  
  
საპროექტო შენობა-ნაგებობების დახასიათება
5. ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით II
6. შენობის სართულიანობა და ზომები გეგმაში მოედნის შესწავლა 700,0x850,0 მ
7. პირველი სართულის იატაკის საპროექტო ნიშნული  $\pm 0,00 = 0$
8. სარდაფის იატაკის საპროექტო ნიშნული უსარდაფო
9. შენობის ტიპი კარგასული  
/კარგასული, მონოლითური და სხვ/
10. საძირკვლის სავარაუდო ტიპი და ზომები წყრტილოვანი
11. მოსალოდნელი საპროექტო დატვირთვა საძირკვლის ფუძეზე 500 კნ
12. სააშშენებლო უბის ტოპოგეგმა ნაგებობის კონტურებით მასშ. 1 : 500 —1

პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი \_\_\_\_\_

## სარჩევი

1. შესავალი -----	2
2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, გეომორფოლოგია, ჰიდროგრაფია-----	3
3. გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები-----	4
4. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები -----	5
5. სპეციალური ნაწილი -----	9
6. დასკვნები და რეკომენდაციები -----	10

### დანართები

ტექნიკური დავალება -----	1 გ.
ჭაბურღილების განლაგების სქემა -----	1 გ
საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი -----	7 გ.
ჭაბურღილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი -----	30 გ
ლაბორატორიული კვლევების ჯამური უწყისი-----	2 გ
ნატეხოვანი გრუნტის გრანულაცია -----	6 გ
გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები -----	12 გ
გრუნტის კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები -----	1 გ
სტატისტიკური დამუშავების შედეგები -----	3 გ

**საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა**

ქ. ყვარელი, ნაკვ. №57.35.52.072-ში შ.პ.ს. “ვილა  
ქინძმარაული”-ს დგინის სოფლის პროექტი

### 1. შესავალი

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები ჩატარებულია შ.პ.ს. “ვილა ქინძმარაული”-ს და შ.პ.ს. “აიდეა დიზაინ სტუდიო”-ს მორის 2020 წლის 17 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება №20/11-11.1 საფუძველზე. შ.პ.ს. “აიდეა დიზაინ სტუდიო” რეგისტრირებულია საქართველოში 2015 წლის 8 ივლისს, რეგისტრაციის № B19145306, საიდენტიფიკაციო კოდი 404497237. კომპანიის ერთ-ერთ საქმიანობას წარმოადგენს საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების შესრულება.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ამოცანას წარმოადგენს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური და პიდროგეოლოგიური პირობების დადგენა, მოედნის ამგები გრუნტების ფიზიკურ-გექანიკური თვისებების შესწავლა და უბანზე გაფრცელებული საშიში გეოდინამიკური მოვლენების შეფასება.

სამშენებლო მოედნის შესწავლისათვის ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები: უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით დათვალიერებულია მიმდებარე ტერიტორია, ჩატარებულია საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმვა, ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად და ნიმუშების ასაღებად გაყვანილია 160 შურფი ექსკავატორით, საერთო სიღრმით 950 გრძ/მ, გრუნტებიდან აღებულია ნიმუშები რომლებზეც ლაბორატორიული კვლევები ჩატარდა შ.პ.ს. “აიდეა დიზაინ სტუდიო”-ს გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში. შურფების გეგმური და სიმაღლითი მიბმა განხორციელდა დამკვეთის მიერ გადმოცემულ ტოპო-გეგმაზე. კვლევები ჩატარებულია და დასკვნა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლო წესების და ნორმები) მოთხოვნების შესაბამისად – ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები შენებლობისათვის), პნ 01.05-08 (სამშენებლო კლიმატოლოგია), პნ 02.01-08 (შენობების და ნაგებობების ფუძეები), ს.ნ. და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები), ს.ნ. და წ. 2.02.03-85 (ხიმინჯოვანი საძირკვლები), ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები), პნ 01.01-09 (სეისმომედეგი მშენებლობა), სახსტანდარტი 25100-82

(გრუნტები, კლასიფიკაცია). საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები ჩატარდა 2021 წლის იანვარში.

**2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, რელიეფი,  
გეომორფოლოგია და პიდროგრაფია**

საკვლევი მოედანი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ქ. ყვარლის აღმოსავლეთით, ქალაქიდან დაშორებულია 2,0 კმ-ით. ნაკვეთს სამკუთხედის ფორმა აქვს, დაზუსტებული ფართობი 355605 კვ. მ-ია. ტერიტორიის საერთო კლიმატური პირობები ზომიერად კონტინენტურია, საქართველოს ტერიტორიის სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით (№147) განეკუთვნება II კლიმატურ ქვერაიონს. წლის საშუალო ტემპერატურა  $12,5^{\circ}\text{C}$ , წლის აბსოლუტური მინიმუმი  $-23^{\circ}\text{C}$ , აბსოლუტური მაქსიმუმი  $38^{\circ}\text{C}$ . ნალექების წლიური რაოდენობა 1070 მმ-ს შეადგენს, ხოლო დღედამური მაქსიმუმი — 99 მმ. თოვლის საფარის წონა 0,50 კპა, თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი — 21. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ — 0,38 კპა, ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ — 0,60 კპა. ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1, 5, 10, 15 და 20 წელიწადში ერთხელ — შესაბამისად 21, 26, 29, 31, და 32 მ/წმ. გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე: — 0 სმ.

საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, ქ. ყვარელის მაკროსეისმური ინტენსივობა MSK64 სკალის მიხედვით 9 ბალს შეადგენს, ხოლო სეისმურობის კოეფიციენტი A-0,50.

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთაზე, ხევის ფარგლებში. ტერიტორიის რელიეფი მთიანია, ზედაპირი ეროზიულ-დენუდაციური, რომელიც დანაწევრებულია მდ. ბურსას და მისი მარჯვენა შენაკადების ხეობებით. მდინარეების და ხევების აკუმულაციურ-ეროზიული პროცესების შედეგად ჩამოყალიბებულია ხეობები და გამოტანის კონუსები. ერთ-ერთი ასეთი გამოტანის კონუსის ფარგლებში მდებარეობს საკვლევი უბანი. საკვლევი მოედნის რელიეფი სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით საშუალოდ დახრილი, ძლიერ დანაწევრებული ფერდობით არის წარმოადგენილი, რომელსაც დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან მოქმედი ხევები ესაზღვრება. მოედანი განაშენიანებული არ არის, მასზე გაშენებული იყო ვაზი, თუმცა, ამჟამად

ტერიტორია გასუფთავებულია. სამშენებლო მოედნის აბსოლუტური ნიშნულები 435,0 – 495,0 მ ფარგლებში მერყეობს.

ტერიტორიის მთავარ პიდროგრაფიულ ელემენტს წარმოადგენს მდ. ბურსა, რომელიც სამშენებლო მოედნიდან სამხრეთით, 500-600 მ-ის დაშორებით მოედინება. მდინარის დინება ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან სამხრეთ-დასავლეთით არის მიმართული. მდინარე ღვარცოფული ხასიათისაა, ღრმად ჩაჭრილი კალაპოტით და გერტიკალური ნაპირებით. სამშენებლო მოედნის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საზღვართან მოედინებიან მდ. ბურსას მარჯვენა შენაკადები – უსახელო ხევები. დასავლეთით არსებული ხევი შედარებით დიდია, იწყება სამშენებლო მოედნის ჩრდილოეთით 1550 მ-ის სიმაღლეზე, ხოლო მდ. ბურსასთან შესართავის ნიშნული 430 მ-ია. ხევის კალაპოტის სიგანე ზედა წელში 1-3 მ-ია, ფერდები ვერტიკალურია, კანიონისებრი, სიმაღლით 5-8 მ, ქვედა წელში კალაპოტი გაშლილია, სიგანე 20-40 მ, კალაპოტი ხელოვნურია, ხევის სიღრმე 0,2-0,5 მ, წყლის ნაკადის სიჩქარე 6 მ/წთ. ხევის სიგრძე შესართავიდან სათავემდე 5 კმ-ია. სამშენებლო მოედანზე განვითარებული გამოტანის კონუსი ამ ხევის პალეო აკუმულაციურ-ეროზიული მოქმედებით არის აგებული. მეორე ხევი სამშენებლო მოედნის აღმოსავლეთით – 950 მ-ის სიმაღლეზე იწყება, სამშენებლო მოედნზე იგი მკვეთრად უხვევს სამხრეთით, სადაც 6-7 მ-ის სიღრმის ღრმა, კანიონისებრი კალაპოტი აქვს ჩაჭრილი, ხევის სიგრძე 2 კმ-ს აღწევს.

### 3. გეოლოგიური აგებულება და პიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის მიხედვით, ტერიტორია განთავსებულია კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მესტია-თიანეთის ზონაში. ეს ზონა ხასიათდება ზედა იურული ასაკის კლასტურ-კირქვული ფლიშით. ქანები წარმოდგენილნი არიან განედური განვრცობის ძლიერ დისლოცირებული ნაოჭებით. ტერიტორია აგებულია ზედა იურული ასაკის კალოვიური და ოქსიფორდული სართულის ნალექებით, რომლებიც ლითოლოგიურად წარმოდგენილნი არიან კლასტურ-კირქვული ტურბიდიტებით, პელაგური მერგელებით და თიხაფიქლებით. ეს ძირითადი ქანები ზემოდან გადაფარულია მეოთხეული ასაკის ხევის პროლუვიური ნალექებით, რომლებიც ლითოლოგიურად წარმოდგენილნი არიან

დორლოვან- ლოდოვანი და თიხურ-თიხნარული გრუნტებით. ეს გრუნტები ძირითადი ქანების დორდსა და ხვინჭას შეიცავს. ზემოდან ამ ნალექებზე განლაგებულია ნიადაგის ფენა.

საქართველოს ტერიტორიის პიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, ტერიტორია განთავსებულია ალაზნის არტეზიული აუზის წყალწნევიანი სისტემის ფარგლებში. გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობებით და გეოლოგიური აგებულებით.

#### 4. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულით ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის დანართ 10-ის თანახმად, ტერიტორია განეკუთვნება III (რთული) სირთულის კატეგორიას. ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე ჭრილში გამოყოფილია ოთხი ფენა ქვემოთ მოყვანილია ამ ფენების დახასიათება.

ფენა №1 ნიადაგის ფენა –  $tQ_{IV}$  – თიხნარი მუქი ფერის, მცენარეთა ფესვების ჩანართებით, ჰუმუსირებული. ფენის სიმძლავრე 0,6-0,8 მ-ია. გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 9 - a - I კატეგორიას.

ფენა №2 თიხნარი –  $pdQ_{IV}$  – მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის ჩანართებით, ნახევრადმყარი კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის 9 ნიმუშით. 6 ნიმუშზე ჩატარდა ძვრაზე გამოცდები საფეხურებრივი დატვირთით 0,5 კგ/სმ<sup>2</sup> ინტერვალით, 3,0 კგ-მდე, კომპრესიული გამოცდა ჩატარდა 3 ნიმუშზე, საფეხურებრივი დატვირთით 0,25 კგ/სმ<sup>2</sup> ინტერვალით, 3,0 კგ-მდე, 2,0 კგ/სმ<sup>2</sup> დატვირთვისას მიეწოდა წყალი. გამოცდამ აჩვენა რომ, ჩაჯდომის მოდული  $Ip = 20-28$  მმ/მ-ის ფარგლებშია, რაც პროფ. მასლოვის კლასიფიკაციის მიხედვით თიხებს III კატეგორიას, ანუ მომეტებულადპუშვად გრუნტებს მიაკუთვნებს, ფარდობითი ჩაჯდომადობა  $\varepsilon_s = 0,003 - 0,005$ , რაც გრუნტის არაჯდომად ხასიათზე მიუთითებს. კომპრესიულ ხელსაწყოში ნიმუშის სამდლიანი დასველების შემდეგ დადგინდა, რომ გრუნტს ჯირჯვადი თვისებები არ ახასიათებს. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიურობის ზღვრები. გამოთვლილია

ფორიანობის კოეფიციენტი და დენადობის მაჩვენებელი. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 1-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 1

№	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სმ <sup>3</sup>	1,86
2	ჩონჩხის სიმკვრივე	ρδ	გ/სმ <sup>3</sup>	1,55
3	მინერალური ნაწილაკების სიმკვრივე	ρs	გ/სმ <sup>3</sup>	2,72
4	ძუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,195
5	ფორიანობა	n	%	43
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,751
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	WL	ერთ. ნაწ.	0,332
8	ტენიანობა პლასტიურობის ზღვარზე	Wp	ერთ. ნაწ.	0,180
9	პლასტიურობის რიცხვი	Ip	ერთ. ნაწ.	15,2
10	დენადობის მაჩვენებელი	IL	ერთ. ნაწ.	0,10
11	ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	0,7
12	პუასონის კოეფიციენტი	μ		0,35
13	დეფორმაციის მოდული	E	კგ/სმ <sup>2</sup>	150
14	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	23 <sup>0</sup>
15	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	კგ/სმ <sup>2</sup>	0,27
16	პირობითი საანგარიშო წინადობა	P <sub>0</sub>	კგ/სმ <sup>2</sup>	2,5

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 33-ე-III კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

უნა №3 თიხა – pdQIV – მუქი-ყავისფერი, ხვინჭის და დორდის ჩანართებით, ნახევრადმყარი კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის 9 ნიმუშით. 6 ნიმუშზე ჩატარდა ძვრაზე გამოცდები საფეხურებრივი დატვირთით 0,5 კგ/სმ<sup>2</sup> ინტერვალით, 3,0 კგ-მდე, კომპრესიული გამოცდა ჩატარდა 3 ნიმუშზე, საფეხურებრივი დატვირთით 0,25 კგ/სმ<sup>2</sup> ინტერვალით, 3,0 კგ-მდე, 2,0 კგ/სმ<sup>2</sup> დატვირთვისას მიეწოდა წყალი. გამოცდამ აჩვენა რომ, ჩაჯდომის მოდული  $Ip = 12\text{--}14 \text{ მმ/მ-ის}$  ფარგლებშია, რაც პროფ. მასლოვის კლასიფიკაციის მიხედვით თიხებს II კატეგორიას, ანუ საშუალოდკუმშვად გრუნტებს მიაკუთვნებს, ფარდობითი ჩაჯდომადობა  $\epsilon_{sl} = 0,001 \text{ -- } 0,003$ , რაც გრუნტის არაჯდომად ხასიათზე მიუთითებს.

კომპრესიულ ხელსაწყოში ნიმუშის სამდღიანი დასველების შემდეგ დადგინდა, რომ გრუნტს ჯირჯვადი თვისებები არ ახასიათებს. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიურობის ზღვრები. გამოთვლილია ფორიანობის კოეფიციენტი და დენადობის მაჩვენებელი. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 2-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 2

№	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სმ <sup>3</sup>	1,94
2	ჩონჩხის სიმკვრივე	ρδ	გ/სმ <sup>3</sup>	1,55
3	მინერალური ნაწილაკების სიმკვრივე	ρs	გ/სმ <sup>3</sup>	2,74
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,249
5	ფორიანობა	n	%	43
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,767
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W <sub>L</sub>	ერთ. ნაწ.	0,450
8	ტენიანობა პლასტიურობის ზღვარზე	W <sub>p</sub>	ერთ. ნაწ.	0,178
9	პლასტიურობის რიცხვი	I <sub>p</sub>	ერთ. ნაწ.	27,2
10	დენადობის მაჩვენებელი	I <sub>L</sub>	ერთ. ნაწ.	0,26
11	ტენიანობის ხარისხი	S <sub>r</sub>	ერთ. ნაწ.	0,8
12	პუასონის კოეფიციენტი	μ		0,42
13	დეფორმაციის მოდული	E	კგძ/სმ <sup>2</sup>	250
14	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	20 <sup>0</sup>
15	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	კგძ/სმ <sup>2</sup>	0,51
16	პირობითი საანგარიშო წინაღობა	P <sub>0</sub>	კგძ/სმ <sup>2</sup>	2,8

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 8-გ-III კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ფენა №4 – pdQ<sub>IV</sub> – დორდი და ლოდები თიხის შემავსებლით 30%, ტენიანი. ფენა არაერთგვაროვანი სიმძლავრისაა, მისი მაქსიმალური სიმძლავრე მოედნის შუა ნაწილში შეინიშნება და მიწის ზედაპირიდან 0,7-1,5 მ-ის სიღრმიდან არის გავრცელებული, ხოლო პერიფერიულზე, ხევების ფარგლებში, ხევის კალაპოტის დონეზე, 5-6 მ-ის სიღრმეზე ფიქსირდება. ფენა წარმოდგენილია არაერთგვაროვანი დორდოვან-ლოდოვანი მასით, რომელიც შევსებულია თიხით. ლორდის და ლოდების

მასალა თიხაფიქლებისაგან შედგება, რომლითაც აგებულია ახლო მდებარე მთების ფერდობები. გრუნტიდან აღებულ 6 ნიმუშზე საცრული მეთოდით შესწავლილია გრანულომეტრიული შედგენილობა, შედეგები მოყვანილია ცხრ. 3-ში.

ცხრ. 3

ფრაქციის ზომა, მმ	>40.0	40.0- 20.0	20.0- 10.0	10.0- 5.0	5.0- 2.0	2.0- 1.0	1.0- 0.5	0.5- 0.25	0.25- 0.1	0.1- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005	<0.0 05
საშუალო % რაოდ.	9.2	23.0	27.0	4.4	3.6	1.9	1.4	4.0	3.4	4.1	3.6	6.2	8.2
ჯამური % რაოდ	9.2	32.2	59.2	63.6	67.2	69.1	70.5	74.5	77.9	82.0	85.6	91.8	100.0

ცხრილში მოცემული სიდიდეების მიხედვით 10 მმ-ზე მეტი ზომის ფრაქციები გრუნტის მასაში აღემატება 50%-ს, რაც პნ 02.01-08-ის დან. 1, ცხრ.2-ის მიხედვით კლასიფიცირდება როგორც დორდოვანი გრუნტი. შემავსებელი გრუნტის მასაში 30%-ზე მეტია, ამიტომ, შესწავლილია შემავსებლის ფიზიკური თვისებები. შემავსებლის ფიზიკური თვისებების და გრუნტის გრანულომეტრიული შედგენილობის საფუძველზე განსაზღვრულია ფენის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლები. მათი განსაზღვრისთვის გამოყენებულია "методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов. ДальНИИС 1989". პირობითი საანგარიშო წინადობის მნიშვნელობა მიღებულია პნ 01.05-08 დანართი 3, ცხრ. 1-ის საფუძველზე. გრუნტის თვისებების ნორმატიული მნიშვნელობები მოცემულია ცხრ. 4-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 4

შემავსებლის ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0.287
შემავსებლის პლასიურობის ზედა ზღვარი	Wl	ერთ. ნაწ.	0.458
შემავსებლის პლასიურობის ქვედა ზღვარი	Wp	ერთ. ნაწ.	0.214
პლასტიურობის რიცხვი	Ip	ერთ. ნაწ.	24.4
დენადობის მაჩვენებელი	Il	ერთ. ნაწ.	0.30
ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	0.9
ნორმატიული სიმკვრივე	$\rho$	$\text{g}/\text{cm}^3$	2.00
შიგა ხახუნის კუთხე	$\phi$	გრად	35°
ხვ. შეჭიდულობა	$\theta$	$\text{gdm}/\text{cm}^2$	0,14
დეფორმაციის მოდული		$\text{gdm}/\text{cm}^2$	330

პუასონის კოეფიციენტი	$\mu$	ერთ. ნაწ.	0.27
პირობითი საანგარიშო წინადობა	$P_0$	კგ/სმ <sup>2</sup>	4,5

გრუნტი დამუშავების სიძლიერეს მიხედვით მიეკუთვნება 6-IV კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

გრუნტის წყალი აღნიშნულ მოედანზე, გამოკვლეული სიღრმის ფარგლებში არ დაფიქსირდა.

### 5. სპეციალური ნაწილი: საშიში გეოლოგიური პროცესების და პიდროლოგიური პირობების შეფასება

საკვლევ მოედანს სამკუთხედის ფორმა აქვს, რომლის წვეროც ჩრდილოეთით, მთის კალთებით შემოსაზღვრული ხევისკენ არის მიმართული. მთის კალთები, ისევე როგორც ხევის კალაპოტი ტყით არის დაფარული, კალთებზე მეწყრული მოვლენები, შვავები, ქვათაცვენები არ შეიმჩნევა. ფერდობები მდგრადია და მათზე საშიში გეოლოგიური პროცესები განვითარებული არ არის. საკვლევ მოედანს დგარცოფული ხასიათის ხევების მიერ შექმნილი ტიპიური გამოტანის კონუსის ფორმა აქვს. კონუსის შეზღუდვის აგებულია ხევის მიერ ჩამოტანილი მყარი ნატანი მასალით, რომელიც ლითოლოგიურად ღორდითა და ლოდებით არის წარმოდგენილი, ზოგან ლოდები დიდი ზომისაა – 2,0 მ და მეტი. თუმცა, დროთა განმავლობაში ღვარცოფული ხასიათი ხევმა დაკარგა, რადგან ღორლოვან-ლოდოვანი გრუნტი მცირე სიმძლავრის თიხური გრუნტით არის გადაფარული, რაც წყლის ნაკადის დაბალი სიჩქარით მოძრაობაზე მიუთითებს. ამჟამად გამოტანის კონუსი სტაბილიზირებულია, ხევებს, რომელმაც შექმნეს გამოტანის კონუსი, ახალი კალაპოტი შექმნილი აქვთ. მოედანს დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან ორი, დიდი და მცირე მოქმედი ხევი ესაზღვრება. დიდ ხევში წყალი მიედინება, მისი მარცხენა ფერდი ვერტიკალურია, სიმაღლით 6-8 მ. მარჯვენა შედარებით დამრეცი. კალაპოტში ხეები და ბუჩქები ფიქსირდება, თუმცა, ტალვეგი თავისუფალია. ფერდის ზედა ნაწილში I სგვ-ია გავრცელებული, შემდეგ II, ხოლო ხევის ტალვეგში კი III სგვები ფიქსირდება. კალპოტის სიგანე ნაკვეთის ფარგლებში 15-20 მ-იდან 30-40 მ-მდე

იცვლება. ქვედა წელში ხევის კალაპოტი ხელოვნურად შეცვლილია და საბოლოოდ განიერი არხით იგი მდ. ბურსას უერთდება. ხევის სიგრძე 5,0 კმ-დეა, სათავესა და შესართავს შორის სიმაღლეთა სხვაობა 1000 მ-დეა, ძირითადად იკვებება მიწისქვეშა წყლებით, თუმცა მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს წვიმის წყლებით კვებასაც. ხევს წყალდიდობა ახასიათებს გაზაფხულზე, თუმცა, მაღალი ნაპირების გამო, საკვლევ მოედანზე წყალი გადმოსვლას ვერ ახერხებს. მცირე ხევი მშრალია და დროებით წყალსადინარს წარმოადგენს. ნაკვეთის ფარგლებში მისი კალაპოტი კანიონისებრია, ღრმა, თუმცა, ნაკვეთის ბოლოს კალაპოტი ამოვსებულია და წყალი მეზობლიად მდებარე ნაკვეთებში ფართობულად გადადის. ასევე ნაკვეთზე მრავლად არის მცირე ზომის მშრალი არხები, რომლებიც წვიმის წყალს ფერდობის მაღალი წეტილებიდან დაბლა ატარებენ. თუმცა, ეს არხები ამჟამად ნაწილობრივ ამოვსებულნი, ნაწილობრივ დაკარგულნი არიან, ამოტომ, ძლიერი წვიმების დროს ნაკვეთზე წყალი უსისტემოდ, ფართობულად მოძრაობს. მშენებლობის და შემდგომ ექსპლუოტაციის პროცესში აუცილებელია წყლის არხების მოწყობა და წყალარინების რეგულირებად სისტემაში მოქვევა, რომლის განტვირთვაც შესაძლებელია როგორც დიდ, ასევე მცირე ხევში, იმ პირობით, რომ მცირე ხევის კალაპოტი გაიჭრას და მდ. ბურსას შეუერთდეს.

## 6. დასკვნები და რეკომენდაციები

1. ქ. ყვარელში, ქ.კ.ს. “ვილა ქინძმარაული”-ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი №57.35.52.072 მდებარეობს საშუალოდ დახრილ რელიეფზე ნიშნულებით 435,0 – 495,0 მ.
  2. საველე და ლაბორატორიული კვლევების ანალიზის საფუძველზე მოედანზე გამოყოფილია სამი ს.გ. ელემენტი. ამ სგვ-ების ნორმატივები და საანგარიშო მნიშვნელობები მოცემულია ცხრ. 5-ში.

(3b9. 5


I	$A_n$	1.86	0.27	$23^\circ$	150	0,10	15.2	2.5	0.35	თიხნარი
	$\alpha = 0,85$	1,84	0,24	$23^\circ$						
	$\alpha = 0,95$	1,82	0,22	$22^\circ$						
II	$A_n$	1.94	0,51	$20^\circ$	250	0.26	27.2	2.8	0.42	თიხა
	$\alpha = 0,85$	1,92	0,48	19						
	$\alpha = 0,95$	1,91	0,46	$18^\circ$						
III	$A_n$	2.00	0.14	$35^\circ$	330			4.5	0.27	ღორდოვან-ლოდოვანი გრუნტი
	$\alpha = 0,85$	1.99	0.14	$35^\circ$						
	$\alpha = 0,95$	1.98	0.09	$30^\circ$						

3. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანალიზის შედეგად, სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილი I სგე წარმოადგენს თიხნარს, რომელიც ხვინჭას შეიცავს. გრუნტს სიმტკიცის და დეფორმაციის კარგი მახასიათებლები აქვს. სამშენებლო მოედანზე სხვადასხვა სიმძლავრით არის გავრცელებული (იხ. საინჟინრო-გეოლოგიური ჰრილები). მისი გამოყენება ფუძის შესაძლებელია.
4. II სგე წარმოადგენს თიხას, რომელიც ღორდსა და ხვინჭას შეიცავს. გრუნტს სიმტკიცის და დეფორმაციის კარგი მახასიათებლები აქვს. მიწის ზედაპირიდან სხვადასხვა სიღრმეზეა განლაგებული. აქვს სიმტკიცის და დეფორმაციის კარგი მახასიათებლები. ფუძის გრუნტებად მისი გამოყენება შესაძლებელია.
5. III სგე წარმოადგენს ღორდოვან-ლოდოვან გრუნტს, რომლის შემაგსებელი თიხაა. გრუნტს სიმტკიცის და დეფორმაციის მაღალი მახასიათებლები აქვს. მიწის ზედაპირიდან სხვადასხვა სიღრმეზეა განლაგებული. ფუძის გრუნტებად მისი გამოყენება შესაძლებელია.
6. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით, ფუძის გრუნტებად მისაღებია სამივე სგე. საძირკვლის ტიპი — ნებისმიერი ტიპის ორილრმა განლაგების საძირკველი.
7. გრუნტის წყალი აღნიშნულ მოედანზე, გამოკვლეული სიღრმის ფარგლებში არ დაფიქსირდა.

8. სამშენებლო მოედნის დიდი ფართობის და დიდი ქანობის გამო, წვიმის წყალი ზედაპირზე უსისტემოდ იმოძრავებს, ამიტომ, საჭიროა წყლის ასაცილებელი არხების მოწყობა, რომელთა განტვირთვა შესაძლებელია არსებულ ხევებში. წყლის არხების მოწყობა უნდა განხორციელდეს პროექტის საფუძველზე.
9. დასავლეთით არსებული დიდი ხევის მაღალი ნაპირების გამო, წყალდიდობების დროს სამშენებლო მოედნის დატბორვა მოსალოდნელი არ არის, ხოლო აღმოსავლეთით არსებული სეზონური ხევისთვის უნდა მოეწყოს არხი, რომლითაც ხევი შეუერთდება მდ. ბურსას.
10. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა უბანზე გავრცელებული გრუნტებისათვის მიღებული იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87-ის 3.11, 3.12, 3.15 პუნქტების გათვალისწინებით და ს.ნ. და წ. III-4-80 მე-9 თავის მიხედვით.
11. ქ. ყვარელი და მიმდებარე ტერიტორიები, “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01.-09)-ის სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით განეკუთვნება 9 ბალიანი სეისმური საშიშროების ზონას. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A - 0.50. უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებებით იმავე კრებულის ცხრ. №1-ის მიხედვით განეკუთვნებიან II კატეგორიას.

ინჟინერ-გეოლოგი

გ. სადრაძე



სახელი	გვარი	მობილური ტელეფონი	ელექტრონური ფოსტა	მისამართი	სამართლებული კუთხი	მიზანი
დავით	გაგაძე	+995 55 33 22 11	davide_gagazde@yandex.ru	ქართველი და სამართლებული კუთხი	მიზანი	მიზანი
გიორგი	გაგაძე	+995 55 33 22 11	giorgi_gagazde@yandex.ru	ქართველი და სამართლებული კუთხი	მიზანი	მიზანი
გიორგი	გაგაძე	+995 55 33 22 11	giorgi_gagazde@yandex.ru	ქართველი და სამართლებული კუთხი	მიზანი	მიზანი
გიორგი	გაგაძე	+995 55 33 22 11	giorgi_gagazde@yandex.ru	ქართველი და სამართლებული კუთხი	მიზანი	მიზანი




30 რეზისურები

50

ნიუდაბის ვება: [0099.az](http://www.0099.az) ვებ-გვერდის მიზანია განვითაროს,

ମାନ୍ୟବକାରୀତିହାସ	ମାନ୍ୟବ କାରୀତିହାସ	ମାନ୍ୟବକାରୀତିହାସ	ମାନ୍ୟବକାରୀତିହାସ
ଅଧିକାରୀତିହାସ	ଅଧିକାରୀ ତିହାସ	ଅଧିକାରୀ ତିହାସ	ଅଧିକାରୀ ତିହାସ
ଯେତେବେଳେ କାରୀତିହାସ	ଯେତେବେଳେ କାରୀତିହାସ	ଯେତେବେଳେ କାରୀତିହାସ	ଯେତେବେଳେ କାରୀତିହାସ
ଶାସନପାତ୍ରରେ	ଶାସନପାତ୍ର ରେ	ଶାସନପାତ୍ର ରେ	ଶାସନପାତ୍ର ରେ




სამართლის მიერ გადასცემის შემთხვევაში მომავალი გადასცემის დროის განვითარების მიზანით გადასცემის დროის განვითარების მიზანით

૧૮૭

ლიტერატურული საზღვრები

**ପିଲାକାରୀ ମଧ୍ୟାତ୍ମକ ପିଲାକାରୀ** କାହାରେ ଦେଖାଯାଇଲୁ ଏହାରେ କାହାରେ ନାହିଁ।


**ପିଲାକାରୀ ମଧ୍ୟାତ୍ମକ ପିଲାକାରୀ** କାହାରେ ଦେଖାଯାଇଲୁ ଏହାରେ କାହାରେ ନାହିଁ।



305078000 000860

თბილისის გამზღვის უნივერსიტეტის მიერ და მის მიერ მოწოდებულ კავშირის მიერ გამოყენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზანით მოხდება.

ლუ(ო)რელიგიიში საზოგადო



09ЕБ09 0000030

ნიკაბის უქა, თიხანი გვეტი, გვერდი, გვეცელი, გვეკვეთი და გვეკვეთი ნანგრევი.

დღივან-ლოდოვანი ბრუნტი 00, კვებლი 30%-მდე, ტენანი.


ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଓ ପାଠ୍ୟମାର୍ଗ

01.სამუშაოების  
განვითარების  
სამსახური

ପରିବାରର କାମକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କାହାର କାମକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାର କାମକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାର କାମକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାର କାମକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ







300 000 000 000

ნიდაბის ვენა, თოხნაი მაში ვერის,  
გვანარეინა ვესკვეის წანარივანი,  
უშველისაულ.

ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଯାଇଲେ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଯାଇଲେ କିମ୍ବା

ლიტერატურული საზოგადო