



საქართველო



შ.კ.ს. “თბილისცემატპროექტი”



“TBILINVESTPROJECT” L.T.D.

ქ. გასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, “HEIDELBERG
cement GEORGIA” ქასპის ქარხანაში 1500 მ³
სილოსის სეპარატორის პროექტი

საინიციო-გეოლოგიური კვლევების
ტექნიკური ანგარიში

თბილისი
2021

ქ.კ.ს. “თბილისის ტაროები”

ქ. პასარ, ვარნავაზის ქუჩა №2, “HEIDELBERG
cement GEORGIA” პასარის ქარხანაში 1500 მ³
სილოსის სეპარატორის პროექტი

საინიციალ-გეოლოგიური კვლევების
ტექნიკური ანგარიში

ქ.კ.ს. “თბილისის ტაროები”
დირექტორი



თ. ხევიცურიანი

გეოლოგიის მაგისტრი,
ინჟინერ-გეოლოგი



გ. სადრაძე

ტექნიკური დაგალება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

HEIDELBERGcement GEORGIA. კასპის ქარხანა

გაცემულია

/დამკვეთის ან ორგანიზაციის დასახელება/

I. საერთო ცნობები

1. ობიექტის სრული დასახელება 1500მ3 და 300 მ3 სილოსების მონტაჟი სეპარირებული
დაფენის პროექტისათვის

2. ობიექტის მდებარეობა კასპი ქ. ფარნავაზის 2

/ადმინისტრაციული კუთვნილება და მისამართი/

3. მშენებლობის მოკლე დახასიათება ახალმშენებლობა
/ახალმშენებლობა, რეკონსტუქცია, გაფართოება/

II. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიებისთვის
საჭირო მონაცემები.

4. დაპროექტების სტადია წინასაპროექტო სტადია

/წინასაპროექტო სტადია, პროექტი, მუშა პროექტი/

საპროექტო შენობა-ნაგებობების დახასიათება

5. ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით III კლასი

6. შენობის სართულიანობა და ზომები გეგმაში

7. პირველი სართულის იატაკის საპროექტო ნიშნული ±0.00=317 მ

8. სარდაფის იატაკის საპროექტო ნიშნული

9. შენობის ტიპი 1500 მ3 სილოსი-მეტალის სილოსი, რკინაბეტონის საყრდენი კონსტრუქციით
300 მ3 სილოსი - მეტალის სილოსი, მეტალის საყრდენი კონსტრუქციით.
/კარპასული, მონოლოთური და სხვ./
1500 მ3 სილოსი ფილა 11x11 მ

10. საძირკვლის საფარაუდო ტიპი და ზომები 300მ3 სილოსი - ფილა - 6x6 მ

11. მოსალოდნელი საპროექტო დატვირთვა საძირკვლის ფუძეზე 1500 მ3 სილოსი - 4200ტ
300მ3 სილოსი - 1000ტ

12. სიტუაციური ტოპოგეგმა მასშ. 1 : 2000

1

13. სამშენებლო უბნის ტოპოგეგმა ნაგებობის კონტურებით მასშ. 1 : 500

14. ნაგებობის ჭრილი კროკის მენეჯერი

ირაკლი სადუნიშვილი

**საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების
ტექნიკური ანგარიში**

**ქ. კასპში, ფარნაგაზის ქ. №2-ში “HEIDELBERG
cement GEORGIA” კასპის ქარხანაში 1500 მ³
სილოსის სეპარატორის
პროექტი**

1. შესავალი

შ.კ.ს. “HEIDELBERGcement GEORGIA” დაკვეთის (შეკვეთის ნომერი 50019125 03.12.2021) საფუძველზე, შ.კ.ს. ”თბილინგესტპროექტი”-ს გეოლოგთა ჯგუფმა ქ. კასპში, ფარნაგაზის ქ. №2-ში ცემენტის ქარხნის ტერიტორიაზე, ჩაატარა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები 1500 მ³ სილოსის სეპარატორის დაფუძნების პირობების დადგენის მიზნით. შ.კ.ს. ”თბილინგესტპროექტი” რეგისტრირებულია საქართველოში 1999 წლის 1 ოქტომბერს, რეგისტრაციის №ა/4100/4-10, საიდენტიფიკაციო კოდი 249263416. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების შესრულება.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ამოცანას წარმოადგენს ცემენტის წისქვილების უბანზე, სილოსის მშენებლობისთვის გამოყოფილი მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების დადგენა და მოედნის ამგები გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლა. ტექნიკური დავალების თანახმად, საპროექტო ნაგებობა გეგმაში კვადრატული ფორმისაა, ზომებით 11,0 x 11,0 მ. შენობის ტიპი — კარკასული, ლითონის კონსტრუქციებით. საძირკვლის სავარაუდო ტიპი — მონოლითური ფილა 11,0 x 11,0 მ. მოსალოდნელი დატვირთვა საძირკვლის ფუძეზე — 4200 ტ. შენობის კლასი კასუხისმგებლობის მიხედვით III.

დასაპროექტებელი ნაგებობის დაფუძნების პირობების განსაზღვრისათვის ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები: შ.კ.ს. ”თბილინგესტპროექტი”-ს არქივში მოძიებულია ამავე ტერიტორიაზე 2012-2015 წლებში ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ტექნიკური ანგარიში, უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით დათვალიერებულია მიმდებარე ტერიტორია, ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად და ნიმუშების ასაღებად, სამშენებლო მოედანზე, შენობის კონტურში

გაყვანილია 3 ჭაბურღილი 20,0 მ-მდე ჩაღრმავებით, საერთო სიღრმით 60,0 გრძ/მ. ბურღვა მიმდინარეობდა საბურღი აგრეგატის უპს – A-2A -ის გამოყენებით, მშრალად, მექანიკურ-სვეტური მეთოდით, საცავი მიღების გამოყენებით, კერნის უწყვეტი ამოღებით. გრუნტებიდან აღებულია ნიმუშები, რომლებზეც ლაბორატორიული კვლევები შესრულდა შ.კ.ს. “თბილინვესტპროექტი”-ს გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში. გამონამუშევრების გეგმური და სიმაღლითი მიბმა განხორციელდა დამკვეთის მიერ გადმოცემული ტოპო-გეგმის მიხედვით. საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ჭაბურღილები ამოიგსონაბურღი მასალით.

საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია წინამდებარე დასკვნა. კვლევები ჩატარებულია და დასკვნა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლი წესების და ნორმები) მოთხოვნების შესაბამისად – ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის), პნ 02.01-08 – შენობების და ნაგებობების ფუძეები, პნ 01.01-09 – სეისმომედეგი მშენებლობა, ს.ნ. და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები) ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები) სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტები: კლასიფიკაცია). საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები შესრულდა 2021 წლის დეკემბერში.

2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, რელიეფი, გეომორფოლოგია და ჰიდროგრაფია

საკვლევი მოედანი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ქ. კასპში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ნაწილში. ტერიტორიის საერთო კლიმატური პირობები ზომიერად კონტინენტურია, საქართველოს ტერიტორიის სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით განეკუთვნება II ბ (№72 კასპი) კლიმატურ ქვერაიონს. წლის საშუალო ტემპერატურა $11,4^{\circ}\text{C}$, წლის აბსოლუტური მინიმუმი -25°C , აბსოლუტური მაქსიმუმი 40°C . წლის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა – 67%, ყველაზე ცივი თვის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა – 65%, ყველაზე ცხელი თვის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა – 67%. ნალექების წლიური რაოდენობა 517 მმ-ს შეადგენს, ხოლო დღეღამური მაქსიმუმი — 80 მმ. თოვლის საფარის წონა 0,50 კპა, თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი — 17. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ — 0,38 კპა, ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ — 0,60 კპა. ქარის

უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1, 5, 10, 15 და 20 წელიწადში ერთხელ — შესაბამისად 19, 25, 28, 30, და 31 მწვერული გაყინვის ნორმატიული სიღრმე: თიხოვანი და თიხნარი — 16 სმ, მსხვილნახოვანი — 24 სმ.

საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, ქ. კასპის მაკროსეისმური ინტენსივობა MSK64 სკალის მიხედვით 8 ბალს შეადგენს, ხოლო სეისმურობის კოეფიციენტი A - 0,18.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი უბანი მდებარეობს მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე და წარმოადგენს მდინარის ჭალისზედა II ტერასას. ტერიტორიის რელიეფი ტექნოგენური, დასავლეთის მიმართულებით მცირედ დახრილი ზედაპირით არის წარმოდგენილი. სამშენებლო მოედანი განაშენიანებულია, მოედანზე მდებარეობს საწარმო და დამხმარე ნაგებობები. მოედნის აბსოლუტური ნიშნულები 540,0–542,0 მ-ის ფარგლებში იცვლება.

უბნის მთავარ ჰიდროგრაფიულ ელემენტს წარმოადგენს მდ. მტკვარი. მდ. მტკვრის დინება ჩრდილოეთიდან სამხრეთითაა მიმართული, სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ მცირეოდენი გადახრით. მდინარის კალაპოტის სიგანე ძირითადად 100-200 მ-ია. საკვლევი მოედნიდან მდინარე დაშორებულია 1000 მ-ით, ამიტომ, მდინარის ეროზიულ მოქმედებას ნაკვეთზე გავლენის მოხდენა არ შეუძლია.

3. გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის მიხედვით, ტერიტორია განთავსებულია მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ცენტრალურ ქვეზონაში. ამ ნაწილში იგი აგებულია ნეოგენური სისტემის მიოცენური ასაკის ქვედა და შუა სარმატული იარუსის ზღვიური მოლასური ნალექებით, რომლებიც ლითოლოგიურად წარმოდგენილნი არიან ძირითადი ქანებით, თიხებით, მერგელებით, კირქვებით და ქვიშაქვებით. ზემოდან ეს გრუნტები გადაფარულია მდ. მტკვრის ალუვიური ნალექებით და დელუვიურ-პროლუვიური წარმონაქმნებით. ამ ფენების სახურავს წარმოადგენს ტექნოგენური გრუნტები.

გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობებით და გეოლოგიური აგებულებით.

4. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულით, თანახმად ს.ნ. და წ. 1.02.07.-87-ის დანართი 10-ის მიხედვით, უბანი II (საშუალო) სირთულის საინჟინრო-გეოლოგიურ კატეგორიას. სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური სურათის მისაღებად, აღნიშნულ მოედანზე გაყვანილია სამი ჭაბურღილი, მაქსიმალური სიღრმით - 20,0 მ, კლდოვანი ქანის გამოუფიტავ ნაწილში 1,0-1,8 მ-ის ჩაღრმავებით. ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების ანალიზის საფუძველზე, უბანზე გამოყოფილია ექვსი ფენა. ქვემოთ მოყვანილია ამ ფენების დახასიათება.

ფენა №1 ნაყარი გრუნტი – tQ_{IV} – წარმოდგენილია თიხნარის მასით, კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებული. ფენის სიმძლავრე 2,0-4,5 მ-ია. ფენა ფუძის გრუნტებად არ განიხილება, ამიტომ, იგი არ დასინჯულა. გრუნტი დამუშავების სიმნელის მიხედვით მიეკუთვნება 24-a-II კატეგორიას.

ფენა №2 თიხნარი - pdQ_{IV} – მოყვითალო-ყავისფერი, ქვიშნარის ლინზებით და შუაშრეებით, კენჭების ჩანართებით, ძნელპლასტიური კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია 6 ნიმუშით, რომლებზეც ჩატარდა ძვრაზე გამოცდები 0,5 კგ/სმ² საფეხურებრივი დატვირთვით 3,0 კგ-მდე. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიურობის ზღვრები. გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, პლასტიურობის რიცხვი, დენადობის მაჩვენებელი. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 1-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 1

N ^o	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,88
2	ჩონჩხის სიმკვრივე	ρ_d	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	1,51
3	მინერალური ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ_s	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	2,72
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,248
5	ფორიანობა	n	%	45
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,807
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W _L	ერთ. ნაწ.	0,333
8	ტენიანობა პლასტიურობის ზღვარზე	W _p	ერთ. ნაწ.	0,199

9	პლასტიკურობის რიცხვი	Ip	ერთ. ნაწ.	13,5
10	დენადობის მაჩვენებელი	IL	ერთ. ნაწ.	0,37
11	ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	0,84
12	პუსონის კოეფიციენტი	μ		0,35
13	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	110
14	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	22°
15	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	0,19
16	პირობითი საანგარიშო წინაღობა	R ₀	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	2,0

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 33-ნ-І კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ვენა №3 ხრეში – apQIV – ქვიშის შემავსებლით 30%-მდე, ტენიანი. ფენა დასინჯულია 6 ნიმუშით. ფენა შედგება წვრილი და საშუალო ზომის კენჭებისაგან, კენჭების მასალა წარმოდგენილია დანალექი და ვულკანოგენური ქანების ნატეხებით. მასალა კარგად დამუშავებული და დახარისხებულია, კენჭებს აქვთ მომრგვალებული ფორმა. საცრული მეთოდით შესწავლილია გრუნტის გრანულომეტრიული შედგენილობა. შედეგები მოცემულია ცხრილ 2-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების მასალები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 2

ფრაქციის ზომა, მმ	>40. 0	40.0- 20.0	20.0- 10.0	10.0- 5.0	5.0- 2.0	2.0- 1.0	1.0- 0.5	0.5- 0.25	0.25- 0.1	0.1- 0.05	0.05- 0.01	0.01- <0.005	
საშუალო % რაოდ.	13.4	18.4	21.5	5.7	8.7	1.8	1.9	2.5	4.4	6.1	5.8	6.0	3.8
ჯამური % რაოდ	13.4	31.8	53.3	59.0	67.6	69.4	71.3	73.8	78.3	84.3	90.2	96.2	100.0

ცხრილში მოცემული სიდიდეების მიხედვით 10 მმ-ზე მეტი ზომის ფრაქციები გრუნტის მასაში აღემატება 50%-ს, რაც პნ 02.01-08-ის დანართი 1-ის, ცხრილი №2-ის მიხედვით კლასიფიცირდება როგორც ხრეშოვანი გრუნტი. გრუნტის მასაში ქვიშის შემავსებელი 30%-ზე მეტია, ამიტომ, გრუნტის მახასიათებლები აიღება შემავსებლის მახასიათებლების გათვალისწინებით. მაჩვენებლები წარმოდგენილია ცხრილ 3-ში.

ცხრ. 3

Nº	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	2,0
2	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	39°
3	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	0,09
4	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	400

5	პუსონის კოეფიციენტი	μ	ერთ. ნაწ.	0,27
6	პირობითი საანგარიშო წინაღობა	R_0	კგ/სმ ²	6,0

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 6-ტ-IV კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ფენა №4 ქვიშნარი - pdQIV – მოყვითალო ფერის, პლასტიური კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის გრუნტის 6 ნიმუშით. რომლებზეც ჩატარდა ძვრაზე გამოცდები 0,5 კგ/სმ² საფეხურებრივი დატვირთვით 3,0 კგ-მდე. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიურობის ზღვრები. გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, პლასტიურობის რიცხვი, დენადობის მაჩვენებელი. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 4-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 4

Nº	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სმ ³	1,91
2	მშრალი გრუნტის სიმკვრივე	ρ_s	გ/სმ ³	1,55
3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ_s	გ/სმ ³	2,68
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,230
5	ფორიანობა	n	%	42
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,728
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W _L	ერთ. ნაწ.	0,260
8	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე	W _p	ერთ. ნაწ.	0,213
9	პლასტიურობის რიცხვი	I _p	ერთ. ნაწ.	5,6
10	დენადობის მაჩვენებელი	I _L	ერთ. ნაწ.	0,45
11	ტენიანობის ხარისხი	S _r	ერთ. ნაწ.	0,85
12	პუსონის კოეფიციენტი	μ	ერთ. ნაწ.	0,30
13	დეფორმაციის მოდული	E	კგ/სმ ²	160
14	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	28°
15	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	კგ/სმ ²	0,15
16	პირობითი საანგარიშო წინაღობა	R_0	კგ/სმ ²	2,3

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 34-ა-I კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ფენა №5 თიხა - pdQIV - მოყვითალო-ყავისფერი, ძნელპლასტიური კონსისტენციის. ფენა მოედანზე ლოკალურად არის გავრცელებული, მოედნის აღმოსავლეთ ნაწილში. ფენა დასინჯულია 3 ნიმუშით. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: სიმკვრივე,

ტენიანობა, პლასტიურობის ზღვრები, გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი და დენადობის მაჩვენებელი. მათი რიცხვითი მნიშვნელობების მიხედვით პნ 02.01-08-ის დანართი 2, ცხრილი №2, ცხრილი №3 და დანართი 3, ცხრილი №3-ის საფუძველზე მიღებულია გრუნტის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლები. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 5-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში. ცხრ. 5

Nº	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სტ ³	1,90
2	წონჩხის სიმკვრივე	ρ _δ	გ/სტ ³	1,48
3	მინერალური ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ _s	გ/სტ ³	2,74
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,278
5	ფორიანობა	n	%	46
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,847
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	W _L	ერთ. ნაწ.	0,445
8	ტენიანობა პლასტიურობის ზღვარზე	W _p	ერთ. ნაწ.	0,197
9	პლასტიურობის რიცხვი	I _p	ერთ. ნაწ.	24,9
10	დენადობის მაჩვენებელი	I _L	ერთ. ნაწ.	0,33
11	ტენიანობის ხარისხი	S _r	ერთ. ნაწ.	0,90
12	პუასონის კოეფიციენტი	μ		0,42
13	დეფორმაციის მოდული	E	კგ/სტ ²	150
14	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	16 ⁰
15	ხელიდორითი შეჭიდულობა	C	კგ/სტ ²	0,43
16	პირობითი საანგარიშო წინაღობა	R ₀	კგ/სტ ²	2,4

გრუნტი დამუშავების სინერგიის მიხედვით მიეკუთვნება 8-ნ-II კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ფენა №6 ქვიშაქვა – P2³ – მონაცრისფრო-მოლურჯო, თიხურ ცემენტზე, მცირე სიმტკიცის. ქვიშაქვების ტექსტურა უწესრიგოა. არგილიტების თხელი შრეები, ქვიშაქვის მკვრივ შრეებს შორის დასტებად არის განლაგებული. ნაპრალები შევსებულია კალციტთა და გამოფიტვის მასალებით. ფენა დასინჯულია 6 ნიმუშით. ნიმუშებზე ჩატარდა გამოცდები სიმტკიცეზე ერთდერძა კუმშვისას, როგორც ბუნებრივ, ასევე

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში. გრუნტის თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 6-ში, ხოლო ლაპორატორიული კვლევების მასალები და შედეგები წარმოდგენილია დანართებში ცხრილების სახით.

ცხრ. 6

№	ფიზიკურ-ქექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განხ. ერთ.	ნორმატიული. მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სმ ³	2,18
2	ტენიანობა	W	%	6,7
3	სიმტკიცე ერთლერძა კუმულაზე წყალში	Rc	მკა	10,0
4	დეფორმაციის მოდული	E	მკა	2000
5	პუსონის კოეფიციენტი	μ		0,20

სახ.სტანდარტი 25100-82-ის მიხედვით გრუნტი მიეკუთვნება დანალექ, შეცემების გადასახლება, დარბილებად, მცირე სიმტკიცის ქანებს.

გრუნტი დამუშავების სინელის მიხედვით მიეკუთვნება 28-6-VI კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

სამშენებლო მოედანზე მიწისქვეშა წყალი მიწის ზედაპირიდან 9,7-10,0 მ-ის სიღრმიდან დაფიქსირდა ქვიშნარში. წყალი საშუალოდ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄ მარკის ბეტონის მიმართ, სუსტად აგრესიულია W₆ და W₈ მარკის ბეტონების მიმართ. არ არის აგრესიული პორტლანდცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C₃S არაუმეტეს 65%; C₃A არაუმეტეს 7%; C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%; წიდაპორტლანდცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახ.სტანდარტი 22266-76 დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄, W₆, W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში შუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

5. დასკვნები და რეკომენდაციები

- ქ. ქასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, შ.კ.ს. "HEIDELBERGcement GEORGIA" კასპის ქარხანაში 1500 მ³ სილოსის შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს მცირედ დახრილ რელიეფზე, აბსოლუტური ნიშნულებით 540,0–542,0 სამშენებლო მოედნის მახლობლად და მიმდებარედ, საშიში

გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, კარსტი, სუფოზია და სხვ.) განვითარებული არ არის, ამჟამად, მიწის ნაკვეთი მდგრადია.

2. სამშენებლო მოედანზე გამოიყო ხუთი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (ნაყარი გრუნტის ფენა მხედველობაში არ მიიღება,): ამ ს.გ.ე-ების ნორმატიული და საანგარიშო მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 7-ში. ცხრ. 7


საგე	ლაბ	ნორმატიული საანგარიშო მნიშვნელობები	სიმკვრივე ρ , g/cm^3	ხველრითი შესტოდელობა C ქბა	შიგახასეუნის გუთხე φ გრად	დეფორმაციის მოდული E ქბა	პირობითი საანგარიშო წინაღობა R_0 , kg/m^2	სიმტკიცე გუმშვაზე R_c ქბა	პუასონის კოეფიციენტი μ	გრუნტის დასახულება
I	A_n	1.88	19	22°	11	2.0	0.35	თიხნარი		
	$\alpha = 0,85$	1.87	16	21°						
	$\alpha = 0,95$	1.87	14	20°						
II	A_n	2.0	9	39°	40	6.0		0.27	ხრეში ქვაშით	
III	A_n	1.91	15	28°	16	2.3	0.30	ქვიშნარი პლასტიკური		
	$\alpha = 0,85$	1.90	12	27°						
	$\alpha = 0,95$	1.89	10	27°						
IV	A_n	1.90	43	16°	15	2.4		0.42	თიხა	
V	A_n	2.18			2000	10.0 9.0 8.7	0.20	ქვიშაქვა		
		2.17								
		2.16								

3. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით ფუძის გრუნტებად რეკომენდებულია I და V ს.გ.ე. I ს.გ.ე-ს გამოყენების შემთხვევაში საძირკვლის ტიპი – რკინა-ბეტონის ფილა, ხოლო V ს.გ.ე-ს შემთხვევაში რკინა-ბეტონის ხიმინჯოვანი საძირკვლები. გრუნტების განსხვავებული თვისებების გასანეიტრალებლად რკინა-ბეტონის ფილის ქვეშ მოეწყოს ხრეშოვანი გრუნტის ბალიში.


4. სამშენებლო მოედანზე მიწისქვეშა წყალი მიწის ზედაპირიდან 9,7-10,0 მ-ის სიღრმიდან დაფიქსირდა. წყალი სულფატურად აგრესიულია, ამიტომ, ხიმინჯებში გამოყენებულ იქნეს შესაბამისი მარკის ბეტონი.
5. ქვაბულის მოწყობის დროს, სადრენაჟო და წყალქცევითი სამუშაოების ჩატარებისთვის გათვალისწინებულ იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 თავი 2-ის მოთხოვნები, ხოლო წყლის მოდენა ქვაბულის 1 მ²-ზე მიღებული იქნეს 0.01 ლ/წმ.
6. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებული უნდა იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87-ის 3.11, 3.12, 3.15 პუნქტების გათვალისწინებით და ს.ნ. და წ. III-4-80 მე-9 თავის მიხედვით. ს.ნ. და წ. III-4-80 §9.11 ცხრ. 4-ის თანახმად 5 მ-მდე ქვაბულის მოწყობის შემთხვევაში ქვაბულის ფერდოს ქანობი ნაყარი გრუნტებისათვის მიიღება 1:1,25 ანუ 38°, თიხნარებისთვის მიიღება 1:0,75 ანუ 53°, ხოლო ქვაბულის ფერდოს ვერტიკალური ქანობის შემთხვევაში, როდესაც ქვაბული 5 მ-ზე მეტია, აუცილებელია მისი ფერდოების გამაგრება შპუნტების, ხიმინჯების, საყრდენი კედლების ან სხვა მეთოდების გამოყენებით.
7. ქ. კასპი - პნ 01.01.-09 “სეისმომედუგი მშენებლობა” სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმური საშიშროების ზონას, ხოლო უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებებით, იმავე დოკუმენტის ცხრილი №1-ის მიხედვით მიეკუთვნებიან II კატეგორიას.

გეოლოგიის მაგისტრი
ინჟინერ-გეოლოგი

გ. სადრაძე



პირველი განებები




ნატარი მრული: 010ხარის მასა, კედვების
ჩანარითები, შემცრივებული.




ნატარი მოყვითალო ვერის,
კლასტიური.




ლითოლოგიური საზღვარი




010ხარი მოყვითალო-ქავისფერი, ნატარის
ლიტებით და ჭურვებით, კედვების
ჩანარითები, ძრელადასტიური.



010ხარი მოყვითალო-ქავისფერი,
ჰიდრი, ძრელადასტიური.



გრუნტის წყლის დონე



ხრეშტი ქვევის გეგმვები
30%-ზღვი, ტენიანი.




ნატარი მონაცისური-მოლერჯი
გეინე სიმტკიცის.

მარკი	გვარი	ხელმომარი	ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, ნავთ. №67.0151.048-ში სილოსის შენობის კროექტი
06-გამოწვევი	გ. საძროა		საინჟინერო-გეოლოგიური ჰიდრო-I
შესრულება	გ. საძროა		
შეამოწვევა			სტადიანი ფარგლები განვითარებით
			მარკა 2 3 300-100




კ.ა.ს

"010ხარის გეგმვების მიმღები"




კიბრისი 60' გელი




ნახარი მრული: 010ხარის მასა, კედვების
ჩანარითებით, შემცრივებული.




ნახარი მოქვითალო ვერის,
კლასტიური.




ლილოლიგოზირი საზღვარი




010ხარი მოქვითალო-ქავისფერი, ნახარის
ლილოლიგოზირი და ჭუაშრებით, კედვების
ჩანარითებით, ძრელ-კლასტიური.



010ხარი მოქვითალო-ქავისფერი,
ჭრელი, ძრელ-კლასტიური.



ლილოლიგოზირი საზღვარი




ხრეში ქვიშის გეგავსებლი
30%-ზღვი, ტენიანი.



ნახარი მოქვითალო-ქავისფრი
გეგორ სიმარიცის.

მარავდებობა	გვარი	ხელმოწვევა	ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, ნავაზი 67.0151.048-ში სილოსის შენობის პროექტი
დირექტორი	0. ხავარიანი		საინჟინერო-გეოლოგიური ჰიდრო II-II
შესრულება	0. ხავარიანი		
შეამოწვევა			სტადიანი ფარები 3 3 300-100
			"010ხარის გეგორ სიმარიცის"





მარკინგი	გვარი	ხელმოსახური	ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, 6ავ. №67.01.51.048-ში სიღრუსის შენობის პროექტი
დირექტორი	თ. ხავერიაძე		
06-გვილიანი	ბ. სადრაკი		
შემსრულებელი	თ. ხავერიაძე		
შეამოწმება			სტანდარტი
			1
			1
			უმასშტაბი



ქ.ა



იანამდებობა	გვარი	ხელმოწვევა	ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, 6ავტ. №67.01.51.048-ში სიღრუსის ჭერიბის პროექტი
დირექტორი	თ. ხავერდია		
065.900.00.00	გ. საღმაპური		
შემსრულებელი	თ. ხავერდია		
შეამოწვევა			სტაცია ფარენჰიტი 1 1 უძარშაბარი
			უძარშაბარი

116

photo 2021-12-18 15:00:44 (2) ფოტო-ფილაცია

"იმპერიალისტურიკომიტეტი"

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სკეტი

§ 50. № 1

ձՏԵՐ: 1:25

აბს. 60 გვ

542.0

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სკეტი

§ 50. № 2

ձաւդ: 1:25

សំគាល់ ៦០៣៦ 542.0

ბრუნვის აღმერა							ბ	ა	ბ
რეგ. №	თემა	მიმდევად მოხდება მიმდევად მოხდება	მიმდევად მოხდება მიმდევად მოხდება	მიმდევად მოხდება მიმდევად მოხდება	მიმდევად მოხდება მიმდევად მოხდება	მიმდევად მოხდება მიმდევად მოხდება	აღმერა და შემთხვევა	ბ	ციფრული ფოტოს აღმერა
1	2	3	4	5	6	7			
1	tQIV	ნაყარი გრუნტი: თიხნარის მასა, კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებელი.							
2			2.0	2.0	540.0				
3	pdQIV	თიხნარი მოყვითალო-ყავისფერი, ქვიშნარის ლინზებით და შეაშრებებით, კენჭების ჩანართებით, ძნელდასტიური.						2.8	
4			5.5	3.5	536.5				
5									
6	apQ	ხერგში ქვიშის შემაგრებლით 30%-მდე, ტენიანი.							
7	pdQIV	თიხნარი მოყვითალო-ყავისფერი, ქვიშნარის ლინზებით და შეაშრებებით, კენჭების ჩანართებით, ძნელდასტიური.						6.8	
8									
9			9.0	3.0	533.0				
10	pdQIV	ქვიშნარი მოყვითალო ფერის, პლასტიკური.					10.0		9.8
11									11.2
12									
13	apQ	ხერგში ქვიშის შემაგრებლით 30%-მდე, ტენიანი.							14.0
14									
15									
16									
17									
18			18.2	5.6	523.8				17.0
19	P ² 3	ქვიშაქვა მონაცერისფრთ-მოლურჯო მცირე სიმტკიცის.							18.8
20			20.0	1.8	522.0				19.5

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სკეტი

§ 30. № 3

ձՏԵՐ: 1:25

აბს. 60 გვ

542.0

პროექტის დასახელება: ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, 1500 მ³ და 300 მ³ სილოსი

გრუნტების შედგენილობის და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის ჯამური უწყისი

რიგი ნომერი/ტერიტორია ნომერი აღმის ინტენსივობა, მ	ფრაქციის ზომა, მმ												ტენიანობა W%	პლასტიკურობა	სიმკრივე, გრ/სმ³	გრიანტის გეგენიტი, ე	ტენიანობის ხარისხი, Sz	გეგენურის ტენიანობა, ცმას	მინიმუმის საჭიროობა, მგრბელი f									
	60-40	40-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	< 0.005		ბურგერი	ულიასტებელი	ულიასტებელი, W _L %	ბურგერი	ულიასტებელი, W _p %	კლასისტიკურობის რიცხვი,	I _p	გინგისალური ნატესის მიზნის	ρS	ბურგერი	ნიმუშის, ρ	ფორიანობა, მ%			
1 1 5.0													25.1		33.2	20.0	13.2	0.39	2.72	1.88	1.50	45	0.810	0.84	0.18	20	თიხნარი ძნელდასტიური	
2 1 7.0													24.2		33.7	18.7	15.0	0.37	2.72	1.87	1.51	45	0.807	0.82	0.19	20	თიხნარი ძნელდასტიური	
3 2 2.8													25.4		34.8	20.4	14.4	0.35	2.72	1.88	1.50	45	0.814	0.85	0.17	21	თიხნარი ძნელდასტიური	
4 2 6.8													23.7		32.7	19.2	13.5	0.33	2.72	1.88	1.52	44	0.790	0.82	0.19	20	თიხნარი ძნელდასტიური	
5 3 3.2													24.8		33.4	20.2	13.2	0.35	2.72	1.89	1.51	44	0.796	0.85	0.18	21	თიხნარი ძნელდასტიური	
6 3 5.6													25.5		32.2	20.7	11.5	0.42	2.72	1.87	1.49	45	0.825	0.84	0.25	22	თიხნარი ძნელდასტიური	
7 1 13.8	15.4	23.6	16.3	8.2	6.1	1.4	2.4	1.3	2.9	3.4	9.1	6.3	3.6		23.1	27.4	22.1	5.3	0.19		2.02					ხრეში ქვიშით		
8 1 16.0	15.8	21.0	20.3	2.7	5.7	1.2	2.6	5.1	4.2	7.6	4.9	6.8	2.1		22.8	26.5	21.5	5.0	0.26		1.98					ხრეში ქვიშით		
9 2 14.0	11.4	19.8	23.1	8.5	6.6	1.3	1.4	1.2	3.3	7.9	5.5	4.8	5.2		23.9	27.7	22.8	4.9	0.22		2.00					ხრეში ქვიშით		
10 2 17.0	13.6	15.3	26.1	4.3	6.8	2.9	1.6	4.8	4.4	5.9	4.3	5.6	4.4		21.5	25.8	19.6	6.2	0.31		2.01					ხრეში ქვიშით		
11 3 14.2	11.8	18.6	20.3	8.0	10.4	2.2	2.2	1.6	2.6	7.3	4.8	7.2	3.0		22.8	26.4	21.5	4.9	0.27		2.03					ხრეში ქვიშით		
12 3 15.8	12.6	12.1	22.6	2.4	16.3	1.8	1.1	1.2	9.1	4.4	6.3	20.0	4.6		21.8	25.9	20.6	5.3	0.23		1.97					ხრეში ქვიშით		
13 1 9.2														24.2		26.6	21.9	4.7	0.49	2.69	1.89	1.52	43	0.768	0.85	0.13	26	ქვიშარი პლასტიური
14 1 10.8														23.0		25.9	20.5	5.4	0.46	2.69	1.91	1.55	42	0.732	0.84	0.17	26	ქვიშარი პლასტიური
15 2 9.8														22.8		25.7	18.9	6.8	0.57	2.68	1.88	1.53	43	0.751	0.81	0.11	26	ქვიშარი პლასტიური
16 2 11.2														22.2		25.9	19.5	6.4	0.42	2.68	1.95	1.60	40	0.679	0.88	0.19	27	ქვიშარი პლასტიური
17 3 9.2														22.7		25.8	20.4	5.4	0.43	2.68	1.93	1.57	41	0.704	0.86	0.17	25	ქვიშარი პლასტიური
18 3 11.4														23.0		26.2	21.3	4.9	0.35	2.68	1.90	1.54	42	0.735	0.84	0.17	27	ქვიშარი პლასტიური
19 1 11.8														27.9		45.1	19.8	25.3	0.32	2.74	1.92	1.50	45	0.8252	0.93	0.43	16	თიხა ძნელდასტიური
20 1 12.7														28.4		44.8	20.3	24.5	0.33	2.74	1.86	1.45	47	0.8915	0.87	0.43	16	თიხა ძნელდასტიური
21 3 13.0														27.2		43.7	18.9	24.8	0.33	2.74	1.91	1.50	45	0.8248	0.90	0.43	16	თიხა ძნელდასტიური

შ.ა.ს. "თბილინგესტპროექტი"-ს გეოტექნიკური

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი:


თარიღი: 24.12.2021

თ.ხევცურიანი


გრუნტის დასახურება

გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედებები									
ადგილმდებარება					გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედებები				
ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048			სტადია	პროექტი	თაბული %			გრუნტის ძარის შემცველობა	
მანის აღმოჩენა			01არღი	24.12 2021	თაბული %			SO4	CaSO4
თიხნარი მოყვითალო-ფავისფერი მნელპლასტიკური			ჰაბ/შემზოველ № 608780ს №	1	თაბული %			CaCO3	CO2
			სიღრმე მ	5.0 5.2					
გრუნტის ვიზუალური თვისტანება									
ბუნებრივი	1	25.10	1.88	2.72	1.50	44.8	0.810	33.20	20.00
ბენებრივი	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%	W%
გრუნტის ხარისხის კლასი	φ0	φ0	φ0	φ0	φ0	φ0	φ0	φ0	φ0
გრუნტის განვითარების სიტყვა	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³	C მას/სმ³
გრუნტის განვითარების სიტყვა	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი	მდგრადი
გრუნტის განვითარების სიტყვა	I _P	I _P	I _P	I _P	I _P	I _P	I _P	I _P	I _P
გრუნტის განვითარების სიტყვა	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr

კონტინუალური დაზიანებისას,		P 0.183	მცირებულება მას/სმ³	
1	0.55		განვითარების კლასი	მას/სმ³
2	0.93	0.370	20	0.18
3	1.29			ბუნებრივი




გრუნტების ძმრაზე გამოცდის შედეგები											
ადგილმდებარეობა				გრუნტის მარილების შემცველება							
ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაქვ. №67.01.51.048		სტადია	პროექტი		01არ0ლ0		24.12	2021			
ქანის აღმოჩენა თიხნარი მოყვითალო-ჟავისფერი მნელპლასტიკური		ჰაბ/შემზის № 608780ს №	1		სიღრმე მ		2				
		სიღრმე მ	7.0		7.2						
გრუნტის ვიზუალური თვისებები											
გვირაბი	მდგრადი	ტექტურა	ტექტურა W%	სიმკერვებულება	სიმკერვებულება გ/სგ	სიმკერვებულება გ/სგ	ფირანგისა მ%	ფირანგისა მ%	განვითარებული მასშტაბი	განვითარებული მასშტაბი	განვითარებული მასშტაბი
ბუნებრივი	1	24.20	1.87	2.72	1.51	45	0.807	33.70	18.70	15.0	0.37
											0.82
გრუნტის განვითარებული მასშტაბი	I _L	მასშტაბი	გრუნტის განვითარებული მასშტაბი	S _r	გრუნტის განვითარებული მასშტაბი						
0.37	0.82	0.82	0.37	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0.1833, P 0.1833,	ტექტურა, τ 0.1833	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი, tgφ ⁰	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი, C კამტავა	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი	ტექტურა, ფირანგისა მასშტაბი
1	0.56	0.370	20	0.19	ბუნებრივი	0.807	33.70	18.70	15.0	0.37	0.82
2	0.94										
3	1.30										




<p style="text-align: center;">გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ადგილდებარეობა ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაბ. №67.015.1.048</td> <td>სტადია</td> <td colspan="2">პროექტი</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>01არ0ლ0</td> <td>24.12</td> <td>2021</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ძალის აღმერა თიხნარი მოყვითალო-ყავისფერი ძნელდებასტიური</td> <td>ჭაბ/ჭურვის № 608/შის №</td> <td>2</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>სიღრმე მ</td> <td>3</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>2.8</td> <td>3.0</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										ადგილდებარეობა ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაბ. №67.015.1.048		სტადია	პროექტი									01არ0ლ0	24.12	2021						ძალის აღმერა თიხნარი მოყვითალო-ყავისფერი ძნელდებასტიური		ჭაბ/ჭურვის № 608/შის №	2									სიღრმე მ	3									2.8	3.0						
ადგილდებარეობა ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაბ. №67.015.1.048		სტადია	პროექტი																																																								
		01არ0ლ0	24.12	2021																																																							
ძალის აღმერა თიხნარი მოყვითალო-ყავისფერი ძნელდებასტიური		ჭაბ/ჭურვის № 608/შის №	2																																																								
		სიღრმე მ	3																																																								
		2.8	3.0																																																								
გრუნტის ვაჟის მიზნები																																																											
ცვის პირობები	სიგრძესტის %	გენიანის %	სიმკვრივეს გ/ლევ	სიმკვრივეს გ/ლევ	გორისნისა მიზნის	გორისნისა მიზნის	ფორიანობის კიგვის %	ფორიანობის კიგვის %	გრუნტის ბენგარის %																																																		
ბუნებრივი	2	25.40	1.88	2.72	1.50	45	0.814	34.80	20.40																																																		

ვერტიკალური დატვირთვა,		0.375	0.375	0.17	ბუნებრივი
P	τ	0.183	0.09	0.09	0.09
1	0.54				
2	0.92				
3	1.29				




გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები									
ადგილდებარეობა			სტადია			პროექტი			
ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაბ. №67.0151.048			სტადია			პროექტი			
ძალის აღმართა თიხნარი მოყვითალო-ფაგისფერი ძნელდებასტიური			სტადია			პროექტი			
საბოლოო	01.00	24.12	2021						
შაბ/შემზის №		2							
60გ/შემზის №		4							
სიღრმე მ		6.8	7.0						
გრუნტის ვაჟის მიზანები	გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები								
ვდის პირობები	სტადია	პროექტი	თაბაშირი %	კარბონატები %					
ბეკტრივი	3	23.70	1.88	2.72	1.52	44	0.790	32.70	19.20
გენიანის W%			სიმკვრივე გ/სგ	სიმკვრივე გ/სგ	ფორმაცია მ%	ფორმაცია მ%		პლასტ. ხელი ხდება W%	პლასტ. ქვედა ხდება W%
ბეკტრივი									
გენიანის ხასების კოეფიციენტი, სგფ ⁰			გენიანის, გვთხავა, ფი	გენიანის გვთხავა, C პარსევ	გავრცელება				
1	0.55	0.365	20	0.19	ბუნებრივი				
2	0.93								
3	1.28								

გრუნტის ძარის შემცველობა	
თაბაშირი %	კარბონატები %
SO4	CaSO4
CaCO3	CO2



გრუნტის ქვრაზე გამოცდის შედეგები									
ადგილმდებარეობა			სტადია			გრუნტის მარილების შემცველობა			
ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048			პროექტი			თაბაშირი %			
მანძილის აღმოჩენა			შაბური წელი №			კარბონატები %			
თიხნარი მოყვითალო-ფავისფერი მნელილასტიკური			608700 №			SO4			
სიღრმე მ			სიღრმე მ			CaSO4			
მნელილასტიკური			3.2			CaCO3			
მნელილასტიკური			3.4			CO2			
გრუნტის ვიზუალური თვალსებამი									
ბუნებრივი	2	24.80	1.89	2.72	1.51	44	0.796	33.40	20.20
ბეკლენბურგი						ფრიანობა მრავალი	ე	ბლანტი. ბეკლენბურგი	ბლანტი. ბეკლენბურგი
ტერიტორიული კავშირის						მრავალი	W%	W%	W%
P 0.1833	ტერიტორიული კავშირის								
1	0.57								
2	0.96								
3	1.35								

გრუნტის ქალავი დაჭვილის	P 0.1833	ტერიტორიული კავშირის	ტერიტორიული კავშირის	ტერიტორიული კავშირის
1	0.57			
2	0.96			
3	1.35			



გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედეგები									
ადგილმდებარეობა			სტადია			გრუნტის მარილების შემცველობა			
ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაბ. №67.01.51.048			სტადია	პროექტი	თარიღი	SO4	CaSO4	CaCO3	CO2
მანის აღმოჩენა თიხნარი მოყვითალო-ფაგისფერი მნელ-პლასტიკური			ჟაბური	3	2021				
			608780ს №	6					
			სიღრმე მ	5.6	5.8				

გრუნტის ვიზუალური თვისებები									
ბუნებრივი	1	25.50	1.87	2.72	1.49	45	0.825	32.20	20.70
ცვის პიროვნეულობა N		W%		სიგრძე, მმ	განვითარებული ნივნების ასეზონური მარაგი	ფორმიანობა n%	e	პლასტ. ზედა ზღვაზე W%	პლასტ. ქვედა ზღვაზე W%
ბუნებრივი	1	25.50	1.87	2.72	1.49	45	0.825	32.20	20.70

გრუნტის მარილების შემცველობა I _L	დენარიების მანებელები	გრუნტის ხარისხი Sr
0.42	0.84	

გრუნტის ძვრაზე გამოცდის გრაფიკი (ბუნებრივ მდგრადი მარებულობაში)

გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედეგები

ადგილმდებარება

ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2,
6033. №67.01.51.048

ძანის აღმოჩე

ქვიშნარი მოყვითალო ფერის


პლასტიკური

სტადია	პროექტი	
მართლი	24.12	2021
კაბ/შერვების №	1	
50გურვის №	1	
მიღმე 8	9.2	9.4

გრუნტში მარილების შემცველობა


თაბაშირი %	კარბონატები %		
SO ₄	CaSO ₄	CaCO ₃	CO ₂

გრუნტის ვიზიკური თვისებები



გრუნტის მცველეობის გამოცდის შედეგები									
ადგილდებარეობა				გრუნტის მარილების შემცველებელი					
ქ. ქასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, 6ავტ. №67.01.51.048		სტადია		პროექტი		თაბაშირი %		კარბონატები %	
ქანის აღმერა		0არღი		24.12	2021	SO4	CaSO4	CaCO3	CO2
ქვიშნარი მოყვითალო ფერის პლასტიკური		ჰაგ/შურვის №		1					
		60გუმის №		2					
		სიღრმე მ		10.8	11.0				
გრუნტის ვიზუალური თვისებები									
ბუნებრივი	2	23.00	1.91	2.69	1.55	42	0.732	25.90	20.50
ცვილის პიროვნეულობა, %				სიმკე, მინ. ნაწ. გ/საკ	ვირაცხოვანობა, გ/საკ	ვირაცხოვანობა, გ/საკ	ვირაცხოვანობა, გ/საკ	ვირაცხოვანობა, გ/საკ	ვირაცხოვანობა, გ/საკ

კონტრილის დანართი დაზიანების მარტივობა, P 0.1მპა	მცველის ტემპა, τ 0.183s	გადას ხასების გრადუსონები, °	გადას ხასების კალება, q0	გერიცალის მასა, C კგ/სკვ
0.0	0.17			
1	0.65			
2	1.14			
3	1.62			



გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები									
ადგილმდებარეობა				გრუნტის მარილების შემცველება					
ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048		სტადია		პროექტი		თაბაშირი %		კარბონატები %	
სანის აღმურა		01არილი		24.12	2021	SO4	CaSO4	CaCO3	CO2
ქვიშნარი მოყვითალო ფერის პლასტიკური		ჰაბ/ჭურვის № 60მურის №		2					
		სიღრმე მ		2					
		9.8		10.0					

გრუნტის ვიზუალური თვისებები									
ცვილის პირობები		ბენგალის წყალი N _o	ტენის განვითარების გარემონტი,	ტენის განვითარების გარემონტი,	სიმკერვებების განვითარების გარემონტი,	სიმკერვებების განვითარების გარემონტი,	ტენის განვითარების გარემონტი,	ტენის განვითარების გარემონტი,	ტენის განვითარების გარემონტი,
ბუნებრივი	3	22.80	1.88	2.68	1.53	43	0.751	25.70	18.90

ვერტიკალური დატვირთვა, P 0.1მპა	მშრის ქალა, τ 0.1მპა	გიგა, ხარვეზის გორევის გრადუსი, ტენის გარემონტი,	გიგა, ხარვეზის გარემონტი, ტენის გარემონტი,	გეპილულის, C პირის გარემონტი	სიმკერვებების მინიმუმის გარემონტი	ტენის განვითარების გარემონტი	ტენის განვითარების გარემონტი	ტენის განვითარების გარემონტი	ტენის განვითარების გარემონტი
0.0	0.11								
1	0.59								
2	1.08								
3	1.56								
		0.485	26	0.11					


გრუნტის ძვრაზე გამოცდის გრაფიკი

3R x 0,1 mPa (x)	30 x t/mPa (y)
0.0	0.10
1.0	0.55
2.0	1.05
3.0	1.45

გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედებები							
ადგილმდებარეობა ქ. გასპა, ფარნაგაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048			სტადია თარიღი თაგვ/შევზოს №		პროცენტი 2021 408780ს № სიღრმე მ		
ქანონის აღმდეგადი ქვიშარი მოყვითალო ფერის პლასტიური	განსაზღვრულია	ხელავწევის №	2				
		608780ს №	4				
		სიღრმე მ	11.2	11.4			
გრუნტის მარილების შემცველება							
თაბაშირი %				გარბონატი %			
SO4	CaSO4	CaCO3	CO2				

ცდამდეგ	1	22.20	1.95	2.68	1.60	40	0.679	25.90	19.50	6.4	0.42	0.88
ცდამდეგ	1	22.20	1.95	2.68	1.60	40	0.679	25.90	19.50	6.4	0.42	0.88

	ვერტიკალური დატვირთვა, P 0.183მ	ძვრის ქალაქი, τ 0.183მ		ვერტიკალური დატვირთვა, 0.510	ხილა ხასიათის კლასი, ფი	გავრცელებული C პიტსებ						
0	0.19											
1	0.70											
2	1.21											
3	1.72											
			0.510		27	0.19						



ბრუნდების ძვრაზე გამოცდის შედეგები

ადგილმდებარება

ქ. კასპი, ფარნავაზის ქუჩა №2,
ნაბვ. №67.01.51.048

ქანოს აღმერა

ქვემნარი მოყვითალო ფერის

3m>1<8 oanmoo

ବାଣୀ	ଜଗନ୍ନାଥ	
ବର୍ଷ	24.12	2021
ଦିନ/ମସିରତାରିଖ	3	
ବର୍ଷାରିକା	5	
ପରିମାଣ ଏ	9.2	9.4


ბრუნტში მარილების შემცველობა

თაბაშირი %	გარბონატები %		
SO ₄	CaSO ₄	CaCO ₃	CO ₂


გრუნტის ფიზიკური თვისებები

კანის სტატუსი	bjgmlslyeb N	გენომის W%	სიმკროვე გ/სამ	სიმკროვე მიწისხის გ/სამ	ფრთისხის გ/სამ	ფრთისხის გ/სამი	პლასტ. ბეჭდის ზღვარი W%	პლასტ. ქვედა ზღვარი W%	პლასტ. ქვედა ზღვარი W%	პლასტ. მცველი ზღვარი W%	პლასტ. მცველი ზღვარი W%
ცვალდებულებები	2	22.70	1.93	2.68	1.57	41	0.704	25.80	20.40	5.4	0.43

3.0	0.17			
1	0.64			
2	1.10			
3	1.58			



გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედებები									
ადგილდებარეობა					გრუნტის გარემონტირების მართვის შედებები				
ქ. კასპი, ფარნაგაზის ქუჩა №2, 6ავ. №67.01.51.048		სტადია		პროექტი	თარიღი		გარემონტირების მართვის შედებები		
შანის აღმოჩენა ქვეშნარი მოყვითალო ფერის პლასტიკური		თარიღი შპ/შემზოს № ნივთების №		პროექტი	24.12	2021	SO4	CaSO4	CaCO3
შანის აღმოჩენა ქვეშნარი მოყვითალო ფერის პლასტიკური		შპ/შემზოს № ნივთების №		პროექტი	3	6	CO2		
შანის აღმოჩენა ქვეშნარი მოყვითალო ფერის პლასტიკური		სიღრმე მ		პროექტი	11.4	11.6			
გრუნტის გარემონტირების მართვის შედებები									
ცდამდებ	განსაზღვრულის მდგრადი მასა, τ 0.183ა	ნელსონის გრუნტის გარემონტირების ტექნიკი, φ0	გრუნტის გარემონტირების ტექნიკი, φ0	სიმკერივე გ/ტნ3	სიმკერივე გ/ტნ3	ფორიანობა n%	ფორიანობის გოვევი გ/ტნ3	ფლასტ. ჰედა ზღვაზე W%	ფლასტ. ქვედა ზღვაზე W%
3	23.00	1.90	2.68	1.54	42	0.735	26.20	21.30	4.9
0.0	0.17	0.510	27	0.17					
1	0.68								
2	1.18								
3	1.70								



ობიექტის დასახლება: ქ. პასარი, ვარნავაზის ქუჩა №2, 1500 გვ. ს0ლოს0

ქანის ერთდერძა კუმშვაზე გამოცდის შედეგები ხელსაწყო ПСН-0.12.10

გამოყენებული სტანდარტები:

ისტ 5180-84 გრუნტების ფიზიკური მახასიათებლების განსაზღვრის ლაბორატორიული მეთოდები

ისტ 21153.2-84 ქანების ერთდერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვარის განსაზღვრის ლაბორატორიული მეთოდები

ისტ 25100-82 გრუნტების კლასიფიკაცია

სინჯის №	ჭაბურების №	სიღრმე მ	ქანის დასახლება	სიმტკიცე პარმჭრალ მდგრადი მარტივი RC მასა	სიმტკიცე წყალნაჯერ მდგრადი მარტივი RCV მასა	დარბილების კოეფიციენტი K	ტენიანობა W %	სიმკვრივე ρ გ/ბმ³
1	1	18.8	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	19.8	9.4	0.48	6.65	2.18
2	1	19.6	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	21.0	9.9	0.47	6.44	2.17
3	2	18.8	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	20.8	9.4	0.45	7.78	2.16
4	2	19.5	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	19.3	7.7	0.40	6.12	2.15
5	3	18.7	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	21.1	12.0	0.57	5.18	2.22
6	3	19.6	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	20.4	11.9	0.58	7.91	2.20
საშუალო				20.4	10.0	0.49	6.7	2.18

შ.კ.ს. "თბილინვესტპროექტი"-ს გეოტექნიკური

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი:

თარიღი: 24.12.2021

თ. ხევიცურიანი

Յերակո 1. Տօմքը բարություն

Խօսքան Ն ^o	Բաժիկի Ն ^o	Բաժիկի մաս Ց.	Բարագունանի խթվածի	Բախ էպիրության Ց. Ց.	Բարագունանի խթվածի	Բախ Վիզավանի Ց.	Բաժիկի մարզականի	Պատճենագիր Ը/կմ ³
1	4	5	6	7	8	9	10	
1	1.1	43.29	49.05	26.2	5.76	4.05	2.30	
	1.2	43.09	49.33	25.1	6.24	3.36	2.06	2.18
2	2.1	38.76	45.02	23.50	6.26	3.87	2.20	
	2.2	38.97	44.04	22.71	5.07	3.17	2.15	2.17
3	3.1	38.20	42.23	21.50	4.03	3.13	2.17	
	3.2	37.16	42.08	20.80	4.92	4.01	2.15	2.16
4	4.1	39.45	43.44	21.8	3.99	3.15	2.13	
	4.2	38.27	42.66	22.2	4.39	2.74	2.16	2.15
5	5.1	40.18	44.46	22.80	4.28	3.78	2.25	
	5.2	41.72	44.49	22.76	2.77	2.64	2.19	2.22
6	6.1	40.78	49.96	24.30	9.18	7.55	2.25	
	6.2	41.03	52.96	25.97	11.93	7.82	2.14	2.20

Յերակո 2. Ծյենօնանոնց

Խօսքան Ն ^o	Բաժիկի Ն ^o	Հօպելի Ն ^o	Հօպելի մաս Ց	Բաժիկի մաս Ծյենօնանոց հօպելի Ց	Բաժիկի մաս Ծյենօնանոց հօպելի Ց	Ծյենօնանոց W %
1	4	5	6	7	8	9
1	1.1	120	21.03	36.31	35.31	0 7.00
	1.2	24	23.74	42.32	41.22	0 6.29
2	2.1	218	24.80	40.76	39.74	0 6.83
	2.2	80	20.89	39.82	38.74	0 6.05
3	3.1	81	26.09	64.80	61.92	0 8.04
	3.2	72	24.74	63.81	61.08	0 7.51
4	4.1	203	23.50	56.42	54.73	0 5.41
	4.2	103	24.63	57.63	55.52	0 6.83
5	5.1	125	24.77	47.26	45.88	0 6.54
	5.2	126	26.18	48.92	47.80	0 5.18
6	6.1	88	35.97	62.10	60.07	0 8.42
	6.2	94	41.67	59.54	58.23	0 7.91

ცხრილი 3. გამოცდა ერთდერძა კუმშვაზე

ნოტის №	გამოცდილი ნიმუშის								
	№	სიგრძე მმ.	სიგანე მმ.	სიმაღლე მმ.	ფართობი მმ ²	გასწევაბური გულფიცენები	მრავალი მაღალი კბ/დ	სიმტკიცე მ გბ/ს	მდგრადი მარტივი გასტაციას
1	1	4.62	4.58	4.32	21.16	0.90	4200	17.9	მშრალი წყალნაჯერი
	2	4.52	4.75	4.44	21.47	0.90	5000	21.0	
	3	4.82	4.56	4.32	21.98	0.90	4800	19.7	
	4	4.76	4.81	4.63	22.90	0.90	4900	19.3	
	5	4.80	4.93	4.82	23.66	0.90	5000	19.0	
	6	4.56	4.42	4.65	20.16	0.90	4980	22.2	
							19.8		
	7	4.18	4.53	4.62	18.94	0.90	2000	9.5	
	8	4.46	4.37	4.28	19.49	0.90	2100	9.7	
	9	4.52	4.39	4.62	19.84	0.90	2400	10.9	
	10	4.48	4.46	4.71	19.98	0.90	2150	9.7	
	11	4.62	4.54	4.82	20.97	0.90	1900	8.2	
	12	4.60	4.52	4.89	20.79	0.90	2000	8.7	
							9.4		
2	1	4.92	4.37	4.46	21.50	0.90	4800	20.1	მშრალი წყალნაჯერი
	2	4.86	4.38	4.30	21.29	0.90	5000	21.1	
	3	4.47	4.33	4.21	19.36	0.90	4600	21.4	
	4	4.55	4.44	4.62	20.20	0.90	5000	22.3	
	5	4.73	4.39	4.30	20.76	0.90	4600	19.9	
	6	4.81	4.55	4.46	21.89	0.90	5180	21.3	
							21.0		
	7	4.34	4.43	4.71	19.23	0.90	2100	9.8	
	8	4.54	4.48	4.63	20.34	0.90	2200	9.7	
	9	4.63	4.37	4.24	20.23	0.90	2200	9.8	
	10	4.28	4.42	4.82	18.92	0.90	2300	10.9	
	11	4.30	4.51	4.63	19.39	0.90	1900	8.8	
	12	4.37	4.53	4.82	19.80	0.90	2300	10.5	
							9.9		

ՀԵՐՈՂՈ 3. -ԻՆ ՑԱՑՐԺԵԼՈՒՅԹ

ՑԱՑՐԺԵԼՈՒՅԹ ԵԿՄԱՆ ՏՈԹՈՒՄՆԵՐԸ								
ԽՈԲՔՈՅՆ ՆՈՅ	ՆՈՅ	ԽՈԲՔՈՅՆ ՏԵՇ						
3	1	4.53	4.62	4.63	20.93	0.90	4200	18.1
	2	4.50	4.49	4.47	20.21	0.90	4600	20.5
	3	4.69	4.34	4.23	20.35	0.90	4900	21.7
	4	4.55	4.48	4.72	20.38	0.90	4900	21.6
	5	4.50	4.36	4.92	19.62	0.90	4500	20.6
	6	4.33	4.52	4.46	19.57	0.90	4870	22.4
								20.8
	7	4.20	4.29	4.72	18.02	0.90	1900	9.5
	8	4.48	4.36	4.26	19.53	0.90	2100	9.7
	9	4.22	4.21	4.32	17.77	0.90	1800	9.1
	10	4.19	4.33	4.10	18.14	0.90	2200	10.9
	11	4.22	4.56	4.09	19.24	0.90	1900	8.9
	12	4.54	4.39	4.62	19.93	0.90	1850	8.4
							9.4	
4	1	4.45	4.49	4.92	19.98	0.90	4500	20.3
	2	4.73	4.92	4.82	23.27	0.90	4800	18.6
	3	4.30	4.56	4.16	19.61	0.90	4890	22.4
	4	4.55	4.82	4.92	21.93	0.90	4200	17.2
	5	4.72	4.79	4.36	22.61	0.90	4600	18.3
	6	4.80	4.98	4.32	23.90	0.90	5000	18.8
								19.3
	7	4.75	4.91	4.93	23.32	0.90	1900	7.3
	8	4.88	4.69	4.26	22.89	0.90	2160	8.5
	9	4.79	4.57	4.21	21.89	0.90	1800	7.4
	10	4.74	4.87	4.93	23.08	0.90	1900	7.4
	11	4.62	4.82	4.77	22.27	0.90	1950	7.9
	12	4.52	4.91	4.28	22.19	0.90	1850	7.5
							7.7	

Հերովո 3. -ու զաջրմցլյան

Խօսքություն №	Համաշխառող նօմականություն							
	№	Եղանակ կազմ	Եղանակ կազմ	Խօսքություն նախագծություն	Հարաբերակություն կազմություն	Արդյունքություն մակարդակը	Կազմակերպություն	
5	1	4.63	4.74	4.93	21.95	0.90	5300	21.7
	2	4.81	4.63	4.81	22.27	0.90	4800	19.4
	3	4.48	4.68	4.25	20.97	0.90	5000	21.5
	4	4.63	4.52	4.16	20.93	0.90	4980	21.4
	5	4.69	4.61	4.63	21.62	0.90	4700	19.6
	6	4.74	4.42	4.92	20.95	0.90	5400	23.2
								21.1
	7	4.76	4.82	4.88	22.94	0.90	2700	10.6
	8	4.55	4.39	4.72	19.97	0.90	2900	13.1
	9	4.92	4.96	4.65	24.40	0.90	3100	11.4
	10	4.76	5.02	4.80	23.90	0.90	3200	12.1
	11	4.70	4.93	4.90	23.17	0.90	3350	13.0
	12	4.75	4.81	5.06	22.85	0.90	2950	11.6
							12.0	
6	1	4.24	4.42	4.12	18.74	0.90	4200	20.2
	2	4.56	4.32	4.62	19.70	0.90	4000	18.3
	3	4.31	4.62	4.82	19.91	0.90	4480	20.2
	4	4.52	4.39	4.10	19.84	0.90	4300	19.5
	5	4.28	4.19	4.70	17.93	0.90	4300	21.6
	6	4.56	4.21	4.02	19.20	0.90	4800	22.5
								20.4
	7	4.72	4.73	5.03	22.33	0.90	3000	12.1
	8	4.85	4.92	4.77	23.86	0.90	3170	12.0
	9	4.71	4.87	4.05	22.94	0.90	2900	11.4
	10	4.88	4.96	4.96	24.20	0.90	3450	12.8
	11	4.93	4.93	4.88	24.30	0.90	3100	11.5
	12	4.75	4.89	4.32	23.23	0.90	2990	11.6
							11.9	

ტყლის ქიმიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048

აღმის აღმილი ჭაბ. №1 10,0 მ

$K_3 > 0.1$

ანონება	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მგ.	მგ.მგ.%
Cl'	33	0.93	2.7
SO ₄ "	1392	29.0	84.0
HCO ₃ '	281	4.6	13.3
CO ₃ "	-	-	-
NO ₂ '	0.1	-	-
NO ₃ '	ვვ.	-	-
ჯამი	1706	34.53	100
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მგ.	მგ.მგ.%
Na ⁺ +k ⁺	35	1.53	4.4
Ca ⁺⁺	561	28.0	81.1
Mg ⁺⁺	61	5.0	14.5
NH ₄ ⁺	-	-	-
ჯამი	657	34.53	100
საერთო გინერაციული, მგ/ლ		2223	
გრძელი ნაშთი გამომდებარები		2258	
ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ვორმელის მიხედვით:			
$M_{2.2}SO_4"84HCO_3'13$ $Ca^{+2} 81Mg^{++}15$			

სიხისტე

გრადუსებში – მგ.მგ/ლ
 საერთო 33.0
 კარბონატული 4.6
 არაკარბონატული – 28.4
 PH ----- 7.0

სანიტარული ანალიზი

გამჭვირვალება ---გამჭვირვალე
 ფერი ---უვერო---
 სუნი ბალებში -უსუნო---
 ნალექი არის---
 NH₄⁺ -- -არა
 NO₂' ---- 0.1 მგ/ლ
 NO₃' - ვვ.
 ჰანგვადობა O₂-----
 CO₂ მგ/ლ - 26.4 mg/l
 CO₂ აბრასიული ---არა-

დასკვნა: წყალი საშუალოდ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄ მარკის ბეტონის მიმართ, სუსტად აგრესიულია W₆ და W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული პორტლანტცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C₃S არაუმეტეს 65%; C₃A არაუმეტეს 7%; C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%; წილაპორტლანტცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედევი სახ.სტანდარტი 22266-76 ცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄, W₆, W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ წყალში რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.6. და ს. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭდებათა
 დაცვა კოროზიისაბან (ცხრილი №№5,6,7)

მყლის ქიმიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048

აღმის ადგილი ჭაბ. №2 10.0 მ

$K_{\text{Cl}} > 0.1$

ანიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.ლგ.	მგ.ლგ.%
Cl'	11	0.3	1.1
SO ₄ "	1075	22.4	83.9
HCO ₃ '	244	4.00	15.0
CO ₃ "	-	-	-
NO ₂ '	33	-	-
NO ₃ '	33	-	-
ჯამი	1330	26.7	100
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.ლგ.	მგ.ლგ.%
Na ⁺ +k ⁺	99	4.3	16.1
Ca ⁺⁺	365	15.2	68.2
Mg ⁺⁺	51	4.2	15.7
NH ₄ ⁺	33	-	-
ჯამი	515	26.7	100
საერთო მინერალურიაცია, მგ/ლ		1723	
მჰრალი ნაშთი გამომმრალი		1785	
ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ცორმულის მიხედვით:			
$M_{1,7} \frac{\text{SO}_4''}{84} \frac{\text{HCO}_3'}{15}$ $\text{Ca}^{+2} 68 \text{ Na}^+ + \text{k}^+ 16 \text{ Mg}^{++} 16$			

სისისტე

ბრაზულები – მგ.ლგ/ლ	
საერთო	22,4
კარბონატული	4,0
არაპარარბონატული –	18,4
PH-----	7.1

სანიტარული ანალიზი

ბამზვირვალება ---ბამზვირვალე	
ფერი ---შვერო---	
სუნი გალუგი - უსუნო	
ნალექი არის-	
NH ₄ ⁺ -- 33	
NO ₂ ' 33	
NO ₃ ' - 33.	
ჟანგვადობა O ₂ -----	
CO ₂ მგ/ლ 17.6	
CO ₂ აბრესიული --არა--	

დასკვნა: წყალი საშუალოდ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუდნევადი W₄ მარკის ბეტონის მიმართ, სუსტად აგრესიულია W₆ და W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული პორტლანტცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C₃S არაუმეტეს 65%; C₃A არაუმეტეს 7%; C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%; წიდაპორტლანტცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედევი სახ.სტანდარტი 22266-76 ცემენტზე დამზადებული წყალშეუდნევადი W₄, W₆, W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.


მყლის მიზიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი ქ. კასპი, ვარნავაზის ქუჩა №2, ნაკვ. №67.01.51.048

აღმის აღმილი ჭაბ. №3 9.7 გ

$K_3 > 0.1$

ანონები	შემცველობა 1 ლიტრში			სიხისტე
	მმ.	მმ.მგ.	მმ.მგ.%	
Cl'	11	0.3	1.6	ბრაზუსებში – მმ.მგ/ლ
SO ₄ "	672	14.0	74.1	საერთო 13.2
HCO ₃ '	281	4.6	24.3	პარბონატული 4.6
CO ₃ "	-	-	-	არაპარბონატული 8.6
NO ₂ '	0.02	-	-	PH-----7.1
NO ₃ '	0.3	-	-	
კაბი	964	18.9	100	
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში			სანიტარული ანალიზი
	მმ.	მმ.მგ.	მმ.მგ.%	
Na ⁺ +k ⁺	131	5.7	30.1	ბაზვირვალება ---ბაზვირვალე
Ca ⁺⁺	204	10.2	54.0	ფერი -----უფერო
Mg ⁺⁺	36	3.0	15.9	სუნი გალებაში -----უსუნი
NH ₄ ⁺	δ3	-	-	ნალექი ცოტა
კაბი	371	18.9	100	
საერთო მინერალურაცია, მმ/ლ	1194			NH ₄ ⁺ -- აგ
მშრალი ნაშთი გამომშრალი	1215			NO ₂ ' -- 0.02 მმ/ლ
მინერალური შედგენილობა კურლოვის ფორმულის მიხედვით:				NO ₃ ' - 0.3 მმ/ლ
				ჟანგვადობა O ₂ -----
				CO ₂ - 4.4 მმ/ლ
				CO ₂ აბრესიული -----არა



დასკვნა: წყალი სუსტად აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄ მარკის ბეტონის მიმართ, არ არის აგრესიული W₆ და W₈ მარკის ბეტონების მიმართ. არ არის აგრესიული პორტლანდცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C₃S არაუმეტეს 65%; C₃A არაუმეტეს 7%; C₃A+ C₄AF არაუმეტეს 22%; წილაპორტლანდცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახ.სტანდარტი 22266-76 დამზადებული წყალშეუღწევადი W₄, W₆, W₈ მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.6. და ვ. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭობათა
დაცვა კოროზიისაბან (ცხრილი №№5,6,7)

I ს.გ.ე. მდგრადი მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები

№№	ვ0403ურ-გერანიტური მაჩვენებლები	კანონილიქა	განსაზღვრის რაოდენობა		საშ.კვადრ.	საშ.კვადრგა დახრის გადახრა	ვარიაციის მოცული	ნორმატიული მნიშვნელობა	გრუნტის საიმედობის დოფიციენტი	საანგარიშო	მნიშვნელობა
			საწ.ები	საბოლოო						$\alpha=0,85$	$\alpha=0,95$
1	შეპირველობა C	$\text{ტმ}/\text{ს}^2$	6	6	0.048	0.030	0.155	0.19		0.16	0.14
2	შიგა ხახუნის კუთხე φ	ტრად	6	6	0.014	0.624	0.037	22		21	20
3	ს08პპრ03ვ ρ	$\text{ტ}/\text{ს}^3$	6	6	0.000	0.007	0.004	1.88		1.87	1.87
4	დეფორმაციის მოდული E	$\text{ტმ}/\text{ს}^2$						110	1	110	110
5	გუნდურივი ჭრიანობა W	მრთ.ნავ	6	6				0.248	1	0.248	0.248

I ს.გ.ე. ვ0403ური იგივებების ნორმატიული მნიშვნელობები

№№	ვ0403ური იგივებების კონსტრუქციები	ტმ, ნაწილის საკვარივებები	ტმ იგივებების სიმძლავი	კლასიფიკაციის ნივთიერების დოკუმენტი	კლასიფიკაციის დოკუმენტის სიმძლავი WP	კლასიფიკაციის დოკუმენტის სიმძლავი ლპ	ლენადობის განხვევებული	ლენადობის განხვევებულის სიმძლავი n	ლენადობის სარისისი Sr	კლასიფიკაციის მიზანის Ro	კლასიფიკაციის მიზანის Ro
		$\text{ტ}/\text{ს}^3$	$\text{ტ}/\text{ს}^3$	მრთ.ნავ	მრთ.ნავ	მრთ.ნავ	მრთ.ნავ	მრთ.ნავ	მრთ.ნავ		$\text{ტ}/\text{ს}^2$
1	0.807	2.72	1.51	0.333	0.199	13.5	0.37	0.447	0.84	0.35	2.00

III ს.გ.ე. გეძანიაური მახასიათებლების საანბარიშო მნიშვნელობები

№№	ზოზიპურ-მექანიკური განვენებლები	ტენიციები	განსაზღვრის რაოდენობა		საშეკვადრ. σ	საშეკვადრო ადამიანის σ cm	ვარიაციის δოფ. ν	ნორმატიული მნიშვნ. An	გრუნტის სამეცნიერო γ	საანგარიშო მნიშვნელობა	α=0,85	α=0,95
			საწყისი	საბოლოო								
1	შევიზუალური C	კბ/სტ ²	6	6	0.051	0.032	0.205	0.15			0.12	0.10
2	შევიზუალური φ	ბრალ	6	6	0.015	0.624	0.030	28			27	27
3	სიმკვრივე ρ	ბ/სტ ³	6	6	0.001	0.024	0.014	1.91			1.90	1.89
4	დეფორმაციის მოდული E	კბ/სტ ²						160	1		160	160
5	გუნდებრივი ფენიანობა W	მრთ.ნავ	6	6				0.230	1		0.230	0.230

III ს.გ.ე. ზოზიპური თვისებების ნორმატიული მნიშვნელობები

№№	გრადიუსობრივი კოეფიციენტი e	გო. ტანილს სიმკვრივე ps	გონიერის სიმკვრივე pd	კლასიური ტენიციების გელ ტენიცარი WL	კლასიური ტენიციების გელ ტენიცარი Wp	კლასიური ტენიციების გელ ტენიცარი wp	კლასიური ტენიციების გელ ტენიცარი L	გონიერის განვითარების სიმკვრივე n	ტენიციების ხარისხი Sr	კლასიურის კონსისტენცი μ	კლასიურის კონსისტენცი Ro	
1	0.728	2.68	1.55	0.260	0.213	5.6	0.45	0.421	0.85	0.30	2.30	

V ს.გ.ვ. ვ0%0პურ-მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები

№	ვ0%0პურ-მექანიკური გაჩვენებლები	რაოდენობა				σ ნაკრიტიკული გადასახელ ცალი	სიმძლე საჭირო საჭირო გადასახელ ცალი	ნორმატიული გადასახელ ცალი	საანგარიშო მნიშვნელობა	
		საწილი	საბუნებრივი მასი	საბუნებრივი მასი	საბუნებრივი მასი					
1	სიმტკიცე წყალნაჯერი Rc.	მკა	6	6	1.644	1.501	0.164	10.0	9.3	8.7
2	სიმკვრივე ρ	g/cm^3	6	6	0.025	0.023	0.011	2.18	2.17	2.16